

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00167461
ESC - Ente schedatore	S285
ECP - Ente competente	S179

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	43483
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	DG ABAP
ACSC - Codice	18027
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Beni Tutelati gestito dalla DG ABAP

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Florimo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Mammola
PVCI - Indirizzo	via Dante Alighieri nn. 164-166

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Mammola
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
----------------------	---

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Mammola
CTSF - Foglio/Data	46/2020
CTSN - Particelle	778 - 782- 784- 777- 779 sub.2
CTSP - Proprietari	parrocchia San Nicola di Bari

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.2408185
GPDPY - Coordinata Y	38.3636854

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4520344) www.googlemaps.it

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	periodo Neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Edificato nella prima metà del XIX secolo, il palazzo apparteneva ad una delle famiglie più in vista del paese. L'immobile, posto al centro del borgo, evidenzia la volontà di sottolineare all'interno della comunità, il peso economico e sociale della famiglia.
RENF - Fonte	DOC_1800167461

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOF G - Genere	soffitto
-----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SOES - Specificazioni tecniche	con soletta collaborante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOF G - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pianerottolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	liscia
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	dentellato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	restauro in corso
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	solai
RSTT - Tipo di intervento	Rimozione di tutti i vecchi elementi portanti in legno dei solai, che si presentavano ormai totalmente deteriorati e irrecuperabili, e la loro sostituzione con degli impalcati di nuova produzione in legno lamellare. miglioramento antisismico attraverso una nuova soletta collaborante in calcestruzzo, collegata al solaio e alle pareti esistenti tramite connettori.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia San Nicola di Bari
CDGI - Indirizzo	Largo XX Settembre, 7, 89045 Mammola RC
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2007/06/28
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Spanò, Lucia
FTAD - Data	2020/05/18
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167461_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2020/05/18
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167461_02
FTAT - Note	corte interna
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Spanò, Lucia
FTAD - Data	2020/05/18
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167461_03
FTAT - Note	particolare del portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167461_04
FTAT - Note	parete decorata secondo la stile liberty (unica traccia)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	f.s.
DRAC - Collocazione	www.formaps.it
DRAN - Codice identificativo	CAT_1
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTA - Autore	Salerno, Enrichetta
FNTD - Data	2007/07/28
FNTN - Nome archivio	SABAP RC VV
FNTS - Posizione	Archivio Vincoli Monumentali
FNTI - Codice identificativo	DOC_01
BIL - Citazione completa	Palazzo Florimo. Restauro https://www.archilovers.com/projects/40896/palazzo-florimo.html
BIL - Citazione completa	Laterlite per Palazzo Florimo a Mammola (Rc) https://www.arketipomagazine.it/afterlite-per-palazzo-florimo-a-mammola-rc/
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CM PN - Nome	Spanò, Lucia

RSR - Referente scientifico

Panzani, Laura

**FUR - Funzionario
responsabile**

Cicero, Rita