

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00167461
ESC - Ente schedatore	S285
ECP - Ente competente	S179

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	43483
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	DG ABAP
ACSC - Codice	18027
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Beni Tutelati gestito dalla DG ABAP

## OG - OGGETTO

**OGT - OGGETTO**

<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	palazzo
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	nobiliare
<b>OGTN - Denominazione</b>	Palazzo Florimo

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Calabria
<b>PVCP - Provincia</b>	RC
<b>PVCC - Comune</b>	Mammola
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Dante Alighieri nn. 164-166

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTD - Denominazione</b>	Mammola
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURN - Numero</b>	0
----------------------	---

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
--------------------	----

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Mammola
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	46/2020
<b>CTSN - Particelle</b>	778 - 782- 784- 777- 779 sub.2
<b>CTSP - Proprietari</b>	parrocchia San Nicola di Bari

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.2408185
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	38.3636854

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	(4520344) www.googlemaps.it

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	periodo Neoclassico
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Edificato nella prima metà del XIX secolo, il palazzo apparteneva ad una delle famiglie più in vista del paese. L'immobile, posto al centro del borgo, evidenzia la volontà di sottolineare all'interno della comunità, il peso economico e sociale della famiglia.
<b>RENF - Fonte</b>	DOC_1800167461

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOF G - Genere</b>	soffitto
-----------------------	----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con soletta collaborante

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	androne
-------------------------	---------

**SOF - TIPO**

<b>SOF G - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	pianerottolo
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corte
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	liscia
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su via
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	dentellato
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su via
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	restauro in corso
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rimozione di tutti i vecchi elementi portanti in legno dei solai, che si presentavano ormai totalmente deteriorati e irrecuperabili, e la loro sostituzione con degli impalcati di nuova produzione in legno lamellare. miglioramento antisismico attraverso una nuova soletta collaborante in calcestruzzo, collegata al solaio e alle pareti esistenti tramite connettori.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	parrocchia San Nicola di Bari
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Largo XX Settembre, 7, 89045 Mammola RC
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2007/06/28
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Spanò, Lucia
<b>FTAD - Data</b>	2020/05/18
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	IMG_1800167461_01
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2020/05/18
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	IMG_1800167461_02
<b>FTAT - Note</b>	corte interna
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Spanò, Lucia
<b>FTAD - Data</b>	2020/05/18
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	IMG_1800167461_03
<b>FTAT - Note</b>	particolare del portale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	IMG_1800167461_04
<b>FTAT - Note</b>	parete decorata secondo la stile liberty (unica traccia)
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	f.s.
<b>DRAC - Collocazione</b>	www.formaps.it
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CAT_1
<b>DRAD - Data</b>	2020
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTA - Autore</b>	Salerno, Enrichetta
<b>FNTD - Data</b>	2007/07/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP RC VV
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio Vincoli Monumentali
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	DOC_01
<b>BIL - Citazione completa</b>	Palazzo Florimo. Restauro <a href="https://www.archilovers.com/projects/40896/palazzo-florimo.html">https://www.archilovers.com/projects/40896/palazzo-florimo.html</a>
<b>BIL - Citazione completa</b>	Laterlite per Palazzo Florimo a Mammola (Rc) <a href="https://www.arketipomagazine.it/afterlite-per-palazzo-florimo-a-mammola-rc/">https://www.arketipomagazine.it/afterlite-per-palazzo-florimo-a-mammola-rc/</a>
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2020
<b>CM PN - Nome</b>	Spanò, Lucia

<b>RSR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Cicero, Rita