

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00319038
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0800319037
-----------------------	------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	campanile
OGTN - Denominazione	Campanile Chiesa di S. Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna

PVCP - Provincia	BO
PVCC - Comune	Bologna
PVCI - Indirizzo	Via di Roncrio, 49
PVL - Altra località	Roncrio (IGMI; U.T.E. Provincia di Bologna; CTR 1:25000)
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	179
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bologna
CTSF - Foglio/Data	288/ 2020
CTSN - Particelle	A (parte)
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.334927479
GADPY - Coordinata Y	44.454232066
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.334865788
GADPY - Coordinata Y	44.454245477
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.334847013
GADPY - Coordinata Y	44.454205244
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.334911386
GADPY - Coordinata Y	44.454191833
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.334927479
GADPY - Coordinata Y	44.454232066
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	14-4-2015

GABO - Note(4540208) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Il campanile fu eretto con la chiesa nel 1756.

RENF - Fonte

B 00000371 (p. 35)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1756/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1756/00/00

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

laterizio

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a piramide

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei SS. Francesco, Saverio e Mamolo
CDGI - Indirizzo	Via S. Mamolo, 139 - Bologna
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2006/07/14
NVCP - Estensione del vincolo	chiesa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Blaskovic, Costanza
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0800319038_foto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00030793
FTAT - Note	campanile
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0800319038_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale

FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Bologna
FNTS - Posizione	Bologna - foglio 288
FNTI - Codice identificativo	00319038_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTT - Denominazione	rilievo speditivo
FNTD - Data	1999
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00319038_Allegato2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	2006/07/14
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00319038_Allegato4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cardinali, F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000371
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Romani, L.
FUR - Funzionario responsabile	Marinelli, L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Blaskovic, Costanza
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
	IGMN: F° 87 I N.E.; IGMD: Bologna.// Era parte del bene complesso 0800319036. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e

OSS - Osservazioni

normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, DO, AD, CM. Il bene si trova all'interno di una proprietà privata e non è stato possibile effettuare il sopralluogo.