

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00241973

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione [Casa di via Nazario Sauro, 36]

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

<b>PVCP - Provincia</b>	BO
<b>PVCC - Comune</b>	Bologna
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Nazario Sauro, 36
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Bologna
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	187/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	380 (parte), 465 (parte), 466 (parte)
<b>LS - LOCALIZZAZIONE STORICA</b>	
<b>LST - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA</b>	
<b>CSSD - Denominazione e tipologia del catasto</b>	Catasto provinciale di Bologna
<b>CSSF</b>	foglio 187
<b>CSSN - Particelle</b>	67, 378, 379
<b>CSST - Data</b>	1986
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339293926
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498572712
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339744537
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498532479
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339723079
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498371547
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339487045
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498406415
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339478998
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.4983635
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339390485
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498376911
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.339387803
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.498368864

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.33934757**GADPY - Coordinata Y** 44.498374229**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.339350252**GADPY - Coordinata Y** 44.49838764**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.339221506**GADPY - Coordinata Y** 44.498414462**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.339291243**GADPY - Coordinata Y** 44.49857003**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.339293926**GADPY - Coordinata Y** 44.498572712**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione esatta**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** CTR Emilia Romagna**GABT - Data** 2012**GABO - Note** (280020)**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** scheda storica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**PN - PIANTA**

**PNT - PIANTA****PNTE - Dati icnografici  
significativi**

portico a 4 campate

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

p.t. e p. 1

**SVCT - Tipo di struttura**

colonne

**SVCM - Materiali**

pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

intero p.t.

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a crociera

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

intero p.t.

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

intero p. 1

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a crociera

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

intero p. 1

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione**

intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento**

intera copertura

**CPMT - Tipo**

tegole

**CPMQ - Qualificazione del  
tipo**

coppi

**CPMM - Materiali**

laterizio

**DE - ELEMENTI DECORATIVI**

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECM - Materiali</b>	terracotta

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p. t. (parte)
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p. t. (parte)
<b>USAD - Uso</b>	negozio

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p. 1
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p. 2
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	convento

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Opera Pia Sorbi-Nicoli Spedale B. V. Addolorata
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Morgagni 11 - Bologna

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1910/03/07

<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	cornicione in terracotta
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	ripristino e risanamento conservativo
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00004422
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00004423
<b>FTAT - Note</b>	androne
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00004424
<b>FTAT - Note</b>	cortile interno
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00004425
<b>FTAT - Note</b>	particolare del cortile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Blaskovic, Costanza
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0800241973_foto
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0800241973_sc
<b>DRAD - Data</b>	2020
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2012
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Bologna
<b>FNTS - Posizione</b>	Bologna - foglio 187
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00241973_Allegato 1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	notifica 364/1909
<b>FNTD - Data</b>	1910
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00241973_Allegato 6
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Mazzarella, F.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, T.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	Albonico, C.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	Fabbri, M. L.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, T.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Blaskovic, Costanza
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	Cornicione in terracotta sulla facciata. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi

**OSS - Osservazioni**

relativi ai paragrafi LC, CS, LS, GA, TU, DO, AD, CM. Al momento del sopralluogo il bene era coperto da impalcature.