

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066302
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Cimitero comunale di Patrignone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCL - Località	Patrignone
PVCI - Indirizzo	Contrada SS. Annunziata

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	31
CTSN - Particelle	843

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La costruzione della struttura risale all'inizio del sec. XIX.
RENF - Fonte	A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, È stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale della Chiesa è stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura.
RENF - Fonte	A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico-danni
	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che

provocano i seguenti danni: lesione diffusa passante che si estende verticalmente nella zona sottostante alla finestra, fino a terra sulla parete esterna della parte centrale della Chiesa; lesioni che partono dall'architrave della finestra e si estendono su parte del maschio murario, nella zona del timpano; lateralmente, nelle pareti delle sacrestie, lesioni passanti in corrispondenza degli architravi sia delle finestre e della porta secondaria della sacrestia, sia dei parapetti delle medesime finestre; lesioni diffuse nella parte posteriore della Chiesa, in corrispondenza del portico, che si estendono lungo il muro di cinta; lesioni passanti in corrispondenza della parete Ovest nell'anti-bagno; danneggiamenti della guaina impermeabilizzante posta sul terrazzo che provoca varie infiltrazioni di umidità all'interno delle cappelline.

RENF - Fonte

A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa e risanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova membrana con lamina di rame.

RENF - Fonte

A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2002/01/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2003/01/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La parte originaria È costituita dalla Chiesa centrale che presenta un portico, ripartito in campate con arcate a tutto sesto e volte a vela, sotto al quale trovano allocazione delle cappelline.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	composto
----------------------	----------

PNTF - Forma	a T
---------------------	-----

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	chiesa, corpo principale
--------------------------	--------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco entro cortina
---	-----------------------

SVCM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
---------------------------------------	------------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra
-------------------------	------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
-----------------------------------	---------

SOES - Specificazioni tecniche	cemento armato
---------------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	terrazzo
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	la struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, È stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale della Chiesa È stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/01/26
RSTF - Data fine	2003/01/11
RSTT - Tipo di intervento	sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa erisanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova mebrana con lamina di rame.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cimitero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montalto delle Marche
CDGI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 12-Montalto delle Marche (AP)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999

NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p.r.g.
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594373410042
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594373521317
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1586940530989
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Fruncillo G.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Fruncillo G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.