

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115096
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Trigona di Cannicarao

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo nobile Trigona di Cannicarao

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	Via Cavour, 91, 93P, 95
PVCA	Via Giovanni XXIII, 12
PVCA	Via Gioberti, 9, 11, 13, 15

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	noto
CTSF - Foglio/Data	430/ 1912
CTSN - Particelle	222
CTSP - Proprietari	Augello Giuseppina
CTSP - Proprietari	Trigona Nicola
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Su strada larga da 5 a 10 metri / su strada larga da 5 a 10 metri / facciata in aderenza / su strada larga fino a 5 metri.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.071651
GPDPY - Coordinata Y	36.891787
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	134
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Labisi Bernardo
AUTA - Dati anagrafici	1747/00/00- 1832/00/00
AUTH - Sigla per citazione	CR000016
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Buona parte della critica farebbe risalire la costruzione del Palazzo ai primi del 1700.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE VW - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** generale**RENN - Notizia** "Palazzo Trigona di Canicarao o Cannicarao... appartiene al ramo dei Trigona di Dainammare nel quale confluì il feudo ed il marchesato di Canicarao "meritali nomine" da donna Girolama La Restia Sedegno e Statella, nel 1666".**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE VW - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** In un documento datato 16 Aprile 1791, pubblicato da C.G.Canale - L. Cugno, si registra che in tale data "... mastro Aloisio Morello, della fedelissima città di siracusa ed oggi trovasi qui a Noto... spontaneamente si obbliga dinanzi all'Ill. e D. Vincenzo Maria Trigona di questa detta città Marchese Canicarao, di apporre magistralmente in tutte le vetriate di sua casa nuova tanto grandi quanto piccole e in quelle dei portelli di ogni rispettiva finestra si interiore che esteriore, quali si trovano nel quarto nobile, nel quarto medio e nel superiore, tutti i vetri necessari... siccome pure apporre tutti i vetri che

mancassero o che detto illustre Trigona vorrà nuovamente fare apporre nell'altro di lui quarto di casa vecchia, tanto nobile che medio...".

RENF - Fonte documento d'archivio

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo fine

RELI - Data 1791/04/16

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo fine

REVI - Data 1791/04/16

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica lavori di intaglio

RENN - Notizia

Il 15 Agosto 1791, come risulta da un documento pubblicato da C.G. Canale - L.Cugno "... Magister Giuseppe Musco e magister Francisco Di Tommaso, insieme si obbligano e promettono all'Ill. e Marchese Don Vincenzo Maria Trigona di fare in casa di detto Marchese tutti li pezzi di cornicione si da parte di tramontana che da parte di mezzogiorno secondo la misura data alli medesimi da Don Bernardo Labisi, Architetto della nuova fabbrica di detto Ill. Marchese e a corrispondenza di come si trovano tutti gli altri pezzi di cornicione antico della casa del suddetto Marchese... cantoni di mina necessari per la formazione di esso cornicione e per le finestre di detta casa nuova".

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo fine

RELI - Data 1791/08/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo fine

REVI - Data 1791/08/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica materiale costruttivo

RENN - Notizia

"... mastro Mariano Bonfanti, mastro Didaco Terranova e mastro Andrea Frasca cittadini di questa ingegnosa città di Noto promettono all'ill.re Marchese di Cannicaro, Don Vincenzo Maria Trigona di consegnare da oggi innanzi, qui in Noto e nella propria casa d'abitazione a di loro proprie spese due mila tufi e più... di buona qualità benvisti all'architetto D. Bernardo Labisi, dovendo essere i tufi

della pittura del Ven. Monastero del SS. Salvatore... della pittura di Turturone...".

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1792/01/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1792/01/05

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

riconfigurazione

RENN - Notizia

In seguito all'abbassamento del piano stradale "... e quindi una diversa sistemazione dei livelli del piano terra e del cortile interno, nonché dei corpi annessi o su di esso prospiciente, hanno variato anche l'apparato distributivo interno, che fu, tra l'altro in varie riprese adattato alle esigenze diverse della famiglia. Oggi il monumento si presenta certo non come all'epoca della sua ultimazione, anche se presumibilmente non molto difforme, fatta salva la maggiore altezza ottenuta a spese dell'incastro delle fondazioni nel terreno. A varie riprese, come si è già detto, e in relazione al variato numero dei figli, a suddivisioni ed a eredità diverse, gli ambienti interni hanno subito modifiche e adattamenti ai nuovi modi di vivere, ed alle differenti esigenze distributive. Il piano terra, divenuto in seguito rialzato, per esempio, ospitò dapprima ampi magazzini articolati in ambienti comunicanti tra loro, ed in un secondo tempo, tali vani furono tramezzati, sminuzzati in ambienti più piccoli, si ribassarono le volte con controsoffitti in "cannizzo"; si ottenne un piano abitativo ausiliario, sfruttando in parte gli ampi spazi esistenti".

RENF - Fonte

documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1840/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

RE VW - Validità

ca

REVI - Data

1840/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica	perizia
RENN - Notizia	<p>In seguito ad una perizia effettuata intorno al 1983, si è constatato che l'abbassamento del piano stradale, avvenuto intorno al 1840, ha comportato una sensibile diminuzione dell'incastro delle murature nel terreno "la maggiore altezza ha portato le risultanti delle forze agenti sulle strutture voltate, in qualche zona fuori del nocciolo centrale di inerzia, e verso l'esterno; l'esigenza della nuova sistemazione dei livelli ha portato l'ulteriore conseguenza nella ricerca di una funzionalità diversa, di una pratica di aperture di vani nelle murature difforme da quanto originariamente previsto, col conseguente indebolimento della struttura nel suo complesso, con alcune zone preferenziali in ordine alla loro delicata funzione statica particolare. Nella facciata principale si praticano due aperture, a destra e a sinistra del portale centrale, che hanno la funzione di rendere accessibili dal piano stradale i vani inferiori, ma è altrettanto vero che indeboliscono la struttura muraria. La creazione di una zona abitativa sempre negli ambienti di piano terra (oggi rialzato), con le esigenze di fruibilità degli spazi a misura umana, e tra l'altro anche più riscaldabile in inverno, ha comportato per esempio, l'impianto di controsoffitti, le cui strutture portanti sono state innestate tagliando a forza i conci delle reni degli archi portanti principali dell'intero sistema superiore. L'esigenza di nuovi passaggi, di una diversa distribuzione interna, del recupero di ulteriori ambienti, ai livelli superiori ha comportato altre modifiche tutte negative ai fini della conservazione degli equilibri originari, compromessi dalle fondamenta. E su tali strutture, in particolare, si localizza l'attenzione, nella valutazione dei parametri di portata del terreno e della sua capacità di reazione ai carichi di esercizio che gli sono assegnati".</p>
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1840/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1983/10/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notifica di vincolo
RENN - Notizia	<p>Il 16 Giugno 1977 l'Assessore per la Pubblica Istruzione, decreta che: "... il Palazzo e il cortile annesso, sono dichiarati di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi e per gli effetti della legge del 1 giugno 1939 n. 1089 e vengono quindi sottoposti alle prescrizioni di tutela e contenute nella stessa legge".</p>
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1977/06/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1977/06/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Con atto di donazione, rogato dal notaio Vincenzo Ciancico di Catania il 5/8/1977, i fratelli Domenico e Silvia Maria Bonaccorsi di Reburdone ereditano dalla madre Modica Giovanna parte dell'immobile.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1977/08/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1977/08/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto di restauro
RENN - Notizia	Durante una perizia effettuata dal Genio Civile in data 14 Agosto 1979, è stata constatata l'esistenza di carenze statiche e strutturali alle parti in muratura alle coperture e agli infissi esterni. Pertanto lo stesso Genio Civile di Siracusa "... ha ritenuto doversi provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori, per un importo complessivo di lire 100.000.000, - rifacimento coperture - sistemazione impianto di smaltimento delle acque piovane - spicconamento e rifacimento intonaci fatiscenti - integrazione di pavimenti in lastre di pietra - restauro delle strutture architettoniche in pietra da taglio corrose e pericolose - riprensione, revisione e sostituzione di infissi in legname".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1979/08/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1979/08/14

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

"La Soprintendenza n. 9669 del 22/10/1979 ha diffidato i proprietari a dare inizio entro 20 gg. ai lavori descritti nella perizia del 14/8/1979 del G.C. di SR. Con nota n. 13537 però il Comune di Noto comunicava che i proprietari dell'edificio non avevano dato inizio ai lavori nel termine assegnato dalla citata ordinanza soprintendenziale".

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1979/10/22**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1979/10/22**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** vendita e mutamento d'uso**RENN - Notizia**

Con atto pubblico notarile di compra-vendita, sottoscritto in Siracusa presso il notaio Giuseppa Zocco, in data 13/3/1980 "... il Signor Rizza Avvocato Ernesto..., che interviene al presente atto per conto e in legale rappresentanza del Comune di Noto... chiamato parte compratrice", acquista "... parte dell'immobile palazzo Trigona-Cannicarao di proprietà esclusiva dei germani Domenico e Silvia Maria Bonaccorsi di Reburdone (che nel presente atto, saranno chiamati "parte venditrice". "La compravendita dell'immobile è stipulata per il prezzo complessivo di L. 530.000.000.(lire cinquecentotrentamiloni) di cui parte e cioè il 95%, pari a lire cinquecentotremilionicinquecentomila (503.500.000), l'avvocato Ernesto Rizza, Sindaco del Comune di Noto, nel nome le paga ai venditori Silvia Maria e Domenico Bonaccorsi ora stesso a mezzo mandato di pagamento di eguale importo, meno L. 300... e la restante somma di L. 26.500.000 (lire ventiseimilionicinquecentomila) lo stesso s'impegna a pagarle nelle forme di legge, ai venditori infra e non oltre il 31/12/1980, e comunque non appena sarò in possesso della somma derivante dal mutuo, che il Comune di Noto dovrà contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della deliberazione sopracitata della Giunta del 29/2/1980". "Dichiarono le parti che l'immobile con le pertinenze, oggetto della presente compravendita, è soggetto alla disciplina normativa della legge 1 giugno 1939, numero 1089 ed è destinato ad uso pubblico e sarà utilizzato quale sede distaccata dell'Istituto Superiore Internazionale di scienze criminali di Siracusa e per altri fini culturali".

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1980/03/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1980/03/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vendita descrizione
RENN - Notizia	<p>In riferimento all'atto così datato, si evince che "La parte venditrice vende, cede e trasferisce... il seguente immobile così come descritto nelle planimetrie... Il palazzo Trigona-Canicarao, sito in Noto, nella Via Cavour ai numeri 91 e 93 e precisamente il fabbricato costituito dalla parte ad ovest dell'androne di ingresso di via Cavour n. 93, con dipendenze varie ad est dello stesso androne sito tra la predetta Via Cavour e la Via Papa Giovanni XXIII, già Via Biancheri confinato, nello insieme, a nord con la predetta via Cavour, ad ovest con la predetta Via Papa Giovanni XXIII a sud con il Palazzo Vescovile e ad est con proprietà di Trigona Nicola; detto immobile si sviluppa verticalmente nei seguenti livelli di piano: Piano cortile: composto di sei locali, di cui oltre ad un altro piccolo locale adibito a forno, due con ingresso dalla Via Papa Giovanni XXIII e i rimanenti con ingresso dal cortile stesso; Piano rialzato, rispetto a Via Cavour e ad ovest dell'androne comune, composto dall'intero piano e terrazza con due accessori, rispettivamente, dall'androne principale e da Via Cavour n. 91; Piano rialzato: rispetto a Via Cavour e ad est dello androne comune, con accesso dallo stesso androne e dal cortile comune e precisamente tutti i locali adibiti a portineria ed amministrazione, confinanti con via Cavour, con cortile comune e con proprietà di Augello Giuseppina; Primo piano: composto di cinque ampi locali, salone, camerini, disimpegni vari e terrazza, con accesso da una veranda in comune e da un vestibolo in comune con la parte est dell'immobile, con ingresso dalla scala principale, posta nell'androne comune; Secondo piano: composto di sei ampi locali con camerini e disimpegni vari, soprastanti l'intero primo piano, la veranda ed il vestibolo comuni, con esclusione del salone; terzo piano composto di tre locali e disimpegni vari, situati all'estremità ovest del complesso e di una terrazza soprastante il corpo centrale di detto complesso (veranda e vestibolo comuni); si accede ai piani suddetti dal primo piano, mediante due scale interne, poste una alla estremità est e l'altra all'estremità ovest. Fanno parte integrante di detto immobile e compresi nella vendita la proprietà esclusiva del cortile interno, di metri quadrati trecentotrenta, distinto nel tipo di frazionamento n. 33 (Mod.8. n. 9272), redatto dal geom. Francesco Genovesi di Siracusa regolarmente approvato dall'U.T.E. di siracusa il 6/3/1980... e la comproprietà del cortile restante in comune con gli altri comproprietari".Invero "l'immobile, oggetto della vendita, viene trasferito.</p>
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1980/03/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1980/03/13

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	parte dell'intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà e mutamento d'uso
RENN - Notizia	E' probabile che risalga a tale anno l'acquisizione e ristrutturazione della parte occidentale del Palazzo, da parte del Comune di Noto "... per essere destinata a palazzo dei Congressi e sede distaccata dell'Istituto Superiore di Scienze Criminali di Siracusa".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1983/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1983/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Il palazzo si articola in un blocco lievemente segnato da tre elevati maggiori al centro e ai due lati che verso valle si protendono con due salti di quota costituiti da terrazze, una al piano nobile ed una al piano rialzato. Il palazzo si affaccia col prospetto posteriore, su una ampia corte, sulla quale si aprono i vani dei servizi accessori: rimessa delle carrozze, magazzini, depositi, etc. In elevato, il palazzo si affaccia sullo splendido panorama di Noto, verso la cattedrale e l'asse viario principale, in modo che il prospetto principale risulti giustamente essere quello rivolto verso valle. Il salone delle feste, secondo questo, orientamento è infatti sistemato dal lato a valle".
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1983/10/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1983/10/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** perizia e progetto di restauro**RENN - Notizia**

In riferimento allo stato di difetto dell'immobile, accertato tramite perizia ed in relazione con la nuova destinazione d'uso dell'edificio, si implora un "prioritario restauro statico delle strutture portanti e le successive operazioni atte a: testimoniare la qualità degli interventi della progettazione primigenia e in uno con la valorizzazione di quanto esiste adattare distribuitivamente il palazzo di nuovo ruolo che viene chiamato ad assolvere". Il restauro, di cui si fa menzione, è mirato ad un recupero per fruizione turistica. La prima proposta di volere adattare l'edificio ad Istituto di Scienze Criminologiche, non risulta però essere stata abrogata.

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1983/10/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1983/10/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progetto di restauro e mutamento d'uso**RENN - Notizia**

"Negli Atti preparatori alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 497 del 18/7/1986: Richiesta di intervento Unesco", si implora un pronto intervento di restauro del Palazzo "... per la metà di proprietà pubblica riuso per palazzo dei congressi: Acquisizione totale con piano nobile, museo, residenza nobiliare; altri locali per servizi e residenze per congressisti".

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1986/07/18**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1986/07/18**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato, p.1, p.2, p.3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo articolato su quote differenziate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio mostra una volumetria prismatica regolare, alla quale si attestano i volumi minori delle ali. L'organizzazione dello spazio si articola attorno all'androne del piano terreno, che introduce lo spazio esterno del giardino delimitato dalle due ali, e consente l'accesso allo scalone. Quest'ultimo immette nel vestibolo del piano nobile, attestato sul retro del palazzo e con affaccio diretto sulla vallata, che distribuisce i diversi ambienti. Un percorso secondario conduce al piano attico, ricavato nei sottotetti dell'edificio. La posizione simmetrica dell'androne al piano terra e del vestibolo al piano nobile, ha permesso il funzionamento indipendente delle due distinte parti dell'edificio, attestate da un lato e dall'altro rispetto all'asse trasversale del palazzo. La struttura verticale si compone di una maglia muraria regolare di muri portanti, realizzati con muratura a sacco ammorsata agli angoli; mentre pilastri in conci squadrati di calcarenite si alternano alla muratura al piano rialzato. Il sistema degli orizzontamenti si configura invece con volte reali al piano terra e solai piani ai piani superiori.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto principale
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto sud lato ovest
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	lato Ovest e corpo centrale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	seminterrato
PNTS - Schema	schema ad L
PNTF - Forma	regolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano rialzato
PNTS - Schema	schema ad U
PNTF - Forma	rettangolare con ali
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PNTE - Dati icnografici	

significativi	vani
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazza
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano nobile
PNTS - Schema	schema ad U
PNTF - Forma	rettangolare con ali
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vani
PNTE - Dati icnografici significativi	balconi
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazze
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano attico
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vani
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	balconi
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazza
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	I terreni sui quali poggia il monumento in oggetto sono dati da uno strato calcarenitico sabbioso
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetto Sud

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco

SVCM - Materiali calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione muri perimetrali

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco

SVCM - Materiali calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano rialzato angolo Ovest

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano rialzato ala Ovest e piano rialzato lato interno parte Ovest

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano rialzato lato interno parte Est

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio con pseudovolta

SOFF - Forma a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento pseudovolta

SOEC - Tecnica costruttiva intelaiatura lignea

SOES - Specificazioni tecniche incannucciata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra androne
------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	tra archi
-----------------------------------	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scalone
------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano nobile vestibolo
------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
--------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano nobile parte Ovest
------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto con pseudovolta
---------------	--------------------------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	soffitto con pseudovolta
--------------------	--------------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
----------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano attico lato esterno centro
------------------	----------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano attico lato esterno estremità Ovest

SOF - TIPO

SOFG - Genere pseudovolta

SOFF - Forma a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva intelaiatura lignea

SOES - Specificazioni
tecniche incannucciata**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione corpo centrale e ala Ovest

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a terrazzo

CPFQ - Qualificazione della
forma praticabile**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria su volte

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento copertura parziale

CPMT - Tipo mattonelle

CPMQ - Qualificazione del
tipo rettangolari

CPMM - Materiali cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo angolo Ovest

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della
forma a colmo unico**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del
tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo lato interno parte Ovest
-------------------------	--------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falda unica
---------------------	---------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo lato esterno parte Ovest
-------------------------	--------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi diversi
--	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
----------------------	---------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	perpendicolare all'androne parte Ovest lato interno
----------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe perpendicolari
----------------------------------	----------------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su muri
--------------------	---------

SCSM - Materiali	pietra calcarea
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al fronte Est dell'androne
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallele al prospetto Sud simmetricamente disposte rispetto all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parte Est perpendicolare all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	estremità Ovest lato esterno al centro
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parte Ovest lato Ovest attestata ad un angolo
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica con svolgimento a C

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parte Ovest lato interno parzialmente addossata alla parete Sud
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo Ovest parzialmente addossata alla parete Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe perpendicolari

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato
SCSM - Materiali	gradini rivestiti con marmo

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	parte Ovest lato interno addossata al muro del corpo centrale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano rialzato corpo e ala Ovest
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano rialzato parte Est lato esterno e vestibolo
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano rialzato parte Est lato interno
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano nobile corpo lato Ovest e angolo Ovest
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra androne
PVMG - Genere	basolato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano attico corpo lato esterno parte Ovest
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano attico angolo Ovest
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale finestrone centrale ai lati
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con inserti fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sottostante la trabeazione

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	con spirali ed inserti floreali e fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale finestrone centrale fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo fogliato
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine finestrone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale finestrone centrale cantonale Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aquila
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio su mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud timpani partiti estremi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalato su piedistallo
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	terracotta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud piano attico

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	su piedistallo
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	terracotta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest terzo livello finestrone ai lati
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo frappato
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale terzo livello finestroni sormontati da timpano curvo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo figurato
DECQ - Qualificazione del tipo	contornato da motivi fogliati e posto tra ghirlande
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest terzo livello mensoloni balconi estremi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettivate da motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale terzo livello mensoloni balconi ai lati
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	volute
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettivate da motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale partiti estremi piano attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo floreale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile capitelli partito centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivi geometrico-floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	raccordati da festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud e prospetto est secondo livello partiti estremi agli angoli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fogliato
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlanda centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest terzo livello parapetto terrazze est ed ovest agli angoli e al centro

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fogliato
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest secondo livello parapetto terrazze Est ed Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ottagonali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest terzo livello parapetto terrazze Est ed Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a girale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud terzo livello frontoni portefinestre partiti estremi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est terzo livello frontoni finestroni
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud secondo livello portefinestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	stilizzata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud terzo livello mensoloni
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud terzo livello fascia muraria sottostante la trabeazione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est secondo livello mensole balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est terzo livello incorniciatura finestroni
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est primo livello sottostante le alette delle aperture
--------------------------	--

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano nobile vestibolo chiave dell'arco dello scalone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo antropomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano nobile vestibolo portale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	arricchita da fogliame
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vestibolo portale incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano nobile sala centrale, piano nobile salone di rappresentanza, piano nobile sala lato esterno parte Ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a fresco
DECM - Materiali	tempera policroma

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale terzo livello finestrone centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare

LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale secondo livello lato Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	L'UNION 1828
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	ferro
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale terzo livello estremità Ovest
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano nobile sala porta d'ingresso
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est piano attico
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Rotazione verso l'esterno. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La parte estrema del prospetto est su cui si eleva il piano attico è interessata da una rotazione verso l'esterno. Il dissesto è imputabile ad un cedimento fondale dovuto ad una scadente capacità portante del terreno di fondazione. Inoltre, il dissesto si è manifestato con una fessurazione che dal cornicione superiore si estende in basso per una lunghezza di 2.00 m e con l'abbassamento del concio di chiave dell'apertura del piano rialzato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione presenta un andamento medio verticale con predilezione delle regioni di minore resistenza. Il dissesto è dovuto probabilmente al fatto che le fondazioni sono state impostate a quote diverse su un terreno avente una scadente capacità portante. L'azione sismica del 13/12/90 ha ulteriormente progredito la manifestazione fessurativa.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale basamento piano terra

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento, efflorescenze, microrganismi, vegetazioni. Umidità di risalita capillare, cristallizzazione di sali solubili, depositi organici. n seguito all'abbassamento della sede stradale per un'altezza media di circa 2.00 eseguito nell'800, le fondazioni e il sedime furono ricoperte da lastre calcarenitiche le quali sono soggette a ricevere l'umidità trasmessa dal terreno di appoggio. Tale rivestimento sembra essere giustapposto senza la presenza di un'intercapedine drenante. L'esposizione del prospetto a nord, le caratteristiche granulometriche sabbioso-limoso del sedime e la presenza di falde libere o la perdita da sistemi idrici causa il perenne stato di umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Est

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Efflorescenze, microrganismi, vegetazioni, depositi superficiali. Umidità, cristallizzazione di sali solubili, accumulo di materiali pulverulenti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Ovest

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento, microrganismi, vegetazioni, depositi superficiali. Umidità, accumulo di materiali pulverulenti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale estremità Ovest parte basale

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale estremità Ovest parte sommitale

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento e distacco. Umidità di infiltrazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Est

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e microrganismi causati da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terra portale principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità di risalita capillare, accumulo di materiali pulverulenti per adesione. L'arco di imposta del portale è stato ribassato di circa 1.00 m in seguito al riassetto della sede stradale. La chiusura del soprastante arco è stata attuata con conci calcarenitici. Per mascherare tale operazione era stato messo in opera un sottile rivestimento di intonaco in parte distaccatosi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale secondo piano quinto finestrone da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi e depositi superficiali. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Ovest piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi, decoesionamento. Umidità, accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Ovest piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Microrganismi, decoesionamento. Umidità, accumulo di materiali

specifiche	pulverulenti per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	propetto Est basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, erosione. Umidità di risalita capillare e azione del vento. Alla base del cantonale il sedime di fondazione e le fondazioni non rivestite da un paramento calcarenitico, in seguito all'abbassamento stradale, sono soggette all'erosione per ruscellamento dell'acqua piovana, quindi allo scalzamento alla base.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione. Il distacco di intonaco è in parte imputabile all'umidità di risalita capillare per la porzione basale, mentre il restante è legato a infiltrazione d'acqua dovute a pluviali e grondaie rotte o malfunzionanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, efflorescenze, depositi superficiali. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, efflorescenze, erosione. Umidità di risalita capillare. Il paramento calcarenitico alla base è soggetto ad erosione per ruscellamento dell'acqua piovana che defluisce per l'elevata pendenza (35 %) dalla via Cavour verso sud, procurando uno scalzamento alla base del cantonale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	androne prospetto Ovest
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco per umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Est piano terra e primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, distacco e macchie di metalli. Umidità di risalita capillare e umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Est piano terra e primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e alveolizzazione. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione, azione del vento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud secondo piano arcata
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e alveolizzazione. Umidità di infiltrazione, azione del vento, dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Ovest piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi e depositi superficiali. Umidità e accumulo di materiale pulverulento per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Est piano attico
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi, decoesionamento, distacco. Umidità di infiltrazione e azione del vento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	ala Ovest prospetto Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco e decoesionamento. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	ala Est prospetto Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco e decoesione. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	vestibolo secondo piano intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco e decoesione. Umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo lato Ovest secondo piano salone di rappresentanza intradosso pseudovolta
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di pittura e fessurazione. Umidità di infiltrazione, aumento di volume del gesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo lato Ovest piano attico intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di stucchi e fessurazione. Umidità di infiltrazione e sollecitazioni dinamiche di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo secondo piano intradosso volta
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di stucchi, distacco di pitture. Umidità di infiltrazione, umidità di condensazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Ovest
RSTT - Tipo di intervento	Spicconatura dell'intonaco esterno e rifacimento con malta cementizia bastarda non ancora rifinita con lo strato di fino.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto Sud lato Ovest
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento. Creazione di una paratia antiradice nel cortile del palazzo ad una distanza media di 2.50 m dalle strutture verticali. Tale paratia si estende dal piano calpestio in profondità per circa 5.00 m e per la messa in opera sono state effettuate delle perforazioni secanti di piccolo diametro a distruzione di nucleo. La paratia è stata realizzata con getto di calcestruzzo contenuto in due lastre di lamiera grecata e armato con rete elettrosaldata. I lavori su indicati sono attualmente in fase di esecuzione.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest coperture

RSTT - Tipo di intervento

Sostituzione della piccola, grande orditura e del tavolato in legname di abete.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano orizzontamenti

RSTT - Tipo di intervento

Rimozione delle preesistenti volte in canne e gesso e rigenerazione delle volte reali con sarcitura dei conci con malta di cemento bianco e successivo tracciamento di linee con tempera sanguigna lungo i giunti.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano strutture verticali

RSTT - Tipo di intervento

Rimozione dei tramezzi realizzati in epoca successiva alla costruzione del palazzo per la suddivisione dei vari ambienti.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano strutture verticali

RSTT - Tipo di intervento

Consolidamento di tutte le strutture verticali della parte ovest del palazzo con micropali armati del diametro di 100 mm.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo e ala lato Ovest piano terra e primo piano intonaci

RSTT - Tipo di intervento

Spicconatura dell'intonaco preesistente e rifacimento con malta bastarda rifinita con strato fino liscio a frattazzo.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

angolo Ovest piano terra fondazioni

RSTT - Tipo di intervento

Consolidamento delle fondazioni con micropali armati del diametro di 100 mm ad interasse di circa 50 cm.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest scale

RSTT - Tipo di intervento

Rifacimento parziale della scala fino al secondo piano con sostituzione dei gradini calcarenitici.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

corpo e ala Ovest impianti tecnici

RSTT - Tipo di intervento

Rifacimento ex novo dell'impianto elettrico e dei punti luce delle sale; installazione di una sala di registrazione nel salone di rappresentanza; installazione dell'impianto di condizionamento d'aria per l'intera parte in oggetto; installazione di microfoni con relativo impianto di amplificazione e di telecamere a circuito chiuso.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

piano seminterrato

USAD - Uso	magazzini
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano rialzato lato Est
USAD - Uso	non utilizzato
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano rialzato lato Ovest
USAD - Uso	non utilizzato
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano nobile lato Est
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano nobile lato Ovest
USAD - Uso	Sede Istituto Internazionale di Criminologia
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano attico lato Est
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano attico lato Ovest
USAD - Uso	non utilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano seminterrato
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	magazzini
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano nobile
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano attico
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	residenza
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	detenzione mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Noto
CDGS - Indicazione specifica	Augello Giuseppina
CDGS - Indicazione specifica	Trigona Nicola
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_200
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - attico - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - piano terra - portale principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_211
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - secondo piano - nono finestrone da sinistra
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_215
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato ovest - attico - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_216
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - attico - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_217
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato est - attico - particolare

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_220
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - secondo piano - quinto finestrone da sinistra - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_223
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato ovest - secondo piano - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_230
FTAT - Note	esterno - prospetto sud - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115096_267

FTAT - Note	interno - corpo lato ovest - secondo piano - salone di rappresentanza
--------------------	---

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
----------------------	--------------------

FTAD - Data	1990
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115096_280
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	interno - corpo - attico - intradosso volta
--------------------	---

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
----------------------	--------------------

FTAD - Data	1990
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115096_281
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	interno - corpo lato ovest - attico - intradosso volta
--------------------	--

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
----------------------	--------------------

FTAD - Data	1990
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115096_284
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	interno - corpo - secondo piano - sala - intradosso volta
--------------------	---

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
----------------------	--------------------

FTAD - Data	1990
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115096_288
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato ovest - secondo piano - cantonale - stemma
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 4.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115096_100
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione trasversale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115096_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115096_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede

DRAN - Codice identificativo	R1900115096_110
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione litostratigrafica schematica
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115096_111
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
FNTD - Data	1791/04/16
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 8361, fol. 349
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
FNTD - Data	1791/08/15
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 8361, fol. 527
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
FNTD - Data	1792/01/05
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 8373, fol. 721
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Decreto Amministrativo
FNTD - Data	1977/06/16
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-17-1, Cartella n. 3
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A4

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Perizia del Genio Civile
FNTD - Data	1979/08/84
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-17-1, Cartella n. 3
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A5

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Atto di compravendita del Palazzo Trigona-Canicarao.
FNTD - Data	1980/03/13
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati Registro delle Partite.
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A6

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Progetto di Restauro. Relazione Storico-Critica Allegata alla Pratica edilizia n. 70/84 del Comune
FNTD - Data	1983/10/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Catasto dei Fabbricati Registro delle Partite.
FNTI - Codice identificativo	CA1150960A7

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Arezzo Prado Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	CB000178
BIBN - V., pp., nn.	p. 171

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giammanco G.
BIBD - Anno di edizione	1881
BIBH - Sigla per citazione	CB000430
BIBN - V., pp., nn.	pp. 181-182

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mauceri Luigi
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000424

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gangi Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1964

BIBH - Sigla per citazione	CB000431
BIBN - V., pp., nn.	p. 48
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 131-132
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1693
BIBH - Sigla per citazione	CB000102
BIBN - V., pp., nn.	p. 175
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello G.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000402
BIBN - V., pp., nn.	p. 98
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi, Genovesi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000403
BIBN - V., pp., nn.	p. 26
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lena V.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000191
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68-70
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Balsamo Francesco
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000192
BIBN - V., pp., nn.	pp. 59-60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Canale, Cleofe Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB000420
BIBN - V., pp., nn.	pp. 180-182; 297-298
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Santocono Russo G.

BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB000432
BIBN - V., pp., nn.	p. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Passarello Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB000421
BIBN - V., pp., nn.	p. 84
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M. S.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000215
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F. Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000433
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000426
BIBN - V., pp., nn.	pp. 32-33
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 7-8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	V. 24, pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000218
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Germanò Donatella

BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000407
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40-41, 148
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Coppa C.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000231
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000175
BIBN - V., pp., nn.	p. 86
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Latina C. Tringali S.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000434
BIBN - V., pp., nn.	p. 149
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tobriner Stephen
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000181
BIBN - V., pp., nn.	pp. 94, 114, 135, 242
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
CMPN - Nome	Panuzzo, Iolanda
CMPN - Nome	Gintoli, Roberto

CMPN - Nome	Silluzio, Giuseppe
CMPN - Nome	Ruffino, Paoletta
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia