

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115096
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Trigona di Cannicarao

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo nobile Trigona di Cannicarao

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	Via Cavour, 91, 93P, 95
PVCA	Via Giovanni XXIII, 12
PVCA	Via Gioberti, 9, 11, 13, 15

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	noto
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	430/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	222
<b>CTSP - Proprietari</b>	Augello Giuseppina
<b>CTSP - Proprietari</b>	Trigona Nicola
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	Su strada larga da 5 a 10 metri / su strada larga da 5 a 10 metri / facciata in aderenza / su strada larga fino a 5 metri.
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.071651
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	36.891787
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso del prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	134
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Earth Pro
<b>GPBT - Data</b>	2018/06/12
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Labisi Bernardo
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1747/00/00- 1832/00/00
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	CR000016
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	intero bene
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura barocca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Buona parte della critica farebbe risalire la costruzione del Palazzo ai primi del 1700.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE VW - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** generale**RENN - Notizia** "Palazzo Trigona di Canicarao o Cannicarao... appartiene al ramo dei Trigona di Dainammare nel quale confluì il feudo ed il marchesato di Canicarao "meritali nomine" da donna Girolama La Restia Sedegno e Statella, nel 1666".**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** prima metà**RE VW - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** In un documento datato 16 Aprile 1791, pubblicato da C.G.Canale - L. Cugno, si registra che in tale data "... mastro Aloisio Morello, della fedelissima città di siracusa ed oggi trovasi qui a Noto... spontaneamente si obbliga dinanzi all'Ill. e D. Vincenzo Maria Trigona di questa detta città Marchese Canicarao, di apporre magistralmente in tutte le vetriate di sua casa nuova tanto grandi quanto piccole e in quelle dei portelli di ogni rispettiva finestra si interiore che esteriore, quali si trovano nel quarto nobile, nel quarto medio e nel superiore, tutti i vetri necessari... siccome pure apporre tutti i vetri che

mancassero o che detto illustre Trigona vorrà nuovamente fare apporre nell'altro di lui quarto di casa vecchia, tanto nobile che medio...".

**RENF - Fonte** documento d'archivio

**RENF - Fonte** bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELF - Frazione di secolo** fine

**RELI - Data** 1791/04/16

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** fine

**REVI - Data** 1791/04/16

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** lavori di intaglio

**RENN - Notizia** Il 15 Agosto 1791, come risulta da un documento pubblicato da C.G. Canale - L.Cugno "... Magister Giuseppe Musco e magister Francisco Di Tommaso, insieme si obbligano e promettono all'Ill. e Marchese Don Vincenzo Maria Trigona di fare in casa di detto Marchese tutti li pezzi di cornicione si da parte di tramontana che da parte di mezzogiorno secondo la misura data alli medesimi da Don Bernardo Labisi, Architetto della nuova fabbrica di detto Ill. Marchese e a corrispondenza di come si trovano tutti gli altri pezzi di cornicione antico della casa del suddetto Marchese... cantoni di mina necessari per la formazione di esso cornicione e per le finestre di detta casa nuova".

**RENF - Fonte** bibliografia

**RENF - Fonte** documento d'archivio

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELF - Frazione di secolo** fine

**RELI - Data** 1791/08/15

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** fine

**REVI - Data** 1791/08/15

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** materiale costruttivo

**RENN - Notizia** "... mastro Mariano Bonfanti, mastro Didaco Terranova e mastro Andrea Frasca cittadini di questa ingegnosa città di Noto promettono all'ill.re Marchese di Cannicaro, Don Vincenzo Maria Trigona di consegnare da oggi innanzi, qui in Noto e nella propria casa d'abitazione a di loro proprie spese due mila tufi e più... di buona qualità benvisti all'architetto D. Bernardo Labisi, dovendo essere i tufi

della pittura del Ven. Monastero del SS. Salvatore... della pittura di Turturone...".

**RENF - Fonte**

bibliografia

**RENF - Fonte**

documento d'archivio

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XVIII

**RELF - Frazione di secolo**

fine

**RELI - Data**

1792/01/05

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XVIII

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVI - Data**

1792/01/05

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

ricofigurazione

**RENN - Notizia**

In seguito all'abbassamento del piano stradale "... e quindi una diversa sistemazione dei livelli del piano terra e del cortile interno, nonché dei corpi annessi o su di esso prospiciente, hanno variato anche l'apparato distributivo interno, che fu, tra l'altro in varie riprese adattato alle esigenze diverse della famiglia. Oggi il monumento si presenta certo non come all'epoca della sua ultimazione, anche se presumibilmente non molto difforme, fatta salva la maggiore altezza ottenuta a spese dell'incastro delle fondazioni nel terreno. A varie riprese, come si è già detto, e in relazione al variato numero dei figli, a suddivisioni ed a eredità diverse, gli ambienti interni hanno subito modifiche e adattamenti ai nuovi modi di vivere, ed alle differenti esigenze distributive. Il piano terra, divenuto in seguito rialzato, per esempio, ospitò dapprima ampi magazzini articolati in ambienti comunicanti tra loro, ed in un secondo tempo, tali vani furono tramezzati, sminuzzati in ambienti più piccoli, si ribassarono le volte con controsoffitti in "cannizzo"; si ottenne un piano abitativo ausiliario, sfruttando in parte gli ampi spazi esistenti".

**RENF - Fonte**

documento d'archivio

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

metà

**RELW - Validità**

ca

**RELI - Data**

1840/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

metà

**RE VW - Validità**

ca

**REVI - Data**

1840/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento**

intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	perizia
<b>RENN - Notizia</b>	<p>In seguito ad una perizia effettuata intorno al 1983, si è constatato che l'abbassamento del piano stradale, avvenuto intorno al 1840, ha comportato una sensibile diminuzione dell'incastro delle murature nel terreno "la maggiore altezza ha portato le risultanti delle forze agenti sulle strutture voltate, in qualche zona fuori del nocciolo centrale di inerzia, e verso l'esterno; l'esigenza della nuova sistemazione dei livelli ha portato l'ulteriore conseguenza nella ricerca di una funzionalità diversa, di una pratica di aperture di vani nelle murature difforme da quanto originariamente previsto, col conseguente indebolimento della struttura nel suo complesso, con alcune zone preferenziali in ordine alla loro delicata funzione statica particolare. Nella facciata principale si praticano due aperture, a destra e a sinistra del portale centrale, che hanno la funzione di rendere accessibili dal piano stradale i vani inferiori, ma è altrettanto vero che indeboliscono la struttura muraria. La creazione di una zona abitativa sempre negli ambienti di piano terra (oggi rialzato), con le esigenze di fruibilità degli spazi a misura umana, e tra l'altro anche più riscaldabile in inverno, ha comportato per esempio, l'impianto di controsoffitti, le cui strutture portanti sono state innestate tagliando a forza i conci delle reni degli archi portanti principali dell'intero sistema superiore. L'esigenza di nuovi passaggi, di una diversa distribuzione interna, del recupero di ulteriori ambienti, ai livelli superiori ha comportato altre modifiche tutte negative ai fini della conservazione degli equilibri originari, compromessi dalle fondamenta. E su tali strutture, in particolare, si localizza l'attenzione, nella valutazione dei parametri di portata del terreno e della sua capacità di reazione ai carichi di esercizio che gli sono assegnati".</p>
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1840/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1983/10/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	notifica di vincolo
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Il 16 Giugno 1977 l'Assessore per la Pubblica Istruzione, decreta che: "... il Palazzo e il cortile annesso, sono dichiarati di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi e per gli effetti della legge del 1 giugno 1939 n. 1089 e vengono quindi sottoposti alle prescrizioni di tutela e contenute nella stessa legge".</p>
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto

<b>RELI - Data</b>	1977/06/16
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1977/06/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Con atto di donazione, rogato dal notaio Vincenzo Ciancico di Catania il 5/8/1977, i fratelli Domenico e Silvia Maria Bonaccorsi di Reburdone ereditano dalla madre Modica Giovanna parte dell'immobile.
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1977/08/05
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1977/08/05
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progetto di restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Durante una perizia effettuata dal Genio Civile in data 14 Agosto 1979, è stata constatata l'esistenza di carenze statiche e strutturali alle parti in muratura alle coperture e agli infissi esterni. Pertanto lo stesso Genio Civile di Siracusa "... ha ritenuto doversi provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori, per un importo complessivo di lire 100.000.000, - rifacimento coperture - sistemazione impianto di smaltimento delle acque piovane - spicconamento e rifacimento intonaci fatiscenti - integrazione di pavimenti in lastre di pietra - restauro delle strutture architettoniche in pietra da taglio corrose e pericolose - riprensione, revisione e sostituzione di infissi in legname".
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1979/08/14
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1979/08/14

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

"La Soprintendenza n. 9669 del 22/10/1979 ha diffidato i proprietari a dare inizio entro 20 gg. ai lavori descritti nella perizia del 14/8/1979 del G.C. di SR. Con nota n. 13537 però il Comune di Noto comunicava che i proprietari dell'edificio non avevano dato inizio ai lavori nel termine assegnato dalla citata ordinanza soprintendenziale".

**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1979/10/22**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1979/10/22**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** vendita e mutamento d'uso**RENN - Notizia**

Con atto pubblico notarile di compra-vendita, sottoscritto in Siracusa presso il notaio Giuseppa Zocco, in data 13/3/1980 "... il Signor Rizza Avvocato Ernesto..., che interviene al presente atto per conto e in legale rappresentanza del Comune di Noto... chiamato parte compratrice", acquista "... parte dell'immobile palazzo Trigona-Cannicarao di proprietà esclusiva dei germani Domenico e Silvia Maria Bonaccorsi di Reburdone (che nel presente atto, saranno chiamati "parte venditrice")."La compravendita dell'immobile è stipulata per il prezzo complessivo di L. 530.000.000.(lire cinquecentotrentamiloni) di cui parte e cioè il 95%, pari a lire cinquecentotremilionicinquecentomila (503.500.000), l'avvocato Ernesto Rizza, Sindaco del Comune di Noto, nel nome le paga ai venditori Silvia Maria e Domenico Bonaccorsi ora stesso a mezzo mandato di pagamento di eguale importo, meno L. 300... e la restante somma di L. 26.500.000 (lire ventiseimilionicinquecentomila) lo stesso s'impegna a pagarle nelle forme di legge, ai venditori infra e non oltre il 31/12/1980, e comunque non appena sarò in possesso della somma derivante dal mutuo, che il Comune di Noto dovrà contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della deliberazione sopracitata della Giunta del 29/2/1980"."Dichiarono le parti che l'immobile con le pertinenze, oggetto della presente compravendita, è soggetto alla disciplina normativa della legge 1 giugno 1939, numero 1089 ed è destinato ad uso pubblico e sarà utilizzato quale sede distaccata dell'Istituto Superiore Internazionale di scienze criminali di Siracusa e per altri fini culturali".

**RENF - Fonte** documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX



<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1980/03/13
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1980/03/13
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	vendita descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>In riferimento all'atto così datato, si evince che "La parte venditrice vende, cede e trasferisce... il seguente immobile così come descritto nelle planimetrie... Il palazzo Trigona-Canicarao, sito in Noto, nella Via Cavour ai numeri 91 e 93 e precisamente il fabbricato costituito dalla parte ad ovest dell'androne di ingresso di via Cavour n. 93, con dipendenze varie ad est dello stesso androne sito tra la predetta Via Cavour e la Via Papa Giovanni XXIII, già Via Biancheri confinato, nello insieme, a nord con la predetta via Cavour, ad ovest con la predetta Via Papa Giovanni XXIII a sud con il Palazzo Vescovile e ad est con proprietà di Trigona Nicola; detto immobile si sviluppa verticalmente nei seguenti livelli di piano: Piano cortile: composto di sei locali, di cui oltre ad un altro piccolo locale adibito a forno, due con ingresso dalla Via Papa Giovanni XXIII e i rimanenti con ingresso dal cortile stesso; Piano rialzato, rispetto a Via Cavour e ad ovest dell'androne comune, composto dall'intero piano e terrazza con due accessori, rispettivamente, dall'androne principale e da Via Cavour n. 91; Piano rialzato: rispetto a Via Cavour e ad est dello androne comune, con accesso dallo stesso androne e dal cortile comune e precisamente tutti i locali adibiti a portineria ed amministrazione, confinanti con via Cavour, con cortile comune e con proprietà di Augello Giuseppina; Primo piano: composto di cinque ampi locali, salone, camerini, disimpegni vari e terrazza, con accesso da una veranda in comune e da un vestibolo in comune con la parte est dell'immobile, con ingresso dalla scala principale, posta nell'androne comune; Secondo piano: composto di sei ampi locali con camerini e disimpegni vari, soprastanti l'intero primo piano, la veranda ed il vestibolo comuni, con esclusione del salone; terzo piano composto di tre locali e disimpegni vari, situati all'estremità ovest del complesso e di una terrazza soprastante il corpo centrale di detto complesso (veranda e vestibolo comuni); si accede ai piani suddetti dal primo piano, mediante due scale interne, poste una alla estremità est e l'altra all'estremità ovest. Fanno parte integrante di detto immobile e compresi nella vendita la proprietà esclusiva del cortile interno, di metri quadrati trecentotrenta, distinto nel tipo di frazionamento n. 33 (Mod.8. n. 9272), redatto dal geom. Francesco Genovesi di Siracusa regolarmente approvato dall'U.T.E. di siracusa il 6/3/1980... e la comproprietà del cortile restante in comune con gli altri comproprietari".Invero "l'immobile, oggetto della vendita, viene trasferito.</p>
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto

<b>RELI - Data</b>	1980/03/13
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1980/03/13

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	parte dell'intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprietà e mutamento d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	E' probabile che risalga a tale anno l'acquisizione e ristrutturazione della parte occidentale del Palazzo, da parte del Comune di Noto "... per essere destinata a palazzo dei Congressi e sede distaccata dell'Istituto Superiore di Scienze Criminali di Siracusa".
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1983/00/00

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1983/00/00

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	"Il palazzo si articola in un blocco lievemente segnato da tre elevati maggiori al centro e ai due lati che verso valle si protendono con due salti di quota costituiti da terrazze, una al piano nobile ed una al piano rialzato. Il palazzo si affaccia col prospetto posteriore, su una ampia corte, sulla quale si aprono i vani dei servizi accessori: rimessa delle carrozze, magazzini, depositi, etc. In elevato, il palazzo si affaccia sullo splendido panorama di Noto, verso la cattedrale e l'asse viario principale, in modo che il prospetto principale risulti giustamente essere quello rivolto verso valle. Il salone delle feste, secondo questo, orientamento è infatti sistemato dal lato a valle".
<b>RENF - Fonte</b>	documento d'archivio

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1983/10/00

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1983/10/00

### RE - NOTIZIE STORICHE

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

perizia e progetto di restauro

**RENN - Notizia**

In riferimento allo stato di difetto dell'immobile, accertato tramite perizia ed in relazione con la nuova destinazione d'uso dell'edificio, si implora un "prioritario restauro statico delle strutture portanti e le successive operazioni atte a: testimoniare la qualità degli interventi della progettazione primigenia e in uno con la valorizzazione di quanto esiste adattare distribuitivamente il palazzo di nuovo ruolo che viene chiamato ad assolvere". Il restauro, di cui si fa menzione, è mirato ad un recupero per fruizione turistica. La prima proposta di volere adattare l'edificio ad Istituto di Scienze Criminologiche, non risulta però essere stata abrogata.

**RENF - Fonte**

documento d'archivio

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**RELI - Data**

1983/10/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**REVI - Data**

1983/10/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

progetto di restauro e mutamento d'uso

**RENN - Notizia**

"Negli Atti preparatori alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 497 del 18/7/1986: Richiesta di intervento Unesco", si implora un pronto intervento di restauro del Palazzo "... per la metà di proprietà pubblica riuso per palazzo dei congressi: Acquisizione totale con piano nobile, museo, residenza nobiliare; altri locali per servizi e residenze per congressisti".

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**RELI - Data**

1986/07/18

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**REVI - Data**

1986/07/18

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. rialzato, p.1, p.2, p.3
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo articolato su quote differenziate
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio mostra una volumetria prismatica regolare, alla quale si attestano i volumi minori delle ali. L'organizzazione dello spazio si articola attorno all'androne del piano terreno, che introduce lo spazio esterno del giardino delimitato dalle due ali, e consente l'accesso allo scalone. Quest'ultimo immette nel vestibolo del piano nobile, attestato sul retro del palazzo e con affaccio diretto sulla vallata, che distribuisce i diversi ambienti. Un percorso secondario conduce al piano attico, ricavato nei sottotetti dell'edificio. La posizione simmetrica dell'androne al piano terra e del vestibolo al piano nobile, ha permesso il funzionamento indipendente delle due distinte parti dell'edificio, attestate da un lato e dall'altro rispetto all'asse trasversale del palazzo. La struttura verticale si compone di una maglia muraria regolare di muri portanti, realizzati con muratura a sacco ammortata agli angoli; mentre pilastri in conci squadrati di calcarenite si alternano alla muratura al piano rialzato. Il sistema degli orizzontamenti si configura invece con volte reali al piano terra e solai piani ai piani superiori.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>ISST - Tipo</b>	contrafforte
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	prospetto sud lato ovest
<b>ISST - Tipo</b>	contrafforte
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	lato Ovest e corpo centrale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	seminterrato
<b>PNTS - Schema</b>	schema ad L
<b>PNTF - Forma</b>	regolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano rialzato
<b>PNTS - Schema</b>	schema ad U
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare con ali
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scalone
<b>PNTE - Dati icnografici</b>	

<b>significativi</b>	vani
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	terrazza
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano nobile
<b>PNTS - Schema</b>	schema ad U
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare con ali
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vani
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	balconi
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	terrazze
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano attico
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vani
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	balconi
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	terrazza
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	I terreni sui quali poggia il monumento in oggetto sono dati da uno strato calcarenitico sabbioso
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** prospetto Sud**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a sacco**SVCM - Materiali** calcare**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** muri perimetrali**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a sacco**SVCM - Materiali** calcare**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** piano rialzato angolo Ovest**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** lunettata**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** piano rialzato ala Ovest e piano rialzato lato interno parte Ovest**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** piano rialzato lato interno parte Est**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio con pseudovolta**SOFF - Forma** a padiglione**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** pseudovolta**SOEC - Tecnica costruttiva** intelaiatura lignea**SOES - Specificazioni tecniche** incannucciata

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	piano terra androne
------------------	---------------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	tra archi
-----------------------------------	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	scalone
------------------	---------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	piano nobile vestibolo
------------------	------------------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
--------------	------------

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	piano nobile parte Ovest
------------------	--------------------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto con pseudovolta
---------------	--------------------------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	soffitto con pseudovolta
--------------------	--------------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
----------------------------	------------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	piano attico lato esterno centro
------------------	----------------------------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
-----------------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piano attico lato esterno estremità Ovest
-------------------------	---

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	pseudovolta
----------------------	-------------

<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
---------------------	--------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
-----------------------------------	---------------------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	incannucciata
---------------------------------------	---------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo centrale e ala Ovest
-------------------------	----------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a terrazzo
----------------------	------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	praticabile
--	-------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	su volte
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	copertura parziale
---------------------------	--------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	mattonelle
--------------------	------------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
---------------------------------------	--------------

<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
-------------------------	-------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo angolo Ovest
-------------------------	--------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
---------------------	-------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
--	---------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------



**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo lato interno parte Ovest
-------------------------	--------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
---------------------	---------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo lato esterno parte Ovest
-------------------------	--------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
---------------------	-------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmi diversi
--	-----------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scalone
----------------------	---------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare all'androne parte Ovest lato interno
----------------------------	---

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe perpendicolari
----------------------------------	----------------------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	su muri
--------------------	---------

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra calcarea
-------------------------	-----------------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente al fronte Est dell'androne
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scaletta
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parallele al prospetto Sud simmetricamente disposte rispetto all'androne
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parte Est perpendicolare all'androne
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	estremità Ovest lato esterno al centro
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura

<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
-------------------------	----------------

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parte Ovest lato Ovest attestata ad un angolo
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica con svolgimento a C

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parte Ovest lato interno parzialmente addossata alla parete Sud
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra calcarea

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolo Ovest parzialmente addossata alla parete Ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe perpendicolari

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SCSM - Materiali</b>	gradini rivestiti con marmo

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1

<b>SCLL - Collocazione</b>	parte Ovest lato interno addossata al muro del corpo centrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano rialzato corpo e ala Ovest
<b>PVMG - Genere</b>	in battuto
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano rialzato parte Est lato esterno e vestibolo
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano rialzato parte Est lato interno
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano nobile corpo lato Ovest e angolo Ovest
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano terra androne
<b>PVMG - Genere</b>	basolato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano attico corpo lato esterno parte Ovest
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano attico angolo Ovest
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi floreali
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale finestrone centrale ai lati
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con inserti fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sottostante la trabeazione

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	peduccio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con spirali ed inserti floreali e fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale finestrone centrale fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fregio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo fogliato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale secondo ordine finestrone
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale finestrone centrale cantonale Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aquila
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cartiglio su mensola
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud timpani partiti estremi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scanalato su piedistallo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a rilievo
<b>DECM - Materiali</b>	terracotta
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud piano attico

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su piedistallo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a rilievo
<b>DECM - Materiali</b>	terracotta
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest terzo livello finestrone ai lati
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo frappato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale terzo livello finestroni sormontati da timpano curvo
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo figurato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	contornato da motivi fogliati e posto tra ghirlande
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest terzo livello mensoloni balconi estremi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta doppia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettivate da motivi fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale terzo livello mensoloni balconi ai lati
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettivate da motivi floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale partiti estremi piano attico
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di raccordo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo floreale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivi fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con ghirlande
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile capitelli partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivi geometrico-floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	raccordati da festoni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud e prospetto est secondo livello partiti estremi agli angoli
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fogliato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con ghirlanda centrale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest terzo livello parapetto terrazze est ed ovest agli angoli e al centro

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fogliato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su peducci
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest secondo livello parapetto terrazze Est ed Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	profilatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi ottagonali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud, prospetto Est, prospetto Ovest terzo livello parapetto terrazze Est ed Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	profilatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud terzo livello frontoni portefinestre partiti estremi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scanalata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est terzo livello frontoni finestrone
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scanalata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite



**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud secondo livello portefinestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	stilizzata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud terzo livello mensoloni
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta doppia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud terzo livello fascia muraria sottostante la trabeazione
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	peduccio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est secondo livello mensole balconi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivi fogliati
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est terzo livello incorniciatura finestroni
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	festoni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est primo livello sottostante le alette delle aperture
--------------------------	--

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scanalata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	piano nobile vestibolo chiave dell'arco dello scalone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo antropomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	piano nobile vestibolo portale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arricchita da fogliame
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	vestibolo portale incorniciatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivi vegetali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpita
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	piano nobile sala centrale, piano nobile salone di rappresentanza, piano nobile sala lato esterno parte Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a fresco
<b>DECM - Materiali</b>	tempera policroma

### **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale terzo livello finestrone centrale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	stemma nobiliare

<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale secondo livello lato Est
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	L'UNION 1828
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	ferro
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale terzo livello estremità Ovest
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	stemma nobiliare
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	piano nobile sala porta d'ingresso
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	stemma nobiliare
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Est piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Rotazione verso l'esterno. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La parte estrema del prospetto est su cui si eleva il piano attico è interessata da una rotazione verso l'esterno. Il dissesto è imputabile ad un cedimento fondale dovuto ad una scadente capacità portante del terreno di fondazione. Inoltre, il dissesto si è manifestato con una fessurazione che dal cornicione superiore si estende in basso per una lunghezza di 2.00 m e con l'abbassamento del concio di chiave dell'apertura del piano rialzato.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione presenta un andamento medio verticale con predilezione delle regioni di minore resistenza. Il dissesto è dovuto probabilmente al fatto che le fondazioni sono state impostate a quote diverse su un terreno avente una scadente capacità portante. L'azione sismica del 13/12/90 ha ulteriormente progredito la manifestazione fessurativa.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale basamento piano terra

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Decoesionamento, efflorescenze, microrganismi, vegetazioni. Umidità di risalita capillare, cristallizzazione di sali solubili, depositi organici. n seguito all'abbassamento della sede stradale per un'altezza media di circa 2.00 eseguito nell'800, le fondazioni e il sedime furono ricoperte da lastre calcarenitiche le quali sono soggette a ricevere l'umidità trasmessa dal terreno di appoggio. Tale rivestimento sembra essere giustapposto senza la presenza di un'intercapedine drenante. L'esposizione del prospetto a nord, le caratteristiche granulometriche sabbioso-limoso del sedime e la presenza di falde libere o la perdita da sistemi idrici causa il perenne stato di umidità.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Est

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Efflorescenze, microrganismi, vegetazioni, depositi superficiali. Umidità, cristallizzazione di sali solubili, accumulo di materiali pulverulenti.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Ovest

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Decoesionamento, microrganismi, vegetazioni, depositi superficiali. Umidità, accumulo di materiali pulverulenti.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale estremità Ovest parte basale

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale estremità Ovest parte sommitale

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Decoesionamento e distacco. Umidità di infiltrazione.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Est

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento e microrganismi causati da umidità.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale piano terra portale principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento, microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità di risalita capillare, accumulo di materiali pulverulenti per adesione. L'arco di imposta del portale è stato ribassato di circa 1.00 m in seguito al riassetto della sede stradale. La chiusura del soprastante arco è stata attuata con conci calcarenitici. Per mascherare tale operazione era stato messo in opera un sottile rivestimento di intonaco in parte distaccatosi.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale secondo piano quinto finestrone da sinistra
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi e depositi superficiali. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Ovest piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Est piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi, depositi superficiali, vegetazioni. Umidità e accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Est piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi, decoesionamento. Umidità, accumulo di materiali pulverulenti per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato Ovest piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni</b>	Microrganismi, decoesionamento. Umidità, accumulo di materiali

<b>specifiche</b>	pulverulenti per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	propetto Est basamento
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento, erosione. Umidità di risalita capillare e azione del vento. Alla base del cantonale il sedime di fondazione e le fondazioni non rivestite da un paramento calcarenitico, in seguito all'abbassamento stradale, sono soggette all'erosione per ruscellamento dell'acqua piovana, quindi allo scalzamento alla base.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione. Il distacco di intonaco è in parte imputabile all'umidità di risalita capillare per la porzione basale, mentre il restante è legato a infiltrazione d'acqua dovute a pluviali e grondaie rotte o malfunzionanti.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento, efflorescenze, depositi superficiali. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Ovest basamento
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento, efflorescenze, erosione. Umidità di risalita capillare. Il paramento calcarenitico alla base è soggetto ad erosione per ruscellamento dell'acqua piovana che defluisce per l'elevata pendenza (35 %) dalla via Cavour verso sud, procurando uno scalzamento alla base del cantonale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	androne prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di intonaco per umidità di risalita capillare.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Est piano terra e primo piano
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento, distacco e macchie di metalli. Umidità di risalita capillare e umidità di infiltrazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Est piano terra e primo piano
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento e alveolizzazione. Umidità di risalita capillare, umidità di infiltrazione, azione del vento.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud secondo piano arcata
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Decoesionamento e alveolizzazione. Umidità di infiltrazione, azione del vento, dilavamento.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Ovest piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi e depositi superficiali. Umidità e accumulo di materiale pulverulento per adesione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Est piano attico
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Microrganismi, decoesionamento, distacco. Umidità di infiltrazione e azione del vento.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ala Ovest prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di intonaco e decoesionamento. Umidità di risalita capillare.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	ala Est prospetto Est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di intonaco e decoesione. Umidità di risalita capillare.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	vestibolo secondo piano intradosso volta
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di intonaco e decoesione. Umidità di infiltrazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo lato Ovest secondo piano salone di rappresentanza intradosso pseudovolta
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di pittura e fessurazione. Umidità di infiltrazione, aumento di volume del gesso.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo lato Ovest piano attico intradosso volta
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di stucchi e fessurazione. Umidità di infiltrazione e sollecitazioni dinamiche di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo secondo piano intradosso volta
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di stucchi, distacco di pitture. Umidità di infiltrazione, umidità di condensazione.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Ovest
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Spicconatura dell'intonaco esterno e rifacimento con malta cementizia bastarda non ancora rifinita con lo strato di fino.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto Sud lato Ovest
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Consolidamento. Creazione di una paratia antiradice nel cortile del palazzo ad una distanza media di 2.50 m dalle strutture verticali. Tale paratia si estende dal piano calpestio in profondità per circa 5.00 m e per la messa in opera sono state effettuate delle perforazioni secanti di piccolo diametro a distruzione di nucleo. La paratia è stata realizzata con getto di calcestruzzo contenuto in due lastre di lamiera grecata e armato con rete elettrosaldata. I lavori su indicati sono attualmente in fase di esecuzione.



**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest coperture

**RSTT - Tipo di intervento**

Sostituzione della piccola, grande orditura e del tavolato in legname di abete.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano orizzontamenti

**RSTT - Tipo di intervento**

Rimozione delle preesistenti volte in canne e gesso e rigenerazione delle volte reali con sarcitura dei conci con malta di cemento bianco e successivo tracciamento di linee con tempera sanguigna lungo i giunti.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano strutture verticali

**RSTT - Tipo di intervento**

Rimozione dei tramezzi realizzati in epoca successiva alla costruzione del palazzo per la suddivisione dei vari ambienti.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest primo piano strutture verticali

**RSTT - Tipo di intervento**

Consolidamento di tutte le strutture verticali della parte ovest del palazzo con micropali armati del diametro di 100 mm.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo e ala lato Ovest piano terra e primo piano intonaci

**RSTT - Tipo di intervento**

Spicconatura dell'intonaco preesistente e rifacimento con malta bastarda rifinita con strato fino liscio a frattazzo.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

angolo Ovest piano terra fondazioni

**RSTT - Tipo di intervento**

Consolidamento delle fondazioni con micropali armati del diametro di 100 mm ad interasse di circa 50 cm.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo lato Ovest scale

**RSTT - Tipo di intervento**

Rifacimento parziale della scala fino al secondo piano con sostituzione dei gradini calcarenitici.

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

corpo e ala Ovest impianti tecnici

**RSTT - Tipo di intervento**

Rifacimento ex novo dell'impianto elettrico e dei punti luce delle sale; installazione di una sala di registrazione nel salone di rappresentanza; installazione dell'impianto di condizionamento d'aria per l'intera parte in oggetto; installazione di microfoni con relativo impianto di amplificazione e di telecamere a circuito chiuso.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

piano seminterrato

<b>USAD - Uso</b>	magazzini
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano rialzato lato Est
<b>USAD - Uso</b>	non utilizzato
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano rialzato lato Ovest
<b>USAD - Uso</b>	non utilizzato
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano nobile lato Est
<b>USAD - Uso</b>	residenza
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano nobile lato Ovest
<b>USAD - Uso</b>	Sede Istituto Internazionale di Criminologia
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano attico lato Est
<b>USAD - Uso</b>	residenza
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano attico lato Ovest
<b>USAD - Uso</b>	non utilizzato
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano seminterrato
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	magazzini
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano nobile
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	residenza
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano attico
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	residenza
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	detenzione mista pubblica/privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Noto
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Augello Giuseppina
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Trigona Nicola
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_200
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_204
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - attico - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_205
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - piano terra - portale principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_211
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - secondo piano - nono finestrone da sinistra
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_215
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato ovest - attico - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_216
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - attico - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_217
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato est - attico - particolare

<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_220
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - secondo piano - quinto finestrone da sinistra - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_223
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato ovest - secondo piano - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_230
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto sud - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_267

<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo lato ovest - secondo piano - salone di rappresentanza
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_280
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo - attico - intradosso volta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_281
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo lato ovest - attico - intradosso volta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_284
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo - secondo piano - sala - intradosso volta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_288

<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato ovest - secondo piano - cantonale - stemma
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	Pianta a quota 4.00 mt
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_100
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	Sezione trasversale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_108
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto principale - carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_109
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_110
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	Sezione litostratigrafica schematica
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115096_111
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
<b>FNTD - Data</b>	1791/04/16
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Noto Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	vol. 8361, fol. 349
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
<b>FNTD - Data</b>	1791/08/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Noto Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	vol. 8361, fol. 527
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atti Notaio Nicolò Astuto junior
<b>FNTD - Data</b>	1792/01/05
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Noto Archivio di Stato
<b>FNTS - Posizione</b>	vol. 8373, fol. 721
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Decreto Amministrativo
<b>FNTD - Data</b>	1977/06/16
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-17-1, Cartella n. 3
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A4



**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Perizia del Genio Civile
<b>FNTD - Data</b>	1979/08/84
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-17-1, Cartella n. 3
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A5

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atto di compravendita del Palazzo Trigona-Canicarao.
<b>FNTD - Data</b>	1980/03/13
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Catasto dei Fabbricati Registro delle Partite.
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A6

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Progetto di Restauro. Relazione Storico-Critica Allegata alla Pratica edilizia n. 70/84 del Comune
<b>FNTD - Data</b>	1983/10/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Catasto dei Fabbricati Registro delle Partite.
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1150960A7

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Arezzo Prado Vincenzo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1862
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000178
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 171

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Giammanco G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1881
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000430
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 181-182

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mauceri Luigi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1910
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000424

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Gangi Gaetano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1964

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000431
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 48
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	figg. 131-132
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1693
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000102
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 175
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1971
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000402
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 98
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Di Blasi Luigi, Genovesi Francesco
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1972
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000403
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 26
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lena V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000191
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 68-70
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Balsamo Francesco
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000192
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 59-60
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Canale, Cleofe Giovanni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000420
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 180-182; 297-298
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Santocono Russo G.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000432
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 5
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Passarello Gaetano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000421
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 84
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Barbano M. S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000215
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19, pp. 681-688
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F. Vezzani L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000433
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19, pp. 495-500
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fianchino Corrado
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1979
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000426
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 32-33
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	fig. 7-8
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000216
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 24, pp. 367-386
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000218
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Germanò Donatella

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000407
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 40-41, 148
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Coppa C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000231
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000221
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fianchino Corrado
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000175
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 86
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Latina C. Tringali S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000434
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 149
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Tobriner Stephen
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000181
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 94, 114, 135, 242
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1990
<b>CMPN - Nome</b>	Stampigi, Salvatore
<b>CMPN - Nome</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>CMPN - Nome</b>	Panuzzo, Iolanda
<b>CMPN - Nome</b>	Gintoli, Roberto

<b>CMPN - Nome</b>	Silluzio, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Ruffino, Paoletta
<b>CMPN - Nome</b>	Tiralongo, Paolo
<b>CMPN - Nome</b>	Pappalardo, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Ciurcina, Giuseppina
<b>CMPN - Nome</b>	Cavarra, Benedetta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia