

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00167482

ESC - Ente schedatore S285

ECP - Ente competente S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Maria Santissima Addolorata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia RC

PVCC - Comune	Seminara
PVCL - Località	Barritteri
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Seminara
CTSF - Foglio/Data	25/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia Maria SS. Addolorata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.849901
GPDPY - Coordinata Y	38.329636
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4549503) www.googlemaps.it
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ing. Storchi
AUTA - Dati anagrafici	-
AUTH - Sigla per citazione	S285A168
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze calabresi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La prima chiesa venne distrutta dal terremoto del 1908 la vecchia chiesa parrocchiale, venne provvisoriamente eretta una chiesa baraccata. Solo dopo il 1913, fu avviata la costruzione di quella attuale, su progetto dell'ing. Storchi.
RENF - Fonte	BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1913

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	cemento armato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	archi
SVCM - Materiali	cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFP - Caratteristiche	piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	pannelli in perlinato
-----------------------------------	-----------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECT - Tipo	timpano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECT - Tipo	oculo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	2019
RSTF - Data fine	2020
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento dell'intonaco esterno
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento dell'intonaco e ritinteggiatura delle pareti

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia Maria Santissima Addolorata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	2012/07/05

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Spanò, Lucia
FTAD - Data	2020/07/23
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167482
FTAT - Note	prospetto principale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	f.s.
DRAC - Collocazione	www.formaps.it
DRAN - Codice	

identificativo	CAT_1800167482
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2012/07/05
FNTN - Nome archivio	SABAP RC VV
FNTS - Posizione	Archivio Vincoli Monumentali
FNTI - Codice identificativo	DOC_1800167470
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2012/11/06
FNTN - Nome archivio	SABAP RC VV
FNTS - Posizione	Archivio Vincoli Monumentali
FNTI - Codice identificativo	DOC_1800167482_02
BIL - Citazione completa	Chiesa di Maria Santissima Addolorata https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculito/edificio/17128/Chiesa+di+Maria+Santissima+Addolorata
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Spanò, Lucia
RSR - Referente scientifico	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Cicero, Rita