

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115098
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rettoriale
OGTN - Denominazione	chiesa dello Spirito Santo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	chiesa parrocchiale dello Spirito Santo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Zanardelli
PVCA	Via Ducezio, 121
PVCA	Vico Carlo Pisacane

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	430/ 1912
CTSN - Particelle	D
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Su strada larga da 5 a 10 metri / Facciata in aderenza / Su strada larga fino a 5 metri / Su strada larga da 5 a 10 metri.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.072114
GPDPY - Coordinata Y	36.889745
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	109
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto edificazione
RENN - Notizia	"La chiesa fu, a detta di V.Amico, ricostruita dopo il terremoto del 1693 nel nuovo sito in cui sorse la nuova città di Noto".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	Da un documento, datato Settembre 1695, si evince che erano state stanziolate delle somme "... per riparare le chiese distrutte dall'ultimo terremoto nelli Vescovati". Tra le dette Chiese figura quella dello Spirito Santo, alla quale era stata destinata la somma di duecento onze".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1695/09/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1695/09/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La data "1710" incisa nel concio di Chiave del portale principale della Chiesa, lascia presumere che si riferisca all'anno di completamento della stessa.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1710/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1710/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi

RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Un documento concernente un inventario, redatto in data 1 Dicembre 1852, rinvenuto dal catalogatore, contempla un cospicuo numero di arredi sacri e argenterie, custoditi negli armadi della Sacrestia della Chiesa, di cui oggi però si ignora l'esistenza.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1852/12/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1852/12/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	In un documento, rintracciato dal catalogatore, recante la data 25 giugno 1853, si legge: "... essendosi per ordine di questo Ill.mo Monsignor Vescovo D. Giovanni Naselli, sotto il giorno 25 giugno corrente anno visitata la venerabile Chiesa Parrocchiale del Santo Spirito, si è dal Convisitatore V. Cantore D. Giuseppe Hernandez ritenuto che la detta Chiesa abbisogna come cose urgentissime a farsi cioè: due tetti nuovi nella Sagrestia, ripari nella Cappella del Divinissimo, ripararsi la volta crollata nell'altar Maggiore, Acconci generali di fabbrica in tutta la Chiesa, Sagrestia, Campanile, ed altro...".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1853/06/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1853/06/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	ricollocazione
RENN - Notizia	"A 27 Novembre 1860 veniva altra volta rimessa al proprio campanile la campana piccola della chiesa dello Spirito Santo scesa a 30 Luglio 1860".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1860/07/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1860/11/27

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto e chiusura al culto
RENN - Notizia	Per i danni provocati dalla forte scossa di terremoto dell'8 Febbraio 1861, la chiesa inagibile, viene chiusa al culto già dal dicembre dello stesso anno e come si ricava da un documento, tale resterà fino al 1868, poiché non si portarono a termine quei lavori, già iniziati di riconfigurazione della stessa "... per la mala amministrazione tenuta dai rettori di seguito eletti".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1861/02/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1868/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	A detta di G. Giammanco, nel Novembre del 1861 "... la Chiesa dello Spirito Santo di Noto veniva riformata tanto nella prospettiva come veniva in tutto il campanile, e propriamente sulla porta grande di essa Chiesa quanto nello interno. Togliendovici il tetto di legname con formarvisi il soffitto a volta e tutti altri abbellimenti interni".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1861/11/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1861/11/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riapertura al culto
RENN - Notizia	"A 25 Luglio 1869 dopo 8 anni riaprivasi la Chiesa parrocchiale del Santo Spirito, ove il divinissimo di essa chiesa, già trasportato nelli primi di dicembre del 1861 nella Chiesa dell'Abbazia dell'Itria, veniva processionalmente restituito, dai confrati, chierici e cappellani con tutta solennità e devozione".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1869/07/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1869/07/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	A detta di S. Guastella, la Chiesa già dal 1921 diventa sede dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo e succursale della Parrocchia di S. Francesco all'Immacolata, e non più della Cattedrale così come lo era stata fino a tale anno.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1921/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1921/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	pavimenti
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Come ricorda una lapide apposta sul pavimento nel lato nord-ovest dell'aula, risale a questa data il rifacimento del pavimento della Chiesa a spese di Cacopardo Salvatore.
RENF - Fonte	iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/02/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/02/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene e arredi
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	Nel bilancio preventivo dell'O.P. figurano delle somme stanziare, per il triennio 1935-1937, per alcune riparazioni, riguardanti sia gli arredi sacri che il fabbricato stesso della Chiesa. La somma prevista complessiva per tali lavori è di lire due milioni, di cui lire cinquecento per gli arredi sacri e di lire un milione e cinquecento per il fabbricato.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1935/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1937/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	Nel 1949, si dà notizia di alcuni lavori di riparazione da effettuare nella chiesa con spesa preventiva di lire un milione a base d'appalto, con decreto del 17 giugno 1949 del Provveditore alle OO.PP. di Palermo. I lavori saranno eseguiti a cura del Genio Civile.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1949/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1949/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	restauro
	A detta del Parroco della Chiesa, intorno agli anni settanta, furono rifatte le coperture della sacrestia e del locale di servizio. Quest'ultima,

RENN - Notizia	però fu realizzata in maniera precaria essendo questo locale uno spazio originariamente scoperto.
RENF - Fonte	comunicazione orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1970/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	altari
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione
RENN - Notizia	A detta del parroco della Chiesa, in questa data, furono smontati i quattro altari laterali. Però mentre dei due in legno, originariamente più vicini all'ingresso non si conosce l'attuale collocazione, i due in marmo policromo intarsiato sono stati accostati, allo scopo di ricavarne un unico altare collocato all'ingresso dell'abside.
RENF - Fonte	comunicazione orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1970/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	perizia e gara d'appalto
RENN - Notizia	Da una relazione, rinvenuta dal catalogatore presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, datata 6 dicembre 1989, riguardante una gara d'appalto che ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di restauro e consolidamento della Chiesa, emerge che la suddetta necessita dei seguenti lavori: "Formazione del vespaio; rifacimento dei pavimenti; revisione delle coperture; rifacimento degli intonaci; restauro di elementi lapidei; rifacimento degli stucchi interni". L'importo Complessivo a base d'asta dell'appalto ammonta presuntivamente a lire A85.000.000 mentre l'importo totale del progetto è di lire A50.000.000. Dalla medesima relazione si ricava inoltre che: "la consegna dei suddetti lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo, e il termine utile per dare l'opera ultimata è stato stabilito in mesi otto naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna come sopra determinata".

RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1989/12/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1989/12/06
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Lo spazio rettangolare unico della navata a cui si accede direttamente dalla strada è scandito longitudinalmente dalle paraste laterali. Alle scansioni corrispondono sul lato nord muri di spina che individuano tre ambienti laterali. Quello centrale di forma quadrata con angoli smussati si apre con un varco di dimensioni del lato del quadrato, direttamente sulla navata e costituisce l'unica cappella laterale, mentre gli altri, due di forma quadrangolare, sono adibiti rispettivamente a sacrestia e a locale di servizio. Contiguo a quest'ultimo e addossato alla facciata è un vano scala rettangolare. La navata è conclusa da un'abside ottagonale la cui forma è leggibile anche dal profilo esterno poligonale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside ottagonale
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno lapideo
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	lato ovest
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiali su quote non uniformi

FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	conci calcarenitici
FNSM - Materiali	pietrame di varia natura
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame irregolare con malta di sabbia di cava
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	a direttrice policentrica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo spezzato

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	locali annessi
-------------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi diversi

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	eternit

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cella campanaria
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

--	--

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	eternit
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al prospetto laterale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di sicurezza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su volte rampanti
SCSM - Materiali	pietra calcarea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata e abside
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a scacchi bicromo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	locale di servizio e scala
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	uniforme
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrico floreali policromi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	sommità del portale principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vasi
DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzotondo
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata parete Nord
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo con disegni floreali
DECM - Materiali	a fresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentazione simbolica
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside sommità colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volute
DECQ - Qualificazione del tipo	di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside paraste e falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzo tondo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside paraste e parete
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	pavimento aula lato Nord-Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M. PERCHÉ RICORDINO I FEDELI/ LA PIA SIGNORA GIOVANNINA CIULLA E CON PREGHIERE/ NE SUFFRAGHINO L'ANIMA ELETTA/ LO SPOSO CACOPARDO SALVATORE/ A PROPRIE SPESE/ RIFECE IL PAVIMENTO DI QUESTA CHIESA NEL FEBBRAIO 1928.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cappella sinistra sopra l'altare
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma religioso
LSII - Trascrizione testo	Lo stemma appartiene all'arciconfraternita dello Spirito Santo.
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	legno su stucco

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	sacrestia copertura
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Inflessione dell'orditura principale per dimensionamento non adeguato delle travi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coro muratura lato Nord
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di intonaco per umidità da infiltrazione. L'infiltrazione d'acqua piovana dalla copertura e dalla finestra ha causato il rigonfiamento e la conseguente fessurazione dell'intonaco costituito da calce e gesso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coro muratura lato sud
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di intonaco da umidità da infiltrazione. L'infiltrazione d'acqua piovana dalla copertura e dalla finestra ha causato il rigonfiamento e la conseguente fessurazione dell'intonaco costituito da calce e gesso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	prospetto principale basamento piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità, efflorescenze e decoesione di intonaci e materiali lapidei per umidità di risalita. L'elevata porosità dei travertini a contatto con la struttura verticale facilita infiltrazione d'acqua dovute probabilmente a perdita degli impianti idrici e fognari e occasionalmente all'innalzamento del livello di falde libere sospese. L'umidità raggiunge a nord del portale un'altezza di circa 2.50-3.00 m, mentre a sud del portale è di circa 2.00 m. L'umidità innesca una serie di processi disgregativi del materiale con vistose efflorescenze. L'umidità di risalita ha decoesionato l'intonaco recentemente ripristinato per un'altezza di circa m 3.50
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Deposito superficiale. Accumulo di materiale pulverulento e carbonioso e ossidazione dei conci.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale trabeazione
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco. Umidità discendente e di risalita. L'assenza di grondaie e pluviali determina un esteso dilavamento sull'intera superficie creando l'habitat ideale per muffe e licheni e favorendo il processo di decoesione e conseguente distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Sud-Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco. Umidità discendente e di risalita. L'assenza di grondaie e pluviali crea un intenso dilavamento con un'umidità persistente. L'umidità di risalita raggiunge quota 2.50 m.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco. Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	proposte Nord- Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco. Umidità discendente e di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, dilavamento e distacco di intonaco. Umidità discendente e di risalita. Le grondaie in coppi di laterizio alterate e lesionate sembrano malfunzionanti e insufficienti a smaltire le acque meteoriche favorendo l'infiltrazione nella muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe e licheni, decoesione. Umidità discendente e di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula basamento perimetrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco e decoesione. Umidità di risalita. Il distacco è spinto sino alla muratura a contatto col pavimento con un processo di rigonfiamento che raggiunge un'altezza di circa m 3.00. L'intonaco è costituito da una malta di calce e gesso (lo strato di fino) che in prossimità delle paraste raggiunge lo spessore di circa 10 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco e decoesione. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula sommità perimetrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento. Umidità discendente dalle coperture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside sommità perimetrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento. Umidità discendente dalle coperture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cappella volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità, decoesionamento e distacco. Umidità discendente dalle coperture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cappella paramenti interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco e decoesionamento. Umidità discendente e di risalita. Il decoesionamento e il distacco di intonaco raggiunge la muratura ed è esteso ad una vastissima superficie. La causa sembra essere una copiosa umidità da infiltrazione sia dalle coperture sia dal muro nord. La persistente umidità è favorita dall'esposizione a nord del paramento murario.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Rigonfiamento. Umidità di risalita. Il vistoso rigonfiamento del pavimento è localizzato in quattro zone: a SE, a NE, a SW e a NW. Tale sollevamento è imputabile all'umidità di risalita che procura un aumento di volume della malta di allettamento delle piastrelle probabilmente costituita in parte da gesso.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sacrestia copertura
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. E' stata rimossa la preesistente copertura che versava in condizioni precarie ed è stata sostituita con una nuova struttura costituita da un orditura in legname di abete, da un tavolato in legname di abete e da un tegolato costituito da coppi alla siciliana.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	locale di servizio copertura
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	E' stata rimossa la vecchia copertura che versava in condizione precaria ed è stata sostituita con una nuova struttura costituita da un orditura in legname di abete, da un tavolato in legname di abete e da un tegolato realizzato in coppi alla siciliana.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	locale di servizio
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Impianti tecnici. Il locale preesistente costituiva un cortile attiguo alla chiesa. Successivamente è stata realizzata la copertura e sono stati installati i sanitari
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rimozione. Sono stati rimossi i due altari in legno prospicienti l'ingresso principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rimozione. I due altari laterali prospicienti l'abside realizzati in marmo policromo intarsiato sono stati rimossi dalla preesistente ubicazione e collocati l'uno accanto all'altro specularmente in un unico altare all'ingresso del presbiterio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	scale
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento della scala mediante getto di malta cementizia su casseformi in legno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	storico
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa dello Spirito Santo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_207
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_218
FTAT - Note	interno - prospetto est - abside - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_226
FTAT - Note	interno - aula - cappella - pavimento - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115098_230
FTAT - Note	interno - aula - cappella - altare
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 2.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_10
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 2.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 2.00 mt quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2

DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione litostratigrafica schematica
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115098_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2

DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inventario degli argenti annessi ed arredi sacri della Chie
FNTD - Data	1852/12/01
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Francesco
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150980A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inventario dei lavori da farsi nella Chiesa dello Spirito So
FNTD - Data	1853/06/25
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Francesco
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150980A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Prefettura Serie Culti
FNTD - Data	1937-1938
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Categ. 10, pacco 88, elenco 32, fasc. 884, n. d'ordine 32
FNTI - Codice identificativo	CA1150980A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Prefettura Serie Culti
FNTD - Data	1949/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Categ. 10, pacco 88, elenco 32, n. d'ordine 3811, fasc. 891
FNTI - Codice identificativo	CA1150980A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro
FNTD - Data	1989/12/06
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-25-3
FNTI - Codice identificativo	CA1150980A5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pirri Rocco
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000149
BIBN - V., pp., nn.	p. 23

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Emanuele e Gaetani
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000423
BIBN - V., pp., nn.	vol. 1, p. 63

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Russo Ferruggia Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1838
BIBH - Sigla per citazione	CB000179
BIBN - V., pp., nn.	p. 90

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	CB000001
BIBN - V., pp., nn.	p. 217

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Arezzo Prado Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	CB000178
BIBN - V., pp., nn.	pp. 126, 163

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giammanco G.
BIBD - Anno di edizione	1881
BIBH - Sigla per citazione	CB000430
BIBN - V., pp., nn.	pp. 181, 192

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tafaro C.
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	CB000418
BIBN - V., pp., nn.	p. 75

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Guastella S.
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	CB000412
BIBN - V., pp., nn.	p. 31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Caracciolo Edoardo
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	CB000413
BIBN - V., pp., nn.	pp. 42-43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	vol. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F. Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000433
BIBN - V., pp., nn.	vol. 19, pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000177
BIBN - V., pp., nn.	pp. 51; 87
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 7, p. 119
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	vol. 24, pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina, Grasso Mario, Lentini Fabio
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000422
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dufour Liliane, Raymond H.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000196
BIBN - V., pp., nn.	p. 83
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Furnari, Angela
CMPN - Nome	Grifo, Donatella
CMPN - Nome	Mercorillo, Raffaele
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Ruffino, Paoletta
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia