

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115102
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	palazzo Landolina di Sant'Alfano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	palazzo nobile Landolina di Sant'Alfano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	Largo Landolina, 2
PVCA	Via Montuoro, 1 - 7

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	429/ 1912
CTSN - Particelle	103 - 105
CTSP - Proprietari	Mensa Vescovile di Noto - Chiesa Cattedrale di S. Nicola in Noto

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.070497
GPDPY - Coordinata Y	36.891455
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	122
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Sinatra Vincenzo
AUTA - Dati anagrafici	Documentato 1730 / 1777
AUTH - Sigla per citazione	CR000011
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze netine
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione del sito
	La ricostruzione di Noto ebbe inizio negli anni immediatamente successivi al terremoto del 1693. Il Commissario Generale D. Giuseppe Asmundo lavorò alla ripartizione dei lotti principali

RENN - Notizia	assegnati al clero e alla nobiltà. In uno di questi, nell'Area Majoris Ecclesiae, in un lotto limitrofo a quello destinato alla Chiesa Madre, è probabile che nel 1700 ebbe inizio la costruzione del Palazzo Landolina. L'attribuzione del progetto è tuttora incerta, infatti mentre G. Agnello si limita a sostenere che l'autore è da ricercare "nella cerchia dei capimastri geranti a Noto...", C. Latina e S. Tringali sostengono che il progetto è stato attribuito al Sinatra. Tuttavia malgrado la esiguità delle notizie pervenuteci, siamo in grado di sottolineare l'importanza della famiglia e di conseguenza del Palazzo, considerando la collocazione nell'area più rappresentativa e la testimonianza del Gangi secondo il quale nel "cortile del Palazzo è custodito l'antico pozzo delle Mete intorno al quale il Cardinale del Giudice aveva disposto che si stabilisse la città nuova".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1700/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine edificazione
RENN - Notizia	Non sono state rinvenute notizie che documentino le fasi della costruzione del Palazzo Landolina, il cui progetto secondo S.Tobriner "non fu univoco. Il cortile interno evidenzia che il palazzo è stato costruito in due fasi diverse. I pilastri tuscanici sul lato nord del corpo principale rimasero interrotti e fu avviato un progetto totalmente nuovo. Il cortile rettangolare più interno ha anche un piccolo giardino privato realizzato in una fase ancora successiva". Pur tenendo presente le ipotesi formulate dal Tobriner, possiamo tuttavia affermare che la edificazione, fra il 1738 e il 1750, date rispettivamente incise sul concio di chiave del portale principale e su un arco murato del prospetto laterale est, doveva essere ultimata.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1738/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1750/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** piano attico**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione**RENN - Notizia**

E' probabile che la sopraelevazione del piano attico, coronato dallo stemma nobiliare della famiglia Landolina, sia stata realizzata nel corso dell'ottocento. A questo secolo risalgono anche le piante del piano terra e del primo piano del Palazzo Landolina S.Alfano, appartenenti alla Collezione Genovesi. Tali piante, riportate dal Tobriner, hanno dato al catalogatore l'opportunità di conoscere la ripartizione interna degli spazi, risalente all'epoca di realizzazione del rilievo, e di fare pertanto un confronto con gli attuali.

Dall'accostamento delle due piante è naturalmente emersa una diversa destinazione d'uso degli ambienti, ma essenzialmente una modifica nella configurazione originaria. Infatti nel piano nobile, in corrispondenza del corpo nord, in un locale identificato come "carbonaia" nella pianta del sec. XIX, con l'abbattimento di un muro di spina è stato ricavato un ambiente unico adibito attualmente a palestra, il cui accesso è stato aperto sulla via Montuoro.

RENF - Fonte bibliografia**RENF - Fonte** iscrizione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** inizio**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** fine**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** generale**RENN - Notizia**

E' probabile che la sopraelevazione del piano attico, coronato dallo stemma nobiliare della famiglia Landolina, sia stata realizzata nel corso dell'ottocento. A questo secolo risalgono anche le piante del piano terra e del primo piano del Palazzo Landolina S.Alfano, appartenenti alla collezione Genovesi. Tali piante, riportate dal Tobriner, hanno dato al catalogatore l'opportunità di conoscere la ripartizione interna degli spazi, risalente all'epoca di realizzazione del rilievo e di fare pertanto un confronto con gli attuali.

Dall'accostamento delle due piante è naturalmente emersa una diversa destinazione d'uso degli ambienti, ma essenzialmente una modifica nella configurazione originaria. Infatti nel piano nobile, in corrispondenza del corpo nord, in un locale identificato come "carbonaia" nella pianta del sec. XIX, con l'abbattimento di un muro di spina è stato ricavato un ambiente unico adibito attualmente a palestra, il cui accesso è stato aperto sulla via Montuoro.

RENF - Fonte notizia di validità certa**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** inizio**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	collocazione
RENN - Notizia	Fra il 1838 e il 1844 nel Palazzo Landolina furono ospitati Ferdinando II di Borbone e Maria Teresa d'Austria. In questa circostanza due lapidi di marmo furono collocate nello scalone. Nel 1860, durante i moti rivoluzionari, le lapidi furono asportate e custodite presso i locali terranei dell'ex Monastero di S. Domenico che in quel tempo ospitavano la Biblioteca Comunale, che negli anni successivi, pur avendo cambiato sede ha lasciato lì le due lapidi, ancora oggi visibili.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1838/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1860/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	arredi
RENN - Notizia	Nell'inventario dei Beni di casa S. Alfano, rogato dal Notaio Carmelo Pisana risultano annotati: "i mobili di casa per onze 729 tarì 25 e grani 5; il denaro di oro 618.8.5; le gioie e cose d'oro; le argenterie; le case ed i feudi; l'intero Palazzo in Noto compresa la parte comprata da Lucchesi, strada Capano n. 154".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1845/03/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1845/03/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori

RENN - Notizia	Da una nota spese, rinvenuta nel Fondo Landolina, si evince che nel 1852 è gravabile al Marchese per mobili l'intera cifra di onze 349.21.19, nel 1853 onze 614.4.18. Risultano altresì gravabili al Marchese "le spese di pittura ed altro per onze 211.28.12, ancora al Marchese per li mattonati e ritocco di pittura nel camerone per onze 80, spese per mobiliare la stanza doppia di dormire tra letto, portali, armoire, sedie, tavolini, lampadari trasporto tutto compreso onze 528.19.5... per portiere indoratina pittura... ed altro giusta la nota onze 208.6.12. Nel 1854 le onze 157 servirono per mobiliare la stanza della Sig.ra Marchesa".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1852/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1852/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Nel 1858, da una "Nota di spesa e fatica fatta per acconciare e verniciare n. 47 pezzi di mobilia nel quarto nobile della Sig.ra Marchesa S.Alfano", si può trarre un inventario sommario di arredi presenti nel Palazzo, "... n. 10 letti con spalliera verde, ... n. 2 sottospecchi piccoli, ... n. 1 tavolino che fa toletta e segretier, ... n. 2 tavolini ovbali, ... n. 2 cummoda'... n. 2 colonnette e servimuti... n. 1 toletta, ... n. 1 scrivania, ... n. 6 taburé ... n. 2 armai, ... n. 2 divani...". Nello stesso tempo furono eseguiti "lavori di pittura, da D. Giuseppe Amerta e D. Franco Genovesi La Pira, dei quali viene data l'esatta indicazione con la stima dei prezzi: -Per aver dipinto ad olio a marmo i pilastri con le corrispondenti zoccolature, basamento delle sfingi e le sfingi istesse si stima tarì 28. -Per aver dipinto ad oli la zoccolatura della detta scala in giro ai muri e la base della ringhiera si stima tarì 20. -Per aver dipinto a guazzo taluni muri della medesima scala e ritoccato taluni altri si stima onze 2 tarì16. -Per aver dipinto ad olio sbiana la ringhiera o passamano della predetta scala onze 1 tarì 2. - Idem la grata del secondo pianerottolo tarì6. -Per aver dipinto ad olio color butiro l'imposta tra la predetta scala e quartino inferiore tarì 8. - Per aver dipinto ad olio color butiro l'imposta d'ingresso alla scala predetta tarì 22 grani 6. -Idem le cassepanche onze 1 tarì 24. -Per aver lavato e ritoccato le altre cinque imposte della medesima scala si stima tarì 6. -Per aver ritoccato gli ornati dei muri di essa scala si stima tarì14 -Per aver dipinto... porzione della zoccolatura del vestibolo e entrata tarì 4."
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1858/10/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858/10/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	"Nel Palazzo della Sig.ra S. Alfano nel novembre del 1858 furono eseguiti lavori di pittura da D.Giovanni Basile". Dalla nota spese rinvenuta nel Fondo Landolina è possibile trarre una esatta descrizione dei lavori con corrispondente stima dei prezzi: "Per aver dipinto con biana e colla l'imposta della porta tra il camerone e prospetto si stima tarì6. Rappezzi nell'imposta della porta tra il detto camerone e camera a dormire della Sig.ra Marchesa tarì 3. Idem nella imposta dei due finestroni del medesimo camerone tarì 4. Idem nell'imposta tra il ripetuto camerone e camera doppia tarì 6. Idem nelle due imposte dei finestroni di detta camera doppia tarì 5 grani 10. Per aver dipinto con biana ed olio le due vetrate delli finestroni sudetti si stimano tarì 22. Per aver dipinto la vetrata della finestra della camera superiormente alla segreteria tarì 2 grani 10. Per aver imbiancato i muri e la volta della scala che mena al piano superiore cioè porzione a calce e porzione con la calce e colla si stima onze 1 e tarì2".
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1858/11/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858/11/07

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasmissione ereditaria della proprietà del bene
RENN - Notizia	Dal 1877 è possibile, attraverso una attenta analisi dei dati catastali, seguire i passaggi di proprietà che fino ai nostri giorni si sono registrati. In quel periodo il Palazzo Landolina dei Marchesi S.Alfano era di proprietà di Landolina-Trigona Pietro fu Vincenzo e ricadeva su un unica particella catastale la n. 2232, "Il Palazzo con cortile e giardino", così risulta indicato, si componeva di un vano sotterraneo, di 27 vani al pianoterra, di 28 vani al I piano, di 28 vani al II piano e di un vano al III piano. L'8 settembre del 1889 in seguito alla morte dell'intestatario, avvenuta il 5 maggio dello stesso anno, la proprietà passa per trasmissione ereditaria a Landolina Bonanno Antonia del Barone Gaetano Landolina Trigona Pietro e ai figli.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1889/09/08

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Nella revisione generale del 1891 la proprietà resta invariata nella consistenza. Nel 1893 invece si registra una prima parcellizzazione. Bonanno Antonia risulta proprietaria di 13/60.5; Landolina Eleonora, maritata Fiammingo Perrotta, proprietaria di 25/60.5; Francesca, nubile, di 17/60; Concettina, maritata Francica Nava, di 2/60 e Caterina, maritata Chiaranda di 2/60.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1891/09/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1893/04/28

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	La proprietà registrata alla partita 7372 risulta ancora intestata nel 1921 a "Bonanno Antonia fu Barone Gaetano, vedova Landolina Marchese Pietro per 7/15; A Landolina Eleonora, sposata Fiammingo, per 2/15; A Francesca per 2/15; A Concettina, sposata Francica Nava, per 2/15 e a Caterina, Maritata Chiaranda, per 2/15". Quest'ultima con atto di voltura del 19 aprile del 1922 non comparirà, come proprietaria, nella partita successiva, la 7372 bis, dove la sua parte verrà assorbita da Francesca, maritata Pennisi, che in tal modo risulterà proprietaria dei 4/15.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1921/09/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1922/04/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	frazionamento
RENN - Notizia	Con atto di divisione rogato dal Notaio Mirone nel 1926, il palazzo Landolina registrato alla partita n. 12041, risulterà intestato "a Landolina Eleonora, maritata Fiammingo; a Francesca, maritata Pennisi; A Concettina, maritata Francica Nava proprietari intero ed usufruttuari di 8/15 e madre Antonia, fu Gaetano, usufruttuaria di 7 /15". Nel 1930 in seguito al frazionamento la proprietà variata nel reddito e nella consistenza apparirà "registrata alla partita n. 12692 intestata a Landolina Eleonora, per il pianoterra di vani 18; alla partita n. 12693 intestata a Landolina Francesca, per il sotterraneo di vani 1, il pianoterra di vani 3, il I piano di vani 18, piano di vani 22 e il III piano di vani 1; alla partita n. 12694 intest a Landolina Concetta per il pianoterra di vani 6, il I piano di vani 10 e il II piano di vani 6".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/05/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/04/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Landolina Eleonora con nota di voltura n. 2158 del 1939 lascia a Landolina Francesca il Palazzo con porzione della corte, pianoterra di vani 18; tuttavia malgrado si conosca la partita di rimando, la n. 13857, il catalogatore si è trovato impossibilitato a proseguire la ricerca per la mancanza dei registri catastali attinenti. Invece è stato possibile seguire fino alla data odierna i passaggi di proprietà della partita n. 12693 intestata a Landolina Francesca. Nel 1956 infatti con atto di vendita rogato dal Notaio Mirone, risulterà intestato a Calabretta Angelo fu Giuseppe, vescovo pro tempore della Diocesi di Noto, il pianoterra di vani 1 indicato, alla partita n. 1198, come "casa con l'androne cortile e villetta". Relativamente alla restante porzione di Palazzo, come si evince dalla lapide collocata all'interno del primo piano nello scalone, fu donata nel 1949 alla Diocesi di Noto.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà

RELI - Data	1939/08/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1956/06/18

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1973 il palazzo fu interessato ad una serie di lavori di restauro considerati necessari dai registi Ponti e De Sica. Infatti durante le riprese del film "Il viaggio" dovendo filmare l'edificio, per esigenze di copione, rilevarono all'esterno il pessimo grado di conservazione, pertanto proposero all'amministrazione comunale di restaurarlo a proprie spese.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1973/10/04

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1973/10/04

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	In questa data furono affidati all'impresa Gammino V. i lavori di restauro ai corpi sud ed ovest del Palazzo Landolina. Il progetto redatto dal Geom. A.Zaccone, nel 1974 fu soggetto ad una variante relativa all'ala est. I lavori eseguiti per un ammontare netto di L. 27.134.437, riguardarono la formazione del manto di copertura con tegole di argilla locali, l'impermeabilizzazione, il ripristino delle grondaie ecc... e si sarebbero dovuti ultimare, come previsto dal capitolato di appalto, entro il 02-04-1975.
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1973/10/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1975/04/02

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**RENr - Riferimento** prospetti**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

L'Impresa del Cav. Gammino V. con contratto assunto in data 26-08-1975 ebbe l'incarico di effettuare i lavori di restauro, manutenzione e consolidamento del Palazzo. "Durante le opere di intonacatura dei prospetti all'interno e all'esterno del Palazzo S.Alfano, già previsti nel progetto originario, il direttore dei lavori, Bruno Naccarato, per un restauro più idoneo e definitivo è venuto alla determinazione di prevedere due nuove categorie di lavoro consistenti rispettivamente nel restauro della pietra calcarea liscia e lavorata attraverso lo scrostamento di tonachina e patine di colore che deturpavano l'aspetto estetico del fabbricato e nel rifacimento della patinatura sulle superfici del prospetto di via Montuori per renderle uniformi a quelle non oggetto d'intervento". I lavori eseguiti, ultimati in data 30-06-1976, riguardarono: "Lo spicconamento di intonaco fino al vivo della muratura; l'intonaco a tre mani per pareti esterne con rinzaffo sestato e tonachina; la pietra da taglio lavorata a pelle liscia come l'esistente; la pietra da taglio lavorata per formazione di cornici e architravi; la fornitura e posa in opera di finestre e finestroni in legno ponentino completi di vetri e coloritura; la pittura di infissi esistenti con sportelli compresa sverniciatura e stuccatura; la pittura di infissi esterni compresa scartavetratura antiruggine; la fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zingata; la patinatura di muramento murario liscio o scorniciato; il restauro di pietra da taglio liscia o lavorata".

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**RELI - Data** 1975/08/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**REVI - Data** 1976/06/30**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro

Nel 1976 la Soprintendenza ai Monumenti di Catania con la collaborazione del Geom.A.Zaccone ha redatto "il progetto di restauro e manutenzione del Palazzo S.Alfano di Noto. Il progetto è stato approvato in data 21-07-1976 per l'importo complessivo di l. 23.640.000. I lavori sono stati assunti dall'Impresa del Cav.Vincenzo Gammino. I lavori eseguiti consistono nel rifacimento di coperture a tetto, mediante l'integrazione di legname; formazione di manto continuo di tavole e soprastante impermeabilizzazione; formazione di cordoli in c.a.; sistemazione di grondaie; rifacimento di intonaco." Lo stato dei lavori al 06-04-1977, per l'ammontare di l. 20.000.000, dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica allegata è il seguente: Smonto completo di tetto con piccola, media, grossa orditura e tegole per un costo di L. 2.133.950. Taglio a scalpello di muratura

RENN - Notizia	compreso trasporto a rifiuto per un costo di L. 547.312. Conglomerato a kg.300 di cemento dato in opera per un costo di L. 1.231.452. Ferro omogeneo in tondino per opere per un costo di L. 14.520. Posa in opera di travatura per tetti proveniente dallo smontaggio per un costo di L. 51.120. Legname abete per integrazione di orditura piccola, media e grossa per un costo di L. 2.962.000. Fornitur e posa in opera di tavolatura per tetti spessore cm. 2,5 per un costo di L. 2.364.180. Manto impermeabile con due strati di cartone catramato e due di bitume ossidato a freddo per un costo di L. 1.340.608. Posa in opera di tegole curve di argilla nuove e vecchie per un costo di L. 1.280.370. Fornitura di tegole di argilla nuove e vecchie ma perfettamente sane per un costo di L. 1.750.020. Intonaco per esterni con tonachina a finire... per un costo di L. 4.154.284. Castelletto d servizio in ponteggi tubolari metallici per un costo di L. 847.550. Sistemazione di gronda in cotto con doppia passata di asfalto a freddo e boiaccia di cemento a finire per un costo di L. 313.300. Sgombro di terriccio residuo sulle volte compreso trasporto a rifiuto per un costo di L. 1.010.870".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1976/04/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1977/04/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Negli ultimi anni il Palazzo Landolina, di proprietà della Curia Arcivescovile, non è stato oggetto di validi interventi di risanamento e di restauro conservativo, infatti si presenta parzialmente transennato. Nel 1988 C.Fianchino mettendo in evidenza tale degrado aveva ipotizzato un restauro conservativo indicando, nell'acquisizione pubblica comunale, un riuso funzionale più confacente. Il terremoto del 13-12-1990, ha aggravato le lesioni già esistenti; l'appartamento nell'angolo sud-est si mostra con nuove lesioni, mentre gli appartamenti al primo piano e al terzo piano del corpo est sono stati dichiarati inagibili e pertanto sgombrati, inoltre l'intero prospetto, alla luce degli ultimi avvenimenti, è stato transennato.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1988/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine

REVI - Data	1991/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sud
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo aggiunto
SIIN - Numero di piani	2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cortile corpo Est
SIIN - Numero di piani	2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo aggiunto del giardino lato Sud-Est
SIIN - Numero di piani	2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo aggiunto del giardino lato Nord
SIIN - Numero di piani	2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Nord
SIIN - Numero di piani	1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cortile corpo Ovest
SIIN - Numero di piani	3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	giardino corpo Est
SIIN - Numero di piani	3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Il palazzo presenta una tipologia a corte. Dall'androne, coperto da una volta a crociera e una botte lunettata, si accede alla corte interna, articolata su due livelli, attorno a cui si distribuiscono gli ambienti del piano terra. Al primo piano si accede dallo scalone posto nell'androne, da una scaletta esterna posta nell'angolo nord ovest del giardino e dall'ingr sulla via Montuoro; quest'ultimo da l'accesso anche al secondo livello del corpo est. Dalla scala adiacente all'ultima rampa dello scalone si accede al secondo piano dell'ala sud. Il cortile è separato dal giardino pensile da un parapetto traforato da elementi ovali con motivi decorativi floreali, delimitato ad est e ad ovest da un prospetto con un portale centrale inquadrato da paraste atipiche. Le paraste, ruotate in corrispondenza del giardino, accentuano l'effetto scenografico dell'insieme. Il prospetto ovest è semplicemente una cortina di chiusura del giardino; quello ad est, articolato in due livelli, delimita degli spazi.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano terra

PNTS - Schema schema ad U

PNTE - Dati icnografici significativi androne

PNTE - Dati icnografici significativi cortile

PNTE - Dati icnografici significativi giardino

PNTE - Dati icnografici significativi terrapieno

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota primo piano

PNTS - Schema a corte

PNTF - Forma schema ad U e corpo

PNTE - Dati icnografici significativi salone

PNTE - Dati icnografici significativi camera da letto

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Il terreno sul quale insiste il monumento è costituito da uno strato superficiale con spessore irrilevante di calcare travertinoide a bassa consistenza soprastante una sequenza di terreni marnoso-sabbiosi in banchi dallo spessore medio di 1.00 m.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione prospetto principale

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva muratura a sacco

FNSM - Materiali conci squadri di calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione muri perimetrali

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra calcarea

SVCM - Materiali intonaco in malta di calce e sabbia

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano terra esterno sala d'angolo corpo aggiunto

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra androne prima campata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta composta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra androne seconda campata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOF - Caratteristiche	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo sud esterno primo piano sala centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOEC - Tecnica costruttiva	incannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano corpo Sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	travatura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Sud e angolo Sud Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo aggiunto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	angolo Sud Est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cortile corpo Sud
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo Est
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi diversi

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	angolo Nord Est
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	praticabile
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	scaglie di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	angolo Nord Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	praticabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	scaglie di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	giardino vano aggiunto del centro corpo Est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare con raccordo conico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo aggiunto del giardino, lato Nord del corpo Est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	scaglie di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo aggiunto lato Nord Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone

SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale all'asse dell'androne nel lato Est
SCLF - Forma planimetrica	a sei rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volte portanti
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SCSM - Materiali	gradini in graniglia di marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela all'asse dell'androne nel lato Est
SCLF - Forma planimetrica	rampe laterali a direzione uguale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	giardino lato Nord Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe ortogonali
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale nel primo piano cortile corpo Sud
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	ferro

SCSM - Materiali	muratura
-------------------------	----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al prospetto principale nel primo piano giardino corpo Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	muratura
SCSM - Materiali	ferro

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al prospetto principale corpo est
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo Sud Ovest interno adiacente alla camera con alcova
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su volte
SCSM - Materiali	pietra calcarea

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al prospetto principale piano terra cortile corpo Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terra androne
PVMG - Genere	basolato
PVMS - Schema del disegno	geometrico regolare

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terra cortile
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a reticolo regolare

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terra corpo Ovest
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	uniforme

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo aggiunto Ovest piano terra sala d'angolo
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	cerchi e volute floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Sud lato esterno salone
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici modulari

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Sud lato esterno sala centrale
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Ovest lato interno primo piano sala
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	riquadro da una fascia a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Ovest secondo piano lato esterno
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	regolare

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Est esterno secondo piano
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo Nord primo piano
PVMG - Genere	rivestimento
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale Sud arco del portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione circondata da volute e motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sud tra la scansione centrale dell'ordine e l'arco del portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato decorativo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta inscritta in un cerchio da cui si dipartono motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale Sud fregio del primo ordine nella scansione centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute plasticamente sagomate
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale Sud finestre del piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale Sud fastigio di coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale Sud corpo aggiunto sommità della parasta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura

DECQ - Qualificazione del tipo	trapezoidale con foglia d'acanto e sorta di mutuli
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile parapetto del prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	traforo
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile prospetto Nord arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzo busto
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	giardino prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile prospetto Nord parasta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato decorativo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	angolo Sud Est prospetto Ovest della sala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	apparato decorativo
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati

DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta
DECM - Materiali	pittura
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale concio di chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	1738
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSII - Trascrizione testo	(di forma ovale)
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	1750
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	primo piano pianerottolo scalone
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	A RICORDARE / LA N.D.FRANCESCA LANDOLINA / MARCHESA DI S.ALFANO / E LA N.D.ANNA GRECO FRANCICA NAVA / CHE CON GESTO MUNIFICO / DONARONO ALLA DIOCESI QUESTO PALAZZO / MONS. ANGELO CALABRETTA VESCOVO DI NOTO / VOLLE QUESTA LAPIDE / IN SEGNO DI PERENNE BENEDIZIONE / E GRATITUDINE/ 18 NOVEMBRE 1949
LSIC - Tecnica	incisa e dipinta
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Associazione Concerti città di Noto
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
	FERDINANDO II / CON LA SUA CONSORTE AUGUSTA / MARIA TERESA D'AUSTRIA / ALBERGÒ IN QUESTE CASE / L'OTTOBRE DEL MDCCCXXXVIII / QUANDO PER TRE GIORNI

LSII - Trascrizione testo	/ RALLEGRAVA COL SUO ASPETTO / LA CITTÀ DI NOTO / FATTA SEDE DI INTENDENZA / E CON SAPIENTISSIMI ORDINAMENTI / PROVVEDEVA ALLA PUBBLICA PROSPERITÀ / PERCHÉ / LA SINCERA GRATITUDINE DEI NOTINESI / FACESSE PERPETUA DEI RICEVUTI BENEFIZII / PIETRO LANDOLINA MRARCHESE DI S.ALFANO / INTENDENTE DEL VALLE / POSE QUESTA MEMORIA Questa lapide murata nello scalone del Palazzo fu, intorno al 1860, asportata e custodita nei locali terranei dell'ex Monastero di S. Domenico, allora occupati dalla Biblioteca Comunale che pur avendo cambiato sede, ha lasciato, la suddetta lapide, in custodia della Associazione Concerti città di Noto che è subentrata occupando i locali.
LSIC - Tecnica	incisa e dipinta
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Associazione Concerti città di Noto
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	I FAUSTI GIORNI XXI XXII XXIII DI GIUGNO MDCCCXLIV / NEI QUALI / GLI AUGUSTI SOVRANI FERDINANDO II E MARIA TERESA / QUESTO SUOLO DI LOR PRESENZA PER LA TERZA VOLTA BEANDO / GRAZIE, E BENEFICJ LARGIVANO / SARANNO SEMPRE CON GIOIA / DAI FEDELI NOTINESI / RICORDATI / DEGLI ECCELSI PERSONAGGI OSPITE DEVOTO / VINCENZO LANDOLINA MARCHESE DI S.ALFANO / GENTILUOMO DI CAMERA CON ESERCIZIO DI S.M. / FRATELLO ED EREDE DI PIETRO / DI SI LIETO AVVENIMENTO LA MEMORIA / A QUEI CHE VERRANNO / CONSAGRA Questa lapide murata nello scalone del Palazzo fu, intorno al 1860, asportata e custodita nei locali terranei dell'ex Monastero di S. Domenico, allora occupati dalla Biblioteca Comunale, che pur avendo cambiato sede, ha lasciato, la suddetta lapide, in custodia della Associazione Concerti città di Noto che è subentrata occupando i locali.
LSIC - Tecnica	incisa e dipinta
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala Sud pianoterra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSII - Trascrizione testo	(di forma ovale)
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano nobile ala Sud-Est sala ad angolo parete
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est intera altezza penultima fila di aperture
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione accompagnati da fenomeni vibratorii di origine tellurica. La fessurazione localizzata sulla penultima fila di aperture in prossimità dell'angolo est si estende su tutta l'altezza della fabbrica, seguendo le regioni di minore resistenza. La manifestazione fessurativa ha subito un'ulteriore progressione con l'evento sismico del 13/12/90.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est lato Sud
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Rotazione verso l'esterno. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione accompagnati da fenomeni di pressoflessione. Negli appartamenti al primo e secondo piano dell'angolo sud-est si riscontra il distacco dei muri ortogonali ammortati al prospetto est. Le cause del dissesto sono da attribuirsi ad una concomitanza di effetti, tra cui: un probabile innalzamento della falda freatica, la sovrapposizione del bulbo delle pressioni della cattedrale e una bassa capacità portante del terreno di fondazione. E' stato eseguito un consolidamento provvisorio con una puntellatura di ritegno e sostegno della struttura muraria.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	primo piano sala angolo Sud-Est architrave
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Deformazione. Cedimenti della struttura muraria. L'elemento strutturale ha risentito della deformazione del prospetto est. Per un consolidamento provvisorio si è provveduto alla messa in opera di una puntellatura in legno con disposizione ad asse verticale doppia.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Ovest primo e secondo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni. Probabili fenomeni vibratorii di origine tellurica. La fessurazione si manifesta lungo i nuclei murari dell'ultima fila di aperture in prossimità dell'angolo ovest. Presenta un'estensione a partire dal cornicione superiore sino ad esaurirsi in prossimità del solaio del primo piano. L'evento sismico del 13/12/90 ha progredito l'entità della fessurazione

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	vano scala corpo est pianerottolo primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni. Sollecitazioni dinamiche di origine sismica. La fessurazione si estende su tutta la larghezza del pianerottolo in prossimità della mezzeria. E' accertato che il dissesto è stato indotto dal sisma del 13/12/90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	sala angolo sud-est lato esterno
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco del muro all'innesto con il prospetto est. Cedimenti fondali e fenomeni vibratorii di origine tellurica. La manifestazione deformativa indotta dalla rotazione verso l'esterno del prospetto est lato sud ha subito una progressione a causa dell'evento sismico del 13/12/90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione e decoesione. Umidità di risalita capillare
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesione. Umidità di risalita capillare
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo per adesione di materiale pulverulento e carbonioso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali e microrganismi. Accumulo per adesione di materiale pulverulento e umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesione e microrganismi. Umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale secondo piano

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

decoesionamento, distacco e vegetazioni. Umidità di infiltrazione e azione del vento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Ovest basamento

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento e distacco. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Ovest

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento e microrganismi. Umidità di infiltrazione e dilavamento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale lato Ovest basamento

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Alveolizzazione. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto Est basamento

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Decoesionamento e alveolizzazione. Umidità di risalita capillare

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale pilastri piano attico

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Erosione, decoesionamento e fratturazione. Umidità, azione del vento e disgregazione delle malte. Tutti i pilastri si presentano il corpo centrale eroso e in avanzato stadio di decoesionamento. La fratturazione o la sconnessione è in parte dovuta al degrado delle malte leganti e in parte all'ossidazione e conseguente aumento di volume del tondino metallico incorporato nei pilastri con funzione di sostegno dei vasi. Per tale motivo buona parte dei pilastri sono stati cerchiati con fasce metalliche. Il pilastro all'estremità ovest non presenta tale opera di intervento ed è l'unico a presentare fenomeni di dissesto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile prospetto sud

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, microrganismi e dilavamento. Umidità d'infiltrazione, percolazione d'acqua da grondaie malfunzionanti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile prospetto Est lato Sud

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, depositi superficiali e microrganismi. Umidità d'infiltrazione, percolazione d'acqua da grondaie malfunzionanti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile prospetto Est lato Sud

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, distacco. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile prospetto Ovest lato Sud

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, distacco. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile lato Nord parapetto

STCC - Stato di conservazione danno grave

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, distacco. Umidità di risalita capillare. Il parapetto è soggetto a infiltrazione d'acqua proveniente dal retrostante giardino che trovandosi a una quota maggiore drena l'acqua verso il parapetto mantenendo permanentemente i conci allo stato umido.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte cortile lato Nord portali

STCC - Stato di conservazione danno grave

STCO - Indicazioni specifiche Decoesionamento, distacco. Umidità di risalita capillare.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte primo piano ala Sud sala centrale intradosso pseudovolta

STCC - Stato di

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità, fratturazione e distacco di pittura. Umidità d'infiltrazione, aumento di volume del gesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno corpo Ovest lato Sud
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco, umidità, decoesione e efflorescenza. Umidità d'infiltrazione e umidità di condensazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	primo piano ala Sud salone pseudovolta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità, distacco di parati e distacco di pitture. Umidità di infiltrazione dalle coperture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Primo piano ala Sud Ovest seconda sala da sinistra pseudovolta
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità, distacco di parati e distacco di pitture. Umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Sud lato interno muro lato Nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di parati e decoesione. Umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo piano mensole balcone centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesione ed efflorescenza. Umidità di infiltrazione e percolazione d'acqua.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture angolo Sud- Ovest
RSTI - Data inizio	1976/12/07
RSTF - Data fine	1977/04/06
	Posa in opera della capriata realizzata integrando il legname proveniente dallo smontaggio della capriata preesistente; sostituzione della piccola, media e grossa orditura fatiscente con nuovo legname in

RSTT - Tipo di intervento	abete; posa in opera di un nuovo tavolato in abete dello spessore di 2.5 cm; posa in opera del manto impermeabile con due strati di cartone catramato e due di bitume ossidato a freddo; posa in opera del tegolato con sostituzione dei coppi fatiscenti; sistemazione della grondaia in cotto con doppia passata di asfalto a freddo e boiaccia di cemento a finire.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture angolo Sud- Ovest
RSTI - Data inizio	1976/12/07
RSTF - Data fine	1977/04/06
RSTT - Tipo di intervento	Posa in opera di un cordolo in C.A. dello spessore di circa 0.80 m lungo la muratura portante dell'angolo sud-est.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto Est lato Sud
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Messa in opera di puntellatura in legname con disposizione inclinata ad innesto superiore per assolvere alle funzioni di sostegno per impedire i moti fondali di traslazione verticale e di ritegno per impedire la rotazione dell'ala del prospetto verso l'esterno.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	primo piano apertura porta sala angolo Sud-Est
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Messa in opera di puntellatura in legname con disposizione inclinata ad innesto superiore per assolvere alle funzioni di sostegno per impedire i moti fondali di traslazione verticale e di ritegno per impedire la rotazione dell'ala del prospetto verso l'esterno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Ovest e corpo aggiunto
USAD - Uso	sede associativa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Est
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra cortile corpo Ovest
USAD - Uso	circolo ricreativo
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Est

USAD - Uso	sede dei portatori di San Corrado
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Ovest, esterno angolo Sud Ovest e corpo aggiunto
USAD - Uso	scuola assistenti sociali
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Est
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano lato Est del corpo Sud, angolo Sud Est
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Nord
USAD - Uso	palestra
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	secondo piano cortile lato Ovest corpo Sud, angolo Sud Ovest
USAD - Uso	Centro studi Ducezio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	esterno secondo piano ala Sud
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	Secondo piano corpo Est
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra esterno corpo Ovest
USAD - Uso	deposito del circolo ricreativo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Ovest e corpo aggiunto
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Est
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	residenza

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

piano terra cortile corpo Ovest

USOC - Riferimento cronologico

storico

USOD - Uso

stalle

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

piano terra cortile corpo Ovest

USOC - Riferimento cronologico

storico

USOD - Uso

magazzini

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

primo piano corpo Ovest, esterno angolo Sud Ovest e corpo aggiunto

USOC - Riferimento cronologico

originario

USOD - Uso

residenza

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

primo piano corpo Ovest, esterno angolo Sud Ovest e corpo aggiunto

USOC - Riferimento cronologico

storico

USOD - Uso

residenza

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

primo piano corpo Est

USOC - Riferimento cronologico

originario e storico

USOD - Uso

residenza

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

primo piano lato Est del corpo Sud, angolo Sud Est

USOC - Riferimento cronologico

originario e storico

USOD - Uso

residenza

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

primo piano corpo Nord

USOC - Riferimento cronologico

storico

USOD - Uso

carbonaia

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

secondo piano cortile lato Ovest corpo Sud, angolo Sud Ovest

USOC - Riferimento

cronologico	storico
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	esterno secondo piano ala Sud
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	secondo piano corpo Est
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra esterno corpo Ovest
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	cucina
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Mensa Vescovile di Noto / Chiesa Cattedrale di S. Nicola in Noto
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_200
FTAT - Note	Piazza Municipio
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_202
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_207
FTAT - Note	Cortile lato nord - Parapetto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_212
FTAT - Note	Cortile - Prospetto lato nord - Portale - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_217
FTAT - Note	Esterno - Copertura
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede

FTAN - Codice identificativo	R1900115102_219
FTAT - Note	Interno - Androne - Scalone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_220
FTAT - Note	Interno - Ala sud ovest - Piano terra - Sala d'angolo - Pavimento - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_221
FTAT - Note	Interno - Ala sud - Primo piano - Salone - Pavimento - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_224
FTAT - Note	Interno - Ala sud - Primo piano - Salone - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_225
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Primo ordine - Particolare

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115102_231
FTAT - Note	Interno - Ala sud ovest - Primo piano - Seconda sala da sinistra - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 3.30 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_10
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 3.30 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta piano terra a quota 3.30 mt quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_102

DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 8.40 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 8.40 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 8.40 quotata mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice	

identificativo	R1900115102_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede

DRAN - Codice identificativo	R1900115102_110
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione litostratigrafica schematica
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115102_111
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 1376 vol. 7
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1889/09/08
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 4037 vol. 17
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1891/09/29
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 4349 vol. 19-20
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1893/04/28
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 5007 vol. 24
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1893/04/28
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 5008 vol. 24
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1907/08/29
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 5009 vol. 24
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1921/09/08
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 7372 vol. 35
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1922/04/19
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 7372 bis vol. 35
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1926/05/28
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 12041 vol. 57
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1939/08/31
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 12692 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1956/06/12
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 1198 vol. 6
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1956/06/03
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 12693 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati registro delle partite
FNTD - Data	1956/06/05
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite part. 12694 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione Tecnica
FNTD - Data	1973/10/25
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Fasc. 1-25-4
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione Tecnica
FNTD - Data	1976/04/09
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Fasc. 1-25-4
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione Tecnica
FNTD - Data	1976/06/07
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Fasc. 1-25-4
FNTI - Codice identificativo	CA1151020A16
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Atti del Decurionato
BIBD - Anno di edizione	1827
BIBH - Sigla per citazione	CB000187
BIBN - V., pp., nn.	p. 202-204
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Russo Ferruggia Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1838
BIBH - Sigla per citazione	CB000179
BIBN - V., pp., nn.	p. 91
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Arezzo Prado Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	CB000178
BIBN - V., pp., nn.	p. 166
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauceri Luigi
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000409
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gangi Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	CB000431
BIBN - V., pp., nn.	p. 49, 137
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000401
BIBN - V., pp., nn.	p. 175
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi, Genovesi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000438
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV

BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000437
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Passarello Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB000421
BIBN - V., pp., nn.	p. 73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pirri Rocco
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000416
BIBN - V., pp., nn.	p. 21-22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Balsamo Francesco
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000441
BIBN - V., pp., nn.	p. 39-40
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F. Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000433
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M. S.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000215
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000426
BIBN - V., pp., nn.	pp. 120-121
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Passarello Valenti Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1980

BIBH - Sigla per citazione	CB000195
BIBN - V., pp., nn.	P. 38
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Passarello Valenti Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000195
BIBN - V., pp., nn.	pp. 21-25
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000208
BIBN - V., pp., nn.	p. 28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000218
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000175
BIBN - V., pp., nn.	p. 85
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tobriner S.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000232
BIBN - V., pp., nn.	pp. 125, 242, 232
BIBI - V., tavv., figg.	Tav. 73-74-75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Latina C. Tringali S.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000434

BIBN - V., pp., nn.	pp. 86-88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000197
BIBN - V., pp., nn.	p. 31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gubernale G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000442
BIBN - V., pp., nn.	p. 24
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Cocuzza, Mariella
CMPN - Nome	Bartolozzi, Silvana
CMPN - Nome	Pirruccello, Carmelina
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Di Pietro, Santi
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia