

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115148
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000162BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	S. Nicolò

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	AG
PVCC - Comune	Naro
PVCI - Indirizzo	via Dante Alighieri, 60

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Naro

CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	120
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Naro
CTSF - Foglio/Data	64/ 1914
CTSN - Particelle	I
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1136, 1130, 1132, 1135
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.791872
GPDPY - Coordinata Y	37.297376
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	554
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
	L'indagine storica sulle vicende costruttive della chiesa parrocchiale di

RENN - Notizia	S. Nicolò di Bari presenta notevoli difficoltà. Allo stato attuale, infatti, le fonti consultate non permettono di riorganizzarne una precisa successione cronologica, né peraltro è stato possibile individuare fonti archivistiche relative al bene in esame. Probabilmente la carenza di informazioni va attribuita al fatto che, fino al 1785, la chiesa in realtà aveva un'altra denominazione, ed una destinazione d'uso diversa dall'attuale. Era infatti annessa ad un monastero, denominato della SS. Annunziata, fondato originariamente come Collegio degli Orfani (1618) e successivamente occupato dalle monache benedettine. Quando nel 1785 dette monache si trasferiscono nell'abolito Collegio dei Gesuiti, la chiesa, fino a quel momento dedicata a Maria Annunziata, diviene chiesa parrocchiale ed intitolata a S. Nicolò di Bari, per il culto del quale esisteva già una chiesa. Quest'ultima, come testimoniano resti ancora visibili, era situata sul lato N della chiesa dell'Annunziata; viene individuata dalle fonti come pieve di rito greco risalente al IV secolo e come prima chiesa madre della città di Naro. E' possibile inoltre ricostruirne le vicende fino al 1785, anno in cui viene abbandonata. La sua intitolazione venne trasferita alla chiesa della SS. Annunziata probabilmente in omaggio a questa antichissima tradizione del culto del Santo.
-----------------------	--

RENF - Fonte	n.d.c.
---------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1618/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1618/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	"Il Tempio esistente ebbe il suo cominciamento pria dell'anno 1680". Con questa notizia l'autore riferisce il termine ante quem riguardante la costruzione della chiesa, allora denominata della SS. Annunziata.
-----------------------	--

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RELI - Data	1680/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ante
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

REVI - Data	1680/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avanzamento lavori di costruzione
RENN - Notizia	Secondo Frà Saverio Cappuccino, "il Tempio [...] fu perfezionato nell'anno 1728 tolto il pavimento", ma la sua testimonianza è poco chiara: non si capisce infatti se i lavori di costruzione esclusero la realizzazione del pavimento oppure comportarono la distruzione di quello esistente.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1728/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1728/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il pavimento della chiesa, allora denominata della SS. Annunziata "si fece nell'anno 1765 in tempo del governo dell'Abbadessa D.na Maria La Celestri".
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1765/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1765/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia
RENN - Notizia	La chiesa, allora denominata della SS. Annunziata, in seguito al trasferimento delle monache del monastero avvenuto il 22 dicembre 1785 per ordine di Ferdinando IV, venne eletta chiesa parrocchiale e dedicata a S. Nicolò di Bari.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1785/12/22
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1785/12/22
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Esistono nel campanile di questa Chiesa due campanotte una moderna foggata nell'anno l'altra antichissima, che porta l'epoca dello inno di nostra salute 580, come si vede nell'istessa, benchè rifoggiata nell'anno 1746".
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Secondo la descrizione di Frà Saverio Cappuccino, la chiesa si presentava a quel tempo ricca di arredi e "adorna di cinque altari, nel maggiore sta situato il Santissimo Sacramento, che al di sopra in machinetta di architettura scorgesi il quadrone del titolare S. Nicolò Vescovo di Mira, pittato nell'anno 1790; nel corno dell'epistola due Cappelle con altrettanti quadri di Maria Addolorata e di S. Bartolomeo, nel cornu del Evangelio altrettante cappelle cor quadri del SS. Crocifisso e S. Giuseppe".
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** descrizione**RENN - Notizia**

Sempre Frà Saverio Cappuccino ci describe: "Di più va decorata l'istessa da magnifico fonte battesimale fatto nell'anno 1490 che nel piedestallo sta incastonata una colonna la quale sostiene la pila, al di fuori arabescata nel cui mezzo si vedono incisi quattro stemmi".

RENF - Fonte documenti d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1800/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto**REVI - Data** 1825/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** custodia**RENN - Notizia**

Fino al 1821 nella chiesa era custodita una campana proveniente dalla pieve greca di S. Nicolò di Bari, "portante la data del 580 e descritta nei documenti della Collegiata". "La campana fu rifiuta (...) nel 1821".

RENF - Fonte CB000366**RENF - Fonte** CB000336**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1821/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1821/00/00**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** chiesa**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli sfalsati**SIIN - Numero di piani** +1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** cantoria**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo E, lato S
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo E, lato N
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La configurazione strutturale primaria presenta una maglia muraria regolare in pietrame informe e blocchi squadrati di calcarenite allettati con malta, e orizzontamenti voltati realizzati in incannucciata. Le coperture presentano l'orditura primaria in travatura lignea ed il manto in coppi di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	vestibolo
ISST - Tipo	colonna (2)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	cantoria
ISST - Tipo	soffitto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	La chiesa ammassa le sue fondazioni su di un terreno costituito da calcareniti passanti, sia lateralmente che inferiormente, a sabbie.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale su quote non uniformi
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parete S
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pareti E, W e N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
------------------	------

SOF - TIPO

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFG - Genere	finta volta

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	canne legate a listelli lignei
SOES - Specificazioni tecniche	canne ordite ad intreccio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFG - Genere	finta volta (?)

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Vestibolo, campate laterali
------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vestibolo, campata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo E lato N/ corpi annessi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo E, lato S
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo E, lato N
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	lamiera grecata
CPMM - Materiali	zinco
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ via Dante Alighieri
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente e parallela al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, occhio, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali, finestra cieca
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande floreali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali, finestra cieca
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arabeschi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, piedistalli, dadi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, paraste
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute simmetriche
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con sviluppo a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ falso attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto W/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete N/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete N/ lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del	

tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete E/ II partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo/ parapetto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, scala d'accesso, ringhiera
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	la data documenta probabilmente l'anno di realizzazione della scalinata d'accesso alla chiesa.
LSII - Trascrizione testo	"ARCIPRETURA S. NICOLO' DI BARI MAGGIO A. 1894".
LSIM - Materiali	ferro battuto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, primo livello, partito centrale, occhio, concio di chiave
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma è sormontato da una corona, sorretta da due figure muliebri.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"AVE MARIA/PIENA DI GRAZIE".
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ pareti E e W

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento dovuto alla spinta delle volte. E' stato installato un fessurimetro del tipo TT1 nella parete est della cantoria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ membrature ordine architettonico/ parete E, I e III lesene da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con spanciamento e fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento e aumentato valore delle sollecitazioni. L'originaria volta ha provocato probabilmente un sovraccarico sulle pareti perimetrali, generando fenomeni di spanciamento e conseguente fessurazione nell'innesto delle lesene con le pareti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. La fessurazione è presente all'innesto della lunetta con la parete e si estende fino alla trabeazione del falso attico, passando assialmente attraverso la finestra. La lesione, essendo passante, si rileva anche sul prospetto principale, dove ha provocato il parziale distacco della facciata e la conseguente sconnessione dei giunti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ parete N, lato W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. Le fessurazioni partono dall'innesto della volta con la parete e si estendono solo nella parte sommitale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ parete E, falso attico, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ pareti E ed W, partiti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ parete E, I II e III lesena da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ parete E
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale ed efflorescenza causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio, pareti E e W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente. L'umidità ha provocato il distacco dell'intonaco nel

specifiche	basamento delle colonne tortili.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo E, lato N, vano accessorio S, pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti causato da umidità ascendente. L'elevata umidità ha provocato il distacco della pavimentazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo E, lato S, sagrestia, pareti e intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale ed efflorescenza causato da umidità ascendente. Le macchie di umidità si rilevano soprattutto nella volta ed è pure visibile il rigonfiamento e il distacco dell'intonaco dove il degrado è più spinto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, frontone accartocciato
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, finestra cieca, architrave, concio di chiave
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con cedimento causato da assestamento. Il concio in chiave risulta essere ribassato di circa 2 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ corpo E, lato S, parete S, I livello, finestra, architrave, concio medio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con cedimento causato da assestamento. Il concio medio dell'architrave risulta essere abbassato di circa 1 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da assestamento. Le sconnessioni dei giunti rilevate sono distribuite lungo tutto il partito centrale interessando al II livello il frontone, l'incorniciatura della finestra e l'area compresa tra la trabeazione e la parte superiore del portale. Probabilmente le sconnessioni dei giunti

specifiche	sono dovute al ribassamento del piano stradale e al conseguente assestamento della struttura. Si rilevano inoltre fessurazioni assiali rispetto al partito centrale che, dalla trabeazione del I livello, si estendono sino al fregio del portale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni/ corpo E, lato S, cella campanaria, motivi scultorei
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con crollo causato da dissoluzione chimica, porosità elevata e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ corpo E, lato S, cella campanaria, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e distacco di materiale causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica. Il dilavamento interessa l'intera trabeazione, mentre il distacco di materiale è sporadico e si rileva principalmente nella cornice.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo E, lato S, parete S, cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione e distacco di materiale causato da dissoluzione chimica e porosità elevata. La decoesione si osserva uniformemente lungo tutta la cella campanaria; il distacco di materiale, che peraltro è dovuto ad una maggiore decoesione unitamente alla elevata porosità della roccia, è più sporadico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ corpo E, lato S, II livello, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e distacco di materiale causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica. Il dilavamento interessa uniformemente l'intera cornice, mentre il distacco di materiale è sporadico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo E, lato S, parete S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo E, lato S, parete S, I livello

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con decoesione e distacco di materiale causato da umidità e dissoluzione chimica. Il distacco di intonaco interessa tutto il I livello eccetto la porzione superiore sinistra che si presenta decoesionata. Alla base del corpo E, in seguito al ribassamento del piano stradale, sono state messe a nudo le fondazioni. La tecnica costruttiva per le fondazioni è costituita da muratura a sacco e le stesse non sono state rivestite da intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, falso attico, partito laterale W, cimasa
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da elevata porosità, dissoluzione chimica e agenti atmosferici. Il degrado ha provocato il totale distacco della cimasa.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, falso attico, partiti laterali, balaustre
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica, elevata porosità e umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, frontone arcato, timpano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, frontone arcato
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II livello, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, II livello, partiti laterali
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione e distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua. Il distacco dell'intonaco è localizzato nella parte superiore delle fasce avvolte a spirale dei partiti laterali; la vegetazione è presente nella parte inferiore dei partiti laterali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità. Il distacco di intonaco è presente solo nella parte inferiore del partito centrale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I livello, trabeazione, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento e presenza di vegetazione causato da umidità e scorrimento d'acqua. Si osserva sporadicamente lungo la trabeazione il distacco di materiale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I livello, partito laterale W, paraste
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità. La decoesione si rileva principalmente nella parte superiore delle due paraste.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, partito centrale, frontone accartocciato
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei causato da dilavamento e scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ membrature/ prospetto principale, I livello, partito centrale, frontone accartocciato, occhio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità. L'occhio del frontone alloggiava una finestra che successivamente è stata murata e la spinta decoesione ha messo a nudo il pietrame di riempimento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I livello, partito centrale, portale, fregio

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da dissoluzione chimica ed elevata porosità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, scala, parete S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da infiltrazione d'acqua, dissoluzione chimica e umidità. L'abbassamento del piano stradale e il conseguente incremento del dislivello tra l'accesso alla chiesa e lo stesso piano stradale, ha reso necessario la posa in opera di ulteriori scalini nella scala preesistente.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Agrigento
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
STUN - Sintesi normativa zona	Possibilità di eseguire opere di ristrutturazione e consolidamento, non alterando volumetricamente, morfologicamente e strutturalmente il bene.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_226
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_227
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_228
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_229
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115148_230
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115148_100A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_101A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_102A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_103A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_104A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_105A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_106A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115148_107A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/04/24
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pitruzzella Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	CB000366
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Candura Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000365
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Buscemi, Vincenzina
CMPN - Nome	Giardina, Tullia
CMPN - Nome	Infurna, Angelo
CMPN - Nome	Leotta, Diego
CMPN - Nome	Maragliano, Antonino
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro
CMPN - Nome	Patti, Grazia
CMPN - Nome	Rapisarda, Cinzia
CMPN - Nome	Spinelli, Ilma
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia