


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115162
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1900115165

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000169BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	collegio
OGTQ - Qualificazione	religioso
OGTN - Denominazione	Madonna del Lume

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	S. Leonardo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA

<b>PVCC - Comune</b>	Chiusa Sclafani
<b>PVCI - Indirizzo</b>	largo Collegio
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Chiusa Sclafani
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	133
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Chiusa Sclafani
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	M.U. 3-4/ 1929
<b>CTSN - Particelle</b>	51
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	A, 49
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.271037
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.675349
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	641
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google heart pro
<b>GPBT - Data</b>	2018/06/11
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto del porticato
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuibile
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

<b>AUTN - Nome scelto</b>	Muttone Antonio
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1668/00/00 - 1747/00/00
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	CR000601
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di S. Leonardo di Chiusa Sclafani, con l'annesso monastero, fu costruita nel 1421 all'interno del paese, da Nicolò Peralta, signore di Chiusa, e dal padre Giustino Grassi, e concessa nel 1475 ai padri Olivetani dell'abazia di S. Maria del Bosco. Poiché all'inizio del secolo XVII la chiesa e il convento erano in rovina a causa delle spoliazioni dei banditi, Papa Paolo V dispose che il Vescovo di Agrigento concedesse a Clemente di Clusis, abate del Monastero di S. Maria del Bosco, di costruire sulla terra di Chiusa un nuovo monastero con relativa chiesa. La data di questa disposizione non è accertata con sicurezza: secondo alcuni si tratta dell'11 luglio 1611, secondo altri dell'11 luglio 1620. Il nuovo convento di S. Leonardo, che doveva essere sufficiente ad ospitare 12 monaci e in cui dovevano essere trasferite tutte le funzioni del vecchio monastero, venne ricostruito nella parte più elevata del paese; i lavori iniziarono secondo alcuni nel 1614, secondo altri nel 1624 e si conclusero dopo dieci anni.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000313
<b>RENF - Fonte</b>	CB000084
<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
<b>RENF - Fonte</b>	CB000087
<b>RENF - Fonte</b>	CB000079
<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>RENF - Fonte</b>	CB000088
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1421/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1634/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	cessione

<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1579 la chiesa ed il convento di S. Leonardo di Chiusa Sclafani, con tutti i loro diritti e pertinenze, furono annessi da Papa Gregorio XIII all'abazia di S. Maria del Bosco, affinché i monaci ammalati potessero essere ricoverati nell'infermeria del convento di Chiusa.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000088
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1579/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1579/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	cessione
<b>RENN - Notizia</b>	Il 3 giugno 1792, in seguito al decreto reale di Ferdinando I di Borbone del 4 luglio 1791, la proprietà e l'uso del monastero di S. Leonardo (ivi compresi la chiesa e il giardino), già appartenente ai padri Olivetani soppressi nel 1789, furono concessi all'Orfanotrofio Femminile di Chiusa Sclafani.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000084
<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1789/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1792/06/03
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fruizione
<b>RENN - Notizia</b>	Secondo quanto riferiscono, tra gli altri, il Millunzi e il Di Giorgio, il monastero di S. Leonardo fu concesso alle Collegine della Madonna del Lume, che precedentemente avevano abitato una casa presso la chiesa di S. Rocco, con Dispaccio Reale del 1796. Nel 1866 il Collegio della Madonna del Lume fu dichiarato "Orfanotrofio femminile", soggetto all'autorità municipale e all'autorità tutoria ai sensi della legge 17 luglio 1890.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000084
<b>RENF - Fonte</b>	CB000079

<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>RENF - Fonte</b>	CB000088
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1796/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1890/07/17
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	riparazioni
<b>RENN - Notizia</b>	Da una relazione di mastro Gregorio Cerasa, muratore, e di mastro Giuseppe Mendola, falegname, riguardante dei lavori da farsi "nel Venerabile Monistero di S. Leonardo dei soppressi Olivetani, oggi Collegio di Maria [...] ad istanza della Rev. Superiora Suor Maria Arcangela Schifano", apprendiamo che all'inizio del XIX secolo era necessario il rifacimento di alcuni muri nel "quartiere dell'Abate Bellaroto", nel dormitorio, nel camerone sopra il dormitorio e nelle camere intorno al chiostro, oltre a svariati lavori di falegnameria.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115162_A1
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1800/01/04
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1800/01/04
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	riparazioni
<b>RENN - Notizia</b>	Mastro Bartolomeo Cuti riceve l'incarico di eseguire delle riparazioni nel dormitorio e nella parte occidentale del Collegio.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115162_A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1807/05/25
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto

<b>REVI - Data</b>	1807/05/25
--------------------	------------

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	elezione
---------------------------------	----------

<b>RENN - Notizia</b>	"Con R. D. del 10 febbraio 1884 l'Orfanotrofio Femminile fu eretto ad Ente Morale, con l'approvazione dello Statuto della Pia Opera d'ordine di S. M. Umberto I e firma del Ministero De Pretis".
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
---------------------	----------

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

<b>RELI - Data</b>	1884/02/10
--------------------	------------

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

<b>REVI - Data</b>	1884/02/10
--------------------	------------

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fruizione
---------------------------------	-----------

<b>RENN - Notizia</b>	Con delibera del 18 ottobre 1905 fu annesso all'Orfanotrofio Femminile l'Ospizio per vecchi e invalidi di ambo i sessi, usufruendo dei vasti locali dell'ex convento di S. Leonardo, di proprietà dell'Orfanotrofio stesso.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
---------------------	----------

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
----------------------------------	--------------

<b>RELI - Data</b>	1905/10/18
--------------------	------------

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
----------------------------------	--------------

<b>REVI - Data</b>	1905/10/18
--------------------	------------

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fruizione
---------------------------------	-----------

<b>RENN - Notizia</b>	In seguito alle due guerre mondiali, le rendite della Pia Opera vennero a diminuire in misura tale che dal 1929 al 1950 circa l'Orfanotrofio fu relegato solo in un'ala del vasto fabbricato, che fu invece usato per ospitarvi le scuole comunali.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
---------------------	----------

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1929/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1950/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Il Collegio di Maria SS. del Lume "è un grande edificio che domina il paese, è costituito da un pianterreno e da un primo piano. Nel pianterreno un lungo corridoio comunica da un lato con numerose stanze e dall'altro verso il giardino, dove sorge un imponente portico, disegnato da A. Muttoni (...), ed in fondo ad un viale alberato una bellissima fontana barocca. Il piano superiore è costituito da un lungo corridoio comunicante da entrambi i lati con celle, un tempo abitazione dei monaci".
<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	"Nel giardino del convento si conserva ancora lo stemma dei padri Olivetani, suddiviso in due metà: in quella sinistra l'ulivo, simbolo degli Olivetani; tre colombe, simbolo della purezza; una casetta, simbolo della dimora religiosa. In quella destra il leone rampante, simbolo della potenza del loro ordine".
<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fruizione
<b>RENN - Notizia</b>	Dopo le Suore Collegine il convento fu affidato dal 1939 al 1956 alle Suore Teatine. Nel luglio del 1960 queste furono sostituite dalle Suore di Maria SS. Incoronata e poi, nel 1962, dalle Suore Eucaristiche. Oggi la Pia Opera è affidata alle Suore di S. Vincenzo Pallotti. Dal 16 aprile 1967 la denominazione di "Orfanotrofio Femminile" (Ospizio) è stata cambiata in "Casa della Fanciulla <Casa di Riposo>".

<b>RENF - Fonte</b>	CB000378
<b>RENF - Fonte</b>	CB000080
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1992/00/00
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala, lato esterno
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'impianto strutturale del collegio è costituito da setti murari portanti realizzati in blocchi informi di calcare marnoso e calcarenite, disposti a ricorsi pseudo regolari; le colonne monolitiche del porticato, sono collegate tra loro da archi e raccordate alla struttura muraria da volta a crociera. La copertura è costituita da tetto a quattro falde nel corpo, da tetto a due falde e terrazza nell'ala.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	porticato
<b>ISST - Tipo</b>	catena (16)
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	corpo, I piano, corridoio
<b>ISST - Tipo</b>	catena (7)
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	ala, lato interno, I piano
<b>ISST - Tipo</b>	pilastro
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	ala, I piano
<b>ISST - Tipo</b>	solaio
<b>PN - PIANTA</b>	

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm 180
<b>PNTS - Schema</b>	articolato ad L attorno al giardino
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vestibolo
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	porticato
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scalone
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	enfilade di vani
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	giardino
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm 900
<b>PNTS - Schema</b>	ad L
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vestibolo
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	corridoio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	enfilade di sale
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	appoggio costituito da terreno vegetale spesso circa 1.5 mt e da strati di calcilutiti marnose variamente inclinati e dello spessore di 15 cm.
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua (?)
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista (?)
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	murature
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	mista
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	porticato
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	colonne
<b>SVCC - Genere</b>	inteleiatura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, piano terra, corridoio
-------------------------	-------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, piano terra, corridoio
-------------------------	-------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, piano terra, lato esterno
-------------------------	----------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a schifo
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	porticato/ campate di ampiezza maggiore
-------------------------	---

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	porticato/ campate di ampiezza minore
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, I piano, corridoio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, lato esterno, I piano
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a schifo/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, lato esterno, I piano
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato interno, I piano**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a schifo**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato interno, I piano**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato esterno e mezzo, piano terra e I piano, estremità E**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato esterno e mezzo, piano terra e I piano, estremità E**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a crociera**SOFQ - Qualificazione della forma** quadrata**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, lato esterno, piano terra, II vano da N
-------------------------	--

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
----------------------	-----------

<b>SOFF - Forma</b>	a schifo
---------------------	----------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, lato esterno, piano seminterrato
-------------------------	---------------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
----------------------	-----------

<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
---------------------	------------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
--	----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, lato interno, piano terra, II vano da N
-------------------------	--

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
----------------------	-----------

<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
---------------------	------------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
--	----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo, mezzo
-------------------------	--------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
---------------------	-------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
--	-----------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
----------------------------------	---------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	corpo, mezzo
---------------------------	--------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
---------------------------------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	corpo, lato esterno
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	estremità E
CPCT - Struttura primaria	travatura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	corpo, lato esterno
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	corpo, lato interno
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	ala
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera

<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	ammattonato
<b>CPMM - Materiali</b>	graniglia di marmo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	ala
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	corpo, lato esterno, piano terra, estremità E
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare alla parete N
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su volta
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	ala, lato interno, piano terra, I vano da N
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla parete E
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo dal muro/a pozzo
<b>SCSM - Materiali</b>	conglomerato cementizio
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	ala, lato interno, piano terra, IV vano da N
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla parete W
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	ala, lato interno, piano terra, III vano da N
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	tangente alla parete W
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	vano semicircolare

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SCSM - Materiali</b>	marmo

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ balconi laterali
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensoloni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a volute
<b>DECM - Materiali</b>	calcare

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	ala, lato esterno, piano terra, II vano da E, intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	porticato/ parete E
--------------------------	---------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	policromo
<b>DECM - Materiali</b>	maiolica

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	La lapide è praticamente illeggibile. Al di sotto di essa, sull'architrave del portale d'ingresso, è incisa la data "1677".
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"D.O.M./...NATHEMA GREGORIJ XI/... IUD... NO... ESURG../... NA...SMA... EREAT/... INI.UO .ART.T../... MONASTERI../... GENIO/...".
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	giardino
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	lo stemma, qui trasportato dall'abbazia di S. Maria del Bosco, appartiene ai Padri Olivetani.
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	esterno, portico
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"1750".
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il prospetto principale è interessato da lesioni ad andamento verticale che si sviluppano lungo i giunti della muratura costituita da conci in calcare marnoso allettati con malta. Le lesioni sono distribuite su tutto il prospetto principale ma sono evidenti soltanto quelle in prossimità delle catene ove si riscontra anche asportazione di materiale; le lesioni di minor spessore non sono facilmente distinguibili in quanto il prospetto non è intonacato e la muratura è a vista.

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale, II livello balcone laterale E
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	In seguito al crollo causato da vibrazioni sismiche, del balcone in esame sono rimasti soltanto quattro degli originari cinque mensoloni.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	modanature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	In seguito al crollo causato da vibrazioni sismiche, del balcone in esame sono rimasti soltanto quattro degli originari cinque mensoloni. Le modanature e le architravi delle aperture presentano sconnessione nei giunti di mezzera. Gli elementi costitutivi sono blocchi in calcarenite di grosse dimensioni e risultano sconnessi tra loro oltre ad avere un pessimo ammorsamento con la struttura muraria.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	La muratura a vista del prospetto principale presenta un degrado diffuso caratterizzato da depositi superficiali; le parti aggettanti sono quasi interamente ricoperte da microrganismi incrostanti che aderendo al substrato deteriorano le caratteristiche superficiali del materiale; alcune aree, infine, presentano macchie dovute al dilavamento provocato dall'acqua piovana.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ porticato
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Le volte a crociera del porticato presentano lesioni trasversali e longitudinali, determinate sia da fenomeni vibratorii che da cedimenti differenziali delle colonne portanti. Il fenomeno fessurativo interessa anche il tamponamento di un arco del portico.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	colonne/ porticato
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Le colonne del portico risultano complessivamente in buono stato di conservazione; tuttavia, è riscontrabile alla base di alcune di esse un fenomeno di schiacciamento dovuto all'elevato valore delle sollecitazioni.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	porticato, parete S lato E, finestra
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	dato non disponibile
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	La finestra posta all'estremità E della parete interna del portico è stata tamponata con muratura mista e successivo rinzaffo.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ala, lato interno, piano terra, I vano da N, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il degrado consiste nel distacco delle tinteggiatura e dello strato superficiale dell'intonaco su una superficie complessiva di circa 2 mq, in corrispondenza delle pareti N e W.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, lato esterno, piano I, VII stanza da E
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il vano in esame presenta un degrado diffuso che si manifesta attraverso il rigonfiamento dell'intonaco, il distacco della tinteggiatura, macchie di umidità ed annerimenti. Il degrado interessa sia le pareti che il soffitto. La causa è senz'altro dovuta all'infiltrazione di acqua dalla copertura.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ rivestimenti/ scalone
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Lo scalone interno presenta uno stato di degrado diffuso con sconessioni tra gli elementi delle pedate e, in particolare, un accentuato stato di usura determinato da un lato, dall'effettivo uso continuato dall'altro, dalla natura relativamente tenera del materiale costitutivo degli elementi.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, lato esterno, piano terra, II vano da E, parete N
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il vano in esame presenta efflorescenze e macchie di umidità localizzate nelle pareti N e S a partire dalla base del pavimento per un'altezza di circa 1.5 mt. La causa è da imputare alla vicinanza dei servizi igienici.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ corpo, I piano, corridoio
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'intradosso della volta del corridoio presenta un marcato quadro fessurativo caratterizzato da lesioni trasversali in corrispondenza delle 8 catene che scandiscono la volta e da lesioni longitudinali che attraversano la volta per tutta la sua lunghezza; lesioni sono visibili all'attacco delle pareti verticali con le lunette. Le cause sono probabilmente di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, vano scala

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	La parete E del vano scala presenta rilevanti lesioni sub-verticali dovute probabilmente a fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ ala, lato interno, I piano, I vano da E
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il vano in oggetto presenta lesioni all'angolo SE e SW sia nella volta che in corrispondenza del raccordo tra le pareti e la volta. Fenomeni vibratorii hanno certamente contribuito a determinare un tale dissesto ma da un'osservazione accurata si può rilevare un originario dimensionamento inadeguato.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala
<b>RSTI - Data inizio</b>	1972/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1976/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	In seguito ai danni prodotti dal sisma del 1968 e per esigenze di adattamento degli ambienti alla nuova destinazione, è stata ricostruita tutta l'ala. I lavori hanno riguardato: -la demolizione delle volte e successiva realizzazione di solai in conglomerato cementizio armato; - la realizzazione di una nuova ripartizione degli ambienti con tramezzatura in conci squadrate; -la dismissione e rifacimento della pavimentazione; -la realizzazione di una scala per il collegamento dei due piani dell'ala nel primo vano da nord lato interno; la finestra di detto vano è stata inoltre trasformata in apertura con la posa in opera di tre gradini per il collegamento con il piano stradale; Nel corso dei lavori è stato possibile riadattare a dispensa un vecchio ambiente seminterrato, che costituiva il primo tratto di una galleria che collegava il collegio alla chiesa di S. Anna a Giuliana.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala
<b>RSTI - Data inizio</b>	1980/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1980/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nel corso di tale intervento sono stati rifiniti i locali lasciati al rustico nel corso dei lavori del precedente restauro; precisamente sono stati realizzati gli intonaci nei vani così come la tinteggiatura; sono stati poi rifatti gli impianti idrico, elettrico e fognante.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, lato esterno, I vano da N
<b>RSTI - Data inizio</b>	1984/0/000
<b>RSTF - Data fine</b>	1984/0/000
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	L'intervento di restauro nel vano in esame è consistito in: - scrostatura rifacimento dell'intonaco e successiva tinteggiatura; - dismissione e rifacimento della pavimentazione con marmette pressate di cemento e

graniglia di marmo.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

**USAR - Riferimento alla parte** collegio

**USAD - Uso** collegio

### USO - USO STORICO

**USOR - Riferimento alla parte** collegio

**USOC - Riferimento cronologico** originario

**USOD - Uso** convento

### USO - USO STORICO

**USOR - Riferimento alla parte** collegio

**USOC - Riferimento cronologico** storico

**USOD - Uso** collegio

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica** curia arcivescovile di Monreale

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

**STUT - Strumenti in vigore** piano urbanistico comprensoriale n. 9

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAE - Ente proprietario** CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

**FTAC - Collocazione** archivio cartaceo/ digitale CRICD

**FTAN - Codice identificativo** R1900115162\_211

**FTAT - Note** esterno - prospetto principale

**FTAF - Formato** jpeg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAE - Ente proprietario** CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

**FTAC - Collocazione** archivio cartaceo/ digitale CRICD

**FTAN - Codice identificativo** R1900115162\_205

**FTAT - Note** volumetria generale

**FTAF - Formato** jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_204
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_217
<b>FTAT - Note</b>	porticato - parete E
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_220
<b>FTAT - Note</b>	giardino - fontana
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_224
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo: mezzo - piano I - corridoio
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_226
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo: lato interno - piano terra - corridoio - particolare

<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_230
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo: lato esterno - piano I - III vano da E - porta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_231
<b>FTAT - Note</b>	interno - ala: lato esterno - piano seminterrato - dispensa
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_237
<b>FTAT - Note</b>	interno - ala: lato interno - piano I - II vano da N - vara
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_238
<b>FTAT - Note</b>	interno - corpo: lato esterno - piano I - VI vano da E - urna
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00180 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_100A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota +00180 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_101A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00180 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_102A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00900 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_100B
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale

<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota +00900 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_101B
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_103A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_104B
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_105B
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_106A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_107A
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00900 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115162_102B
<b>DRAA - Autore</b>	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/31

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Busta S. Leonardo - S. Maria del Bosco e PP. Olivetani - S. Rocco e Collegio di Maria
<b>FNTD - Data</b>	1800/01/04
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani
<b>FNTS - Posizione</b>	Relatio M.ri Gregorii Cerasa (...)
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115162_A1

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Carpetta S. Leonardo - S. Maria del Bosco e PP. Olivetani - S. Rocco e Collegio di Maria
<b>FNTD - Data</b>	1807/05/25
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Scalfani
<b>FNTS - Posizione</b>	Liberatio fabricii V.lis Collegii
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115162_A2

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pirro Rocco
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1733
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000313

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Amico Vito Maria
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000087

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	COSENTINO P./ Luzio D.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000019
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 221-228

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Gullo Pietro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000079

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Di Giorgio Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000080

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	BOTTARI A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000020
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 625-633

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	COSENTINO P.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000021
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 1113-1129
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Calandra Eliana
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000088
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Millunzi Gaetano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1909
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000084
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 69-79
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Masclé Georges
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000085
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 104-110
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	s.n.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1968
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000378
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Masclé Georges
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1979
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000086
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 1-431
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Cosentino P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000025
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 117-203
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	

**CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Ferreri, Fabia
<b>CMPN - Nome</b>	Giambruno, Fabio
<b>CMPN - Nome</b>	Giusino, Benedetto
<b>CMPN - Nome</b>	Macchiarella, Sebastiano Ugo
<b>CMPN - Nome</b>	Tusa, Martorana Rita
<b>CMPN - Nome</b>	Parisi, Gaetano
<b>CMPN - Nome</b>	Pizzo, Nicolina Maria
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Giudice, Maria Rosa

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia