

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115162
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1900115165

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000169BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	collegio
OGTQ - Qualificazione	religioso
OGTN - Denominazione	Madonna del Lume

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	S. Leonardo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA

PVCC - Comune	Chiusa Sclafani
PVCI - Indirizzo	largo Collegio
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Chiusa Sclafani
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	133
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Chiusa Sclafani
CTSF - Foglio/Data	M.U. 3-4/ 1929
CTSN - Particelle	51
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	A, 49
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.271037
GPDPY - Coordinata Y	37.675349
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	641
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto del porticato
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

AUTN - Nome scelto	Muttone Antonio
AUTA - Dati anagrafici	1668/00/00 - 1747/00/00
AUTH - Sigla per citazione	CR000601
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Leonardo di Chiusa Sclafani, con l'annesso monastero, fu costruita nel 1421 all'interno del paese, da Nicolò Peralta, signore di Chiusa, e dal padre Giustino Grassi, e concessa nel 1475 ai padri Olivetani dell'abazia di S. Maria del Bosco. Poiché all'inizio del secolo XVII la chiesa e il convento erano in rovina a causa delle spoliazioni dei banditi, Papa Paolo V dispose che il Vescovo di Agrigento concedesse a Clemente di Clusis, abate del Monastero di S. Maria del Bosco, di costruire sulla terra di Chiusa un nuovo monastero con relativa chiesa. La data di questa disposizione non è accertata con sicurezza: secondo alcuni si tratta dell'11 luglio 1611, secondo altri dell'11 luglio 1620. Il nuovo convento di S. Leonardo, che doveva essere sufficiente ad ospitare 12 monaci e in cui dovevano essere trasferite tutte le funzioni del vecchio monastero, venne ricostruito nella parte più elevata del paese; i lavori iniziarono secondo alcuni nel 1614, secondo altri nel 1624 e si conclusero dopo dieci anni.
RENF - Fonte	CB000313
RENF - Fonte	CB000084
RENF - Fonte	CB000378
RENF - Fonte	CB000087
RENF - Fonte	CB000079
RENF - Fonte	CB000080
RENF - Fonte	CB000088

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1421/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1634/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione

RENN - Notizia	Nel 1579 la chiesa ed il convento di S. Leonardo di Chiusa Sclafani, con tutti i loro diritti e pertinenze, furono annessi da Papa Gregorio XIII all'abazia di S. Maria del Bosco, affinché i monaci ammalati potessero essere ricoverati nell'infermeria del convento di Chiusa.
RENF - Fonte	CB000088
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1579/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1579/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione
RENN - Notizia	Il 3 giugno 1792, in seguito al decreto reale di Ferdinando I di Borbone del 4 luglio 1791, la proprietà e l'uso del monastero di S. Leonardo (ivi compresi la chiesa e il giardino), già appartenente ai padri Olivetani soppressi nel 1789, furono concessi all'Orfanotrofio Femminile di Chiusa Sclafani.
RENF - Fonte	CB000084
RENF - Fonte	CB000378
RENF - Fonte	CB000080
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1789/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1792/06/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Secondo quanto riferiscono, tra gli altri, il Millunzi e il Di Giorgio, il monastero di S. Leonardo fu concesso alle Collegine della Madonna del Lume, che precedentemente avevano abitato una casa presso la chiesa di S. Rocco, con Dispaccio Reale del 1796. Nel 1866 il Collegio della Madonna del Lume fu dichiarato "Orfanotrofio femminile", soggetto all'autorità municipale e all'autorità tutoria ai sensi della legge 17 luglio 1890.
RENF - Fonte	CB000084
RENF - Fonte	CB000079

RENF - Fonte	CB000080
RENF - Fonte	CB000088
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1796/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1890/07/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	Da una relazione di mastro Gregorio Cerasa, muratore, e di mastro Giuseppe Mendola, falegname, riguardante dei lavori da farsi "nel Venerabile Monistero di S. Leonardo dei soppressi Olivetani, oggi Collegio di Maria [...] ad istanza della Rev. Superiora Suor Maria Arcangela Schifano", apprendiamo che all'inizio del XIX secolo era necessario il rifacimento di alcuni muri nel "quartiere dell'Abate Bellaroto", nel dormitorio, nel camerone sopra il dormitorio e nelle camere intorno al chiostro, oltre a svariati lavori di falegnameria.
RENF - Fonte	CA00115162_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1800/01/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1800/01/04
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riparazioni
RENN - Notizia	Mastro Bartolomeo Cuti riceve l'incarico di eseguire delle riparazioni nel dormitorio e nella parte occidentale del Collegio.
RENF - Fonte	CA00115162_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1807/05/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto

REVI - Data 1807/05/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica elezione

RENN - Notizia "Con R. D. del 10 febbraio 1884 l'Orfanotrofio Femminile fu eretto ad Ente Morale, con l'approvazione dello Statuto della Pia Opera d'ordine di S. M. Umberto I e firma del Ministero De Pretis".

RENF - Fonte CB000378

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1884/02/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1884/02/10

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica fruizione

RENN - Notizia Con delibera del 18 ottobre 1905 fu annesso all'Orfanotrofio Femminile l'Ospizio per vecchi e invalidi di ambo i sessi, usufruendo dei vasti locali dell'ex convento di S. Leonardo, di proprietà dell'Orfanotrofio stesso.

RENF - Fonte CB000378

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1905/10/18

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1905/10/18

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica fruizione

RENN - Notizia In seguito alle due guerre mondiali, le rendite della Pia Opera vennero a diminuire in misura tale che dal 1929 al 1950 circa l'Orfanotrofio fu relegato solo in un'ala del vasto fabbricato, che fu invece usato per ospitarvi le scuole comunali.

RENF - Fonte CB000378

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1950/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Il Collegio di Maria SS. del Lume "è un grande edificio che domina il paese, è costituito da un pianterreno e da un primo piano. Nel pianterreno un lungo corridoio comunica da un lato con numerose stanze e dall'altro verso il giardino, dove sorge un imponente portico, disegnato da A. Muttoni (...), ed in fondo ad un viale alberato una bellissima fontana barocca. Il piano superiore è costituito da un lungo corridoio comunicante da entrambi i lati con celle, un tempo abitazione dei monaci".
RENF - Fonte	CB000080
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Nel giardino del convento si conserva ancora lo stemma dei padri Olivetani, suddiviso in due metà: in quella sinistra l'ulivo, simbolo degli Olivetani; tre colombe, simbolo della purezza; una casetta, simbolo della dimora religiosa. In quella destra il leone rampante, simbolo della potenza del loro ordine".
RENF - Fonte	CB000080
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Dopo le Suore Collegine il convento fu affidato dal 1939 al 1956 alle Suore Teatine. Nel luglio del 1960 queste furono sostituite dalle Suore di Maria SS. Incoronata e poi, nel 1962, dalle Suore Eucaristiche. Oggi la Pia Opera è affidata alle Suore di S. Vincenzo Pallotti. Dal 16 aprile 1967 la denominazione di "Orfanotrofio Femminile" (Ospizio) è stata cambiata in "Casa della Fanciulla <Casa di Riposo>".

RENF - Fonte	CB000378
RENF - Fonte	CB000080
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1992/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala, lato esterno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale del collegio è costituito da setti murari portanti realizzati in blocchi informi di calcare marnoso e calcarenite, disposti a ricorsi pseudo regolari; le colonne monolitiche del porticato, sono collegate tra loro da archi e raccordate alla struttura muraria da volta a crociera. La copertura è costituita da tetto a quattro falde nel corpo, da tetto a due falde e terrazza nell'ala.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	porticato
ISST - Tipo	catena (16)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	corpo, I piano, corridoio
ISST - Tipo	catena (7)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ala, lato interno, I piano
ISST - Tipo	pilastro
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ala, I piano
ISST - Tipo	solaio
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 180
PNTS - Schema	articolato ad L attorno al giardino
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	porticato
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PNTE - Dati icnografici significativi	enfilade di vani
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 900
PNTS - Schema	ad L
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	corridoio
PNTE - Dati icnografici significativi	enfilade di sale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	appoggio costituito da terreno vegetale spesso circa 1.5 mt e da strati di calcilutiti marnose variamente inclinati e dello spessore di 15 cm.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista (?)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	murature
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	porticato
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	inteleiatura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo, piano terra, corridoio
-------------------------	-------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo, piano terra, corridoio
-------------------------	-------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo, piano terra, lato esterno
-------------------------	----------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	porticato/ campate di ampiezza maggiore
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	porticato/ campate di ampiezza minore
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, I piano, corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, lato esterno, I piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, lato esterno, I piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato interno, I piano**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a schifo**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato interno, I piano**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato esterno e mezzo, piano terra e I piano, estremità E**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, lato esterno e mezzo, piano terra e I piano, estremità E**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a crociera**SOFQ - Qualificazione della forma** quadrata**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala, lato esterno, piano terra, II vano da N
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a schifo
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala, lato esterno, piano seminterrato
-------------------------	---------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala, lato interno, piano terra, II vano da N
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
----------------------	-----------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo, mezzo
-------------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
----------------------------------	---------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	corpo, mezzo
---------------------------	--------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
---------------------------------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	estremità E
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	corpo, lato esterno
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, lato interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera

CPMT - Tipo	battuto
CPMQ - Qualificazione del tipo	ammattonato
CPMM - Materiali	graniglia di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	corpo, lato esterno, piano terra, estremità E
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete N
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	ala, lato interno, piano terra, I vano da N
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete E
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo dal muro/a pozzo
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	ala, lato interno, piano terra, IV vano da N
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete W
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	ala, lato interno, piano terra, III vano da N
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	tangente alla parete W
SCLF - Forma planimetrica	vano semicircolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ balconi laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a volute
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	ala, lato esterno, piano terra, II vano da E, intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porticato/ parete E
--------------------------	---------------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	maiolica

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	La lapide è praticamente illeggibile. Al di sotto di essa, sull'architrave del portale d'ingresso, è incisa la data "1677".
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./...NATHEMA GREGORIJ XI/... IUD... NO... ESURG../... NA...SMA... EREAT/... INI.UO .ART.T../... MONASTERI../... GENIO/...".
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	giardino
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma, qui trasportato dall'abbazia di S. Maria del Bosco, appartiene ai Padri Olivetani.
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterno, portico
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1750".
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il prospetto principale è interessato da lesioni ad andamento verticale che si sviluppano lungo i giunti della muratura costituita da conci in calcare marnoso allettati con malta. Le lesioni sono distribuite su tutto il prospetto principale ma sono evidenti soltanto quelle in prossimità delle catene ove si riscontra anche asportazione di materiale; le lesioni di minor spessore non sono facilmente distinguibili in quanto il prospetto non è intonacato e la muratura è a vista.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale, II livello balcone laterale E
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	In seguito al crollo causato da vibrazioni sismiche, del balcone in esame sono rimasti soltanto quattro degli originari cinque mensoloni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In seguito al crollo causato da vibrazioni sismiche, del balcone in esame sono rimasti soltanto quattro degli originari cinque mensoloni. Le modanature e le architravi delle aperture presentano sconnessione nei giunti di mezzera. Gli elementi costitutivi sono blocchi in calcarenite di grosse dimensioni e risultano sconnessi tra loro oltre ad avere un pessimo ammorsamento con la struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La muratura a vista del prospetto principale presenta un degrado diffuso caratterizzato da depositi superficiali; le parti aggettanti sono quasi interamente ricoperte da microrganismi incrostanti che aderendo al substrato deteriorano le caratteristiche superficiali del materiale; alcune aree, infine, presentano macchie dovute al dilavamento provocato dall'acqua piovana.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ porticato
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Le volte a crociera del porticato presentano lesioni trasversali e longitudinali, determinate sia da fenomeni vibratorii che da cedimenti differenziali delle colonne portanti. Il fenomeno fessurativo interessa anche il tamponamento di un arco del portico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	colonne/ porticato
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Le colonne del portico risultano complessivamente in buono stato di conservazione; tuttavia, è riscontrabile alla base di alcune di esse un fenomeno di schiacciamento dovuto all'elevato valore delle sollecitazioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	porticato, parete S lato E, finestra
STCC - Stato di conservazione	dato non disponibile
STCO - Indicazioni specifiche	La finestra posta all'estremità E della parete interna del portico è stata tamponata con muratura mista e successivo rinzaffo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	ala, lato interno, piano terra, I vano da N, pareti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il degrado consiste nel distacco delle tinteggiatura e dello strato superficiale dell'intonaco su una superficie complessiva di circa 2 mq, in corrispondenza delle pareti N e W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, lato esterno, piano I, VII stanza da E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il vano in esame presenta un degrado diffuso che si manifesta attraverso il rigonfiamento dell'intonaco, il distacco della tinteggiatura, macchie di umidità ed annerimenti. Il degrado interessa sia le pareti che il soffitto. La causa è senz'altro dovuta all'infiltrazione di acqua dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ rivestimenti/ scalone
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Lo scalone interno presenta uno stato di degrado diffuso con sconessioni tra gli elementi delle pedate e, in particolare, un accentuato stato di usura determinato da un lato, dall'effettivo uso continuato dall'altro, dalla natura relativamente tenera del materiale costitutivo degli elementi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, lato esterno, piano terra, II vano da E, parete N
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il vano in esame presenta efflorescenze e macchie di umidità localizzate nelle pareti N e S a partire dalla base del pavimento per un'altezza di circa 1.5 mt. La causa è da imputare alla vicinanza dei servizi igienici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ corpo, I piano, corridoio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'intradosso della volta del corridoio presenta un marcato quadro fessurativo caratterizzato da lesioni trasversali in corrispondenza delle 8 catene che scandiscono la volta e da lesioni longitudinali che attraversano la volta per tutta la sua lunghezza; lesioni sono visibili all'attacco delle pareti verticali con le lunette. Le cause sono probabilmente di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, vano scala

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La parete E del vano scala presenta rilevanti lesioni sub-verticali dovute probabilmente a fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ ala, lato interno, I piano, I vano da E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il vano in oggetto presenta lesioni all'angolo SE e SW sia nella volta che in corrispondenza del raccordo tra le pareti e la volta. Fenomeni vibratorii hanno certamente contribuito a determinare un tale dissesto ma da un'osservazione accurata si può rilevare un originario dimensionamento inadeguato.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTF - Data fine	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	In seguito ai danni prodotti dal sisma del 1968 e per esigenze di adattamento degli ambienti alla nuova destinazione, è stata ricostruita tutta l'ala. I lavori hanno riguardato: -la demolizione delle volte e successiva realizzazione di solai in conglomerato cementizio armato; - la realizzazione di una nuova ripartizione degli ambienti con tramezzatura in conci squadrate; -la dismissione e rifacimento della pavimentazione; -la realizzazione di una scala per il collegamento dei due piani dell'ala nel primo vano da nord lato interno; la finestra di detto vano è stata inoltre trasformata in apertura con la posa in opera di tre gradini per il collegamento con il piano stradale; Nel corso dei lavori è stato possibile riadattare a dispensa un vecchio ambiente seminterrato, che costituiva il primo tratto di una galleria che collegava il collegio alla chiesa di S. Anna a Giuliana.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nel corso di tale intervento sono stati rifiniti i locali lasciati al rustico nel corso dei lavori del precedente restauro; precisamente sono stati realizzati gli intonaci nei vani così come la tinteggiatura; sono stati poi rifatti gli impianti idrico, elettrico e fognante.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala, lato esterno, I vano da N
RSTI - Data inizio	1984/0/000
RSTF - Data fine	1984/0/000
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento di restauro nel vano in esame è consistito in: - scrostatura rifacimento dell'intonaco e successiva tinteggiatura; - dismissione e rifacimento della pavimentazione con marmette pressate di cemento e

graniglia di marmo.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	collegio
USAD - Uso	collegio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	collegio
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	convento

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	collegio
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	collegio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Monreale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano urbanistico comprensoriale n. 9
-----------------------------------	---------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_211
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_205
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_204
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_217
FTAT - Note	porticato - parete E
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_220
FTAT - Note	giardino - fontana
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_224
FTAT - Note	interno - corpo: mezzo - piano I - corridoio
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_226
FTAT - Note	interno - corpo: lato interno - piano terra - corridoio - particolare

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_230
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - piano I - III vano da E - porta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_231
FTAT - Note	interno - ala: lato esterno - piano seminterrato - dispensa
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_237
FTAT - Note	interno - ala: lato interno - piano I - II vano da N - vara
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115162_238
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - piano I - VI vano da E - urna
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_100A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_101A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_102A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00900 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_100B
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00900 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_101B
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_103A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_104B
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_105B
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_106A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_107A
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00900 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115162_102B
DRAA - Autore	Aiello - Ferreri - Giambruno - Parisi
DRAD - Data	1992/07/31

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Busta S. Leonardo - S. Maria del Bosco e PP. Olivetani - S. Rocco e Collegio di Maria
FNTD - Data	1800/01/04
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani
FNTS - Posizione	Relatio M.ri Gregorii Cerasa (...)
FNTI - Codice identificativo	CA00115162_A1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Carpetta S. Leonardo - S. Maria del Bosco e PP. Olivetani - S. Rocco e Collegio di Maria
FNTD - Data	1807/05/25
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Scalfani
FNTS - Posizione	Liberatio fabricii V.lis Collegii
FNTI - Codice identificativo	CA00115162_A2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pirro Rocco
BIBD - Anno di edizione	1733
BIBH - Sigla per citazione	CB000313

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	CB000087

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	pp. 221-228

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gullo Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000079

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Giorgio Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	CB000080

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 625-633

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.

BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calandra Eliana
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000088
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Millunzi Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	CB000084
BIBN - V., pp., nn.	pp. 69-79
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000378
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 117-203
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Ferreri, Fabia
CMPN - Nome	Giambruno, Fabio
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Macchiarella, Sebastiano Ugo
CMPN - Nome	Tusa, Martorana Rita
CMPN - Nome	Parisi, Gaetano
CMPN - Nome	Pizzo, Nicolina Maria
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia