SCHEDA



_	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115164
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	R19A000168BB.CC.AA./ R19

1100	111110 00
OG - OG	GETTO

α	OCCETTO

OGTD - Definizione chiesa

tipologica

OGTN - Denominazione S. Maria Assunta

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGTQ - Qualificazione

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione S. Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

diocesana

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Sicilia
PVCP - Provincia PA

PVCC - Comune Chiusa Sclafani

PVCI - Indirizzo piazza S. Domenico

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Chiusa Sclafani

CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	086
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Chiusa Sclafani
CTSF - Foglio/Data	M.U. 1/ 1929
CTSN - Particelle	I
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	D, 786, 775, 774
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.270430
GPDPY - Coordinata Y	37.677274
GPC - CARATTERISTICHE DE	L PUNTO
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	610
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento del prospetto principale
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Domenico Busacca
AUTA - Dati anagrafici	1645/00/00 - 0000/00/00
AUTH - Sigla per citazione	CR000602
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	rifacimento della facciata		
ATBD - Denominazione	maestranze locali		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	costruzione		
RENN - Notizia	"La tradizione vuole che Santa Maria sia quasi coeva al paese di Chiusa il quale () surse nel 1320 per opera del Conte Matteo Sclafani".		
RENF - Fonte	CB000078		
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XIV		
RELF - Frazione di secolo	primo quarto		
RELI - Data	1320/00/00		
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XIV		
REVF - Frazione di secolo	primo quarto		
REVI - Data	1320/00/00		
RE - NOTIZIE STORICHE	RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	descrizione		
RENN - Notizia	"Nei suoi primordi la chiesa non era () quale ora vedi né come era nel basso medio evo () Prima era piccola, semplicissima, modesta, quanto era tenuta per il potere della sua confraternita. Sotto il dominio dei Domenicani (1532), v'era nulla di quanto oggi la rende ammirata e bella. La vastità dell'edificio, quale adesso si vede, la prospettiva, il cappellone, il grande organo, le statue degli altari, il suo pregiato arazzo della Deposizione, tutte queste cose sono () posteriori di molto (). Essa venne allungata verso la piazza nel 1697 ()".		
RENF - Fonte	CB000078		
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	мо кемото		
RELS - Secolo	XVI		
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto		
RELI - Data	1532/00/00		
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS - Secolo	XVII		
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto		
REVI - Data	1697/00/00		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	abbandono		

RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria Assunta nel 1532 () fu concessa ai padri domenicani che vi abitarono fino al 1633, anno in cui l'abbandonarono in seguito a dissidi sorti con la confraternita di S. Maria Assunta ()".
RENF - Fonte	CB000088
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1532/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	IO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1633/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	"La chiesa di S. Maria stette sotto il dominio dei Domenicani ().La chiesa aveva allora () anche una congregazione di confrati che () erano i padroni di tutto. I confrati di quel tempo mal tollerando l'ingerenza dei Domenicani che spadroneggiavano nella loro chiesa, un anno dopo, verso l'anno 1533, si ribellarono apertamente e li cacciarono. Furibondi i monaci per questo scandalo, e imprecando all'ingratitudine dei confrati, ricorsero alla protezione del Conte di Chiusa Don Alfonso de Cardona e, sussidiati da lui, posero subito mano ad erigere una chiesa per proprio conto (). Ma l'eressero tanto addossata alla Chiesa rivale così da essa sporgente da nasconderla e mortificarne perfino la luce".
RENF - Fonte	CB000078
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1533/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	IO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1533/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	"Nel 12 aprile 1613 Mons. Bonincontro Vescovo di Girgenti, a supplica e petizione dei Confrati e Rettori della Confraternita di S. Maria l'Assunta, appartenendo allora alla Diocesi di Girgenti, concede loro la facoltà e permette, di riformare ed ampliare la stessa Chiesa, "plantandi" far delle novità, "conficiendi" perfezionare, acquistare, compire, fornire, costruire la medesima società, concede, e graziosamente dà la facoltà agli stessi confrati ed amministratori presenti e futuri () "officiales creandi, eandem Ecclesiam ampliandi,

	cappellanum, seu cappellanos pro servitio cultus Divini, Ecclesiae, et societatis eligendi, et nominandi, toties quoties opus fuerit ()". I confrati si adoperarono per raccogliere la somma necessaria al rifacimento della facciata".
RENF - Fonte	CB000079
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1613/04/12
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1613/04/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione del prospetto
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa attigua da parte dei Domenicani provocò un'annosa rivalità tra questi ed i frati della Confraternita di S. Maria: "più aspre infierirono le lotte, di cui fu causa la porta pesante e barocca della Chiesa di S. Domenico ()" - così costruita per - "fare risaltare viè più la prospettiva di quella Chiesa sulla liscia e semplice facciata dell'altra". Raccolta la sfida i confrati di S. Maria "() non ebbero più tregua e si misero febbrilmente all'opera, che fu una insistente questua, una ostinata colletta, sino a quando non si ebbe raggiunta la somma che il Mastro della Congregazione, Domenico Busacca, l'avo di Vanni, architetto, allora rinomatissimo, giudicò necessaria alla grande opera".
RENF - Fonte	CB000078
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il 7 ottobre 1714 mastro Domenico Busacca, maestro della congregazione, davanti al notaio Bellacera di Chiusa, firmava un rogito con cui si impegnava "[] a progettare, modellare e scolpire una prospettiva per la Chiesa di Santa Maria Assunta []" che in bellezza e magnificenza superasse quella della vicina facciata di S. Domenico. Il Busacca si obbligava altresì ad associarsi nel lavoro i sue due figli Giuseppe e Antonio, imponendo loro di portarlo a termine da soli qualora fosse stato colto da morte improvvisa. Come ricompensa si conferì al Busacca ed ai suoi discendenti il diritto di maestri della Chiesa in perpetuo.
RENF - Fonte	A1

REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1714/10/07
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1714/10/07
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	navata laterale S
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Nella navata laterale sinistra: una statua della Madonna, detta volgarmente libera infermi>; una tela raffigurante il Battesimo di Gesù, di Panepinto F. 1842; segue la Deposizione dalla Croce, bellissimo arazzo in seta, in parte ancora in buono stato () La parte superiore è una aggiunta in dipinto. Poi, la Madonna Addolorata di Vincenzo Genovese, scolpita nel 1863 () Infine, la Cappella del Crocifisso, dominata da Gesù in Croce () Dopo il terremoto del 1968, sull'altare si è costruita una custodia, dentro la quale sono stati portati in solenne processione nel 1973, le effigie del Sacro Volto e della Madonna delle Lacrime. Ai due lati della Cappella due dipinti: a destra, la Tentazione di Gesù, a sinistra, l'episodio evangelico dell'Ecce Homo".
RENF - Fonte	CB000079
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1973/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	scala
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	"M.ro Gioachino Provenzano della terra del Burgio, M.ro intagliatore di pietra, si obbliga alli Rettori di detta Ven.le Chiesa d'intagliarci e farci li scaloni del campanile che si sta facendo in detta chiesa, à raggione di tarì 2 grani quindeci l'uno posti in detta Chiesa con patto che doveva farci li scaloni suddetti come quelli [] per il campanile del SS.mo Crocifisso di Giuliana che acchiana []".
RENF - Fonte	A6
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XVIII

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	In un documento del 1756 si rende noto che la Cappella del SS. Crocifisso, sita nell'angolo SW della Chiesa di S. Maria Assunta, risulta essere danneggiata dalla presenza di un muro limitrofo, appartenente alla attigua Chiesa di S. Domenico, che "[] apporta a dicta Cappella un danno notabile pel continuo umido tanto quanto dicta Cappella sta in pericolo di diroccarsi ed apportare notabile danna tutta la Chiesa di Santa Maria []. Pertanto, al fine di ovviare a tale inconveniente, si invita il Reverendo Padre Priore del Convento di S. Domenico di utilizzare il vano corrispondente alla Cappella del SS. Crocifisso "[] ove fabbricherà la sacristia in servigio di dicto Convento e così viene rinforzata suddetta Cappella e levato l'umido che apporta tanta rovina nella Chiesa". Il Reverendo Padre domenicano doveva altresì impegnarsi a non superare l'altezza della navata principale nel costruire la nuova sagrestia e "[] dare a detta Chiesa di S. Maria lo Jus di potere coprire la vanella sino alli canali dessa Chiesa di S. Maria, senza mai opponersi i Reverendi Priori con potere appoggiare al muro della Chiesa di dicto Venerabile Convento per levarsi l'umido dell'acqua che cade e ciò con beneficio d'entrambile Chiese []".
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1754/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1754/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	A proposito della costruzione della sagrestia, si legge in un document del 17 aprile 1763 quanto segue: "Mag. Blasius Cerasa faber murariu et Mag. Innocenzius Colletti faber lignarius, [] ad petitionem, requisitionem R. Sac. Leonardi Schifano, Blasij de Angelico e Simonis Liso Gubernatori, et Conjunctorum Societatis et Ecclesiae Sanctae Mariae Admirabilis Assumptionis [] sponte retulerunt et referunt necesse fuisse ut dicit [] la fabrica della nuova Sagrestia della suddetta Venerabile Chiesa fabricata di rustico nell'anno 1761 e 1762 []. Quoad artem de Cirasa murarij canne ventinove di pietra, salme sessantotto di calce oltre di quella si trova nel fosso dietro il

	duecento canali, n. quarantotto giorante di manuali.; quo ad artem de Colletto fabri lignari per servigio del tetto di essa sagrestia n. duodeci trava et un bordone canne sassantacinque di costone [] ed oncie tre chiodi oltre le giornate delli M.tri lignari per squatrare dicta trava e fare suddetto tetto []". Segue un dettagliato resoconto delle giornate di lavoro degli operai con relative voci spese.
RENF - Fonte	A3
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1763/04/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	"Bisogna anzitutto sapere come la Chiesa di Santa Maria Assunta sia stata una delle chiese più notevoli del nostro paese, tanto che, verso il 1771 (), diroccatasi la gotica chiesetta che funzionava ab antico da Chiesa Madre, mentre attendevasi alla costruzione del grande tempio, che ora sorge sulle rovine, il Cardinale Branciforti, allora Vescovo di Girgenti, la investì della prerogativa di Madrice Interina, privilegio che tenne degnamente sino al 1815".
RENF - Fonte	CB000078
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ПО REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1771/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1815/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Durante la fabbrica della nuova Matrice, dal 1771 al 1813, la Chiesa di S. Maria Assunta funzionò da Matrice interinale".
RENF - Fonte	CB000079
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1771/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1813/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"I Rettori ed i Cappellani della Ven.le Chiesa di S. Maria Assunta con umile rispetto espongono all'E. V. R.ma come nel 1783 a preghiera dell'Arciprete e de Manzionarii di quel tempo, il Cardinale Branciforte Vescovo di Girgenti con decreto de 24 marzo di detto anno ordinò che attesa l'ampiezza e centralità del sito di detta Chiesa e la maggiore comodità del Clero e del popolo, servisse di Madrice Interina sino alla riedificazione della antica demolita [] e fino all'anno 1832 servì per la solennità del Divinissimo Sacramento".
RENF - Fonte	A4
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1783/03/24
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1832/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"La Chiesa di S. Maria, nella piazza S. Domenico, ha una bella facciata del secolo XVIII con portale a colonne tortili".
RENF - Fonte	CB000062
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
	"L'interno della Chiesa è armonico e solenne. E' divisa a tre navate, separate tra loro da sei colonne in pietra di forma circolare, sopra ognuna delle quali si trovano pitture varie. Percorrendo la navata centrale si è nel presbiterio, dove sono tre tele, raffiguranti la morte e l'assunzione della Beata Vergine Maria. La prima tela a sinistra

RENN - Notizia	presenta Maria morente circondata dagli Apostoli; quella a destra, la sepoltura della Vergine. Sia l'una che l'altra sono di Panepinto Federigo del 1842. La tela centrale raffigura l'Assunzione di Maria: sostenuta da due angeli vi è la Vergine che si innalza verso il cielo, di bellissima espressione, con le braccia aperte (). Nel basso della tela vi è un lenzuolo sulla tomba pieno di rose e Tommaso che da incredulo si porta una mano al petto, mentre un angelo tiene la scritta "Assumpta est Maria in Coelum".
RENF - Fonte	CB000079
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	МО REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"La facciata della Chiesa di Santa Maria Assunta è di stile barocco ma nel buono, armonioso e moderato, meno che alla porta centrale grandeggiata da due grosse colonne ritorte. Le due porte laterali, di stile più puro, hanno sopra due finestre ovoidi di ricca ornamentazione; Più su ancora la trabeazione elegante e semplice separa il secondo piano, per così dire, della facciata, dal primo. La trabeazione viene sostenuta principalmente da due grandi colonne di stile corinzio, che sorgono ai lati della porta maggiore. Sulla cornice in direzione delle colonne, si innalzano due piccoli piedistalli: mancano le statue. Fra i due piedistalli c'è il verone balaustrato, dal quale superiormente alla seconda cornice minore, si eleva la svelta cuspide. Al sommo degli spigoli estremi della facciata, all'altezza di quella cornice, sorgono due urne, inevitabili appendici delle chiese di quel tempo".
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	navata laterale N
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Percorrendo la navata destra si incontrano: la statua della Madonna del Rosario, in legno, prima nella Chiesa di S. Domenico; una tela raffigurante un miracolo dei Santi Cosma e Damiano eseguita dal Panepinto; segue un monumento funebre a Salvatore Di Giorgio. Successivamente, l'altare di S. Giovanni. Alla destra del presbiterio vi è l'altare di S. Giuseppe, simile nella raffinatezza e delicatezza al complesso dell'altare centrale (). Ai lati dell'altare, due dipinti: a sinistra, lo sposalizio della Vergine; a destra, la morte di S. Giuseppe".
RENF - Fonte	CB000079

REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	volta
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Sulle volte del presbiterio vi è un affresco, rovinato dall'incuria e dal tempo, raffigurante l'Incoronazione della Vergine".
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento di copertura
RENN - Notizia	"Io infradicto M.ro faccio l'offerta al travaglio doversi fare nella Chiesa di S. Maria Assunta, il coperticcio ed altro a mente della qui inserta relazione onze 25 con che però la Chiesa deve darmi chiodi, calce, canali, agliara o sia arena, serratina di correnti e supplimento di costate se si vogliono di più delle canne duecentocinquanta e trava dovendo fare tutto il travaglio e quanto vi vorrà lo oferente e quanto supra si è espressato dovermi dare la Chiesa ed è obbligata consegnarmelo dentro la Chiesa e non già supra detto coperticcio e questa è la mia offerta. M.ro Francisco Giordano".
RENF - Fonte	A8
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1809/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1809/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	"Peractj nonnullj diebus [] si quis incumbere vellet restaurationibus sive reparationibus faciendi in Ecclesia S. Maria Assumptionj vulgariter loquendo di formare il nuovo coperticcio della nave grande di dicta Chiesa e vuoltare le due sagrestie ossia Oratorio []".

REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1809/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1809/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	"Pruova testimoniale. Coi testimoni si vuole provare che la Chiesa dell'Assunta da poco terminò di funzionare da Madrice Interina, al 1813 restò senza sagramento. Che ottenne al 1816 la sagramentazione per dieci anni. Che poi è stata sagramentale".
RENF - Fonte	A11
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1813/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1816/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cupola/ cappella
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	"Relazione che si dona da me infrascritto quale Capo Maestro di questa terra di Chiusa qualmente di Commissione e di ordini del Rev. D. Sebastiano Angelico Vicario, forano ad istanza, del Sig. Vincenzo Cultera e d. Gius. Schifano e Gius. Bondi Governatore e Congiunti della V. Chiesa di S. Maria Assunta per relazionare li acconci e ripari necessari abbisognano nella Cantonera delle Cappellone di rimpetto il Convento di S. Domenico e collaterale della Capella del SS. Crocifisso ed essendomi personalmente conferito in dicta Choiesa ivi trovai esservi di bisogno delli seguenti ripari [] e primo avendo con diligenza osservato il muro e Cantoniera collaterale del Cappellone vi ritrovo due mura che se non si farà al presente farci il caso che minacceranno rovina per la mancanza della base appedemintale che si ritrova supra terra con pericolo di cadere fare danno considerevole ed avendolo tutto misurato []".
RENF - Fonte	A10
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

RELI - Data	1814/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1815/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	lavori di manutenzione
RENN - Notizia	"Io infrascritto Magistro Bartolo Conti offerisco allo servizio di Santa Maria dello coperticcio cioè la indizione a decima che sono onzi 2 e tarì 16 resta di netto onzi 22.14".
RENF - Fonte	A5
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	rifacimento di copertura
RENN - Notizia	In una relazione redatta dal M.ro Francesco Giordano relativa ad un appalto riguardante "[] l'esecuzione di alcuni pronti ripari che abbisognano nel Cappellone di questa venerabile Chiesa di Santa Maria []" si legge che : "[] l'arco sopra il Cappellone di detta venerabile Chiesa minaccia rovina con pericolo del coperticcio della volta [] che il detto arco per essere stato fabbricato sulle lunette dell finestre non potè avere la giusta misura e per tali motivi si trova in più punti lineato e cadente e a stento sostenuto da alcuni supporti che poggiano e coricano alla volta. A riparare ciò son di parere di formare non uno ma due archi grossi oncie dieci a lato le dette lunette colla giusta misura ed intera, e così il coverticcio che si trova diviso in due intacche formonsi a tre per seguire tutto ciò []". Segue un dettagliato programma di lavoro con relativo preventivo di spese per "[] format due archi di pietra e gesso che devono sostenere il detto coperticcio [], arrassare, commigliare e fare il cordone nel centro del coperticcio [], demolire il coperticcio, scendere le tegole, le trabbi []".
RENF - Fonte	A12
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1839/09/30
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
	XIX
REVS - Secolo	λίλ

REVI - Data	1839/09/30
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento di intonaco
RENN - Notizia	"Io infrascritto M.ro Pietro Zito [] incaricato dai Signori Pietro Fici [], per esaminare lo stato attuale della navata grande di detta Chiesa, in finire gli acconci, che nella medesima abbisognano []. Siccome la detta chiesa da più anni è stata adibita ad uso di Madrice, per questa trovasi in fabrica, così coll'occasione d'appassargli per ogni anno per l festività del Corpus Domini, lo stucco il quale è antico, si vede tutto formato e malmenato [], di più la volta ha delle fenditure che bisognano riparargli, pertanto ritengo necessarie le seguenti opere: in primo luogo dovrà scrostarsi lo stucco vecchio in modo da rimanere nuda la semplice volta di gesso e le mura ed il cornicione dovrà scoprirsi sino alla pietra, poscia le fenditure nella volta saranno dilatate per togliere la polvere e per meglio attaccarsi il materiale. Saranno dalla parte di sopra imbiveronate di solo gesso forte []. In seguito il muro e la volta e vele dietro [] saranno intonacate e stucchiate magistralmente, vi si faranno nella volta n. quattro sotto archi e drittura delle colonne e numero quattro quatroni colla architettura in conformità di quella del cappellone, di gesso e di stucco [] si porranno le tegole di tavole veneziane larghe non meno di onze sei; il tutto sarà eseguito nel modo più perfetto []".
RENF - Fonte	A13
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1840/01/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1848/01/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Entrando in sacrestia, vi è una pittura di F. Reina, raffigurante S. Francesco, che porta la data del 19.8.1914; una tela del Panepinto, l'Addolorata, del 1842".
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1914/08/19
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	In un registro di corrispondenza contenente il bilancio dell'anno 1841 relativo alla Chiesa di S. Maria Assunta, si legge che "[] un pezzo di muretto sotto la finestra maggiore fa moto, ed è sostenuto dalle palgustre di intaglio, che sono nella facciata esteriore e vi può essere pericolo di cadere le suddette palaustre della facciata e farsi una somma considerevole di danno []. Sia compimento dunque di non più tardare []".
RENF - Fonte	A14
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842/06/23
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1842/06/23
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	decorazione
	"Ven.le Chiesa che già si sta riparando [] e il sommo bisogno del quadro dell'Assunzione di Maria SS.ma titolare della Chiesa del quale
RENN - Notizia	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite
RENN - Notizia RENF - Fonte	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione
	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []".
RENF - Fonte	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []".
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []". A14 EMO REMOTO
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []". A14 EMO REMOTO XIX
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []". A14 EMO REMOTO XIX secondo quarto 1842/06/23
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []". A14 EMO REMOTO XIX secondo quarto 1842/06/23
RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELF - Frazione di secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE	è mancante e sfornita, essendosi per lo passato accomodato con un'immagine di Maria che tiene Gesù Bambino nelle braccia, la quale può chiamarsi Maria del Soccorso o delle Grazie []. Diversi frati pe la pena di vederla sfornita della principale Immagine hanno eccitato e pregato il pittore Don Federico Panepinto, che qui si ritrova, il quale ha dato mostra di sua arte nelle opere da lui qui fatte ed applaudite dalle persone di gusto, a fare per una piccola gratificazione il quadror suddetto titolare, puntandosi a contribuire egli una qualche oblazione per non interessare la Chiesa che si ritrova nelle presenti spese []". A14 EMO REMOTO XIX secondo quarto 1842/06/23 EMO RECENTE

RENR - Riferimento	navate/ coperture/ pavimento
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nell'atto di appalto in favore della Chiesa di Santa Maria Assunta con Giuseppe Gaglianello redatto il 15.12.1842 dal notaio Giuseppe Lombardi, si legge: "dovendosi dà rettori di S. Maria l'Assunta costruire delle opere di ammattonamento in detta chiesa, riparazione nelle navicelle, coperticce, vetrate [], essendo stato effettuato un accurato sopralluogo si rivelò []" che il pavimento, costruito con mattoni e sabbia, sconnesso ed in alcune sue parti inagibile, necessita di urgenti interventi di ristrutturazione. "[] che le navicelle della detta Chiesa, oltre di dovere essere imbiancate col latte di stucco, trovansi causa dell'umido proveniente dal Campanile e dalla stanza dov'è situato l'orologio del Comune in molte parti sdrucito, e parte abbuttato che sta per cadere []. I detti coverticci poi hann bisogno di tutte le liste, vi vogliono numero sette travi di palmi ventidue circa per ognuno che trovansi rotti, supplimento di serraticci e tegole e altro []. Più la vetrata grande della prospettiva della Chiesa trovasi tutta fracida e rovinata e bisogna farsi nuova []".
RENF - Fonte	A15
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842/12/15
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1842/12/15
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La Chiesa di S. Maria Assunta "[] fino all'anno 1832 servì per la solennità del Divinissimo Sacramento, per cui essendosi abbastanza maltrattato lo stucco bisogna riattarsi []".
RENF - Fonte	A4
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	restauro
	Nel 1861 il cassiere Giuseppe Napoli redigeva un documento relativo alle spese effettuatesi nella Chiesa di S. Maria Assunta nel corso dell'anno suddetto e tra queste risulta: "[] al sagrestano Gullo per

RENN - Notizia	diversi acconci, ripari onde mettersi in sicuro la Chiesa, onze 3.10, al detto Gullo per altri acconci al coperticcio, onze 9. A Don Salvatore Sesto per istucco della Cappella di S. Giovanni oggi Addolorata, onze 1.7.8.".
RENF - Fonte	A16
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1861/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1861/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	strutture di sostegno
RENS - Notizia sintetica	avanzamento lavori di costruzione
RENN - Notizia	A seguito di incarico conferito dal Governatore Giuseppe Montalbano, il perito urbano di Chiusa Sclafani, Nicola Romaniella, redigeva nel settembre 1867 un progetto di interventi da effettuare sulla Chiesa nel quale si legge quanto segue: "[] continuazione di muratura da addossarsi al muro rivolto verso la Chiesa di S. Domenico, stante le cagioni di rottura che minacciano il muro suddetto [] disfacimento della muratura retta sdrucita a cantonata verso tramontana, che dà nell'orto di S. Domenico, dovendosi pria demolire la fabbrica per alligare la nuova fabbrica []. Scavo di terreno forte per la fondazione di esso muro con muratura vechia da smontarsi []"
RENF - Fonte	A17
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1867/09/11
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1867/09/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia/ cappelle
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel documento relativo al decreto del 24 marzo 1783 emanato dal Cardinale Branciforte con cui la Chiesa di S. Maria Assunta diviene "Madrice Interina", si legge che, in conseguenza di tale decreto: "la Chiesa dell'Assunta per maggior comodo del Clero edificò un'altra vasta Sacrestia, detta Oratorio, due Cappelle, una per l'Immacolata Concezione e l'altra per il Padrono; fornì la Chiesa di Banchi ed altri
RENN - Notizia	•••

	utensili per l'officiatura; contribuì al consumo di cera, oltre l'uso dei Sacri arredi, che bisognò apprestare finché dopo vent'anni detta Madrice ne fu provveduta []".
RENF - Fonte	A4
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
C - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	"Relazione del Coperticcio della nave grande di Santa Maria. E prime fare numero sei archi di gisso salmi quindici alla ragione di tarì undici per salma larga ogni arco palmo uno, onze 5.15; Pietra per detti numero sei archi [] alla ragione di tarì 9, onze 6.27. Maestria per diroccare coperticcio e situarlo lo stesso []. Più per arrassare [] detto coperticcio giorno 20 di uno mastro e tre manuale alla ragione come sopra onze 4.20. Più per voltare la sagristia e oratorio giorni du di uno Mastro e Manuali alla ragione come sopra onze 22. Si avverte che le calci e chiodi, costoni e arena quella che si trova la deve mette la Chiesa".
RENF - Fonte	A7
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
C - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	A seguito di un sopraluogo di Ignazio Giammancheri relativo allo stato di conservazione dell'organo della Chiesa, riscontratene le precarie condizioni, si ritennero indispensabili alcuni interventi di restauro volti alla ricostruzione del mantice, del palchetto e della scal d'accesso in legno.
RENF - Fonte	A18
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
RE v5 - Secolo	•
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
	primo quarto 1912/00/00

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rimozione di altari
RENN - Notizia	"Intorno al 1966-67, essendo rettore della Chiesa D. Vincenzo Fico, sono stati fatti dei lavori di restauro che hanno devastato in parte la sistemazione della Chiesa: sono stati tolti cinque degli altari laterali, dipinte le colonne di pietra e gran parte della Chiesa".
RENF - Fonte	CB000025
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1966/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1967/00/00
I - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	cantoria
SHO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	sagrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	oratorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	vano accessorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura è realizzata in muratura omogenea costituita da blocchi irregolari di calcare marnoso. L'orditura dei muri perimetrali è ottenuta utilizzando blocchi di minore dimensione all'interno e di maggiori dimensioni all'esterno. Ciò, ha permesso di definire all'esterno un paramento murario che, se a vista, mostra una tessitura a ricorsi regolari, dimensionalmente omogenea. I muri perimetrali, insieme alle colonne, probabilmente in calcarenite, costituiscono la struttura portante dell'impianto. Le stesse caratteristiche informano le strutture dei vani di servizio alla chiesa e la torre campanaria. Il sistema di copertura è realizzato con strutture lignee e rivestito dal manto di tegole.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	esterno, prospetto principale, partito centrale
ISST - Tipo	colonna (2)
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	interno, navata centrale, I campata da E
ISST - Tipo	colonna (8)
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	interno, cantoria
ISST - Tipo	solaio
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	interno, navata centrale/ oratorio
ISST - Tipo	catena
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	interno, navata centrale, estradosso volta
ISST - Tipo	muro
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	torre campanaria
ISST - Tipo	cordolo
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	ALI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	navata laterale N, I campata da E
ISST - Tipo	solaio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 240
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici	

significativi cappella (2) FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio di appoggio di appoggio di tratta di una potente formazione calcareo-marnosa. FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione intero bene	illose. Si
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio il terreno d'appoggio è costituito da calcilutiti più o meno argintratta di una potente formazione calcareo-marnosa. FNS - STRUTTURE	illose. Si
FNSU - Ubicazione intero bene	
FNST - Tipo continua (?)	
FNSC - Tecnica costruttiva muratura (?)	
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione prospetto principale	
SVCT - Tipo di struttura parete	
SVCC - Genere in muratura	
SVCQ - Qualificazione del mista	
SVCM - Materiali calcare marnoso	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione navata centrale, pareti N e S	
SVCT - Tipo di struttura parete	
SVCC - Genere in muratura	
SVCQ - Qualificazione del omogenea	
SVCM - Materiali calcare marnoso	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione Navata laterale S, parete S	
SVCT - Tipo di struttura parete	
SVCC - Genere in muratura	
SVCQ - Qualificazione del a corsi irregolari	
SVCM - Materiali calcare marnoso	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione navata laterale N, parete N	
SVCT - Tipo di struttura parete	
SVCC - Genere in muratura	
SVCQ - Qualificazione del a corsi irregolari	
SVCM - Materiali calcare marnoso	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione presbiterio/ cappelle/ sagrestia/ oratorio	
SVCT - Tipo di struttura parete	
SVCC - Genere in muratura	
SVCQ - Qualificazione del a corsi irregolari	
SVCM - Materiali calcare marnoso	

SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	vano accessorio, parete NE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcare marnoso
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
SVCU - Ubicazione	cappella N, parete S
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcare marnoso
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA
SVCU - Ubicazione	cappella S, parete N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcare marnoso
O - STRUTTURE DI ORIZZONI	'AMENTO
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	TAMENTO
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	policentrica
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	cappella N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	cappella S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	con lanterna
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

COEO O PER LUI	1
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	oratorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali/ cappella N/ sagrestia/ oratorio
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	coppi
tipo	
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	11 . 0
CPU - Ubicazione	cappella S
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cella campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	vano accessorio
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale

CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza S. Francesco
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	mistilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	arenaria
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ vano campanario
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	
	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare
SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAL	a pianta circolare
_	a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	a pianta circolare E
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento	a pianta circolare E intera struttura
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo	a pianta circolare E intera struttura ad anima
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali	a pianta circolare E intera struttura ad anima
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE	a pianta circolare E intera struttura ad anima
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite interna/ vano accessorio
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite interna/ vano accessorio scaletta
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite interna/ vano accessorio scaletta di servizio
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite interna/ vano accessorio scaletta di servizio 1
SCS - SCHEMA STRUTTURAL SCSR - Riferimento SCST - Tipo SCSM - Materiali SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione	a pianta circolare E intera struttura ad anima calcarenite interna/ vano accessorio scaletta di servizio 1 adiacente alla parete NE a pianta poligonale

SCST - Tipo autoportante SCSM - Materiali conglomerato cementizio SCSM - Materiali acciaio PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** navate **PVMG - Genere** ammattonato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** presbiterio **PVMG - Genere** lastricato **PVMS - Schema del disegno** a fasce mistilinee concentriche **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** cappella S **PVMG - Genere** lastricato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** cappella N **PVMG - Genere** ammattonato a scacchiera PVMS - Schema del disegno PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** sagrestia **PVMG** - Genere ammattonato **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** oratorio **PVMG - Genere** ammattonato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** vano accessorio **PVMG - Genere** ammattonato **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI** prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, sottostante la **DECU - Ubicazione** cornice **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** medaglione **DECQ - Qualificazione del** con cartiglio nastriforme tipo **DECQ - Qualificazione del** con iscrizione calcarenite **DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI** prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, sottostante la **DECU - Ubicazione** cornice **DECL - Collocazione** esterna motivo fitomorfo **DECT - Tipo**

DECM - Materiali	
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, sovrastante la cornice dell'apertura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, colonne tortili
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a tralci attorti
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portale, frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portale, architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portale, stipiti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, occhio, cornice
DECL - Collocazione	esterna
7 T CM M4	ornato
DECT - Tipo	
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

tipo DEC - Qualificazione del tipo DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - Cullocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECL - Collocazione DECT - Tipo DECC - Qualificazione del tipo DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECC - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECT - Tipo DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECC - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECC - Collocazione DECT - Tipo DECC - Qualificazione del tipo DECC - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo		
tipo CON Volute DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio DECI - Tipo cartiglio a petto d'oca DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo con volute DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo petto - Incompano petto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ timpano esterna decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ timpano esterna DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ timpano esterna decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECM - Materiali calcarenite DECM - Materiali prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo qualificazione del tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo qualificazione del tipo qua	tipo	con conchiglia
DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio esterna DECT - Tipo cartiglio DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECL - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Cubicazione del tipo DECL - Cubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECL - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECL - Collocazione prospetto principale/ timpano esterna DECL - Collocazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECX - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna calcarenite DECX - ELEMENTI DECORATIVI DECY - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna Calcarenite DECX - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECX - Collocazione del tipo	~ ~	con volute
DECL - Collocazione catiglio DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECL - Collocazione calcarenite DECM - Materiali calcarenite DECM - Materiali calcarenite DECL - Collocazione calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Quali	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo cartiglio a petto d'oca DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECL - ELEMENTI DECORATIVI DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchiglia calcarenite DECM - Materiali calcarenite DECL - Cullificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECL - Ubicazione esterna DECM - Materiali calcarenite DECL - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECM - Materiali calcarenite DECL - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECT - Tipo decorazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo ornato DECC - Cullocazione esterna DECC - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECC - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo ornato ornato	DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECT - Tipo conchiglia a motivi fitomorfici DECU - Ubicazione del tipo DECH - Materiali calcarenite DECH - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECH - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECH - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECH - Qualificazione del tipo DECH - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECU - Ubicazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Collocazione esterna DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Ubicazione esterna DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Ubicazione esterna DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Qualificazione del tipo DECU - Qualificazione del tipo DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospe	DECL - Collocazione	esterna
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano esterna DECT - Tipo decorazione prospetto principale/ timpano esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del esterna DECT - Tipo ornato	DECT - Tipo	cartiglio
tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ Ii ordine, partito centrale, finestrone, stipiti calcarenite DEC - Collocazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECQ - Qualificazione del tipo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECQ - Collocazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECC - Collocazione esterna DECC - Tipo ornato DECC - Qualificazione del tipo DECC - Collocazione esterna DECC - Tipo ornato DECC - Qualificazione del tipo DECC - Qualificazione del tipo DECC - Qualificazione del tipo DECC - Collocazione esterna DECC - Tipo ornato DECC - Qualificazione del tipo		a petto d'oca
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchigilia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Cualificazione del tipo DECQ - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECL - ELEMENTI DECORATIVI DECL - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del calcarenite DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo	• •	con volute
DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, fastigio, timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIV* DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECT - Tipo ghirlanda DECY - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIV* DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a profilo ondulato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DECM - Materiali pr	DECM - Materiali	calcarenite
DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECU - Ubicazione esterna DECU - Collocazione esterna DECU - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECU - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECU - Collocazione esterna DECU - Ubicazione esterna DECU - Tipo decorazione plastica DECU - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECQ - Qualificazione del calcarenite DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo ornato DECL - Qualificazione del calcarenite DECL - Tipo ornato DECL - Qualificazione del tipo DECL - Qualificazione del calcarenite DECL - Tipo ornato DECL - Qualificazione del tipo DECL - Qualificazione del calcarenite	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo conchiglia DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ limpano DECU - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo	DECU - Ubicazione	
DECQ - Qualificazione del tipo DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECU - Ubicazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECU - Ubicazione esterna DECU - Ubicazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECU - Ubicazione esterna DECU - Ubicazione del esterna DECU - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo ornato	DECL - Collocazione	esterna
tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECU - Qualificazione del tipo DECQ - Ubicazione DECC - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECO - Operativa del calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Tipo DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECU - Qualificazione del tipo DECO - Qualificazione del calcarenite DECO - Qualificazione del calcarenite DECO - Operativa di raccordo DECU - Collocazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECO - Qualificazione del tipo ornato DECO - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECT - Tipo	conchiglia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ timpano DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ timpano DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo prospetto principale/		a motivi fitomorfici
DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti esterna DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo beccy - Qualificazione del tipo calcarenite DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo prospetto principale/ timpano plastica DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo prospetto principale/ II ordine, partiti murari di	DECM - Materiali	calcarenite
DECL - Collocazione esterna DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione esterna DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del amotivi fitomorfici	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo ghirlanda DECQ - Qualificazione del tipo calcarenite DECM - Materiali calcarenite DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Collocazione esterna DECL - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo ornato DECQ - Qualificazione del esterna DECQ - Qualificazione del esterna DECC - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, finestrone, stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECL - Collocazione DECL - Tipo Ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Tipo Ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECL - Collocazione	esterna
tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione del calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECT - Tipo	ghirlanda
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo ornato		a motivi fitomorfici
DECU - Ubicazione prospetto principale/ timpano DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici a motivi fitomorfici a motivi fitomorfici	DECM - Materiali	calcarenite
DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo decorazione plastica DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECQ - Qualificazione del tipo con volute laterali DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECU - Ubicazione	prospetto principale/ timpano
DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Materiali Calcarenite DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECL - Collocazione	esterna
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo Con volute laterali DECM - Materiali Calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECT - Tipo	decorazione plastica
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici		a profilo ondulato
tipo DECM - Materiali calcarenite DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici		a motivi fitomorfici
DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici		con volute laterali
DECU - Ubicazione prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECM - Materiali	calcarenite
DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo ornato DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti murari di raccordo
DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici	DECT - Tipo	ornato
-	DECQ - Qualificazione del	a motivi fitomorfici
	-	

tipo	con voluta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti laterali, falso attico, in asse con gli elementi primari dell'ordine architettonico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiature/ intradosso arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del	a girali vegetali
tipo	

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta, lungo gli spigoli delle crociere
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ intradosso volta/ intradosso arco/ paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete W, timpano

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi nastriformi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete W, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	con monogramma mariano
DECQ - Qualificazione del tipo	a raggiera
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti N e S, lunette, aperture
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navate laterali/ pareti N e S, arcate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navate laterali/ pareti N e S, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo

DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ parete N, II partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo curvilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	[VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, ancona, sovrastante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, ancona, sottostante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, ancona, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, ancona, membrature ordine architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo

DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, nicchia, sovrastante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete W, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	serafino
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ pareti N e S, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella N/ pareti N e S, specchiature, cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATI	· -
DECU - Ubicazione	cappella S/ parete W

DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	drappeggio	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	cappella S/ pareti N e S	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	cornice	
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	cornice	
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	cornice	
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ovale	
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	motivo fitomorfo	
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	oratorio/ intradosso volta	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	specchiatura	
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ottagonale	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	oratorio/ intradosso volta, specchiatura/ intradosso arco	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	motivo fitomorfo	
•		

DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale principale, timpano
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"ELEVAMINI ET INTROITE/PSAL:23 ET 99".
LSIM - Materiali	stucco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, fregio
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"SACROSANCTA/LATERANENSIS/BASILICA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella N, parete E, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"FACTUS OBEDIENS USQUE/AD MORTEM/MORTEM AUTEM CRUCIS/PHILIP. C 9".
LSIM - Materiali	stucco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella S, parete E, arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ITE AD IOSEPH".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSIM - Materiali	polvere oro
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, altare maggiore, tabernacolo
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"VERE TU ES DEUS/ABSCONDITUS".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	polvere oro
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE/PRIVILEGIATO/MAGGIORE".

LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	cappella N, parete S
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M.S./MARIANO LO CASCIO/PATRICIO CLUSENSI/IN PAUPERES BENEVOLO/ERGA OMNES MUNIFICO/SUMMO OFFICIO PRAEDITO/CUIUS SUAS STUDIO SUA SOLLERTIA /NOSOCOMII AUCTUM DECUS/AEGRORIS FORTITER TOLERATI/DIUTURNITATE EX TINCTO/CONJUX ET FILII CUM LACRUMIS/COLUMINI DOMUS/HOCCE MNEMOSYNON /VIX AN IV CIRC OB IV ID SEP AN MDCCCXXXVIII".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	cappella N, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M.S./D.ALOYSIO LO CASCIO/FAMILIAE/DECUS SPES PERFUGIUM SOLATIUM/OPTUMUS/CIVIS FILIUS PATER MARITUS/VULTUS DNI S.DEIPARAE ASSUMPTAE/CHRI PUTATIVI PARENTIS/CULTOR EXIMIUS/HANC HAEDEM DILEXIT VIVENS/ARDENTIUS AMATURUS IN FUNERE/HIC JACET/PERGRAVIBUS MORBIS VICIBUS DIU/CHRISTIANA PATIENTIA TOLERATIS/OBIIT PRAEMATURUS DIE XXI JULI/AN MDCCCLII VIX ANN XXXVIII/VITAE SUMMA BREVIS /SPEM NOS VETAT INCHOARE LONGAM/JNFELIX UXOR CUM LACRUMIS/VIRO AMANTISSIMO/EX JURE EX AFFECTUEX CORDE/D.D.".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S	TEMMI
LSIU - Ubicazione	cappella N, balaustra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"PER COOPERAZIONE DI MAESTRO IGNAZIO GIAMMANCHERI E COMPAGNI 1903".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, S'	TEMMI
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete W, affresco
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./RMUS S. TH.AC U.I.P.D. SALVATOR DE GIORGIO ABBAS/S.ANTONII, PROTH. APOS. ARCHIPR HUS CLUSAE; JAM CIVITATIS/BISBONAE PATIENTIA, MANSUETUDINE, ET HUMILITATE PRAECLARUS/IN EXPLICANDIS CONSILIIS, ANIMARUM ZELO, MISERICORDIA ERGA PAUPERES, ET

	PRAESERTIM ERUDIENDO ADULESCENTULOS IN MY. /STERIIS FIDEI ADMIRANDUS. OBIIT DIE III XBRIS MDCCXCIX/AETATIS SUAE LXXVI".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	sagrestia, parete S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"PAVETE/SANCTUARIUM MEUM EGO DO/MINUS".
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	presbiterio, altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"ASSUMPTA EST MARIA IN COELUM".
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La parete che si presenta più degradata è quella esposta a S ed è parzialmente confinante con il municipio. Il degrado è Localizzato in corrispondenza delle quattro arcate cieche dove l'intonaco, in alcune parti manca del tutto lasciando intravedere la struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Nelle volte delle tre navate si osservano: distacco di materiale, efflorescenze, macchie di umidità. La volta della navata centrale è interessata da questo tipo di degrado in prossimità della parete E, vicino le aperture e nella zona del presbiterio. In particolare, nella prima campata dal basso, il distacco della tinteggiatura ha fatto affiorare parti di un affresco. Per quanto riguarda le navate laterali, il degrado è maggiormente concentrato nel IV partito da sinistra della navata N e nel primo da sinistra della navata S.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ modanature/ decorazioni/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
	I processi chimico-fisici svolti dagli agenti atmosferici, la presenza di

STCO - Indicazioni specifiche	depositi superficiali, l'elevata porosità del materiale e l'umidità favoriscono l'impianto di microrganismi sulla superficie lapidea. Questi interessano soprattutto il secondo ordine ed, in particolare, la trabeazione che separa il primo ordine dal secondo. Tale degrado, svolgendo un'azione sia meccanica che chimica, produce un ambiente adatto allo sviluppo della vegetazione, che si presenta localizzata alle estremità delle trabeazioni. Per effetto della degradazione meteorica si osserva, soprattutto nel partito laterale N, un processo di alveolizzazione.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sia il distacco di materiale che il dilavamento sono localizzati al I ordine. In particolare, il dilavamento si riscontra sotto le cornici e le decorazioni, il distacco dell'intonaco si osserva alla base delle paraste e nelle cornici modanate che inquadrano i portali.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il quadro fessurativo rilevato è costituito da lesioni trasversali passanti. La lesione di maggiore rilievo si trova in corrispondenza della prima campata; un esame diretto della lesione ha evidenziato uno spostamento delle parti in senso verticale oltre che orizzontale e, pertanto, si è posto un fessurimetro del tipo TT2. La presenza di questa frattura è da attribuire, probabilmente, all'ampliamento della chiesa risalente al secolo XVIII, che ha determinato la formazione di punti di debolezza nella zona di giunzione; gli eventi sismici che si sono succeduti nel tempo hanno aggravato il quadro fessurativo.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navate laterali
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Nelle volte delle navate laterali si osserva una lesione longitudinale per quasi tutta la lunghezza dell'aula con inflessione in chiave in corrispondenza degli archi di volta. Le colonne che le reggono si presentano leggermente inclinate verso la navata centrale a causa, probabilmente, della spinta delle volte.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le parti più degradate sono la parete N e la volta dove l'umidità ha prodotto efflorescenze che hanno degradato gli affreschi. L'azione antropica si rileva nel distacco di materiale in corrispondenza delle aperture nella parete W.

5 11 14 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ oratorio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado d'intonaci con presenza di umidità, efflorescenze e distacco di materiale. Il degrado maggiore si ha nella parete W, interessandola per intero.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ sagrestia
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione. Si nota una frattura con spostamento delle parti nei punti di debolezza della volta nella zona addossata alla torre campanaria. Probabilmente queste lesioni sono dovute a fenomeni sismici che hanno prodotto oscillazioni di diversa ampiezza nella sagrestia e nella torre campanaria, dovute alla differente altezza dei due corpi.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ sagrestia, parete E
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratori di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Per effetto dei processi di risalita capillare si osserva il rigonfiamento del pavimento all'ingresso e in prossimità della parete E.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ oratorio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di pressoflessione.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ torre campanaria
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione e microrganismi causato da agenti biologici e atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di materiali lapidei con sconnessione di giunti, fessurazione e distacco di materiale causato da fenomeni vibratori di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ chiesa
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione. La maggior parte delle lesioni è concentrata nella zona del presbiterio; le pareti interessate dalle lesioni presentano inoltre rigonfiamenti e ciò è indice di un concomitante fenomeno di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ scalinata
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi, vegetazione e distacco di materiale causato da agenti biologici, atmosferici e azione antropica.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pareti
RSTI - Data inizio	1966/00/00
RSTF - Data fine	1967/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Tinteggiatura. Durante i lavori di restauro sono stati tolti cinque degli altari laterali, tinteggiate le colonne di pietra e gran parte della chiesa.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	oratorio
USAD - Uso	magazzino
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	oratorio

USOC - Riferimento originario cronologico **USOD - Uso** oratorio TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **CDGS** - Indicazione curia arcivescovile di Monreale specifica STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore piano urbanistico comprensoriale n. 9 DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo fotografia digitale (file) CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e FTAE - Ente proprietario Documentazione **FTAC - Collocazione** archivio cartaceo/ digitale CRICD FTAN - Codice identificativo R1900115164 205 FTAT - Note esterno - prospetto principale FTAF - Formato jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e FTAE - Ente proprietario Documentazione FTAC - Collocazione archivio cartaceo/ digitale CRICD FTAN - Codice identificativo R1900115164 208 FTAT - Note volumetria generale FTAF - Formato jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e FTAE - Ente proprietario Documentazione **FTAC - Collocazione** archivio cartaceo/ digitale CRICD FTAN - Codice identificativo R1900115164 212 FTAT - Note esterno - prospetto principale - I ordine **FTAF - Formato** jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e FTAE - Ente proprietario Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_213
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_223
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_224
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_229
FTAT - Note	interno - navata laterale N
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_246
FTAT - Note	interno - cappella N - parete S - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

FTAE - Ente proprietario	Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_260
FTAT - Note	interno - presbiterio - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115164_267
FTAT - Note	interno - cantoria - organo
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_100A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_101A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_102A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_103A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_104A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_105A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata

DDATE Time	CAD bidimensionale
DRAT - Tipo	
DRAG Socia	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100 CRICD Centre Regionale per l'Inventorie Cetalogogiene e
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_106A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115164_107A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/06/26
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1754/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	_
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1763/04/17
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1809/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
	CA00115164_A8
FNTI - Codice identificativo	LAUULI MAA

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1809/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1815/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1839/09/30
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1840/01/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1842/06/23
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1842/12/15
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1861/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1867/09/11
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa e Confraternita di S. Maria Assunta
FNTD - Data	1912/07/10
FNTN - Nome archivio	Archivio della chiesa di S. Nicola di Bari di Chiusa Sclafani (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115164_A18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Idrus Giorgio
BIBD - Anno di edizione	1885
BIBH - Sigla per citazione	CB000078
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gullo Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000079
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calandra Eliana
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000088
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mascle Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 177-203
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	
ADSP - Profilo di accesso	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMPD Data	1002
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Compagno, Francesco

CMPN - Nome	Di Franco, Carla
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Lo Verde, Antonietta
CMPN - Nome	Pandolfo, Sabrina
CMPN - Nome	Sabella, Valentina
CMPN - Nome	Spinnato Giuseppe
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia