SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030829
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giorgio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Decimoputzu
PVCI - Indirizzo	Piazza San Giorgio, s.n.c.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Decimoputzu
CTSF - Foglio/Data	25
CTSN - Particelle	C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.920724
GPDPY - Coordinata Y	39.335244
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene menzionata fra quelle concesse all'ordine dei monaci di San Vittore di Marsiglia prima del 1089 (vedi Bibl. Tola). L'attuale edificio, esemplato su moduli vittorini (finestra bifora sopra l'arco dell'ingresso principale mensole scalettate) presenta il riutilizzo di materiale di spoglio: capitello su colonna, trasformato in acquasantiera. La chiesa è priva dell'abside ma sicure tracce testimoniano della sua esistenza. Sono state sollevate le quote del pavimento e del colmo del tetto. È chiaramente leggibile in facciata l'innalzamento dell'altezza delle navatelle laterali con conseguente modifica del prospetto e delle coperture, che dovevano essere simili a quelle presenti nella chiesa di S. Maria di Uta.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala sinistra
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Probabilmente nel XVI o XVII sec. è stata aggiunta la cappella sinistra in forma gotico aragonese, coperta a botte, alla quale si accede attraverso un arco tardo gotico incorniciato da colonne. Nella sacrestia

	è conservata una delle due campane del campaniletto datata 1686.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVV - Validità	(?)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il piccolo edificio romanico (orientamento EST-OVEST) è a pianta basilicale suddivisa in tre navate, di cui la mediana più ampia, da due arcate a sesto acuto impostate su pilastri in pietra rastremati agli angoli e raccordati all'arco da un cuscino schiacciato. Il prospetto principale risulta appesantito dall'addossamento (inizi XX sec.) di una tettoia in legno su pilastri in laterizio. È caratterizzato da uno slanciato campanile vela a due luci, posto simmetricamente e da una bifora posta al di sopra del portale architravato, sormontato da arco a tutto sesto. Il paramento è realizzato in conci squadrati di calcare. Fianco sinistro: rettilineo, interrotto dal volume della unica cappella laterale gotico aragonese realizzata in conci squadrati solo nelle ammorsature angolari e con pietrame intonacato per il resto; presenta una bella finestrella lobata ricavata in una lastra di pietra quadrangolare e due doccioni in pietra. Fianco destro: vi si apre una piccola finestra rettangolare mentre è ancora leggibile una porta, con architrave lignea obliterata. Prospetto posteriore: corpo sporgente (sacrestia) nel quale è leggibile in alzata l'andamento curvilineo di un abside a catino, ora scomparso. Interno: sul fondo un polittico, pregevole prodotto di arte popolare della fine del '500, nasconde inglobato nella muratura un arco a sesto acuto in conci di pietra, su mensole scalettate, che immetteva nel presbiterio. Una porticina a tutto sesto, posta nella navatella destra permetta l'accesso alla sacrestia. La quota del pavimento risulta notevolmente rialzata, come l'imposta della copertura delle navatelle.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale a tre navate
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	facciata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	ala sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto acuto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti

STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1947
RSTF - Data fine	1947
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione muro, prospetto Est, al di sopra della linea dell'abside.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1956
RSTF - Data fine	1956
RSTT - Tipo di intervento	Apertura porta sul fianco Nord della cappella gotico aragonese.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1968
RSTF - Data fine	1968
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1599725664424
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1599725720577
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	archivio schede di catalogo SABAP CA
FNTS - Posizione	2000030289
FNTI - Codice identificativo	New_1599725800206
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	SABAP CA
FNTS - Posizione	64_2014
FNTI - Codice identificativo	New_1602490039551
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Casula, Alma
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mereu, Alessandro
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La muratura presenta segni di umidità ascendente. L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 64 del 20-05-2014, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 12 - verifica su istanza di parte.