

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029914
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Antica Canonica
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Antica Canonica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Gesturi
PVCI - Indirizzo	via Regina Elena
PVCV - Altre vie di comunicazione	via Cialdini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gesturi

CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	628-629
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.020752
GPDPY - Coordinata Y	39.732117
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Costruita nel 1700 nelle forme di casa "palattu" ad uso promiscuo (abitazione con annessa masseria) su murature portanti messe in opera con il sistema "a sacco" con malte di cattiva qualità, resistette staticamente per due secoli, finché la decadenza economica della proprietà fu tale da non consentire l'adeguata manutenzione di una struttura così complessa. I solai, impiantati in legno, mantennero le loro caratteristiche per lunghissimo tempo, non essendo riscontrabili interventi sostitutivi di alcun genere. Il progressivo degrado, fino all'attuale stato di rudere venne comunque accelerato più che altro quando la Parrocchia decise di utilizzare le tegole per realizzare il manto di copertura di un'altra costruzione. Esposte in questo modo agli elementi e alle intemperie quelle strutture che malgrado tutto avevano resistito per due secoli nel breve svolgere di qualche anno crollarono letteralmente, al punto tale da rendere incredibilmente più costosa e complessa ogni iniziativa indirizzata a salvaguardare l'opera.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Malgrado sia attualmente ridotta ad un rudere i resti della costruzione sono ancora in uno stato tale da consentire la rilettura tipologica e i relativi rapporti distributivi La costruzione rientra nel tipo della casa con loggiato del tipo del campidano meridionale, con modifiche e adattamenti che non intaccano la struttura e l'impostazione generale, il cortile antistante era provvisto di rustici, mentre quello retrostante era coltivato ad orto. La presenza di roccia locale dà un aspetto di solidità particolarmente deciso. Le finestre sono in numero decisamente in numero rilevante, anche in conseguenza della sopraelevazione sulla copertura del loggiato. Quest'ultimo subisce un processo di involuzione rispetto ai loggiati campidanesi, il numero delle arcate (due) e l'ampiezza delle stesse (fra l'altro semichiusa da bassi) è infatti decisamente ridotto. Le camere si sviluppano lungo lo stesso asse - intercomunicanti fra loro - mentre la cucina è laterale, addossata all'abitazione in posizione antistante. Verticalmente si sviluppa su due livelli; il piano superiore era adibito ad abitazione, la scala esterna. Anche al piano superiore le stanze erano intercomunicanti.</p>
PN - PIANA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANA	
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia locale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	muratura
-------------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981
RSTT - Tipo di intervento	è in corso di attuazione il progetto di conservazione e restauro generale e uno stralcio funzionale finanziato con fondi regionali

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	canonica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia Santa Teresa del Gesù

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1596643957829

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1596644579643

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981/10/20
FNTN - Nome archivio	archivio schede di catalogo SABAP CA
FNTS - Posizione	2000029914
FNTI - Codice identificativo	New_1596644065852

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Virdis
CMPN - Nome	Cocco

FUR - Funzionario responsabile	non indicato
---------------------------------------	--------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia che il bene è stato demolito e al suo posto è stato costruito parte del Centro di Accoglienza del Pellegrino della Parrocchia Santa Teresa d'Avila.
---------------------------	---