

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00074734
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	[Palazzo privato in via Gradini San Nicandro 21]

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCI - Indirizzo	Gradini San Nicandro 21

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	4 (1855, agg. 1968)

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.2516881
GPDPY - Coordinata Y	40.8571851

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
-------------------------------------	---

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

<b>riferimento</b>	WGS84
--------------------	-------

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2020
--------------------	------

#### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

##### **AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
--	----------

<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
--------------------------------	------------

<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

<b>AUTN - Nome scelto</b>	Ignoto
---------------------------	--------

<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	Ignoto
-------------------------------	--------

<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	Ig27620
-----------------------------------	---------

##### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	progetto
--	----------

<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito meridionale
-----------------------------	--------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
---------------------------------	---------------

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
----------------------	-------

<b>RELV - Validità</b>	ca
------------------------	----

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
----------------------------------	--------------

<b>RELW - Validità</b>	ca
------------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1775
--------------------	------

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVV - Validità</b>	ca
------------------------	----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
----------------------------------	--------------

<b>REVV - Validità</b>	ca
------------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1872
--------------------	------

#### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

L'edificio occupa la posizione d'angolo sud-orientale dell'isolato (in pendio discendente proprio verso quest'angolo) compreso tra via Antonio Villari, via Vincenzo De Monte e gradini S. Nicandro, apparendo planimetricamente preponderante. Presenta uno sviluppo planimetrico abbastanza regolare: pianta rettangolare e successione assiale di androne, cortile (il cui fondo risulta porticato a quattro campate voltate a crociera con pilastri ed archi in piperno) e scale aperte a doppia rampa. La configurazione volumetrica è pertanto unitaria. L'impianto strutturale, costituito da muratura in tufo listata

**IST - Configurazione strutturale primaria**

con mattoni rossi al piano basamentale e da solai in legno con qualche rifazione in travi di ferro e tavelloni, non appare in buone condizioni statiche, presentando tra l'altro, corrosione del materiale tufaceo per il cattivo stato dell'intonaco. I collegamenti verticali si sviluppano attraverso l'unica scala aperta a doppia rampa i cui gradini, a lastroni di piperno, risultano abbastanza sconnessi. Al primo pianerottolo si apre un passaggio con cancello sullo spazio libero asfaltato posteriore, posto a quota più alta del cortile, adibito a parcheggio. La chiusura superiore è sui gradini San Nicandro a tetto e per le restanti parti piana. Dei tre prospetti liberi, due esterni (su Via Vincenzo De Monte e su gradin San Nicandro) ed uno interno al lotto, solo il principale (su gradini San Nicandro) presenta qualche elemento di interesse architettonico come le tavole di balcone in piperno sagomate e le cornici mistilinee con timpani curvi alle aperture. Più semplice è il prospetto su via De Monte, mentre per superfetazioni successive risulta degradato il propsetto posteriore, interno al lotto.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo**

1500074734B

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione allegata

**DRAT - Tipo**

estratto di mappa catastale

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

scheda storica

**FNTD - Data**

1991

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

2

**ADSM - Motivazione**

scheda di bene di proprietà privata

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1991

**CMPN - Nome**

Carmela Fedele

**FUR - Funzionario responsabile**

Sardella Filomena

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2020

**AGGN - Nome**

Saut, Lisa

**AGGE - Ente**

Sabap Napoli

**AGGF - Funzionario responsabile**

Romano, Rosa