

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00028997

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione rurale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia GO

PVCC - Comune Cormons

PVCI - Indirizzo via Dante, 25, 27

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di Cormons/ A

CTSF - Foglio/Data 12/ 2020

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo

CTSF - Foglio/Data Corpo 1

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.478084
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.959721
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020/00/00
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Architettura rurale di tipo friulano
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi tipologica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	nucleo centrale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1811/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ante

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1811/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	nucleo centrale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1811/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1811/00/00
<b>REVX - Validità</b>	post

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1887/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1887/00/00
<b>REVX - Validità</b>	post

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	ala destra
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1897/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ante

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1897/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Situazione di forte degrado, non è stato possibile accedere al complesso architettonico, si riportano alcune notizie tratte dalla scheda cartacea redatta da nel 1993: "Struttura verticale in muratura continua di blocchi irregolari in pietra arenaria parzialmente intonacata (casa); a vista (annessi). Struttura orizzontale in travi e tavole di legno. Copertura: travi e correnti in legno; tavelle e coppi in laterizio (a falde). Il corpo principale d'abitazione è composto di una parte più bassa (con copertura doppia a cinque falde che corrispondono al volume originario e a quello aggregato) e di una altezza superiore (abitazione secondaria e van di servizio) coperta atre falde.
--	--

### CO - CONSERVAZIONE

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Forte situazione di degrado, il complesso è invaso dalla vegetazione; non è possibile accedere.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	non definito

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	Destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	Destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	ala destra
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	Destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	deposito
<b>USOD - Uso</b>	fienile

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
<b>FTAA - Autore</b>	Bonassi, Paolo
<b>FTAD - Data</b>	1992/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0600028997_foto_TS427012
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
<b>FTAA - Autore</b>	Bonassi, Paolo
<b>FTAD - Data</b>	1992/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
<b>FTAA - Autore</b>	Bonassi, Paolo
<b>FTAD - Data</b>	1992/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
<b>FTAA - Autore</b>	Bonassi, Paolo
<b>FTAD - Data</b>	1992/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Battistuta, Paola
<b>FTAD - Data</b>	2020/10/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Battistuta, Paola
<b>FTAD - Data</b>	2020/10/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Battistuta, Paola
<b>FTAD - Data</b>	2020/10/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Battistuta, Paola
<b>FTAD - Data</b>	2020/10/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAF - Formato</b>	jpg

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>DRAA - Autore</b>	Battistuta, Paola
<b>DRAD - Data</b>	2020/08/25

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Andaloro, M.
<b>FNTD - Data</b>	1992/00/00

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Nice, Bruno
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2006
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000314

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AAVV
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000354
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	13-17

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Andaloro, M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Cadore, M.C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sain, M.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Battistuta, Paola

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Battistuta, Paola
<b>AGGE - Ente</b>	S239
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania

**AGGR - Referente  
scientifico**

Crosera, Claudia

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Francescutti, Elisabetta

**AN - ANNOTAZIONI**