

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00013329

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione minore

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Bernardino della Confraternita del SS. nome di Gesù

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune Chieri

PVCI - Indirizzo Piazza Cavour

PVCV - Altre vie di comunicazione Via Marconi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di Chieri

CTSF - Foglio/Data 34/ 2020

CTSN - Particelle	H parte
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.824352
GPDPY - Coordinata Y	45.014404
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio originario
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La Confraternita del SS. Nome di Gesù fece edificare la prima chiesa al principio della piazza del Piano ora Piazza Cavour, nel luogo ove era precedentemente collocata una torre, nel 1675 su progetto dell' arch. A. Bettino. La chiesa che corrispondeva al coro e al presbiterio del attuale chiesa di S. Bernardino con entrata principale a lato del coro fu termita nel 1683.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1683/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento

RENN - Notizia

Nel 1738 venne collocata la scalinata per accedere alla chiesa e venne incaricato G. A. Riva per l'intaglio e gli ornamenti della cantoria. Nel 1740 si diede ordine al capomastro Bernardino Leone di ultimare la costruzione delle chiese e terminare la cupola su disegno dell' architetto B. Quadro.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1738/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cupola

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Terminata la cupola con il lanternino avvenne un crollo e il capomastro sotto invito del Vittone dovette rifare la cupola di nuovo con il disegno presentato dal Vittone nel 1741.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1741/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1741/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

fine lavori

RENN - Notizia

L'idea di questa chiesa fu concepita dall'architetto sulle rovine della chiesa precedente di cui rimasero in piedi soltanto le mura del coro, della facciata e delle fondazioni. I lavori terminarono nel 1744 con l' intonacatura interna e l'esecuzione degli stucchi dei disegnodi G. A. Riva.

RENF - Fonte

incisione delle I. D.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1744/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1744/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Intervento di manutenzione alla chiesa e alla facciata.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1840/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1868/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio con pianta a croce greca coperta da una cupola co 8 spicchi scanditi da lesene, impostata su tamburo ottagonale e sormontata da lanternino cilindrico al quale si accede mediante 1 scala a pioli in ferro; 4 absidi laterali schiacciate coperte da volte a vela. Una scala in legno partendo dal tamburo collega questo con l'esterno della cupola. Ai lati dell'ingresso 2 piccoli vani a pianta quadrata corrispondono ai due campaniletti . In quello di sx è posta una scala in legno a più rampe per raggiungere la sommità del campanile. Il presbiterio coperto con volta a padiglione è collegato al corpo principale tramite un antipresbiterio a volta a catino con base ellittica. La base degli archi è sottolineata da lesene raccordata da una trabeazione. Il passaggio dalla simmetria quadernaria della pianta a quella circolare della cupola avviene per mezzo di 4 pennacchi traforati da 4 aperture a contorno mistilineo. La luce penetra da 4 finestre più piccole nel lanternino. Altre aperture sono praticate nelle volte delle cappelle dell'ingresso e dell'antipresbiterio. Il presbitero è illuminato da 4 grosse finestre. Al di sopra del portale d'ingresso è posto l'organo accessibile da una scala di servizio in mattoni e legno ricavata nel vano quadrato del campanile laterale dx.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

a croce greca

PNTE - Dati icnografici significativi

con innestato presbiterio rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	antipresbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupola
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	piombo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	lastre di pietra
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sopra ingresso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	organo
DECQ - Qualificazione del tipo	intagliato
DEC M - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	lanternino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a forma di fiore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappelle
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	dietro altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	coro

DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	falso pronao
DECQ - Qualificazione del tipo	con 4 colonne sormontate da capitelli festonati
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	lati frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campaniletti
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con due statue: di S. Bernardino e di S. Difendente

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterno
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	riferita al 1792 e ai restauri del 1840 e 1868

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione delle travi e dei listelli di sostegno del tetto e rifacimento in rame dei canali di gronda della parte inferiore dell'edificio.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1977/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento della cupola; delle statue e sostituzione dei canali di gronda e rifacimento dell' intonaco.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1976/10/20
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_10
FTAT - Note	Veduta della facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_11
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale sx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_12
FTAT - Note	Veduta del fronte posteriore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_13
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale dx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_1
FTAT - Note	Prospetto sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_2
FTAT - Note	Altare minore e cappella
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_3
FTAT - Note	Volta a otto spicchi della cupola
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_4
FTAT - Note	Volta dell'antipresbiterio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_5
FTAT - Note	Antipresbiterio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_6
FTAT - Note	Volta della cappella
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_7
FTAT - Note	Cantoria e portone
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
FTAN - Codice identificativo	0100013329_foto_8
FTAT - Note	Prospetto SO
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100013329_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	2 copie
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_sc_1978

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_rilievo_1

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_rilievo_2

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_rilievo_3

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO

DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_rilievo_4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1185
DRAN - Codice identificativo	0100013329_rilievo_5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1185
FNTI - Codice identificativo	0100013329_scheda_1978
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1976/10/20
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	0100013329_provv
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La scheda è stata digitalizzata a livello inventoriale
/AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei
dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO,
NVC, FTA e DRA.