

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00029034
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTN - Denominazione	casa rurale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	GO
PVCC - Comune	Dolegna del Collio
PVCL - Località	Ruttars
PVCI - Indirizzo	strada per Ruttars, 25
PVCV - Altre vie di comunicazione	Imboccata la strada SP14, il complesso di recente costruzione si colloca lungo la via. L'edificio catalogato, infatti, si collocava all'interno del perimetro delle attuali Cantine Jermann.

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	001
SETD - Denominazione	Dolegna
SETP - Numero nel settore	006

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Dolegna del Collio
----------------------	--------------------

CTSF - Foglio/Data	15/1979
---------------------------	---------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.470014
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	45.989185
-----------------------------	-----------

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	baricentro del complesso
--------------------	--------------------------

GPCL - Quota s.l.m.	67.00
----------------------------	-------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.com/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Architettura rurale sud-europea di tipo friulano
-----------------------------	--

ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
---------------------------------------	-----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	completamento
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1811/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ante
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1993/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1993/00/00
REVX - Validità	post
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua mista (blocchi di pietra arenaria di forma irregolare e mattoni), intonacati. Solai interpiano realizzati mediante travi e tavolati lignei. Copertura a falde realizzata mediante, travi e correnti lignei, tavelle e manto di copertura in coppi, in laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i livelli
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	due edifici giustapposti
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno in superficie ghiaioso - argilloso (desunto da scheda cartacea)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	continua
SVCM - Materiali	pietra arenaria
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	solaio ligneo
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio presentava in generale danni strutturali che comprendevano la deformazione delle strutture d copertura, fessurazioni e parziale espulsione di materiale nelle murature, forte degrado degli intonaci (deduzioni basate sulle fotografie allegate alla scheda cartacea). Oggi non più esistente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	annesso
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio a Sud presentava in generale danni strutturali gravi con crollo della copertura, fessurazioni e parziale espulsione di materiale nelle murature, forte degrado degli intonaci (deduzioni basate sulle fotografie allegate alla scheda cartacea). Oggi non più esistente.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	non utilizzato

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	annesso rurale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Dolegna del Collio
STUN - Sintesi normativa zona	zona E4 – Ambiti agricolo - paesaggistici

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Bonassi, P.
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Dolegna 0.0428.031 6
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Bonassi, P.
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Andaloro, M.
FNTD - Data	1993/00/00

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cargnello, Arduino
BIBD - Anno di edizione	2011

BIBH - Sigla per citazione	B0000414
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
BIBD - Anno di edizione	2018
BIBH - Sigla per citazione	B0000408
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Andaloro, M.
CMPN - Nome	Bonassi, P. (fotografia)
FUR - Funzionario responsabile	Cadore, M. C.
FUR - Funzionario responsabile	Sain, M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Gallas, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Gallas, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	