

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00041815 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S251 |
| ECP - Ente competente | S251 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
|-------------------------------|------|

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | TO |
| PVCC - Comune | Usseglio |
| PVCI - Indirizzo | piazza Luigi Cibrario, s.n.c. |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Usseglio |
| CTSF - Foglio/Data | 40/ 1979 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--------------------|--|
| ATBR - Riferimento | |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Ambito piemontese |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica preesistenze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1907

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Ingresso principale da nord, assiale in facciata, sopraelevato rispetto a piano di calpestio del cortile. Una scal unica rampa, porta al secondo piano; lungo la facciata un ballatoio ligneo che dà accesso ai servizi igienici del primo piano. Prospetto ovest: facciata completamente intonacata con zoccolo, aperture di taglio rettangolare con inferriate; serramenti lignei. Tracce di scritture ideologiche e lapide commemorativa. Prospetto nord: facciata intonacata del corpo principale; muratura in pietra squadrata a vista dell'aggiunta novecentesca. Prospetto est: facciata intonacata, apertura di taglio rettangolare con inferriate e con persiane lignee sul frone sud.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma irregolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

| | |
|---|-----------------------|
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | prefabbricato |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMT - Tipo | lastre |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | ala destra |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| CPMM - Materiali | pietra |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSM - Materiali | cemento armato |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | in battuto |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | in cotto |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
|--------------------------|------------------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | lapide |
|--------------------|--------|

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------|--------|
| LSIG - Genere | lapide |
|----------------------|--------|

| | |
|--------------------|----------|
| LSIT - Tipo | marmorea |
|--------------------|----------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetto principale |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| RSTT - Tipo di intervento | Dal 1988 (anno di compilazione della scheda di catalogo) ad oggi il bene è stato restaurato. |
|----------------------------------|--|

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-----|
| RSTI - Data inizio | XXI |
|---------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| RSTF - Data fine | XXI |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|--|
| RSTT - Tipo di intervento | Importante intervento di restauro seguito dal MIBACT. Il Museo, inaugurato il 3 luglio 2004 e affidato alla gestione dell'Associazione Amici del Museo Civico di Usseglio, è composto da varie sezioni nelle quali si sono progressivamente articolate le collezioni e le attività espositive e usufruisce di altri locali del Complesso Parrocchiale per garantire spazi adeguati ad un moderno polo museale. |
|----------------------------------|--|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | corpo principale |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | corpo principale |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | scuola |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Google street view |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 41815_1 |
| FTAF - Formato | jpg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Google street view |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAF - Formato | jpg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Margaira, Roberta |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAF - Formato | jpg |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda storica |
| FNTA - Autore | Cannone, Michele |
| FNTT - Denominazione | Scheda modelli ministeriali |
| FNTD - Data | 1988 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CMPD - Data | 1988 |
| CMPN - Nome | Cannone, Michele |
| FUR - Funzionario responsabile | Biancolini, Daniela |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|-------------------|
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Margaira, Roberta |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|---------------------|
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Margaira, Roberta |
| AGGF - Funzionario responsabile | Pratissoli, Manuela |
| AN - ANNOTAZIONI | |