

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115174
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000207BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	di rito greco ortodosso
OGTN - Denominazione	S. Nicola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	SS. Crocifisso

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	S. Marco

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	S.S. Marco e Nicola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
-----------------------------	------------

OGAD - Denominazione	S. Nicola
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palazzo Adriano
PVCI - Indirizzo	vicolo S. Nicolò
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzo Adriano
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	012
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzo Adriano
CTSF - Foglio/Data	M.U. 1/ 1929
CTSN - Particelle	G
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1685, 1696
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.379418
GPDPY - Coordinata Y	37.683340
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	688
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
--	----------------------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	arredi
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	descrizione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Nell'abside della chiesa di S. Nicola si conserva in una apposita custodia un crocifisso qui trasferito, secondo una pia tradizione, dai profughi albanesi (XV sec.) dalla penisola balcanica.
-----------------------	--

RENF - Fonte	CB000302
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	"Circa l'anno 1520 i profughi albanesi sopra una collina dove avevano costruito le loro abitazioni, eressero la prima chiesa sotto il titolo dei SS. Marco e Nicolò, detta anche del SS. Crocifisso in un documento del 1722. Col passare del tempo la chiesa perdette la sua prima denominazione e ora viene chiamata Santuario di S. Nicola".
-----------------------	---

RENF - Fonte	CB000302
---------------------	----------

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1520/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1520/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	indicazione di esistenza
---------------------------------	--------------------------

RENN - Notizia	Nella visita fatta dal Vicario Generale di Girgenti il 18 ottobre 1553 troviamo ricordata la chiesa di S. Nicolò di Bari, poi sotto il titolo dal SS. Crocifisso, di rito greco.
-----------------------	--

RENF - Fonte	CB000095
RENF - Fonte	CB000098
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1553/10/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1553/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Marco e di S. Nicolò, altrimenti detta del SS. Crocifisso, "è tutta adornata e col tetto fregiato di affreschi, sebbene di poco merito, ed appartiene a quelli del greco rito. Essa presenta le vestigia della maggiore antichità fra le altre, che ora si vedono in Palazzo Adriano, quantunque non si possa riferire più che ai primi anni del secolo XVI. Alcune fenestrette che sentono del gotico, il quale si andava abbandonando nel principio del millecinquecento, si distinguono dal frontispicio, che poi è tutto di architettura del rinascimento, eccetto due colonnette che fregiano gli stipiti della porta, che sono di forma strana; poiché ognuna è di due parti, sicché sembran due colonne sovrapposte, ed il capitello di quella di sotto si unisce con la base di quella di sopra. Un portichetto si vede avanti questa chiesa pure dello stesso stile, due colonne che lo sostengono hanno una striscia d'ornati a foglie così sotto il collaretto come nell'imo scapo, ove la colonna piglia una forma quadrata".
RENF - Fonte	CB000096
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La chiesa ha subito numerosi restauri dal 1606 al 1958.
RENF - Fonte	CB000302
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1606/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1958/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Nel 1620 nella chiesa di S. Nicola venne eretta la Confraternita di S. Marco.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1620/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1620/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	intitolazione
RENN - Notizia	Nei capitoli della Confraternita di S. Marco, eretta nel 1620, la chiesa viene sempre chiamata "Ecclesia di Santo Nicolao" o "Chiesa di Santo Nicolao" e mai "Chiesa dei Santi Marco e Nicolò" (...). Col passare del tempo e con il progredire della Confraternita la chiesa è stata denominata indifferentemente "chiesa di San Marco", "di San Nicolò", "dei Santi Marco e Nicolò".
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1620/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1620/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
	In un atto del notaio Teodoro Bidera risalente al 21.8.1639 Leggiamo: "La Bara venne costruita da Maestro Marabitti da Chiusa, si obbliga a diverse persone di fare una Vara per l'immagine del SS. Crocifisso nella Venerabile Chiesa di S. Nicolò, giusta il disegno di legno di

RENN - Notizia	salcio, compita d'intagli, colori, ed indoratura d'oro per oncie 90 -da ricavarsi dalle lemosine, e contribuzioni delle persone suddette per copia conforme". La Bara fu restaurata nel 1906, infatti in quell'anno furono pagati il falegname M. Pasquale Glaviano e l'indoratore Cottone per i lavori eseguiti nella suddetta bara.
-----------------------	---

RENF - Fonte	CB000302
---------------------	----------

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1639/08/21
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1906/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Nel registro B dei matrimoni (1651-1674) conservato nell'archivio parrocchiale della Matrice greca leggiamo: "Adì 29 di Ott. e giorno di mercoledì la sera a hore 2 di notte incirca dell'anno 1659, decima indizione, sucesse la ruina della Chiesa di S.To Nicolao di questa terra del Palazzo".
-----------------------	--

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1651/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1674/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	"Il primo documento che accenna a lavori murari della Chiesa di San Nicolò è del 9 Febbraio 1656".
-----------------------	--

RENF - Fonte	documenti d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1656/02/09
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1656/02/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	Il 19 novembre 1694 il vescovo di Agrigento Francesco Maria Bini permise al Vicario Foraneo di Palazzo Adriano di riconsacrare la chiesa di S. Nicola, chiusa dopo il crollo del 1659.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1659/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1694/11/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	"Nel corso dei secoli la Chiesa ha subito lesioni più o meno gravi ed anche delle aggiunte, come il campanile ed il pronao, databile 1694, addossato alla facciata e sostenuto da colonne, distrutto poi dal terremoto del 1968". Alcune colonne del pronao si trovano dinanzi il sagrato della chiesa, altre al suo interno.
RENF - Fonte	CB000302
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1694/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1968/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori di stuccatura
RENN - Notizia	Il 27 luglio del 1722 al maestro Nicolao Curti di Castelvetro furono pagate 38 onze per stuccare la chiesa di S. Nicola.

RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1722/07/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1722/07/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Gli affreschi della chiesa furono eseguiti prima del 1729 dal sacerdote Don Francesco Lo Cascio da Chiusa Sciafani. Ciò si deduce da una dichiarazione del 1736 in cui il sac. Giovanni Francesco Schirò afferma che: "i procuratori della chiesa di San Nicolò restarono debitori al reverendo Sacerdote Don Francesco Lo Cascio della terra di Chiusa in onze 12 e tarì 9, per resto saldo e complimento di onze 32 dovutoci per aver fatto la pittura nel tetto della nave di detta Venerabile Chiesa". Gli affreschi rappresentano il Trionfo di Cristo.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1729/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1736/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	Nel 1734 furono poste catene metalliche nei muri della cupola della chiesa di S. Nicola.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1734/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1734/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** coperture**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** "Nel 1864, poiché il tetto del Cappellone era in parte caduto, furono eseguiti lavori di scomposizione e ricomposizione dello stesso. Per la sua ricostruzione furono impiegati: travi di legno di pioppo, su cui furono collocate 'tavole venete aggregati con chiodi andolini', malta e 1500 tegole".**RENF - Fonte** documenti d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1864/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1864/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazioni**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1864 fu ritoccato l'intonaco interno della chiesa e furono restaurati gli stucchi e le pitture. La spesa sostenuta per questi ultimi lavori fu di onze 20.**RENF - Fonte** documenti d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1864/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1864/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Da una relazione del capomastro Vincenzo Luciano, datata 23 febbraio 1864, apprendiamo che, in quell'anno, furono eseguiti lavori di riparazione del campanile, lesionato nella parte superiore. Furono "piazzate tre catene di ferro, la prima nel punto dentro la chiesa, e propriamente nel timpano di prospetto che corrisponde sopra la cornice, (...) la seconda dentro la chiesa, (...) e l'altra (...) nel punto dell'imposta del vano d'ingresso sopra la cornice che immette in detto campanile". I materiali utilizzati per i suddetti lavori furono: "pietra

balatone selce della contrada Pilia" e malta. Il costo dell'opera fu di di onze 27.7.10.

RENF - Fonte documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1864/02/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1864/02/22

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento coperture

RENS - Notizia sintetica riparazioni

RENN - Notizia Nel 1929 fu riparato il tetto della chiesa dalla Congregazione di Carità, che nel 1904 aveva assunto l'amministrazione della confraternita di S. Marco.

RENF - Fonte documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1904/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1929/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento infissi

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Nelle risposte al questionario proposto dal Bollettino di Monreale n. 7-8 del 1930, l'arciprete Rocco Siano, riferendosi alla chiesa di S. Nicola, evidenzia la necessità di aprire due finestre a mezzogiorno e di rifare il pavimento, allora in creta.

RENF - Fonte documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1930/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1930/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	Il bombardamento bellico del 14 luglio 1943 provocò danni alle campane, alle tegole ed alle finestre della chiesa.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1943/07/14

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1943/07/14

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	"L'attuale campanile non è quello originario; infatti nella notte del 31.1.1963 veniva colpito da un fulmine e danneggiato seriamente, subito dopo veniva restaurato ma perdeva la primitiva forma a guglia".
RENF - Fonte	CB000302
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1963/01/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1963/01/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	rimozione
RENN - Notizia	Nel 1968 furono trasferite le statue di S. Nicola e del SS. Crocifisso nella matrice greca Maria SS. Assunta.
RENF - Fonte	documenti d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1968/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1968/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	chiusura
RENN - Notizia	Dal 1968 la chiesa è rimasta chiusa per lesioni della volta.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1968/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1968/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cripta
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Dal punto di vista morfologico, l'impianto strutturale del bene è costituito da setti murari portanti, che delimitano gli spazi dell'edificio nel suo insieme. In generale, la muratura è realizzata in blocchi di pietra calcarea e calcarea marnosa, irregolari nella forma e nelle dimensioni, posti a ricorsi regolari. Fanno eccezione le paraste poste ai lati del prospetto principale della chiesa, realizzate in conci regolari di calcarenite.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	aula/ presbiterio
ISST - Tipo	colonna (8)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torre campanaria
ISST - Tipo	muratura di rinfiacco
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 260
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella absidale
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	le fondazioni superficiali sono state presumibilmente realizzate direttamente su roccia previo riporto di materiale roccioso spesso di notevoli dimensioni. Le proprietà meccaniche del terreno di appoggio si possono ritenere sufficientemente elevate
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista a grossi blocchi
FNSM - Materiali	calcare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale, membrature ordine architetto
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	piastrellato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, arco trionfale
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, III e V partito da sinistra, archi ciechi/ parete S, II e IV partito da sinistra, archi ciechi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti N e S, partiti maggiori, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	erma
DECQ - Qualificazione del tipo	alata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, III partito da sinistra/ parete N, IV partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, IV partito da sinistra/ parete S, III partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ovale
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini

DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, IV partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, II partito da sinistra, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, II partito da sinistra, lesene/ arco trionfale, piedritto W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, IV partito da sinistra, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, II partito da sinistra/ parete N, III partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a sbalzo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, IV partito da sinistra, ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartocci
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, II partito da sinistra, ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, V partito da sinistra, ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, V partito da sinistra, arco cieco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, III partito da sinistra, arco cieco/ parete S, II partito da sinistra, arco cieco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete N, III e V partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete W, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto

DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, presbiterio/ lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ lunette, finestre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco

DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete E, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ lesene e mezze lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete N, I partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete N, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con ghirlande
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete S, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1.7 1.7 A D I 17 APRILI".
LSIM - Materiali	pietra calcarea
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, II lunetta da sinistra, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. LUCIA VM".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete E, decorazione plastica
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"RES NOSTROS/IPSE TULIT/ET DOLORES NOS... POR. IS".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, V partito da sinistra, decorazione plastica

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. NICOLA".
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete S, I lunetta da sinistra, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"...VERA M.M...".
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete N, I lunetta da sinistra, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"S. OLIVA M...".
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete N, IV partito da sinistra, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"...AT SOFIA FLO...RIT/...MO DNI...".
LSIM - Materiali	colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità discendente dalla copertura ha deteriorato quasi irrimediabilmente gli affreschi che ornano la volta; il degrado si manifesta con macchie e con profondo distacco di materiale fino alla muratura sottostante. Un preoccupante quadro fessurativo interessa altresì tutta la volta con lesioni prevalentemente trasversali e distacchi della struttura muraria verticale in corrispondenza delle lunette; le cause sono sicuramente di origine sismica e risalenti al terremoto del 14 gennaio 1948.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il sisma del 14 gennaio 1968 ha causato danni a tutta la struttura della chiesa; in particolare, sul prospetto principale, ha distrutto completamente il pronao ed ha provocato distacchi e lesioni soprattutto lungo la zona di attacco del campanile alla chiesa. Tutta la struttura

muraria è in stato di abbandono; ciò ha favorito lo sviluppo di vegetazione nei giunti ed al di sopra delle modanature e la proliferazione diffusa di microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

aula, pareti/ intero bene

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Le pareti interne dell'aula presentano distacchi di intonaco e di stucchi; gli affreschi sono deteriorati ed esfoliazioni interessano tutta la tinteggiatura. Il degrado è da imputare sia alla incuria perdurante ormai da anni sia allo stato di umidità della muratura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

parete-volta/ presbiterio, parete E

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Una profonda lesione passante ha provocato il distacco della parete verticale del presbiterio dalla volta con apertura massima dell'ordine di 5cm; nella zona interessata la parete si presenta inoltre ruotata rigidamente verso l'esterno. Le cause sono certamente di natura sismica per effetto del terremoto del 14 gennaio 1968.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

coperture/ intero bene

RSTI - Data inizio

1946/00/00

RSTF - Data fine

1946/00/00

RSTT - Tipo di intervento

L'intervento è consistito nella riparazione del tetto rovinato dal bombardamento del 14 Luglio 1943.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

aula

RSTI - Data inizio

1958/00/00

RSTF - Data fine

1958/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Nell'ambito di tale intervento si è provveduto al consolidamento delle coperture e delle strutture verticali, nonché alla sostituzione dei vecchi mattoni in creta del pavimento con altri di graniglia.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

campanile

RSTI - Data inizio

1963/00/00

RSTF - Data fine

1963/00/00

RSTT - Tipo di intervento

E' stata riparato il campanile in seguito ai danni subiti da un fulmine che lo ha colpito il 31 gennaio 1963.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Piana degli Albanesi
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_206
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_215
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_216
FTAT - Note	interno - aula - parete S: IV partito da sinistra
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_218
FTAT - Note	interno - aula - parete N: III partito da sinistra
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_224
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_225
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_241
FTAT - Note	interno - aula - parete S: Il partito da sinistra - ancona - quadro
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115174_242
FTAT - Note	interno - presbiterio - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00260 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_100A
DRAA - Autore	Bommarito - Calì - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00260 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_101A
DRAA - Autore	Bommarito - Calì - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00260 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_102A
DRAA - Autore	Bommarito - Calì - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_103A
DRAA - Autore	Bommarito - Calì - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_104A
DRAA - Autore	Bommarito - Calì - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_105A

DRAA - Autore	Bommarito - Cali - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_106A
DRAA - Autore	Bommarito - Cali - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115174_107A
DRAA - Autore	Bommarito - Cali - Germanà - Lo Iacono
DRAD - Data	1992/07/31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1827
BIBH - Sigla per citazione	CB000095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buscemi Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	CB000096
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1857
BIBH - Sigla per citazione	CB000098
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salamone Rosanna
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000302
BIBN - V., pp., nn.	pp. 27-29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bommarito, Salvatore
CMPN - Nome	Cali, Lorenzo
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Lo Iacono, Margherita
CMPN - Nome	Macchiarella, Ugo
CMPN - Nome	Tusa, Martorana Rita
CMPN - Nome	Pizzo, Nicolina
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia