


SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA			
Centro Regionale per l'Architettura, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, audiovisiva, cinematografica e audiovisiva, dei beni culturali ed artistici.			
TSK	NCTN	NCTR	REGIONE
A	00261123	A 00256	19
ALGN	BCRV	ECP	
002		R9 SRCA SR/1	
ESC			
R9 SRCA SR/1/Progetto di catalogazione/POR Sicilia 2000-2006/Misura 2.02 Azione A			
OGN			
Torre del Fico - Priolo Gargallo - SR			
ALGP			
Piantamenti catastali: 1/2000			
ALGS			
Suddivisione del bene			
ANNOTAZIONI			
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione		
-----	Linea di proiezione al di sopra del piano di sezione		
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione inversa degli elementi sotterranei		
-----	Linea di sezione		
ALTRI ALLEGATI			
	VDSR	002	
	VDSR	CD SRCA	
	VDSR	Torre del Fico Priolo Gargallo SR 007	
	VDSR	007	
DATA			
03/30/02			
Elaborato fotografato a scala 0:1			
Rita Faraci	-	Restituzione grafica	-
Giuseppe Landolina	-	Restituzione grafica	-
Roberto Giusti	-	Restituzione grafica	-
Salvatore Strampigi	-	Restituzione grafica	-
FOTO: FIM - ARS			
ALGS			
R9 SRCA SR/1/Documentazione n. 00000077			



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261123
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Torre del Fico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Priolo Gargallo
PVCA	La torre si trova al chilometro 141,500 della strada statale n. 114 in direzione della stazione ferroviaria di Priolo Gargallo ed è posta all'interno di un'area recintata di proprietà della Syndial (ex Enichem).
PVL - Altra località	contrada Pezza Grande

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	6/ 2002

CTSN - Particelle	6
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.200313
GPDPY - Coordinata Y	37.158646
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	individuazione del sito
RENN - Notizia	Nel 1578 il Vicerè spagnolo Colonna affida all'ingegnere Tiburzio Spannocchi l'incarico di eseguire la "Visita generale delle marine di questo Regno" per migliorare e potenziare il sistema difensivo costiero. In questo periodo, infatti, per contrastare il pericolo delle incursioni corsare, si ritiene prioritaria la salvaguardia non solo delle coste, ma anche del commercio e degli abitanti dell'isola. Durante questa ricognizione, l'ingegnere Spannocchi realizza i disegni della costa siciliana con l'intento di individuare i siti strategicamente più idonei per l'edificazione di torri di avvistamento e di guardia. Per quanto riguarda il litorale siracusano vengono disegnate le uniche due torri esistenti all'epoca della ricognizione, torre Ognina e Milocca, mentre per proteggere la baia di Augusta viene indicato il sito dove si prevede la costruzione di una torre che coincide con il luogo in cui si trova l'attuale Torre del Fico, oltre alle due previste nella penisola Magnisi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1578/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1578/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Alcuni anni dopo la ricognizione dello Spannocchi, il progetto di potenziamento delle coste siciliane viene ripreso dall'architetto Camillo Camilliani, che ha il mandato di "[...] riconoscer insieme la circonferenza del Regno, et descriverla in carta specificando tutte le cale et luoghi dove siano le Torri et Porti marittimi, et dove si designerà fare altre Torri seguendo il principio dato dal cavalier Tiburzio [...]", verificando altresì i centoventicinque siti proposti. Tra le sue mansioni, è, inoltre, prevista la redazione dei progetti delle torri da edificare in stretta connessione con le caratteristiche morfologiche dei siti. A questi disegni appartiene anche quello della torre del Fico, progettata a pianta circolare, sviluppata su due livelli raccordati da una scala inserita all'interno della struttura muraria. Descrivendo, altresì, la torre nella sua relazione, ne specifica la destinazione d'uso "[...] la torre chiamata la Fico, qual serve per rifugio di lavoratori e conservazione di alcune cose necessarie a quelli [...]". Per quanto riguarda il territorio di Siracusa, delle ventiquattro torri proposte nel progetto difensivo nessuna viene realizzata in questo periodo per la mancanza di fondi della Deputazione del Regno e per la vicinanza delle piazzeforti di Siracusa e di Augusta. Vengono realizzati in questo periodo solo il forte di Capo Passero e la torre di Vendicari.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1583/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1584/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Poche sono le notizie riportate dagli storici locali sull'epoca di costruzione della torre, che si presume possa essere ascrivibile al XVII secolo. L'edificio anticamente era chiuso da un muro di cinta, da caseggiati e da una cappella. Fino agli anni sessanta si accedeva al complesso tramite un ampio portale sul quale era scolpito un emblema religioso appartenente all'ordine dei Gesuiti e una data "1688" (o 1682?). Lo studioso Giuseppe Agnello dubita che la tale data, oggi non più esistente, possa riferirsi all'anno di erezione della torre; ma probabilmente a quella di costruzione del muro e dei caseggiati attorno ad essa. Pertanto egli ritiene che l'edificio possa essere di epoca antecedente alla costruzione dei caseggiati rurali circostanti.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	destinazione d'uso
RENN - Notizia	Alcuni studiosi, viste le sue modeste proporzioni, non attribuiscono alla torre un ruolo prettamente difensivo, come quello di torre Milocca, ma se si guarda alla sua ubicazione, ci si rende subito conto che, dominando ad oriente il mare e ad occidente il retroterra chiuso dai monti Iblei, assieme a quelle di Magnisi, Targia e Girotta, essa poteva far parte del sistema difensivo costiero che, dal Capo di S. Cusmano si estendeva fino al Capo di Santa Panagia. Altri invece propendono per un semplice ruolo di protezione del fondo e per un luogo di rifugio per i lavoratori e di conservazione degli attrezzi necessari alle attività agricole che vi si svolgevano. Un'altra ipotesi addirittura la immagina come un luogo dove i nobili potevano riposarsi o dedicarsi alla pesca.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento per terremoto
RENN - Notizia	La torre è danneggiata dal terremoto del 1693. In seguito a questo evento essa viene profondamente ristrutturata, così come si può intuire dalla notevole differenza dello spessore murario esistente fra i due livelli. Infatti al piano terra i muri perimetrali misurano all'incirca m. 1.80, mentre al piano superiore si riducono a m. 0.75 circa. Tale notevole riduzione dello spessore non è giustificabile solo con il proposito di ampliare gli ambienti del piano superiore, così come non è strutturalmente plausibile la previsione di muri così spessi per sostenere un edificio dallo sviluppo altimetrico limitato a solo m. 9.60. Quindi si può dedurre che, il piano superiore viene realizzato dopo la parziale distruzione dovuta all'evento sismico, probabilmente quando diviene proprietà della famiglia Gargallo, e contemporaneamente l'edificio viene adibito ad abitazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/09
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** contesto ambientale**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Da una relazione conservata presso l'archivio storico della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa si riporta che "[...] Nel 1727 Eleonora Platamone in Moncada cedeva il feudo (ove sorge la torre) a Giuseppe Gargallo. Il feudo era obbligato al "regio militare servizio per un paio di speroni e con tale obbligo veniva riconosciuto nel 1805 a Pietro Gargallo Arezzo. Al letterato Tommaso Gargallo, Marchese di Castellentini, con dispaccio reale del 27 settembre 1809 si concede la facoltà di popolare il feudo, il 3 febbraio 1813 avveniva la colluttazione del nuovo comunello e pertanto, si concedeva la Patria al Marchese [...]" (Caldarella A., Usi Civici e demani Comunali di Augusta).

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto**RELI - Data** 1727/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1813/03/03**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** denominazione**RENN - Notizia**

Non è nota l'origine del nome della torre, che è da collegarsi a quello del fondo in cui si trova, chiamato in alcuni testi "fondo Fico o fontana del Fico" proprio per la presenza in questo sito di una fontana. Inoltre nel fondo "[...] vi era anche una casa suburbana del collegio di Siracusa cui si appartiene l'amplissimo territorio, ed una bettola [...]". (Amico V., Dizionario Topografico della Sicilia, 1757, pag. 449).

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** decorazione**RENN - Notizia**

Da alcune fotografie presenti presso l'archivio fotografico della soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa e da una relazione tecnica risalente al 1967 è presente nell'angolo nord-est della torre uno stemma nobile della famiglia Gargallo (oggi non più esistente). Lo

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1967/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua in blocchi di pietrame informe con cantonali in conci squadrate di pietra calcarea; volta a botte al piano terra, solaio e copertura piana al piano superiore.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra e primo piano
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura non omogenea
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bene intero
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua a blocchi non squadrate
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	calcare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	a blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	soletta con voltine
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla parete nord
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla parete est
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su travi
SCSM - Materiali	legno

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	piano terrazzato
PVMG - Genere	ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campaniletto
DECQ - Qualificazione del tipo	a vela con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto Ovest**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mensolone**DECQ - Qualificazione del tipo** su peduccio**DECQ - Qualificazione del tipo** scolpita**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Nord**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** mensola**DECQ - Qualificazione del tipo** scolpita**DECM - Materiali** calcarenite**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STCO - Indicazioni specifiche** L'edificio si presenta con fessurazioni passanti concentrate nel piano superiore, distacco di parti, sconnessione dei giunti, mancanza di intonaco, e alveolizzazione negli elementi lapidei. Presenza diffusa di muschi, licheni, e piante infestanti.**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** abbandono**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** intero bene**USOC - Riferimento cronologico** originario**USOD - Uso** torre difensiva**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** intero bene**USOC - Riferimento cronologico** storico**USOD - Uso** abitazione**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo acquisizione** fusione per incorporazione

ACQN - Nome	Agricoltura S.p.a.
ACQD - Data acquisizione	2001
ACQL - Luogo acquisizione	Milano - Giampaolo Cesati
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Syndial S.p.a.
CDGI - Indirizzo	Via litoranea priolese 39 - Priolo Gargallo SR
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 2001
STUN - Sintesi normativa zona	Zona D6- Area per attrezzature portuali
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_001
FTAT - Note	Planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_002
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 1.50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_003
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 1.50 quotato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_004
FTAT - Note	Rilievo a quota m.1.50 - proiezioni volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_005
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 5.60
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_006
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 5.60 quotato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_007
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_008
FTAT - Note	Prospetto laterale

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_009
FTAT - Note	Sezione trasversale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_010
FTAT - Note	Sezione trasversale quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_011
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_012
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_110002
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_110005
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_110006
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_110008
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261123_110020
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione

FNTD - Data	1967
FNTN - Nome archivio	Archivio storico soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FNTS - Posizione	17-13-01
FNTI - Codice identificativo	CA261123A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico V.
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	CB000027
BIBN - V., pp., nn.	p. 449
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mignosa Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	CB000464
BIBN - V., pp., nn.	pp. 20-21
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello G.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000465
BIBN - V., pp., nn.	p.48-51
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000460
BIBN - V., pp., nn.	p.282-283
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000462
BIBN - V., pp., nn.	p.49-57,60
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Casella M.

CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
RSR - Referente scientifico	Vella M.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Attualmente la caserma si trova in uno stato di totale abbandono e di deterioramento poichè viene abusivamente usata come ricovero di animali.