

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 20 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00029526 |
| ESC - Ente schedatore | S252 |
| ECP - Ente competente | S252 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | municipio |
| OGTN - Denominazione | Casa Municipale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sardegna |
| PVCP - Provincia | SU |
| PVCC - Comune | Dolianova |
| PVCI - Indirizzo | Via Mazzini, 7 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Dolianova |
| CTSF - Foglio/Data | 26 |
| CTSN - Particelle | 437 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 9.176749**GPDPY - Coordinata Y** 39.380378**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia** Le vicende storico critiche del Municipio sono legate alla riunificazione dei due centri Sicci e S. Pantaleo in Dolianova. (R.D. 25 /6/1905).**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La pianta è trapezoidale a due piani, circondata dagli assi stradali su cui si affaccia con tre prospetti. La facciata, di forma rettangolare, contiene al piano terra, tre aperture rettangolari, riquadrate di cui sulla centrale è il portoncino d'accesso; al primo piano tre porte finestra anche esse riquadrate e con balconcini in ferro battuto lavorato di cui, quello centrale, emergente, appoggiati alle cornici marcapiano. Il cornicione chiude superiormente il rettangolo di facciata; su di esso si importa il frontone curvo che contiene l'orologio, con una decorazione zoomorfa in cotto.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTF - Forma** trapezoidale**SV - STRUTTURE VERTICALI**

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| SVCM - Materiali | pietra a pezzatura mista |
|-------------------------|--------------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOE - STRUTTURA**

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
|-----------------------------------|----------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|---------------------|---------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

SC - SCALE**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

| | |
|-------------------------|-------------|
| SCSM - Materiali | in muratura |
|-------------------------|-------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------|------------|
| PVMG - Genere | mattonelle |
|----------------------|------------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| DECT - Tipo | cornice |
|--------------------|---------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|--------------------------------------|----------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--|--------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | uffici |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | municipio |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Demanio Comunale |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Mura, Laura |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1598983066292 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1598983297489 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Schirru, Paolo |

| | |
|---|--|
| FNTD - Data | 1979 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-CA |
| FNTS - Posizione | 2000029526 |
| FNTI - Codice identificativo | New_1598983135365 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1979 |
| CMPN - Nome | Schirru, Paolo |
| FUR - Funzionario responsabile | non indicato |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Mura, Laura |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. |