

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00029566

ESC - Ente schedatore S252

ECP - Ente competente S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa parrocchiale di Santa Barbara

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

| | |
|--|--|
| PVCR - Regione | Sardegna |
| PVCP - Provincia | CA |
| PVCC - Comune | Sinnai |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Chiesa, s.n.c. |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Sinnai |
| CTSF - Foglio/Data | 45 |
| CTSN - Particelle | A |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 9.202836 |
| GPDPY - Coordinata Y | 39.301195 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | dato non disponibile |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |
| RENN - Notizia | Le vicende costruttiva dalla chiesa ci riportano al 1324 data in cui Alfonso d'Aragona dona Sinnai, Settimo, Geremeas, Selargius, Sestu a Berengario Carrozz ed alla moglie Teresa Gombol de Estenca, affinché con i relativi redditi venisse restaurato il castello di San Michele in Cagliari. A conferma di tale tesi sono le strutture originali in gotico aragonese della navata principale e dell'ultima cappella laterale sinistra. |
| RENF - Fonte | n.d.c. da scheda cartacea originale |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELI - Data 1324

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

REVI - Data 1324

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia Al 1603 si fanno risalire le origini della cupola e del campanile.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 1603

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1603

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia Nel 1937 si rinnova la pavimentazione in marmo del cappellone della famiglia Bartoli ed anche lavori di sistemazione interna.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La pianta è a croce latina, con unica navata e sei cappelle per lato; la volta è ripartita su cinque arcate a sesto acuto. Fra le cappelle del lato sinistro si rileva che l'ultima è in stile gotico aragonese, con nervature, volta stellare costolonata e gemme pendule. Le cappelle del lato destro hanno caratteristiche eterogenee dovute a numerosi rifacimenti.

All'incrocio tra la navata e il transetto è impostata la cupola a tamburo ottagonale inquadrato dagli appoggi a sezione quadrata i cui spigoli sono collegati da quattro pennacchi decorati a gemma. Una lanterna fa da chiave per la cupola. Volte a botte caratterizzano gli spazi di copertura del transetto e del presbiterio in cui si erge l'altare marmoreo policromato, di stile tardo-barocco. Nel braccio destro del transetto ed in quello sinistro sono presenti retable lignei. Il prospetto di facciata è caratterizzato da linee e caratteri di tipo neo-classico, con portone, lesene, lunetta e timpano. Superiormente si erge il campanile, costituito da cinque livelli, cupolato con copertura a tetto in scaglie invetriate. I prospetti laterali sono caratterizzati dall'emergenza delle cappelle con apertura a lunetta ricalcanti il disegno di copertura.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|----------------------|----------------|
| PNTS - Schema | a croce latina |
|----------------------|----------------|

| | |
|--|---------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappelle (12) |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | transetto (1) |
|--|---------------|

| | |
|--|-----------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | presbiterio (1) |
|--|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|---------|
| SVCM - Materiali | calcare |
|-------------------------|---------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|---------------------|------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|--------|
| SOFG - Genere | cupola |
|----------------------|--------|

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| SCLO - Categoria | di servizio |
|-------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 2 |
|------------------------|---|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------|----------|
| PVMG - Genere | in marmo |
|----------------------|----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | lesena |
|--------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|----------|
| DECT - Tipo | peduccio |
|--------------------|----------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | capitello |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | mensola |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di | |

| | |
|--|---|
| conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| RSTI - Data inizio | 1937 |
| RSTT - Tipo di intervento | Sistemazione della pavimentazione in marmo nel cappellone della famiglia Bartoli. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1971 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro interno. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1977 |
| RSTF - Data fine | 1977 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro conservativo: lavori di sistemazione nel transetto, presbiterio e cupola, demolizione dell'intonaco e rifacimento con intonaco color tufo. Trasformazioni interne. Sistemazione della copertura. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | della Parrocchia |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/39 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Mura, Laura |
| FTAD - Data | 2020 |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | New_1599813684689 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1599813750487 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Schirru, Paolo |
| FNTD - Data | 1978 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio schede di catalogo SABAP-CA |
| FNTS - Posizione | 2000029566 |
| FNTI - Codice identificativo | New_1599813809969 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1978 |
| CMPN - Nome | Schirru, Paolo |
| FUR - Funzionario responsabile | non indicato |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Mura, Laura |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. |