

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029918
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Resti della chiesa romanica di Santa Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Lunamatrona
PVCI - Indirizzo	via Santa Maria, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Lunamatrona
CTSF - Foglio/Data	3
CTSN - Particelle	329, 366

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.897479**GPDPY - Coordinata Y** 39.651185**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

Diversi elementi quali la pianta rettangolare, il rapporto dimensionale fra lato corto e lato lungo nella proporzione di 1:2, l'apparecchiatura muraria della facciata realizzata in conci squadrati e dei prospetti laterali in "Perda Scabula", collocano stilisticamente la Chiesa in un periodo che non oltrepassa certamente il XIV secolo, mentre dal punto di vista dell'uso questi stessi elementi uniti alla localizzazione della Chiesa e ai rapporti ambientali col centro abitato e l'agro lasciano supporre con una certa attendibilità un uso temporaneo legato a festività religiose di derivazione pagana connesse con l'agricoltura.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

L'impianto planimetrico è rettangolare, presenta due ingressi uno nel prospetto frontale e uno nel lato destro, in corrispondenza della parte terminale. La dimensione prevalente è quella della profondità. La parte posteriore sinistra è crollata come pure l'angolo posteriore sinistro, infatti del prospetto corto posteriore oggi rimane solo una piccola parte. All'interno non sono presenti piedritti, né murature di irrigidimento, il che fa supporre che la Chiesa possedesse una copertura a travatura lignea, secondo lo schema abituale nelle Chiese coeve e della stessa zona. I conci del prospetto frontale sono lavorati a squadra, con una maggiore attenzione e cura per le pietre dell'ingresso in cui gli stipiti e l'arco sono fondamentalmente e proporzionalmente

IST - Configurazione strutturale primaria

legati agli altri conci. Diversamente dal prospetto laterale nel quale il taglio dimensionale dei conci dell'ingresso si differenzia con notevole evidenza dal resto dell'armatura muraria in cui è inserita; infatti le murature laterali sono, secondo l'uso del periodo in pietra non squadrata del tipo a sacco con una chiara e ben visibile stratificazione orizzontale. La facciata dell'edificio era probabilmente del tipo a capanna con la parte superiore sormontata da un campanile a vela, oggi completamente sparito. La Chiesa doveva essere originariamente alla periferia del paese, in quanto oggi esclusa dal centro storico, ma inglobata nella zona di espansione. Altra osservazione è che la Chiesa dista dalla strada cinque sei metri ed è sollevata rispetto al piano stradale di circa un metro.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi abside

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione facciata

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione pareti laterali

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco

SVCM - Materiali pietrame

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere in pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo peducci

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione rudere

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	nessuno
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di San Giovanni Battista
-------------------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Saba, Valentina
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2020/08/27
--------------------	------------

FTAC - Collocazione	2000029918
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	New_1599816954396
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

DRAC - Collocazione	2000029918
----------------------------	------------

DRAN - Codice identificativo	New_1599817075622
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
--------------------	-----------------

FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
-----------------------------	---------------------------

FNTD - Data	1981
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
-----------------------------	--------------------------------------

FNTS - Posizione	2000029918
-------------------------	------------

FNTI - Codice identificativo	New_1599817154235
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
--------------------	--

FNTT - Denominazione	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
-----------------------------	--

FNTD - Data	2014
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
-----------------------------	-----------------------------------

FNTS - Posizione	2000029918
-------------------------	------------

FNTI - Codice identificativo	New_1599817242120
-------------------------------------	-------------------

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Viridis, Francesco
CMPN - Nome	Cocco, Piernicola
FUR - Funzionario responsabile	non indicato

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 134 del 29.10.2014, ai sensi del D.Lgs. 42 /2004 art. 10; il bene non si trova più allo stato di rudere, ma è stato ricostruito
---------------------------	---