SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029919
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	2000029920
ROZ - Altre relazioni	2000029920
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata, a corte
OGTN - Denominazione	Abitazione e rustici
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Lunamatrona
PVCL - Località	Santa Greca
PVCI - Indirizzo	via Sicilia, 15
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Lunamatrona
CTSF - Foglio/Data	6
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.899038
GPDPY - Coordinata Y	39.646471
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1684
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Si tratta di ciò che resta della dimora di un grosso proprietario terriero (dedito all'agricoltura e all'allevamento) edificata nella seconda metà del secolo XVII. L'elemento di maggior caratterizzazione di questo complesso è l'ampia corte antistante l'abitazione. Il complesso è separato dalla strada da un alto muro alto circa 2,50 m., interrotto dalla porta carraia che funge contemporaneamente da ingresso alla corte e alla casa. L'abitazione è quindi lontana dalla strada e funge da elemento di separazione fra la corte e i retrostanti coltivi fra i quali spiccano i resti di un’antica chiesa adibita a porcilaia. Il materiale

IST - Configurazione strutturale primaria	impiegato per la costruzione alla base è di roccia locale, mentre superiormente si innalza con regolari file di mattoni crudi “ladiri”. Oltrepassato il portone si accede nel vasto spazio antistante alla casa e ai rustici, “Sa Prazza”. Addossato alla facciata della casa è il loggiato “Sa Lolla”. Le stanze risultano tutte comunicanti con una porta direttamente nel loggiato. Nessun vano ha disposizione o caratteristiche tali da consentire su di sé l'accentramento o almeno la polarizzazione della vita della casa. I vani risultano giustapposti lungo lo stesso asse e su due file. Dal loggiato attraverso uno stretto corridoio si accede alla seconda fila di vani utilizzati prevalentemente come magazzeni a parte la stanza che distribuisce il percorso dall’ andito suddetto ai magazzini e al cortile retrostante. Questa stanza ha infatti la_ caratteristica di avere la volta controsoffittata “a botte”, controsoffittatura ottenuta con incannucciati e malta e che denoterebbe una certa particolarità nell'uso di questo vano, oggi difficilmente leggibile principalmente a causa delle modificazioni operate principalmente durante la conduzione dei carabinieri che utilizzarono il vano in questione come cella. La presenza del soffitto a botte “Bovida”, farebbe presumere comunque l’utilizzazione del vano come stanza da letto degli sposi, ma ricerche più accurate sono ancora tutte da fare. La cucina è in posizione laterale a sinistra della lolla, disposta quindi sopravento rispetto agli altri vani. La corte è chiusa sugli altri due lati dai rustici, mentre alla corte e alla campagna retrostante si accede tramite un sentiero laterale alla casa stessa affiancato da un'altra schiera di rustici connessi con l’abitazione.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	terra cruda
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOEC - Tecnica costruttiva	tavolato
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	trachite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	trachite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	trachite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	trachite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sulle cornici delle finestre e delle porte pietre lavorate con iscrizioni provenienti, presumibilmente, dalla adiacente Chiesa in rovina
LSII - Trascrizione testo	Joannis -an Sechi pub not smnpip Eacm P--/ Hoc opus artiber Ant• Manca sardaen die 1686 ns
LSIM - Materiali	trachite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/09/10
FTAN - Codice identificativo	New_1599835987186
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	allegati alla scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Cocco, Piernicola
CMPN - Nome	Virdis, Francesco
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	