

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029919
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	2000029920
ROZ - Altre relazioni	2000029920

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata, a corte
OGTN - Denominazione	Abitazione e rustici

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Lunamatrona
PVCL - Località	Santa Greca
PVCI - Indirizzo	via Sicilia, 15

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Lunamatrona
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	6
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.899038
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.646471
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1684
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
	Si tratta di ciò che resta della dimora di un grosso proprietario terriero (dedito all'agricoltura e all'allevamento) edificata nella seconda metà del secolo XVII. L'elemento di maggior caratterizzazione di questo complesso è l'ampia corte antistante l'abitazione. Il complesso è separato dalla strada da un alto muro alto circa 2,50 m., interrotto dalla porta carraia che funge contemporaneamente da ingresso alla corte e alla casa. L'abitazione è quindi lontana dalla strada e funge da elemento di separazione fra la corte e i retrostanti coltivi fra i quali spiccano i resti di un'antica chiesa adibita a porcilaia. Il materiale

**IST - Configurazione strutturale primaria**

impiegato per la costruzione alla base è di roccia locale, mentre superiormente si innalza con regolari file di mattoni crudi "ladiri". Oltrepasato il portone si accede nel vasto spazio antistante alla casa e ai rustici, "Sa Prazza". Addossato alla facciata della casa è il loggiato "Sa Lolla". Le stanze risultano tutte comunicanti con una porta direttamente nel loggiato. Nessun vano ha disposizione o caratteristiche tali da consentire su di sé l'accentramento o almeno la polarizzazione della vita della casa. I vani risultano giustapposti lungo lo stesso asse e su due file. Dal loggiato attraverso uno stretto corridoio si accede alla seconda fila di vani utilizzati prevalentemente come magazzini a parte la stanza che distribuisce il percorso dall'andito suddetto ai magazzini e al cortile retrostante. Questa stanza ha infatti la caratteristica di avere la volta controsoffittata "a botte", controsoffittatura ottenuta con incannucciati e malta e che denoterebbe una certa particolarità nell'uso di questo vano, oggi difficilmente leggibile principalmente a causa delle modificazioni operate principalmente durante la conduzione dei carabinieri che utilizzarono il vano in questione come cella. La presenza del soffitto a botte "Bovida", farebbe presumere comunque l'utilizzazione del vano come stanza da letto degli sposi, ma ricerche più accurate sono ancora tutte da fare. La cucina è in posizione laterale a sinistra della lolla, disposta quindi sopravento rispetto agli altri vani. La corte è chiusa sugli altri due lati dai rustici, mentre alla corte e alla campagna retrostante si accede tramite un sentiero laterale alla casa stessa affiancato da un'altra schiera di rustici connessi con l'abitazione.

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	terra cruda
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	tavolato

**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
----------------------	-----------

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	cemento
----------------------	---------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	architrave
--------------------	------------

<b>DECM - Materiali</b>	trachite
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornice
--------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	trachite
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	architrave
--------------------	------------

<b>DECM - Materiali</b>	trachite
-------------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornice
--------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	trachite
-------------------------	----------

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
----------------------	------------

<b>LSIT - Tipo</b>	Sulle cornici delle finestre e delle porte pietre lavorate con iscrizioni provenienti, presumibilmente, dalla adiacente Chiesa in rovina
--------------------	--

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	Joannis -an Sechi pub not smnpip Eacm P--/ Hoc opus artiber Ant• Manca sardaen die 1686 ns
----------------------------------	---

<b>LSIM - Materiali</b>	trachite
-------------------------	----------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/09/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1599835987186
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1981
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	allegati alla scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1981
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1981
<b>CMPN - Nome</b>	Cocco, Piernicola
<b>CMPN - Nome</b>	Viridis, Francesco
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	