

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00029077

ESC - Ente schedatore S252

ECP - Ente competente S252

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica magazzino

OGTQ - Qualificazione comunale

OGTN - Denominazione Palazzo del Capitolo poi ex Pretura

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia SU

PVCC - Comune Sant'Antioco

<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Regina Margherita, s.n.c.
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Sant'Antioco
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	13
<b>CTSN - Particelle</b>	480
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.451946
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.06984
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Le notizie storiche che si sono potute apprendere sono tutte uscenti dalla voce di gente anziana. Le prime notizie sull'edificio si fanno risalire agli ultimi decenni dal 1700 quando esso fu costruito per la residenza del Capitolo. Cosa era di preciso e quali le mansioni non si è potuto sapere di preciso, si sa solo che a quel periodo l'edificio pure capitava il Monte Granaio e che quindi ci fosse un'attinenza tra il Capitolo e il Monte Granaio. Qui si raccoglieva il grano in annate ricche di raccolto per ridistribuirlo in annate secche di raccolto. Altra notizia risale agli ultimi anni del 1800 quando lo stabile passa nelle mani del comune e in quel periodo vi si insedia la pretura. Questa vi resta fino al 1940 circa per passare alla nuova sede. C'è da notare però che nell'ultimo periodo che l'edificio ospita la pretura, ospita altri istituti come l'asilo infantile, la scuola elementare, l'ufficio di collocamento del comune. Nel 1945 esso occupava solo l'ambulatorio</p>

comunale che vi si insedia fino al 1960 circa. Da allora l'edificio è abbandonato ed il comune ha in programma di abbatterlo.

**RENF - Fonte**

n.d.c. da scheda cartacea originale

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XVIII

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

**REVI - Data**

1960

## **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

La particolarità di questo edificio consiste nella sua emergenza rispetto ad alcune visuali consolidate del centro storico. Esso si presenta concepito e costruito come una qualsiasi casa del centro storico ma in una scala più grande. Via Palestro e via Margherita sono tangenti ai due lati della sua pianta rettangolare mentre la facciata principale dà su uno slargo della seconda via suaccennata. I muri poggiano in parte su rocce affioranti dal terreno tagliati regolarmente da finestre rettangolari. La copertura è in tetto di coppi su capriate lignee. I solai interni sono pure in legname su travi di ginepro e le scale sono parte in pietra e parte in legno. I muri, larghi circa 70 cm, sono confezionati con pietra eterogenea e malta di argilla mentre la patina esterna è a malta di calce. Alcune pietre provengono da edifici più antichi.

## **PN - PIANTA**

**PNT - PIANTA**

**PNTF - Forma**

rettangolare

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCM - Materiali**

pietra

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere**

solai

## **CP - COPERTURE**

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

**CPCT - Struttura primaria**

capriate

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

**CPMT - Tipo**

coppi

## **SC - SCALE**

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

**SCST - Tipo**

a sbalzo

**SCSM - Materiali**

pietra

## **SC - SCALE**

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

**SCSM - Materiali**

legno

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMG - Genere**

in battuto

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in legno
----------------------	----------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
--------------------------------------	---------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	nessuno
-------------------	---------

**USO - USO STORICO**

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1945-1960
---------------------------------------	-----------

<b>USOD - Uso</b>	ambulatorio comunale
-------------------	----------------------

**USO - USO STORICO**

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	fine XIX-1940
---------------------------------------	---------------

<b>USOD - Uso</b>	pretura
-------------------	---------

**USO - USO STORICO**

<b>USOC - Riferimento</b>	
---------------------------	--

<b>cronologico</b>	1940 ca
<b>USOD - Uso</b>	scuola
<b>USOD - Uso</b>	asilo
<b>USOD - Uso</b>	ufficio di collocamento
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	fine XVIII
<b>USOD - Uso</b>	palazzo del capitolo
<b>USOD - Uso</b>	monte granatico
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	demanio comunale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	previsione di demolizione
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/09/13
<b>FTAC - Collocazione</b>	2000029077
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1601200188793
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/09/13
<b>FTAC - Collocazione</b>	2000029077
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1601200260648
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAC - Collocazione</b>	2000029077
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1601200313462
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale

<b>FNTD - Data</b>	1977/04/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000029077
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1601200391727
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Marongiu, Angelo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Segni Pulvirenti, Francesca
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia che le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029076; il bene, non è stato demolito, come invece indicato nella scheda originale;