

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029357
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Siliqua
PVCI - Indirizzo	via Manno, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siliqua
CTSF - Foglio/Data	208
CTSN - Particelle	C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.809119**GPDPY - Coordinata Y** 39.300461**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

La datazione più tarda che è possibile reperire è quella situata nell'altare e risale al 1765, periodo di intervento tardo Barocco, ma nella chiesa non sono reperibili elementi o caratteri stilistici che assecondano tale data, per questo motivo potrebbe trattarsi di un caso di trasporto dell'altare proveniente da un altro monumento del luogo. A confermare questa tesi, si cita la chiesa di San Sebastiano, situata non lontana da questa, nella quale, in una situazione stilistica che risale alla seconda metà del 1700 è presente un altare in marmo dei primi del secolo. La chiesa di S. Antonio, presenta un rifacimento della facciata con merlature pentalobate nel cornicione, simili a quelle di S. Anna che sorse nello stesso paese, ritrovabili anche nel rifacimento della facciata di S. Maria a Nives di Villamassargia. Molto recente è la sostituzione delle capriate lignee e delle pavimentazioni. Anche la aggiunta delle colonnine e della mensola nell'altare Barocco, è un atteggiamento recente di superfetazione stilistica.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

La chiesa, è situata in uno slargo della Via Manno. La facciata principale presenta delle merlature ed un campanile sullo spessore murario della stessa. Dal portone, che da sullo slargo si accede all'interno composto da un unico ambiente coperto da capriate lignee. Sui muri laterali sono ricavate nicchie e aperture rettangolari. Sul lato

IST - Configurazione strutturale primaria

sinistro, una porta comunica con un cortile e sul lato destro dell'altare si passa ad un ambiente sacrestia. Un elemento emergente, è costituito dal pregevole altare Barocco in marmo che ha subito delle superfetazioni con l'applicazione di un piano poggiato su delle colonnine di recente esecuzione. Sul lato destro dell'ingresso, è ubicata un'acquasantiera. Il prospetto destro dà sulla strada, è completamente intonacato, su esso sono presenti due finestre rettangolari.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTF - Forma**

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCC - Genere**

in muratura

SVCM - Materiali

conglomerato

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMT - Tipo**

coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere**

mattonelle

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

merli di coronamento

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECL - Collocazione**

interna

DECT - Tipo

nicchia con statua

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECL - Collocazione**

interna

DECT - Tipo

cornice

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione**

altare maggiore (retro)

LSII - Trascrizione testoEX PENSIS ECCLESIAE PRORE NOTT. GEORGIO MAGHONY
ANO ONI 1765**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di Siliqua
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/08/17
FTAC - Collocazione	2000029357
FTAN - Codice identificativo	New_1601478622489
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029357
DRAN - Codice identificativo	New_1601478683757
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029357
FNTI - Codice identificativo	New_1601478741711
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci., p.
CMPN - Nome	Lai, E.
CMPN - Nome	Farci, P.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data

2020

RVMN - Nome

Saba, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 8, all. A, sez. B, mapp. C; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029359;