

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029358
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Sebastiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Siliqua
PVCI - Indirizzo	piazza Martiri, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Siliqua
CTSF - Foglio/Data	208
CTSN - Particelle	D

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.811484
GPDPY - Coordinata Y	39.299822
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	<p>La facciata della Chiesa parla un linguaggio stilistico Tardo Barocco, ed anche la spazialità interna a navata unica conferma questo carattere. Un'altra caratteristica è data dalla sua posizione nel centro urbano. Posta lungo l'asse longitudinale del paese a valle della collinetta ove stanno le Chiese più antiche, il tutto fa rientrare la Chiesa in quel periodo di espansione avutasi tra il XV e XVII SEC. quando cominciavano a comparire nei centri, elementi come gli assi di sviluppo, dei quali le Chiese erano punti principali. Nei primi del 1900 furono demolite le arcate trasversali in muratura, delle quali rimangono i piedritti. Per questa datazione si cita l'incisione trovata in una delle capriate (22 dicembre 1914 - maestro Giuseppe Tola). Negli anni 60 fu intrapresa, da parte del Comune e relativi organi competenti, la pratica di demolizione, ma nonostante ciò, la Chiesa è stata conservata e tutt'ora in fase di manutenzione. Gli estremi relativi alla pratica di demolizione della Soprintendenza sono i seguenti: 17/6 /1970 - N° PROT. 945 - SALINAS</p>
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	<p>La Chiesa è ad unica navata di forma rettangolare, nelle pareti sono presenti i piedritti che originariamente erano collegati con archi a tutto sesto, poi demoliti per lasciar posto alle capriate lignee. Nella parete in fondo è ubicato un Altare in marmo di recente esecuzione che non</p>

IST - Configurazione strutturale primaria

concilia il carattere architettonico tardo Barocco del monumento. Al lato destro dell'Altare è ricavata una porta che comunica con la Sacrestia recentemente ristrutturata Nella parete sinistra è ubicato un pulpito ligneo. La facciata presenta un frontone con motivi di raccordo curvilineo e il portale di ingresso principale sollevato di 4 gradini rispetto al piano della piazza. Sono visibili tiranti. il lato sinistro della Chiesa presenta una muratura intonacata e un ingresso secondario. Nello stesso lato era presente una cancellata ora scardinata dalla sua posizione originaria. Il lato destro presenta le stesse caratteristiche In prossimità della linea di gronda sono presenti catene in legno che vincolano capriate lignee.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura lignea e tavolato
----------------------------------	----------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	pulpito
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	mattonelle
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1978
RSTT - Tipo di intervento	La Chiesa è attualmente interessata da lavori di manutenzione con fondi della Parrocchia e mano d'opera volontaria.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di Siliqua
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/09/05
FTAC - Collocazione	2000029358
FTAN - Codice identificativo	New_1601480500027
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029358
DRAN - Codice identificativo	New_1601480570715
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029358
FNTI - Codice identificativo	New_1601480611223
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, P.
CMPN - Nome	Lai, E.
CMPN - Nome	Farci, P.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 8, all. A, sez. B, mapp. D; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029359;