

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029891
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monte granatico
OGTN - Denominazione	Monte Granatico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Tuili
PVCI - Indirizzo	via Amsicora, 2

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Tuili
CTSF - Foglio/Data	10
CTSN - Particelle	219

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 8.960588**GPDPY - Coordinata Y** 39.714782**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia**

La presenza del campanile a vela lascia supporre un uso di carattere confessionale legato a confraternite o a mutue. Fonti dirette attestano anche un suo uso come sede della compagnia barracellare. Al di là di ogni ormai tardiva ricostruzione delle vicende storico costruttive dell'edificio va invece denunciato quello che è una vera e propria compromissione perpetrata congiuntamente dal Banco di Sardegna e dalla Soprintendenza che hanno portato alla completa distruzione del monte granatico sostituito da un insieme di banalità tecnologiche che lo hanno trasformato in un classico esempio di informi (e pretenzioso) sportello bancario da paese, e lo hanno chiamato restauro.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale

Il monte di "Tiulis della Signoria Reale della diocesi di Oristano" fu istituito nel 1685. Esattamente un secolo dopo (1784) funzionava con un capitale di 1000 starelli di grano. nell'Archivio Diocesano di Ales sono conservati i seguenti documenti che testimoniano l'attività del monte nel corso dell'Ottocento: una ricevuta del 30 maggio 1801 di 16 soldi sardi restituiti dagli amministratori in saldo di un prestito del 3 settembre 1800 ottenuto dalla Tesoreria generale; un conto del fondo

RENN - Notizia	granatico del 1803; una lettera del 20/03/1844 in cui si parla di lavori di riparazione e ampliamento del magazzino. Sul prospetto dell'edificio, oggi laterale in origine il principale, si legge la data 1876 che fa riferimento ai lavori di costruzione dello stesso oppure a lavori di manutenzione. Nel gennaio 1981 furono eseguiti dei lavori non autorizzati dalla Soprintendenza, consistenti in una parziale demolizione, aggiunta di solai, variazioni di quota rispetto all'originaria pavimentazione, per adattarlo alle nuove esigenze di sportello bancario.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1685
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1986
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Struttura rettangolare a muri portanti con due pilastri centrali di sostegno delle capriate. Originariamente a vano unico con pavimentazione in piastrelle di cotto, attualmente è diviso in due locali e si è proceduto al rialzamento del pavimento di circa mezzo metro, sproporzionando drasticamente tanto le dimensioni dei pilastri, che ora appaiono a sezione troppo estesa rispetto all'altezza, quanto i rapporti delle superfici finestrate con il resto dell'interno. I pilastri fra l'altro, originariamente ingentiliti da rastremature ai quattro spigoli solio ora brutalmente squadrate dall'intonacatura. Banalmente sepolte dall'intonaco sono anche le apparecchiature murarie. Le finestre rettangolari con stipite e architravi in pietra sono state invece mantenute. Il portico giustapposto anteriormente e che riparava un basso sedile addossato alla facciata, è stato, invece, giustamente demolito. La copertura a due falde in tegole è stata rifatta ex-novo. Restauri di questo genere sono degni della più ampia pubblicizzazione: è abbastanza difficile infatti trovare insieme tanti esempi di come non si deve mettere mano su un monumento.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	piastrelle
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	campanile
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
--------------------------------------	-------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
--------------------------------------	-------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
--------------------------------------	-------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
--------------------------------------	-------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
--------------------------------------	-------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 07/06/1979
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	s.d.c. riferito al 04/08/1981

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1981
RSTT - Tipo di intervento	In corso un "Restauro Conservativo" per mano del Banco di Sardegna che, in perfetta linea con la sua destinazione originaria, lo sta trasformando in sportello bancario.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	banca
-------------------	-------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	monte granatico
-------------------	-----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Banco di Sardegna

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/08/28
FTAC - Collocazione	2000029891
FTAN - Codice identificativo	New_1601494527358

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029891

DRAN - Codice identificativo	New_1601494599184
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029891
FNTI - Codice identificativo	New_1602502112806
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	allegati alla scheda cartacea originale (aggiornamento)
FNTD - Data	1986
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029891
FNTI - Codice identificativo	New_1602502551180
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
FNTD - Data	2007/05/07
FNTN - Nome archivio	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029891
FNTI - Codice identificativo	New_1602502674837
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Cocco, Piernicola
CMPN - Nome	Virdis, Francesco
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1986
AGGN - Nome	Pasolini, Alessandra
AGGF - Funzionario responsabile	non indicato
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	1986
AGGN - Nome	Casula, Alma
AGGF - Funzionario responsabile	non indicato
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1986
AGGN - Nome	Ingegno, Alfredo
AGGF - Funzionario responsabile	non indicato
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 43 del 07/05/2007, ai sensi del D. Lgs. 42 /2004 art. 10.