

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029899
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	2000029888

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata, padronale
OGTN - Denominazione	Villa Asquer

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Tuili
PVCI - Indirizzo	via Giovanni Battista Tuveri, 29

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Tuili
CTSF - Foglio/Data	10
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.958857
GPDPY - Coordinata Y	39.715234
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	carattere generale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	<p>Si accede tramite una porta carraia corredata di cancello metallico decisamente fuori luogo rispetto all'architettura. Oltrepassato l'ingresso si entra in una corte civile perimetrata da corpi di fabbrica sui tre lati, la corte risulta pavimentata in cemento; intervento operata negli anni trenta nascondendo l'originaria pavimentazione ottenuta lavorando la pietra presente. Il corpo frontale è il palazzo, che non ha niente a che vedere né con la tipologia a "Palattu" né con altre tipologie sarde, Sulla destra entrando nel cortile c'è una tettoia con copertura su capriate e a due piovanti, utilizzato in origine come riparo per le carrozze, attualmente impiegato come garage. Il lato sinistro invece mostra immediatamente a fianco della porta carraia, l'ingresso di un sotterraneo di oscura origine, largo due metri e lungo venticinque, voltato a botte e portante, in origine, nel lato aperto alla campagna. Durante l'ultima guerra venne impiegato come rifugio antiaereo, per il</p>

IST - Configurazione strutturale primaria

resto non si hanno sufficienti notizie, potrebbe comunque ricollegarsi in qualche modo ad un'area sacra, peraltro di incerta origine, localizzata su questa emergenza. A chiusura del lato sinistro una lunga costruzione rettangolare, molto ampia, di circa otto metri per sedici con copertura a due piovanti poggiata su armatura in legno costituita da falsi puntoni con saettoni sostenuta a sua volta da robusti pilastri a sezione quadrata in mattoni cotti. Questi locali erano in origine l'opificio dove si provvedeva alla produzione dell'olio. Dopo lo spostamento di questa funzione in luogo delle preesistenti cucine i locali sono stati trasformati in ricovero per animali, attrezzi e masserizia. Originariamente l'opificio comunicava direttamente con l'esterno tramite un ampio portale ad arco oggi murato ma ancora ben visibile dall'esterno. Il palazzo è costituito esternamente da un lungo corpo, a pianta rettangolare, di cui, in facciata, solo la parte centrale, più alta, è risolta architettonicamente, mentre le due spalle sono risolte in maniere del tutto differenti: quella destra, più recente, prodotto edilizio decisamente inadeguato all'insieme, ha copertura piana; mentre la sinistra, più vicina come aspetto tipologico all'opificio vecchio, ha copertura in coppi a due piovanti. La parte centrale è arricchita da motivi ricordanti il barocco piemontese del tardo settecento. L'ingresso è un portone centrale a due ante sormontato da una meridiana, sotto il lato destro della facciata è presente un'antica cisterna di raccolta delle acque piovane, in pietre lavorate, che passa sotto gran parte dell'abitazione ed ha, come ulteriore motivo polivalente di interesse, la volta a botte. Sul muro perimetrale, sempre a destra sono addossati locali per il ricovero di animali di bassa corte, locali comunque staccati dal palazzo. Il prospetto posteriore non ha tracce di soluzione architettonica nel lato destro di esso (guardando verso il palazzo) si notano, all'angolo, quattro mensole e i resti di una quinta che dovevano sostenere un balcone d'angolo mai portato a termine. Le quattro mensole sono in condizioni cattive. Sono comunque visibili tracce di discreta lavorazione con disegni ornamentali comunque semplici. Sulla facciata principale sono invece presenti, e in discrete condizioni, quattro corti balconi con ringhiere infero. Al piano terra i collegamenti sono disimpegnati da un'ampia sala rettangolare coperta da un solaio ligneo con travi in vista. Il pavimento è con grosse pietre squadrate tirate a lucido e con giunti in cemento. Ai lati della scala si accede, a destra all'opificio, a sinistra ai magazzini e depositi. Frontale all'ingresso, quindi mediana rispetto alla pianta la scala sorretta da travi in legno. Soprastante la scala d'ingresso, e con accesso diretto dalla scala un ampio salone che mette in comunicazione i diversi gruppi di stanze, intercomunicanti poi all'interno di ogni gruppo. Il soffitto è piano e sembra essere plafonato. I tramezzi sono invece in stuoia di canna lavorata e intonacata

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

complessa

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali

pietrame

SVCM - Materiali

malta di calce

CP - COPERTURE

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria

orditura lignea e tavolato

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corte interna
--------------------------	---------------

PVMG - Genere	ciottolato
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

PVMG - Genere	lastricato
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
--------------------------	------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
----------------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	meridiana
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	dimora estiva
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentian
FTAD - Data	2020/08/28
FTAN - Codice identificativo	New_1601495506442
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Provvedimento di tutela ai sensi della L. 01.06.39 n. 1089
FNTD - Data	1983/03/31
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Virdis, Francesco
CMPN - Nome	Cocco, Piernicola
FUR - Funzionario responsabile	non indicato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	