

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029910
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Francesco d'Assisi

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna

<b>PVCP - Provincia</b>	SU
<b>PVCC - Comune</b>	Villanovaforru
<b>PVCI - Indirizzo</b>	piazza Costituzione, s.n.c.
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Villanovaforru
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	6
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.868898
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.632707
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Costruzione dell'altare maggiore
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1787
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1787

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Costruzione della balaustra marmorea
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1838

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1838

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Capriate lignee con la data 1849, si ignora se il tavolato è stato rifatto nello stesso anno
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1849

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1849

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Viene terminata la parte superiore dell'altare
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1933

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1933

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Inizia la costruzione del campanile.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1900

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1900

### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	<p>Lo sviluppo della pianta non è riconducibile a nessun modello precostituito. La Chiesa, è infatti priva di simmetria di qualunque tipo. L'impianto è apparentemente a croce latina con cappelle laterali, il lato. destro della Chiesa però non ha alcun rapporto ripetitivo con il lato opposto. Quello che dovrebbe essere il transetto della croce ha infatti il solo braccio sinistro, corrisposto a destra dal volume della sagrestia che però è decisamente superiore, come dimensioni, a quello del braccio opposto. Similmente alle cappelle laterali del lato sinistro corrisponde a destra un'unica cappella di forma, accentuatamente rettangolare, di profondità quasi doppia rispetto alle cappelle dirimpettaie. La navata centrale è impostata su arcate a sesto acuto, in conci squadrati oggi completamente intonacati, su di essa si aprono, a sinistra, tre cappelle con volta a botte, la mediana presenta inoltre la pavimentazione originaria in lastre di calcare. Nel presbiterio, anch'esso voltato a botte è collocato un altare barocco, in marmo, di notevole fattura. Nel lato destro è presente, come già accennato, una sola cappella voltata a botte, che smista funzionalmente la sagrestia ed un ingresso secondario della Chiesa che affaccia su uno stretto cortile individuato dal campanile e dai volumi della Chiesa. La sagrestia è un ambiente di notevoli dimensioni, con volta a crociera.</p>
--	--

### PN - PIANTA

<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

### SV - STRUTTURE VERTICALI

<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SVCM - Materiali</b>	arenaria
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	malta

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera

### CP - COPERTURE

<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	campanile
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	mattonelle
----------------------	------------

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	lastre in ardesia
----------------------	-------------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 1980

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	s.d.c. riferito al 19.08.1981
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1981

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	È in corso il restauro integrale delle coperture finanziato con fondi regionali.
----------------------------------	--

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

### USO - USO STORICO

<b>USOD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	della Parrocchia
-------------------------------------	------------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
----------------------	-----------------

<b>FTAD - Data</b>	2020/08/20
--------------------	------------

<b>FTAC - Collocazione</b>	2000029910
----------------------------	------------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1601497929361
-------------------------------------	-------------------

### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

<b>DRAC - Collocazione</b>	2000029910
----------------------------	------------

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1601498010646
-------------------------------------	-------------------

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
--------------------	-----------------

<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale
-----------------------------	---------------------------

<b>FNTD - Data</b>	1981
--------------------	------

<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
-----------------------------	--------------------------------------

<b>FNTS - Posizione</b>	2000029910
-------------------------	------------

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1602428429652
-------------------------------------	-------------------

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
--------------------	--

<b>FNTT - Denominazione</b>	Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10
-----------------------------	--

<b>FNTD - Data</b>	1981
--------------------	------

<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio ufficio vincoli Sabap Ca
-----------------------------	-----------------------------------

<b>FNTS - Posizione</b>	2000029910
-------------------------	------------

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1602430866459
-------------------------------------	-------------------

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

--	--



<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1981
<b>CMPN - Nome</b>	Cocco, Piernicola
<b>CMPN - Nome</b>	Viridis, Francesco
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 6, mapp. B; Il bene è stato sottoposto a dichiarazione di notevole interesse ai sensi della L. 01.06.39 n. 1089, prot. n. 3143 del 05/03/1968; l'emanazione del decreto di vincolo n. 79 del 15/12/2008, ai sensi del D. Lgs. 42 /2004 art. 10;