

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115188
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000163BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	S. Maria delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Ferla
PVCI - Indirizzo	corso Vittorio Emanuele, 111
PVCA	via delle Grazie

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferla
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	024
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ferla
CTSF - Foglio/Data	31/ 1912
CTSN - Particelle	G, 567
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	580, 579, 578, 577, 566
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.939528
GPDPY - Coordinata Y	37.120551
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	560
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria delle Grazie, dopo il terremoto del 1693, fu trasferita da contrada Scala o Mulino nuovo e riedificata nell'attuale lungo.
RENF - Fonte	CB000315

RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1831 fu ristrutturata la facciata in conci squadrati di calcarenite.
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1831/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1831/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Tra il 1831 e il 1832 furono eseguiti lavori di stuccatura nelle pareti interne e sull'intradosso della volta, come attestato dall'iscrizione sull'arco trionfale.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000315
RENF - Fonte	CB000316
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1831/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1832/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Secondo quanto scrive il Motta, al tempo della stesura delle sue Memorie, venne costruita la sagrestia di cui la chiesa "era sfornita".
RENF - Fonte	CB000315
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1832/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1832/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	Nella relazione che gli architetti Gaspare Pupillo e Giuseppe Gervasi redigono in seguito al sopralluogo effettuato per verificare i danni causati dal terremoto, si legge "che le antiche fenditure che esistevano nelle pareti del Cappellone si sono ingrandite in modo che prima del terremoto suddetto erano osservabili dalla parte esterna solamente, laddove ora osservati pure dalla parte interna".
RENF - Fonte	CA00115188_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1848/01/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1848/01/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'altare maggiore, datato 1882, è opera di Concetto Sudano, come attesta l'iscrizione collocata in basso.
RENF - Fonte	CB000316

RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (4)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1882/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1882/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nell'elenco delle chiese urbane e rurali ed oratori privati esistenti nell'ambito della parrocchia di Ferla, la chiesa di S. Maria delle Grazie viene definita "filiale, non sacramentale".
RENF - Fonte	CA00115188_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1915/12/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1915/12/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il baldacchino ligneo, come attestano le iscrizioni ivi collocate, fu costruito nel 1935 da Sebastiano De Marco che, assieme alla moglie, lo donò alla chiesa.
RENF - Fonte	CB000316
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (2)
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (3)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1935/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1935/00/00
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli sfalsati**SIIN - Numero di piani** +1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** cantoria**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'impianto strutturale primario è caratterizzato da muratura continua realizzata in conci squadri di calcarenite e sormontata da volta a botte; nel punto di passaggio fra l'aula ed il presbiterio è presente il sistema dell'arco trionfale che svolge sicuramente un ruolo strutturale di rinforzo nel punto di connessione fra i due corpi di altezza leggermente differente. L'abside semiellittica è conclusa da un catino raccordato alla volta a botte ribassata del presbiterio. In corrispondenza del prospetto principale, la spinta della volta ribassata del vestibolo e di quella a tutto sesto della cantoria viene bilanciata da due piedritti murari a base rettangolare, probabilmente realizzati con muratura a sacco.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**ISSU - Ubicazione** aula, volta/ presbiterio, volta**ISST - Tipo** catena (7)**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** chiesa**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** cm 150**PNTS - Schema** ad aula**PNTF - Forma** rettangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** aula**PNTE - Dati icnografici significativi** abside**PNTE - Dati icnografici significativi** presbiterio**PNTE - Dati icnografici significativi** scala (2)**PNTE - Dati icnografici significativi** vano accessorio (2)**PNTE - Dati icnografici significativi** sagrestia**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Il terreno è dato da una alternanza calcareo-marnosa costituita da livelletti di calcari marnosi giallastri, questi presentano consistenza lapidea, alternati a livelli decimetrici di marne giallastre, a tratti

argillose, umide.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	aula, pareti laterali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	abside, parete perimetrale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	vestibolo lato S
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	vestibolo, lato N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	aula, arco trionfale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	allettati con malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vestibolo
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	policentrica
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cantoria
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semiellittica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semiellittica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cantoria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	parziale
CPCT - Struttura primaria	soletta

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	parziale
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	malta di cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cantoria
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	parte E
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	malta di cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cantoria
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	parte W
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vestibolo, lato S
--------------------------	----------------------------

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ corso Vittorio Emanuele
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	trapezoidale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	basalto
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio/ abside
PVMG - Genere	lastricato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ occhio, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, frontone

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto simbolico-religioso
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo/ parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECQ - Qualificazione del tipo	con croce
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	bronzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, partito di estremità E, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	arco trionfale/ intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a petto d'oca
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, estremità
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, arco trionfale, chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"MATER/DIVINAE/GRATIAE ORA/PRO/NOBIS/1831"
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, baldacchino
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Didascalica. L'iscrizione, realizzata con tecnica a rilievo, è collocata sia nella parte superiore che nel piedistallo del baldacchino.
LSII - Trascrizione testo	"SEB. no DE MARCO COSTRUI'/CON LA CONSORTE CAR. na /CAMPAGNA DONARONO 1935"
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, altare maggiore, lato N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Didascalica. L'iscrizione è incisa nell'altare.
LSII - Trascrizione testo	"IMPENSIS SUIS CONCEPTUS SUDANO EXTRUXIT/ANNO 1882"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, campanile a vela, vano campanario, campana S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Commemorativa. L'iscrizione è incisa sulla campana e ne segue l'andamento circolare.
LSII - Trascrizione testo	"GRATIARUM MATRI TESAURIUS MICHAEL DE PETRO [illegibile] PROCURATORES ANTONIUS LO NIGRO/OPUS PETRI GRIMALDI CAT./IOSEPH PISASALE PETRUS PISALE ANNO DNI 1822"
LSIM - Materiali	bronzo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, campanile a vela, vano campanario, campana N
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	Commemorativa. L'iscrizione è incisa sulla campana e ne segue l'andamento circolare.
LSII - Trascrizione testo	"LIQUAT ANNO 1884 ADMINISTRANDIBUS AECCLESIAM /SEBASTIANO CUSTANZO TESAURARIO ET IOSEPHO SUDANO/PROCURATORE/OPERA DI GIACOMO GRIMALDI"
LSIM - Materiali	bronzo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile a vela
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici. Il degrado abbastanza accentuato ha dato luogo a parziali distacchi di materiale sulla cornice.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, parte inferiore
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei causato da umidità ascendente. L'umidità si presenta abbastanza diffusa su tutta la parte inferiore del prospetto per una altezza di circa 3 mt; si notano anche distacchi delle stuccature realizzate precedentemente nella parte inferiore del prospetto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, occhio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con sconnessione dei giunti dovuto a fenomeni vibratorii di origine sismica. Il cedimento del concio, seppure di lieve entità, è evidente tanto all'esterno quanto all'interno e non si rilevano fratture.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, parte inferiore
STCC - Stato di conservazione	dato non disponibile
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci. Tale degrado investe quasi interamente la superficie. Ne viene esclusa solo la parte inferiore perché in qualche modo protetta dalle costruzioni limitrofe; sono presenti licheni e microrganismi con colorazione verde giallastra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto W
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità ha causato il distacco dell'intonaco che è localizzato maggiormente nella porzione centrale del prospetto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ esterno, prospetto SE, lato S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ esterno, prospetto NW, lato W
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ esterno, prospetto NW, lato W, parte superiore
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione. Le lesioni si sviluppano in corrispondenza delle due aperture dell'abside, si estendono per circa 2 mt, con una ampiezza di circa 5 mm; queste lesioni sono dovute presumibilmente a fenomeni sismici che hanno accentuato il cedimento delle strutture murarie.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, parete NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità ascendente. L'umidità si sviluppa per una altezza massima di circa 2.5 mt e mezzo, provocando rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco; questi ultimi sono sviluppati maggiormente alla base della terza parasta da sinistra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità ascendente.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ aula, parete SE

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci causato da umidità ascendente. Si rileva un minore sviluppo dell'umidità rispetto alla parete opposta, probabilmente dovuta ad una migliore esposizione agli agenti e perché protetta da altre costruzioni limitrofe. Tale umidità si sviluppa per una altezza di circa 1.5 mt.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ abside, intradosso volta

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci causato da umidità ascendente. Le macchie di umidità di colore giallastro sono localizzate e non molto sviluppate sull'intradosso volta dell'abside.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volte/ aula, intradosso volta, lato E

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di trazione. Si presentano famiglie di fessurazioni diffuse, alcune delle quali si sviluppano in verticale fino ad interessare la trabeazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ cantoria

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione. Si presentano due lesioni, una delle quale situata tra l'arco della volta ed il prospetto, dovuta a eventi sismici tali da provocare il distacco e la rotazione del prospetto verso l'esterno. L'altra, passante, si dirama in due bracci soprastanti l'occhio e può essere collegata al cedimento del concio di chiave dell'occhio stesso. Da non escludere come causa di tale fessurazione le vibrazioni indotte dal suono delle campane.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ cantoria

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di strutture verticali con fessurazione. Si notano due fessurazioni lateralmente all'occhio stesso probabilmente derivanti dalle fessurazioni poste superiormente all'occhio e che interessano non solo gli intonaci ma anche le murature.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ aula, arco trionfale

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ cantoria, piedritto E
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità discendente. La parete presenta una grossa macchia di umidità causata da infiltrazioni provenienti dall'intradosso della volta e dalle molte fessurazioni presenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ vano scala
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SE, lato E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Tale fessurazione si estende per una lunghezza di circa 2 mt.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, pareti NW e SE
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ vestibolo, volta/ vestibolo, arco
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. La lesione della volta del vestibolo si presenta continua fino ad interessare il portale, con ampiezza crescente muovendosi dall'interno verso il portale; la lesione dell'arco mostra un percorso simile alla precedente interessando anche il portale.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	esterno, pareti
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento degli intonaci dei prospetti laterali e risarcitura dei giunti dei blocchi sul prospetto principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, pareti, trabeazione, cornice
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	La cornice interna, soggetta a sgretolamento, è stata ripulita e reintegrata con gesso colla; su quest'ultima è stato passato uno strato di latte per dare il colore bianco alla struttura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985/00/00
RSTF - Data fine	1985/00/00
RSTT - Tipo di intervento	E' stata rifatta l'intera copertura previa impermeabilizzazione con manto d'asfalto.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	abside, catino
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1989/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il rifacimento della volta ha previsto la demolizione di quella originaria e la messa in opera di una rete metallica ancorata alle strutture verticali esistenti, sulla quale è stato poi eseguita una gettata di conglomerato cementizio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1988/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque piovane.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_213
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115188_216
FTAT - Note	interno - aula - parete S: partito laterale E - altare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_217
FTAT - Note	interno - aula - baldacchino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_218
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_224
FTAT - Note	interno - abside - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_227
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_229
FTAT - Note	interno - cantoria - organo
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115188_231
FTAT - Note	interno - vestibolo - scala
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_100A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_101A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_102A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_103A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_104A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_105A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_106A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115188_107A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/04/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Ferla, cat. Disciplina e culto, carp. 7, fasc. vescovo Menditto
FNTD - Data	1848/01/12
FNTN - Nome archivio	archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	relazione degli arch. Gasparo Pupillo e Gervasi G.
FNTI - Codice identificativo	CA00115188_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Ferla, cat. Disciplina, carp. 8, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1915/12/00
FNTN - Nome archivio	archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	elenco delle chiese urbane e rurali di Ferla
FNTI - Codice identificativo	CA00115188_A2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.

BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carnemolla Raudino Giovanna
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000315
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000316
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

CMPN - Nome

Ardini, Rosario

CMPN - Nome

Fasano, Mirella

CMPN - Nome

Galazzo, Vincenzo

CMPN - Nome

Gennaro, Carla

CMPN - Nome

Karnib, Hussein

CMPN - Nome

Landolina, Giuseppe

CMPN - Nome

Petrone, Maria

CMPN - Nome

Puglisi, Carmelina

CMPN - Nome

Tuccitto, Massimo

CMPN - Nome

Turco, Gaetano

RSR - Referente scientifico

Giudice, Maria Rosa

**FUR - Funzionario
responsabile**

Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2020

RVMN - Nome

Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Vitale, Antonino

AGGE - Ente

R19CRICD

**AGGR - Referente
scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia