


SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00458467 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S347 |
| ECP - Ente competente | S347 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTQ - Qualificazione | padronale |
| OGTN - Denominazione | Villa Notte |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Casamicciola Terme |
| PVCI - Indirizzo | Corso Garibaldi |
| PVE - Diocesi | ISCHIA |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 05 |
| ZURD - Denominazione | Bagni |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 009 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | CASAMICCIOLA TERME |
| CTSF - Foglio/Data | 008/1942 |
| CTSN - Particelle | 180 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.910167 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.743860 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo tramite GPS |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | NR |
| GPBT - Data | NR |
| GPBO - Note | Isola d'Ischia |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |

| | |
|--|---|
| ATBD - Denominazione | maestranze partenopee |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | confronto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | completamento |
| RENN - Notizia | L'edificio è stato realizzato all'incirca all'inizio del secolo, come molte altre ville costruite nello stesso stile e nella stessa località. |
| RENF - Fonte | n.d.c. per analogia tematica con edifici simili |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| RE VW - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | L'edificio è stato realizzato all'incirca all'inizio del secolo, come molte altre ville costruite nello stesso stile e nella stessa località. Si tratta di una bella villa in stile liberty, collocata più in alto rispetto al piano stradale: vi si accede tramite una bella scala a due rampe simmetriche di forma ellittica. Consta di due piani fuori terra più un seminterrato: al piano terra presenta due aperture con arco a tutto sesto e due con arco a sesto ribassato; al piano primo le finestre sono tutte architravate ma hanno bellissime cimase: in particolare quella centrale contiene una bellissima decorazione a forma di conchiglia. Sempre nella campata centrale ci sono due ordini di colonne: al piano terra il portone è tra due colonne con capitello toscano, mentre al primo piano i capitelli hanno le caratteristiche foglie di acanto dell'ordine corinzio. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | NR |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | NR |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |

| | |
|--|---|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. 1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio in muratura continua con solai |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | pietra vulcanica |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi ferro e tavelloni |
| SOES - Specificazioni | |

| | |
|---|-----------------------|
| tecniche | con orditura semplice |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | piana |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura/e |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | battuto |
| CPMM - Materiali | asfalto . |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | ellittica |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | su muro/i |
| SCSM - Materiali | mattoni |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | ala sinistra |
| PVMG - Genere | in ceramica |
| PVMS - Schema del disegno | piastrella/e |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | colonna/e |
| DECQ - Qualificazione del tipo | capitello corinzio |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cimasa |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|--|---|
| tipo | con decorazione con motivi floreali e/o conchiglia centrale |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DECM - Materiali | stucco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Le colonne del prospetto principale risultano gravemente lesionate e il cornicione presenta evidenti tracce di muffa. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | New_1605204133330 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | New_1605204192570 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAN - Codice identificativo | New_1605204235742 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | New_1605204273657 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1605204314294 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | CERVERA G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1959 |
| BIBH - Sigla per citazione | NR |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMPN - Nome | De Rienzo, M. |
| FUR - Funzionario responsabile | Mascilli Migliorini, P. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Retillo, Filippo |