

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00029159

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione filiale

OGTN - Denominazione Chiesa filiale di San Lorenzo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

| | |
|---|---|
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | TS |
| PVCC - Comune | San Dorligo della Valle |
| PVCL - Località | San Lorenzo |
| PVCI - Indirizzo | località San Lorenzo, 0 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | L'edificio costituisce il margine settentrionale del caseggiato di San Lorenzo, sul bordo orientale della via che attraversa l'abitato, collegando Sant'Antonio in Bosco al confine di Stato. |
| PVL - Altra località | Jezero (denominazione slovena) |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 02 |
| CSTD - Denominazione | San Lorenzo |
| CSTA | frazione |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 0 |
| ZURD - Denominazione | Zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 002 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | S. Dorligo della Valle, C.C. H/S. Antonio in Bosco |
| CTSF - Foglio/Data | 2/2020 |
| CTSN - Particelle | 149 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 996/1, 998, 1004/1, 1004/2 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Ufficio Tavolare di Trieste |
| CTSF - Foglio/Data | Corpo 1 |
| CTSN - Particelle | Comune catastale di SANT'ANTONIO IN BOSCO, P.T. 324 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.871705 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.627778 |
| GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO | |
| GPCT - Tipo | portone d'ingresso dell'edificio |

| | |
|--|--|
| GPCL - Quota s.l.m. | 377.00 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Architettura carsica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | completamento |
| RENN - Notizia | Il completamento della chiesa attuale, da fonti bibliografiche, viene datato 1665 e sorge su preesistenze del XV secolo. All'interno della stessa vi è collocata una statua del santo datata 1660. |
| RENF - Fonte | bibliografica (Durissini – Nicotra, 1989 – p. 61) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1665/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1665/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | La chiesa compare nella mappa catastale del Comune di Sant'Antonio in Bosco datata 1819, conservata presso L'archivio di Stato di Trieste - 687 a 02: Mappa catastale del Comune di S. Antonio in Bosco foglio II (1819 - 1872). Tale dato conferma la sua realizzazione precedente al XIX secolo. |
| RENF - Fonte | archivistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |

| | |
|--|---|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1819/00/00 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1819/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Il precedente catalogatore data al XX secolo il restauro della copertura (informazione desunta da scheda cartacea). |
| RENF - Fonte | da sopralluogo (del precedente catalogatore) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio in muratura continua in pietra, non intonacata. Copertura a falde in travi lignee e manto di copertura in scandole, in pietra. Campaniletto a vela in pietra calcarea a vista. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | unico livello |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | terreno in superficie roccioso (desunto da scheda cartacea) |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | pareti perimetrali e campanile a vela |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |

| | |
|--|--|
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | lastre |
| CPMM - Materiali | pietra |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | pietra calcarea |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'edificio è stato oggetto di restauri recenti, successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Non si rilevano problematiche di conservazione. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | coperture |
| RSTI - Data inizio | 1993/00/00 ante |
| RSTF - Data fine | 1993/00/00 ante |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro delle coperture, in data non accertata (nota del precedente catalogatore). |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |

| | |
|----------------------------------|---|
| RSTI - Data inizio | 1993/00/00 post |
| RSTF - Data fine | 1993/00/00 post |
| RSTT - Tipo di intervento | L'edificio è stato oggetto di restauri recenti, successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Si rilevano: pulitura delle parti lapidee; revisione della copertura con sostituzione di alcune scandole e fissaggio delle stesse; rifacimento puntuale delle malte di allettamento. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Sant'Antonio |
| CDGI - Indirizzo | Sant'Antonio in Bosco, TS |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUT - Strumenti in vigore | Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Dorligo della Valle |
| STUN - Sintesi normativa zona | S - zona per servizi ed attrezzature collettive |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600029159_foto_ud066368 |
| FTAF - Formato | jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |

| | |
|---|---|
| FTAN - Codice identificativo | 0600029159_foto_ud066369 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600029159_foto_ud066370 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Gallas, Alessandra |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | 0600029159_foto_ud066371 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea |
| FTAA - Autore | Bonassi, P. |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | TS S:Dorligo 0.0447.007 6 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea |
| FTAA - Autore | Bonassi, P. |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia |
| FTAN - Codice identificativo | TS S:Dorligo 0.0447.008 3 |
| FTAF - Formato | jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:2880 |
| DRAN - Codice identificativo | 0600029159_estratto_mappa |

| | |
|--|--|
| DRAD - Data | 2020/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Andaloro, M. |
| FNTD - Data | 1993/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine |
| FNTS - Posizione | Sede di Udine |
| FNTI - Codice identificativo | 0600029159_scheda_1993 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Durissini, Daniela - Nicotra, Carlo |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000391 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 61 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Cuscito, Giuseppe |
| BIBD - Anno di edizione | 1992 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000392 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Alberi, Dario |
| BIBD - Anno di edizione | 1997 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000393 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Coretti, Riccardo |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000394 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
| BIBD - Anno di edizione | 2018 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000400 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
| BIBD - Anno di edizione | 2018 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000395 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |

| | |
|---|--|
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Andaloro, M. |
| CMPN - Nome | Tomasella, P. (ricerca) |
| CMPN - Nome | Bonassi, P. (fotografia) |
| FUR - Funzionario responsabile | Cadore, M. C. |
| FUR - Funzionario responsabile | Sain, M. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2020 |
| RVMN - Nome | Gallas, Alessandra |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Gallas, Alessandra |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGR - Referente scientifico | Crosera, Claudia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Francescutti, Elisabetta |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | [Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - CO - FTA - DRA - FNT - BIB.] |