

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00029165
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTN - Denominazione	casa rurale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	TS
PVCC - Comune	San Dorligo della Valle
PVCL - Località	Bagnoli della Rosandra
PVCI - Indirizzo	località Bagnoli della Rosandra, 27
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio si colloca al centro del nucleo abitato di Bagnoli della Rosandra, su una via secondaria poco più a Nord rispetto alla Chiesa di San Giovanni Battista.
PVL - Altra località	Boljunec (denominazione slovena)

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	05
CSTD - Denominazione	Bagnoli della Rosandra
CSTA	frazione

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	Zona centrale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	S. Dorligo d. Valle, C.C. B/ Bagnoli d. Rosandra
---------------	--------------------------------------------------

CTSF - Foglio/Data

6/2020

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE****CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE****CTSC - Comune** Ufficio Tavolare di Trieste**CTSF - Foglio/Data** Corpo 1**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO****GPI - Identificativo Punto** 1**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 13.858585**GPDPY - Coordinata Y** 45.615401**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCT - Tipo** baricentro dell'edificio**GPCL - Quota s.l.m.** 72.00**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**GPBO - Note** <https://www.google.it/maps>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** Architetture del gruppo Sud-Europeo**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi tipologica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1818/00/00**RELX - Validità** ante**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1818/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio in muratura continua in pietra arenaria, intonacata. Solai interpiano in origine in legno (dato oggi non accertabile). Copertura a falde in travi lignee e tabelle in laterizio e manto di copertura in coppi, in laterizio. Loggiato con struttura lignea al piano primo.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	tutti i livelli
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	loggia al piano primo
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	terreno in superficie roccioso (desunto da scheda cartacea)
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	pareti perimetrali
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra arenaria
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
--------------------------------------	--------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato oggetto di restauri recenti, successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Non si rilevano problematiche di conservazione.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1993/00/00 post
---------------------------	-----------------

<b>RSTF - Data fine</b>	1993/00/00 post
-------------------------	-----------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	L'edificio è stato oggetto di restauri recenti, successivi al sopralluogo del precedente catalogatore. Si rilevano: manutenzione della copertura, con sostituzione del manto di copertura e montaggio di nuova lattoneria; realizzazione degli intonaci esterni e del basamento in lastre lapidee; restauro degli elementi lignei del parapetto e dei piedritti nella loggia al piano superiore; sostituzione dei serramenti lignei con montaggio di inferriata sul portale d'ingresso.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	sopralluogo del precedente catalogatore
---------------------------------------	-----------------------------------------

<b>USOD - Uso</b>	deposito
-------------------	----------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

<b>USOD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Dorligo della Valle

**STUN - Sintesi normativa zona**

ambiti soggetti a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Gallas, Alessandra

**FTAD - Data**

2020/00/00

**FTAE - Ente proprietario**

S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

**FTAN - Codice identificativo**

0600029165\_foto\_ud066382

**FTAF - Formato**

jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Gallas, Alessandra

**FTAD - Data**

2020/00/00

**FTAE - Ente proprietario**

S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

**FTAF - Formato**

jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea

**FTAA - Autore**

Bonassi, P.

**FTAD - Data**

1993/00/00

**FTAE - Ente proprietario**

S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

**FTAF - Formato**

jpeg

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione allegata

**DRAT - Tipo**

estratto di mappa catastale

**DRAS - Scala**

1:1000

**DRAD - Data**

2020/00/00

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

copia cartacea della scheda di catalogo

**FNTA - Autore**

Andaloro, M.

**FNTD - Data**

1993/00/00

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

<b>BIBA - Autore</b>	Alberi, Dario
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000393
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Coretti, Riccardo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000394
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2018
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000400
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2018
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000395

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata

## CM - COMPILAZIONE

### CMP - COMPILAZIONE

<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Andaloro, M.
<b>CMPN - Nome</b>	Tomasella, P. (ricerca)
<b>CMPN - Nome</b>	Bonassi, P. (fotografia)
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Cadore, M. C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sain, M.

### RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Gallas, Alessandra

### AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Gallas, Alessandra
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Crosera, Claudia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Francescutti, Elisabetta

