

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00310260
ESC - Ente schedatore	S273
ECP - Ente competente	S273

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	tomba
OGTQ - Qualificazione	cappella
OGTN - Denominazione	Elena Martini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	LE

PVCC - Comune	Lecce
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Lecce
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1884
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1884
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	utilizzo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1903
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1903
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Cappella in stile neoclassico caratterizzata dalla monumentalità e da un ricco apparato decorativo lapideo, eretta nel 1884 su modello di un tempio greco, in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. La facciata è anticipata da un pronao con coppia di colonne dal fusto scanalato, che sorreggono una trabeazione con triglifi e metope con ghirlande vegetali; il prospetto è coronato prima da un muro d'attico che inquadra una lapide marmorea con epigrafe, e quindi da un timpano triangolare con volute cuspidali.
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle ceramiche bicrome

PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
----------------------------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	in sommità
----------------------------	------------

DECT - Tipo	trabeazione
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con triglifi e metope
---------------------------------------	-----------------------

DECM - Materiali	pietra calcarea locale
-------------------------	------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	in sommità
----------------------------	------------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con volute cuspidali
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra calcarea locale
-------------------------	------------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	muro d'attico
--------------------------	---------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIT - Tipo	lapide marmorea con epigrafe
--------------------	------------------------------

LSIC - Tecnica	incisa/o
-----------------------	----------

LSIM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sul portale
--------------------------	-------------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSIT - Tipo	altorilievo gli scudi coronati delle due casate nobiliari
--------------------	---

LSIC - Tecnica	scolpita/o
-----------------------	------------

LSIM - Materiali	pietra calcarea locale
-------------------------	------------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	ottimo
--------------------------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	dato non disponibile
------------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	310260-F1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cazzato, Vincenzo; Politano, Simonetta; Mantovano, Andrea; Cassiano, Antonio;
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B00021
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Fersini, Marta
FUR - Funzionario responsabile	Zunno, Antonio
AN - ANNOTAZIONI	