

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015795
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Lenta
PVCI - Indirizzo	Via 25 Luglio, 17

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Lenta
CTSF - Foglio/Data	catasto terreni-32
CTSN - Particelle	170 (parte)

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

LVS - VIABILITA' STORICA

LVSD - Denominazione	Via Umberto I, 17
LVST - Data	1979
LVSF - Fonte	scheda cartacea

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.383985
GADPY - Coordinata Y	45.555425

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.384328
GADPY - Coordinata Y	45.55544

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.384328
GADPY - Coordinata Y	45.555275

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.384226
GADPY - Coordinata Y	45.555264

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.384226
GADPY - Coordinata Y	45.55538

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.383979
GADPY - Coordinata Y	45.555369

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.383985
GADPY - Coordinata Y	45.555425

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ortofoto a colori
GABT - Data	2012
GABO - Note	SIGECWeb - GEO (editing cartografico)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	notizie circa l'esistenza di edificio sul sedime con conformazione analoga all'attuale
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	demolizione parziale di ala interno cortile e modifiche per cambi di destinazione d'uso da abitazione a asilo, albergo, archivio comunale, deposito
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	porzione di edificio a corte con ala civile sulla via e rustico interno; il prospetto su via presenta ampio arco centrale per il passaggio sull'interno cortile, finestre ai lati con grate di protezione e un contrafforte; al primo piano finestre con persiane lignee a ante battenti; l'ultimo piano presenta aperture semicircolari prive di serramenti che danno sul loggiato; il prospetto di questa manica sul cortile interno presenta al piano terra porticato composto da due ampie campate a sesto ribassato con volte a crociera, al piano primo loggiato con quattro arcate e l'ultimo piano loggiato con 8 arcate; la porzione verso sud presenta aperture parzialmente tamponate dalla presenza della scala in mattoni; il prospetto interno cortile a nord presenta ampio fienile al piano primo nella parte verso ovest e due piani abitativi verso est (di cui quello superiore in abbandono); copertura ala su strada in marsigliesi; copertura rustico lato nord in coppi
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	a "L"
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggiate
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	il prospetto su via è in buono stato con tinteggiature, serramenti e manto di copertura rivisti recentemente; all'interno del cortile la controfacciata presenta distacchi, segni di umidità sotto il porticato del piano primo, segni di abbandono sulla scala di accesso ai loggiati e sui loggiati stessi; la manica a nord con il rustico è in abbandono per quanto riguarda il piano primo mentre il piano terra è stato ripreso con un'intonacatura al grezzo e la sostituzione di serramenti
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX
RSTF - Data fine	XXI
RSTT - Tipo di intervento	interventi dopo il 1979; ritinteggiatura e intonacatura prospetti; rifacimento serramenti e sistemi di oscuramento; sostituzione gronde e pluviali e rifacimento manto di copertura; eliminazione balcone di legno su rustico lato nord e apertura porta in luogo di finestra; modifiche interne per variazioni d'uso
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	associazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	asilo
USOD - Uso	albergo
USOD - Uso	archivio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Mainardi, Alice

FTAD - Data

2020

FTAN - Codice identificativo

0100015795_2020_1

FTAT - Note

prospetto su via

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1979

FTAC - Collocazione

Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453

FTAN - Codice identificativo

0100015795_allegato2

FTAT - Note

nr.2: prospetto sulla via Umberto I

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1979

FTAC - Collocazione

Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453

FTAN - Codice identificativo

0100015795_allegato3

FTAT - Note

nr. 3: prospetto lato cortile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1979

FTAC - Collocazione

Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453

FTAN - Codice identificativo

0100015795_allegato4

FTAT - Note

nr. 4: veduta del rustico

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1979

FTAC - Collocazione

Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453

FTAN - Codice identificativo

0100015795_allegato5

FTAT - Note

nr. 5: veduta del loggiato

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Mainardi, Alice

FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_2
FTAT - Note	prospetto interno cortile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mainardi, Alice
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_3
FTAT - Note	prospetto interno cortile lato nord, rustico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mainardi, Alice
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_4
FTAT - Note	androne carraio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mainardi, Alice
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_5
FTAT - Note	interno cortile, portico piano terra lato est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mainardi, Alice
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_6
FTAT - Note	scala di accesso per il loggiato
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mainardi, Alice
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0100015795_2020_7
FTAT - Note	dettaglio loggiato prospetto interno cortile lato est
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Estratto mappa catastale, fg. 32

DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453
DRAN - Codice identificativo	0100015795_allegato1
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	nr. 6: pianta p. terreno
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453
DRAN - Codice identificativo	0100015795_allegato6
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	nr 7: pianta p. primo
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453
DRAN - Codice identificativo	0100015795_allegato7
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	nr. 8: pianta piano secondo
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453
DRAN - Codice identificativo	0100015795_allegato8
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	nr. 9: pianta del tetto
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 01453
DRAN - Codice identificativo	0100015795_allegato9
DRAD - Data	1979
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Catasto Terreni attuale fg. 32
DRAN - Codice identificativo	0100015795_2020_em
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1979/07/30
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 01453
FNTI - Codice identificativo	0100015795_scheda
BIL - Citazione completa	Archivio Storico del Comune di Lenta, Sommarione Catastale, 1886
BIL - Citazione completa	Archivio Parrocchiale di Lenta
BIL - Citazione completa	Archivio di Stato di Vercelli: Consegnaenti, Lenta, 1435,1569
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Fontana, Federico
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Mainardi, Alice
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrante, Annalisa
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento campi obbligatori; aggiornamento dati su localizzazione e georeferenziazione dell'immobile; inserimento bibliografia in BIL così come riportata sulla scheda cartacea (trattasi di ricerca d'archivio)