

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115198
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000213BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	S. Francesco d'Assisi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	S. Antonio di Padova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	piazza S. Francesco

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	069
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sortino
CTSF - Foglio/Data	68/ 1912
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1131, 1130, 1132

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.025602
GPDPY - Coordinata Y	37.158182

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	443
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione

RENN - Notizia	Fin dal 1553 esisteva a Sortino una chiesa dedicata a S. Antonio di Padova che, a causa del terremoto del 1693 fu completamente distrutta. L'opera di ricostruzione iniziò nel 1737, data scolpita in un motivo decorativo posto nel catino absidale, ed ebbe fine nel 1742; il 20 Giugno dello stesso anno fu infatti benedetta. I Sortinesi cominciarono a chiamare tale chiesa "S. Francesco" e tutt'oggi così viene chiamata, sia perché vi era annesso il convento dei frati Minori Conventuali, sia perché esisteva già a Sortino un'altra chiesa dedicata a S. Antonio.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
RENF - Fonte	CB000324
RENF - Fonte	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI (3)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1553/03/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1742/06/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Francesco a Sortino, originariamente appartenente all'ordine francescano, viene ceduta all'amministrazione provinciale di Siracusa.
RENF - Fonte	documenti d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/09/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/09/20
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile, I piano
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La struttura della chiesa è costituita da murature portanti in calcarenite che definiscono complessivamente le strutture verticali dell'edificio; ad esse si innestano, in corrispondenza del lato W dell'abside, le murature della sagrestia e del vano accessorio, che proseguono superiormente delimitando altri locali di pertinenza dell'annesso convento francescano. Tutte le strutture murarie sono costituite prevalentemente da pietrame informe allettato con malta di calce e sabbia, ma presentano, in generale, conci squadrate di calcarenite in corrispondenza dei cantonali e delle incorniciature delle finestre; in particolare, nel prospetto principale della chiesa, sono realizzate in conci regolari lasciati a vista le paraste di estremità, gli apparati architettonico-decorativi del portale e del finestrone, le due fasce mercapiano orizzontali e quella che incornicia superiormente il frontone. Alla struttura del prospetto principale e del muro E della chiesa si addossano, ma senza adeguato ammorsamento, i muri perimetrali del campanile, caratterizzati da un'analogia struttura, e pertanto realizzati prevalentemente in pietrame informe, ad eccezione dei cantonali e, sul fronte meridionale adiacente al prospetto della chiesa, dell'intera cella campanaria e delle incorniciature delle aperture che si aprono sui due livelli sottostanti. A sua volta anche l'involucro murario del vano cilindrico che contiene la scala a chiocciola della cella campanaria non mostra un adeguato raccordo con le strutture del campanile, fra le quali è inserito; esso è realizzato in conci regolari nella parte inferiore dove si incastrano i gradini, ed in pietrame irregolare nella parte sommitale. Gli orizzontamenti della chiesa e dei vani annessi sono realizzati in conci cuneiformi di calcarenite, presumibilmente disposti ad anelli concentrici nella sagrestia e nel vano accessorio, come si può dedurre dal raffronto con le analoghe strutture di alcuni vani simili, situati nell'annesso convento. La configurazione strutturale primaria è completata dal sistema della cantoria, costituito da tre archi su colonne realizzate in rocchi di calcarenite intonacati che, in collaborazione con i due pilastri e le due paraste inserite nella struttura muraria del prospetto principale, reggono le tre volte a crociera poste a sostegno della stessa cantoria.</p>
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	aula, falso attico
ISST - Tipo	catena (2)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 175
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici	

significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno d'appoggio è formato da calcareniti e calciruditi in banchi potenti fino a 10 mt.
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFQ - Qualificazione della forma	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFQ - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parziale
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parziale
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	travatura
----------------------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vestibolo
--------------------------	--------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	adiacente al prospetto principale
----------------------------	-----------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	ad L
----------------------------------	------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ campanile, primo piano
--------------------------	---------------------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	parzialmente disposta all'interno della muratura
----------------------------	--

SCLF - Forma planimetrica	circolare
----------------------------------	-----------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	vestibolo/ aula
--------------------------	-----------------

PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio/ abside
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a losanga centrale riquadrata da fascia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vano accessorio/ cantoria/ campanile, primo piano/ cella campanaria
PVMG - Genere	lastricato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, arco, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglia d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ posizione assiale, sovrastante il portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglie
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ in esse con le lesene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ finestrone, posizione bilaterale simmetrica
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ finestrone, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, partito centrale, arco cieco, edicola, stipiti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, partito centrale, arco cieco, edicola, ai lati della nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	angelo (2)
DECQ - Qualificazione del tipo	su voluta
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, partito centrale, arco cieco, sovrastanti l'edicola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglie
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo

DECQ - Qualificazione del tipo	con drappo
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, partito di estremità N, arco cieco, concio di chiave/ parete E, partito centrale e partito di estremità N, arco cieco, concio di chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ archi, concio di chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglia d'acanto
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti E e W, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con nastri
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino, posizione assiale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	su basetta a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta, peducci
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregi a motivi fitomorfici e geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta, posizione assiale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio/ parete E, edicola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio/ parete E, edicola, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio/ parete E, edicola, sovrastante la specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio/ parete E, edicola, sovrastante la trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete W, partito estremità N, lesena
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. L'iscrizione è parzialmente coperta da un candelabro in ferro battuto applicato su di essa.
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE HOC OMNIPOTENTI/DEO IN ONOREM S. S. IMMACU /LATAE CONCEPTIONIS V M /ERECTUM PRIVILEGIO QUOTIDI/ANO PERPETUO AC LIBERO PRO/OMNIBUS DEFUNCTIS AD QU/OSUMQUE SACERDOTES,/VIGORE BREVIS BENEDICTIPA/PAE XIV, DIE IV OCTOBRIS MDC/CLI INSIGNITUM ATQ : AMINI/STRA[lacuna]RALI ORD.is DIEXX/V ME[lacuna] OCTOBRIS MDC/CLII DE[lacuna] NATUM"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete E, partito di estremità N, lesena
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. L'iscrizione è parzialmente coperta da un candelabro in ferro battuto applicato su di essa.
LSII - Trascrizione testo	"HISAE OMNES ADALTARIA HUIUS EC/CLESIAE PRO SUMMIS PONTIFICIBUS, CAR/DINALIBUS PROTEC. bus ORD. is AC FRATRIBUS/DEFUNTIS AB EIUSDE ORD. is DUM TAXAT /SACERD. bus, QUANDOCUMQ : CELEBRATE/INDULTO ALT. is : PRIVILEGIATI PERPUO/GAUDENT, VIGORE BREVIS BENEDICTI/XIII : DIE XXXI : IAN : MDCCXXV INSU'/PER MISSAE OMNES IN OBITUS, VEL/ALIO DIE PRO EISDE S. AC PROVICEPRO/TECT ORIBUS, ORDINARIIS LOCI, PRIN/ CIPIBUS SUPREMIS, PATRONIS LOCI/INTEMPORALIBUS, BENEFACORIBUS/IPSIQUE FRATRIBUS ET EORUM TA/TUM"

GENITORIBUS [lacuna]UOIS SA/CERDOTE CELEBE[illegibile]
EODE PER/PETUO ALTARIS P[illegibile]LEGIO GA/UDENT EX
INDU[illegibile] BENEDICTI/XIV : DIE IV > BRIS : MDCCLI :"

LSIM - Materiali calcarenite

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione abside, intradosso catino, decorazione

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo didascalica. L'iscrizione è posta alla base di una conchiglia decorativa.

LSII - Trascrizione testo "1737"

LSIM - Materiali colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte murature/ prospetto principale

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Si rileva presenza di microrganismi, diffusi in maniera pressoché uniforme, su tutta la superficie esterna del prospetto principale, ed in particolare all'altezza del II livello.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte murature/ prospetto principale

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione causato da agenti atmosferici e vetustà.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte modanature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale, cornici e lesene

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Sulle modanature più aggettanti e sulle lesene del prospetto principale sono presenti notevoli tracce di microrganismi nonché, in misura minore, distacco di materiale lapideo, riscontrabile principalmente nella lesene, lato W.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte modanature/ prospetto principale

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Il degrado delle modanature del prospetto principale, dovuto a sconnessione dei giunti, è presente, in maniera pressoché uniforme, nei conci delle trabeazioni delle finestre, nonché, in misura meno accentuata, nel fastigio del campanile.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla

parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontra la presenza di una lesione verticale, di tipo passante, estesa approssimativamente dall'architrave della finestra centrale fino alla sommità del timpano di coronamento del prospetto principale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici, umidità e agenti biologici. Si riscontra presenza di microrganismi e di muschio localizzati essenzialmente lungo le vie preferenziali di percolamento delle acque piovane; l'umidità e la vegetazione, invece, sono diffuse disordinatamente su tutta la parete e prevalentemente in corrispondenza del piano di posa della copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, chiesa, pareti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Sono presenti tracce di umidità, con relativo distacco di intonaco, riscontrabili nelle pareti laterali del monumento, su cui si estendono in maniera pressoché uniforme, quali conseguenze dell'alluvione del 1985 che inferse notevoli danni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ interno, aula
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti causato da umidità ascendente. Macchie di umidità, dovute a fenomeni di risalita capillare dal vespaio, sono diffuse, in maniera uniforme, su buona parte del pavimento dell'aula.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, parete S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontrano lesioni, di tipo passante, nella parete interna del prospetto principale, lungo la superficie di contatto con la volta dell'aula, denotanti un principio di ribaltamento della facciata verso l'esterno, causato dallo scollamento della compagine strutturale muraria ammorsamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	volte/ interno, aula
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontra una lesione, passante, distribuita lungo l'asse di simmetria longitudinale della volta, che in prossimità dell'arco trionfale si biforca in due rami secondari. Esiste, altresì, un'altra passante, con direttrice EW, la quale si estende in una zona compresa tra la II lesena da sinistra del lato W, e la VI lesena da sinistra del lato E, per tutta la larghezza della volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ interno, presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si rinviene, nel presbiterio, l'esistenza di una lesione, passante, localizzata in prossimità della lunetta del lato W, avente estensione compresa tra l'incorniciatura della finestra e l'arco trionfale; una altra lesione, passante, con direttrice NS, è presente in corrispondenza del concio di chiave dell'arco trionfale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ interno, abside, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontra una lesione verticale, passante, localizzata sull'asse di simmetria della trabeazione con estensione fino alla specchiatura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, sagrestia, pareti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità ascendente e discendente. Nelle pareti della sagrestia del monumento si riscontra un avanzato stato di degrado causato dal distacco pressochè totale di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, presbiterio, parete W
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione causato da umidità discendente. Nel presbiterio, in corrispondenza della lunetta della parete W, si riscontrano tracce di umidità causate da infiltrazione d'acqua attraverso la copertura, nonché presenza di vegetazione localizzata nella parte inferiore dell'incorniciatura della finestra.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	aula, falso attico E, partito laterale S/ aula, falso attico W, partito laterale S
RSTI - Data inizio	dato non disponibile
RSTF - Data fine	dato non disponibile
RSTT - Tipo di intervento	Nelle murature laterali, in corrispondenza dei partiti laterali S, all'altezza del falso attico, sono state inserite due catene metalliche a sezione circolare, posizionate in asse alle lesene poste tra le lunette.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	dato non disponibile
RSTF - Data fine	dato non disponibile
RSTT - Tipo di intervento	Il pavimento originario della chiesa è stato rimosso e sostituito con uno nuovo, in pietra artificiale granigliata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	vano accessorio
USAD - Uso	vano accessorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	vano accessorio
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_211
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - cella campanaria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_213
FTAT - Note	interno - vestibolo
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_217
FTAT - Note	interno - aula - parete W: partito centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_232
FTAT - Note	interno - abside - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_238
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_244
FTAT - Note	interno - sagrestia - parete W - armarium
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115198_226
FTAT - Note	interno - aula - parete E: partito di estremità N - arco cieco - quadro
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_100A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_101A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_102A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115198_103A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_104A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_105A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_106A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115198_107A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galluzzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/09/30
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salonia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande, Angelo
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000325
BIBN - V., pp., nn.	pp. 391-400
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1992**CMPN - Nome** Ardini, Rosario**CMPN - Nome** Consiglio, Gianluca**CMPN - Nome** Fasano, Mirella**CMPN - Nome** Galeazzo, Vincenzo**CMPN - Nome** Landolina, Giuseppe**CMPN - Nome** Morgia, Maurizio**CMPN - Nome** Petrone, Maria**CMPN - Nome** Puglisi, Carmelina**CMPN - Nome** Tuccitto, Massimo**RSR - Referente scientifico** Giudice, Maria Rosa**FUR - Funzionario responsabile** Giudice, Maria Rosa**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2020**RVMN - Nome** Vitale, Antonino**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Vitale, Antonino**AGGE - Ente** R19CRICD**AGGR - Referente scientifico** Giuliano, Selima Giorgia**AGGF - Funzionario responsabile** Giuliano, Selima Giorgia