

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103956
ESC - Ente schedatore	S288
ECP - Ente competente	S288

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	banca
OGTN - Denominazione	Banca d'Italia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	SO
PVCC - Comune	Sondrio
PVCI - Indirizzo	piazza Garibaldi, 21

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Sondrio
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sondrio
CTSF - Foglio/Data	33
CTSN - Particelle	126
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	9.869553
GADPY - Coordinata Y	46.170574
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	9.869853
GADPY - Coordinata Y	46.170492
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	9.869741
GADPY - Coordinata Y	46.170295
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	9.86944
GADPY - Coordinata Y	46.170369
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	9.869553
GADPY - Coordinata Y	46.170574
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	Ortofoto
GABT - Data	2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione (XIX, seconda metà)
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Polatti Francesco
AUTA - Dati anagrafici	XIX

AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	storicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	0300103956_prov (p. 3)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1880/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: pietra/ intonaco (riv.)/ serizzo (riv.)/ marmo rosa (riv.)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	pietra ("piode", lastre)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	banca
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	banca
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	banca d'Italia-Filiale di Sondrio
CDGI - Indirizzo	piazza Garibaldi, 21-Sondrio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1981/01/31
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2008/10/09
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1973)/ variante (1997) zona A
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria/ straordinaria/ PP
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2020/07/28
FTAN - Codice identificativo	00103956_foto01
FTAT - Note	Facciata su piazza Garibaldi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2020/07/28
FTAN - Codice identificativo	00103956_foto02
FTAT - Note	Vista di insieme all'angolo tra piazza Garibaldi e via Caimi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2020/07/28
FTAN - Codice identificativo	00103956_foto03
FTAT - Note	Dettaglio del portale di ingressp su piazza Garibaldi
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://www.catasto.servizirl.it/rlter/public/viewer30/index.jsp
DRAS - Scala	1:1000

DRAE - Ente proprietario	Regione Lombardia SIGMA TER – Geoportale Regione Lombardia
DRAN - Codice identificativo	00103956_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/10/09
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	13.0024
FNTI - Codice identificativo	00103956_provv
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1981/01/31
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	13.0024
FNTI - Codice identificativo	00103956_provv_1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1998
FNTN - Nome archivio	Ufficio Catalogo ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	Faldone Sondrio
FNTI - Codice identificativo	00103956_scheda
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Sforza M.
CMPN - Nome	Brambilla E. (sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bogo, Federico
AGGF - Funzionario responsabile	Bergamini, Federica
AN - ANNOTAZIONI	
	Doc. graf. AM: progetto, piante, 1:50 (1979). Rilievo, progetto, piante, sez. (1:50) (1985-86). Rilievo e progetto, piante, sez., 1:50 (1987). Rilievo e progetto, 1:50 (1987). Rilievo e progetto, piante, 1:50 (1990). Doc. fot. AM: n.° 4 viste esterne (1980)/ n.° 4 viste esterne (1983)/ n.° 4 viste esterne (1984)/ n.° 2 viste esterne (dettagli) (1985)/ n.° 4 viste del lucernario (1990)/ n.° 4 viste esterne (in fotocopia) (1994). Lavori di riordino (1980). Lavori di manutenzione (1983-84).

OSS - Osservazioni

Restauro facciate (1984). Ristrutturazione, manutenzione (1985-88). Opere di tinteggiatura interne (1989). Deviazione di un tratto del canale Malleretto (1988). Lavori di sistemazione interna (1990). Lavori di manutenzione (1994). Dal 1955 al 1958 il palazzo è stato riedificato nella parte interna e parzialmente ampliato verso sud. Si accede all'edificio attraverso un portale arcuato delimitato da una cornice con sguscio a gola rovescia. Le finestre al p.t. sono arcuate e recano in chiave un concio bocciardato, le altre finestre sono trabeate e delimitate da una semplice cornice. La facciata è conclusa da un semplice cornicione sostenuto da modiglioni. Rinnovo prvv. di tutela L. 1089/1939 del 1981/01/31. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi: PVC, CS, GA, NVC, FTA, DRA, FNT, ADS, OSS.