

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115200
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000196BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	S. Sofia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	piazza IV Novembre
PVCA	via Amendola

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	070

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sortino
CTSF - Foglio/Data	68/ 1912
CTSN - Particelle	C
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1373-1379
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.028126
GPDPY - Coordinata Y	37.158388
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	441
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Iraso Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	XVIII
AUTH - Sigla per citazione	CR000610
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione intero bene
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Il terremoto del 1693 distrusse la chiesa di S. Sofia di Sortino che fu subito riedificata.
RENF - Fonte	CB000324

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	I lavori per la ricostruzione di S. Sofia cominciarono nel 1701, ma il tempio fu compiuto e benedetto nel 1720. Il progetto fu affidato a Giovanni Iraso (o Naso).
RENF - Fonte	CB000324
RENF - Fonte	CA00115200_A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1701/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1720/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La facciata fu portata a termine nel 1708, come si legge nell'iscrizione incisa sul fregio del II ordine.
RENF - Fonte	CB000324

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1708/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1708/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Gli affreschi del catino absidale sono opera di Sebastiano Lo Monaco.
RENF - Fonte	CA00115200_A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Attualmente l'impianto strutturale del monumento presenta variazioni rilevanti rispetto alla tipologia originaria a causa di un intervento di consolidamento e di recupero statico particolarmente significativo, realizzato nel periodo 1956-66, al fine di "liberare" la struttura portante dall'azione dei carichi esercitati dalle volte e dalla copertura. Infatti, la muratura originaria di tipo portante realizzata con conci di pietra, sbazzati grossolanamente ad eccezione del paramento del prospetto principale, costituito da conci regolari di calcarenite "lavorati di liscio", è stata ingabbiata all'interno di una nuova struttura in conglomerato cementizio armato, posta a ridosso di quella preesistente. In particolare sul lato esterno della muratura perimetrale è stato realizzato un setto in conglomerato cementizio armato che, dal piano di posa delle fondazioni si eleva fino alla linea di gronda della copertura a terrazza praticabile con solaio in conglomerato cementizio armato, sopra le volte delle navate laterali e con solaio parzialmente praticabile sopra la volta della navata centrale. Sono stati inseriti, inoltre, degli speroni in conglomerato cementizio armato all'altezza delle terrazze ed in asse alle paraste dei partiti delle navate laterali, aventi funzione di contrafforti della nuova parete realizzata esternamente alla muratura originaria. All'interno della chiesa si è provveduto al consolidamento dei pilastri inserendo una struttura intelaiata in conglomerato cementizio armato posta a ridosso degli stessi, lungo il lato interno delle navate laterali, con sviluppo dal piano di posa delle fondazioni fino agli archi delle vette, anch'esse ricostruite in conglomerato cementizio armato e prosecuzione, lungo i partiti, delle murature laterali.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	navata centrale/ navata laterale S
--------------------------	------------------------------------

ISST - Tipo	catena (10)
--------------------	-------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 235
---	--------

PNTS - Schema	basilicale
----------------------	------------

PNTF - Forma	mistilinea
---------------------	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	abside
--	--------

PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
--	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
--	-----------

PNTE - Dati icnografici significativi	scalinata
--	-----------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno d'appoggio è formato da calcareniti e calciruditi in banchi potenti fino a 10 mt.
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	continua
--------------------	----------

FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
---------------------------------------	--------------

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

FNSM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

FNSM - Materiali	conglomerato cementizio
-------------------------	-------------------------

FNSM - Materiali	acciaio
-------------------------	---------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadri e non
---	-------------------------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	navata centrale, piedritti
--------------------------	----------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
---	----------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa, arco trionfale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	sagrestia
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali N e S, campate
-------------------------	--------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile a vela
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	solai
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	ammattionato
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali N e S
------------------	-----------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
---------------	------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
-----------------------------------	-----------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza IV Novembre
-------------------	-----------------------------

SCLG - Genere	scalinata
---------------	-----------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	disposta lungo l'asse EW
---------------------	--------------------------

SCLF - Forma planimetrica	a pianta poligonale
---------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	su terrapieno
-------------	---------------

SCSM - Materiali	basalto
------------------	---------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ parete E
-------------------	-------------------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
---------------------	-------------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata
---------------------------	---------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata su muri/ ad anima centrale
-------------	---------------------------------------

SCSM - Materiali	calcarenite
------------------	-------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ abside
-------------------	-----------------

SCLG - Genere	scaletta
---------------	----------

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

SCLN - Quantità	2
-----------------	---

SCLL - Collocazione	adiacente e parallela alla parete semicircolare
---------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	semicircolare
---------------------------	---------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	su terrapieno
-------------	---------------

SCSM - Materiali	calcarenite
------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione piazza IV Novembre

PVMG - Genere a mosaico

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione chiesa

PVMG - Genere lastricato

PVMS - Schema del disegno a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione navata laterale N, parete E, ancona, predella

PVMG - Genere rivestimento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione abside, altare, predella

PVMG - Genere rivestimento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione navata laterale S, parete E, ancona, predella

PVMG - Genere rivestimento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione sagrestia

PVMG - Genere piastrellato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, dadi

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo ornato

DECQ - Qualificazione del tipo a motivi fitomorfici

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale/ I ordine, partito centrale, colonna, fusto

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo motivo fitomorfo

DECQ - Qualificazione del tipo con foglie d'acanto

DECQ - Qualificazione del tipo a sviluppo circolare

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale/ I ordine, partito centrale, colonna, fusto tortile

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo motivo fitomorfo

DECQ - Qualificazione del tipo a sviluppo elicoidale

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, trabeazione, cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a palmette
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, piattabanda
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, piattabanda, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, fregio
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con campanelle
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECQ - Qualificazione del tipo	con maschera
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona sommitale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, frontone, cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, soprastante la trabeazione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigne
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, lesena
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, lesena e controlesena
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, mezza controlesena
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, semipennacchi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, arco cieco, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cane corrente
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli

DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I e II ordine, fregio, soprastante la parasta/ edicola, fregio, soprastante la lesena
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, vano centrale, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, frontone mistilineo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con croce
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale, capitello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale, coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orifiamma
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio modanato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto S/ portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio modanato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ parete E
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	ancona
DECQ - Qualificazione del tipo	con coppie di colonne ruotate e sfalsate tra loro
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ ancona, altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ ancona, soprastante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, soprastante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilo a spirale
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiocco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
	navate laterali/ ancona, coronamento/ estradosso arco cieco/ estradosso

DECU - Ubicazione	pieдрitti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	greca
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo semplice
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ ancona, nicchia, intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cappi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, nicchia, specchiatura

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ ancona, nicchia, intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale, portale, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a lobi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	con gocciole
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ovale
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, partito centrale, telaio architettonico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con gocciole
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia centrale
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N e S, campate, arcate, concio di chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a voluta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra acquasantiera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo zoomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a zampa di leone
DECQ - Qualificazione del tipo	con sfere
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, fusto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo zoomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con pesci appesi a cappi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, fusto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiocco
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, conchiglia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, conchiglia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie di vite
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con sfere
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cappi
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigna
DECQ - Qualificazione del tipo	con grappolo d'uva e foglie di vite
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiocco
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a mazzo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo antropomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N e S, arcate, piedritti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubino
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ abside/ fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo variabile
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	greca
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cappi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, intradosso arcate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ unghie
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso arcate/ falso attico, pilastrini
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso arcate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	con sviluppo a catena
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ abside/ pareti, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, timpano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia centrale
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappi
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con piccole teste
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo, frontone, timpano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	alati
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ altare maggiore, balaustre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside/ altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico

DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partito centrale, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure muliebri
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partito centrale, decorazione plastica
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cappi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partito centrale, decorazione plastica
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECQ - Qualificazione del tipo	con raggiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo simbolico
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	festone
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino, spicchi, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino, spicchi, specchiature polilobata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete W
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con scudo centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, II ordine, fregio
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	"TEMPLUM DIVAE SOPHIAE 1708"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto S, portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"BLUSTRA MINUS TRECENTA DABAT SEX CINTHIUS ANNIS /A CHRISTO: DATA SUNT HAEC LOCA SACRA DEO/HINC MINUS ANNO LUSTRIS QUADRAGINTA PERACTIS/INGENS AEQUAVIT PROTINUS ILLA SOLO/TELLURIS MOTUS LUSTRUM POST COEPTA DUOBUS/HIC ANNIS DEMPTIS EXIMIORA DUPLUM"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, IV campata da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. L'iscrizione è l'unica superstite di un serie incisa sulle colonne di calcarenite riportate alla luce in seguito ad un restauro eseguito negli anni 1959-1966.
LSII - Trascrizione testo	"PAULUS/EMANUEL FIERI/FECIT"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, intradosso catino, spicchi laterali
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"SEBASTIANO/MONACO, INVENTOR/E PINSE"
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, I campata da sinistra. acquasantiera
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica. L'iscrizione è incisa sulla base dell'acquasantiera.
LSII - Trascrizione testo	"CARMELO VECA DI SORTINO FECE NEL 1840"
LSIM - Materiali	calcarenite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, parte basamentale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione ed erosione causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale carbonioso. L'alveolizzazione e in misura minore l'erosione, diffuse uniformemente su quasi tutta la parte basamentale del prospetto principale, si estendono fino ad un'altezza massima di circa 2 mt dal piano di calpestio del monumento, e sono maggiormente accentuate in

prossimità del portate principale. Si riscontrano, inoltre, macchie causate da deposito superficiale di materiale pulverulento e da inquinamento atmosferico distribuite anch'esse in maniera alquanto diffusa per un'altezza massima di circa 3 mt.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte murature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione e campanile

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione causato da agenti biologici e accumulo di materiale pulverulento. La vegetazione è presente in maniera alquanto diffusa nella trabeazione del I ordine del prospetto principale, prevalentemente all'altezza della cornice: anche nel campanile si riscontrano tracce di vegetazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte murature/ parte basamentale

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche Degrado di materiali lapide con presenza di macchie di metallo causate da percolazione d'acqua. Le macchie di metallo riscontrate nella muratura sono provocate da percolazione d'acqua piovana attraverso la ringhiera soprastante, in gran parte ossidata.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte modanature/ decorazioni/ prospetto principale

STCC - Stato di conservazione mediocre

STCO - Indicazioni specifiche Degrado di materiali lapide con presenza di microrganismi e distacco di materiale causato da agenti atmosferici e biologici. I microrganismi sono presenti, in quantità considerevole, su tutte le modanature e le decorazioni più aggettanti del prospetto principale, in particolare all'altezza del campanile e delle trabeazioni del I e del II ordine; anche il distacco di materiale si manifesta prevalentemente nelle trabeazioni del I e del II ordine, in corrispondenza dei conci delle cornici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte rivestimenti/ prospetto E

STCC - Stato di conservazione mediocre

STCO - Indicazioni specifiche Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da agenti atmosferici e umidità. Il distacco d'intonaco si presenta diffuso, in maniera alquanto irregolare, per tutta l'estensione della parete.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte modanature/ prospetti E e S

STCC - Stato di conservazione mediocre

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici, biologici e umidità. I

STCO - Indicazioni specifiche	microrganismi sono diffusi sulle superfici di entrambe le murature in maniera disuniforme, mentre la vegetazione si manifesta prevalentemente sulla parete E.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto S, portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi, alveolizzazione e distacco di materiale causato da agenti atmosferici, biologici e umidità. L'alveolizzazione, presente su quasi tutto il portale del prospetto laterale, è particolarmente evidente sulle colonne, mentre il distacco di materiale e dei microrganismi sono concentrati prevalentemente sulle modanature.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, portali
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Sia nel portale principale che in quelli secondari del prospetto principale le architravi si presentano lesionate lungo l'asse di simmetria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. La sconnessione dei giunti è presente su quasi tutta la superficie del prospetto principale in maniera alquanto uniforme, con prevalenza nelle trabeazioni del I e del II ordine.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I ordine, partito laterale S, parasta S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con rotazione e spinta laterale causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontra una lesione di distacco tra la parasta e la muratura del prospetto principale, provocata probabilmente dall'azione spingente delle volte delle navate laterali e amplificata dagli effetti del sisma.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, chiesa, pareti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
	Si riscontrano macchie di umidità e distacco di intonaco, causati entrambi da infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura e

STCO - Indicazioni specifiche	localizzati sia lungo il contorno delle lunette delle pareti laterali che sulla trabeazione, prevalentemente nella parete N, nell'area compresa tra la IV e la VII lunetta da sinistra. L'umidità di risalita capillare dal vespaio, accompagnata anch'essa da lieve distacco di intonaco, si manifesta sulle pareti laterali e anche sulla parete W, a ridosso del portale, sotto forma di macchie con andamento regolare e altezza massima pari a circa 2 mt dal piano di calpestio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ chiesa, intradosso volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sono presenti macchie di umidità e distacco di intonaco, provocati da infiltrazione di acque piovane attraverso la copertura, diffuse in maniera uniforme nell'intradosso della volta della navata centrale e nel catino absidale; lo stesso tipo di degrado è visibile, in quantità minore, anche nell'intradosso delle volte delle navate laterali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, chiesa, parete W
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Nella parete W, si riscontrano due lesioni, di tipo passante, non visibili dall'esterno a causa del paramento in conci di pietra, localizzate negli ammorsamenti con le pareti laterali, su entrambi i lati, a partire, approssimativamente, dall'altezza della cornice della trabeazione fino alla sommità della volta. Esse sono causate da un movimento di rotazione verso l'esterno delle murature dei prospetti laterali, a seguito dell'azione spingente delle volte delle navate laterali, congiuntamente all'effetto dell'azione sismica. Si notano, altresì, lesioni verticali, anch'esse passanti, lungo il contorno della specchiatura posta alla sommità del portale, dovute ad un eccesso di carico trasmesso dalla muratura sull'architrave; inoltre si rileva anche una lesione verticale, passante, nel tamponamento della finestra su cui è alloggiato l'orologio esterno.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, chiesa, pareti N e S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontrano lesioni verticali, di tipo passante, localizzate nelle architravi delle aperture delle lunette, in corrispondenza del loro asse di simmetria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Nell'intradosso della volta della navata centrale si riscontrano lesioni, di tipo passante, distribuite come segue:

STCO - Indicazioni specifiche	una lesione lungo La direttrice NS, localizzata a cavallo tra la IV e V lunetta da sinistra della parete S, e tra la III e IV lunetta da sinistra della parete N, con estensione pari all'intera dimensione trasversale della volta: due lesioni, anch'esse lungo la direttrice NS, a ridosso dell'arco trionfale, in corrispondenza dell'asse di mezzeria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontrano due lesioni, di tipo passante, nell'intradosso della volta dell'abside, con andamento verticale, localizzate a ridosso dell'altare maggiore, ed estese dalla cornice della trabeazione fino alla sommità della volta.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti S e N
RSTI - Data inizio	1959/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Le pareti laterali del monumento sono state consolidate mediante l'inserimento di un setto in conglomerato cementizio armato a ridosso delle murature, lato esterno, realizzato a partire dal piano di posa delle fondazioni fino alla linea di gronda della copertura. Inoltre, all'altezza delle terrazze, realizzate a copertura delle navate laterali, sono stati inseriti degli speroni di consolidamento in conglomerato cementizio armato, posti in asse alle lesene interne, aventi funzione di sostegno nei confronti delle murature laterali della chiesa all'altezza del II ordine.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto S
RSTI - Data inizio	1959/00/00
RSTF - Data fine	1966/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nella parete S della chiesa, in corrispondenza del VI partito da sinistra è stato realizzato un lucernario, a forma di croce latina con piastrelle in vetro-cemento, posto alle spalle di un altare secondario.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate laterali, volte
RSTI - Data inizio	1959/00/00
RSTF - Data fine	1966/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Le volte della navata laterale N, originariamente a vela, successivamente ai crolli parziali verificatisi a seguito degli scavi per il consolidamento della struttura muraria, sono state ricostruite a crociera con struttura portante in conglomerato cementizio armato e soprastante solaio calpestabile, adibito a terrazza; anche le volte della navata S, pure esse originariamente a vela, sono state demolite e ricostruite a crociera in conglomerato cementizio armato con copertura a terrazza praticabile.

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa, pilastri
RSTI - Data inizio	1959/00/00
RSTF - Data fine	1966/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nei pilastri delle navate della chiesa sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico al fine di consentirne il recupero della piena funzionalità strutturale compromessa dall'avanzato stato di vetustà del monumento e dal susseguirsi degli eventi sismici. A tal fine è stata realizzata una struttura intelaiata in conglomerato cementizio armato, posta a contatto con i pilastri sul lato interno alle navate laterali, e lungo il perimetro degli archi delle volte con la funzione di svincolare le colonne dai carichi trasmessi dalle volte.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1960/07/18
RSTT - Tipo di intervento	La copertura originaria della chiesa, a falde, con struttura lignea e manto in coppi siciliani, è stata dismessa e sostituita, a seguito dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'intero monumento, nel periodo compreso tra il 1960 ed il 1966, con una nuova copertura a terrazza praticabile realizzata con solai in conglomerato cementizio armato, soprastante le volte delle navate laterali, e un solaio non praticabile al di sopra della volta della navata centrale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, I ordine
RSTT - Tipo di intervento	Nel prospetto principale, per un'altezza compresa tra il piano di calpestio e la trabeazione del I ordine, si riscontra la sostituzione di conci, in pietra calcarenitica, particolarmente ammalorati, con altri conci, anch'essi in pietra calcarenitica, localizzati prevalentemente nelle cornici dei portali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata centrale, parete S, IV lunetta da sinistra
RSTT - Tipo di intervento	La finestra in corrispondenza della IV lunetta da sinistra è stata murata con un setto in laterizi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate laterali, pareti
RSTT - Tipo di intervento	Sulle pareti delle navate laterali è stato realizzato il rivestimento della parte basamentale con lastre di granito fino ad un'altezza di 0.50 mt e con lastre di marmo bianco fino ad un'altezza di 1,50 mt dal piano di calpestio: analogamente con lastre di marmo sono stati rivestiti anche i partiti murari delle arcate cieche.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti N e S
	Sono state inserite, sia nella navata centrale che in quelle laterali, cinque catene in profilati metallici piatti a sezione rettangolare, con

RSTT - Tipo di intervento	bolzoni ad "Y", posti lungo la direttrice NS e posizionate in asse alle lesene dei partiti laterali.
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	originario
---------------------------------------	------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
-------------------------------------	---------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
-----------------------------------	---------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico
--------------------------------------	--------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115200_201
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	volumetria generale
--------------------	---------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

FTAN - Codice identificativo	R1900115200_204
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	esterno - prospetto principale
--------------------	--------------------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - campanile a vela
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_203
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_223
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_225
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_228
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115200_248
FTAT - Note	interno - abside - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00235 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_100A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00235 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_101A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00235 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_102A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_103A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_104A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_105A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_106A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115200_107A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/07/03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	relazione tecnica
FNTD - Data	1968/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
FNTS - Posizione	carp. 1-15-23
FNTI - Codice identificativo	CA00115200_A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978

BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salonia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande, Angelo
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000325
BIBN - V., pp., nn.	pp. 391-400
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Casella, Marinella
CMPN - Nome	Consiglio, Gianluca
CMPN - Nome	Di Natale, Maria G.
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Gintoli, Roberto
CMPN - Nome	Greco, Vincenzo
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Morgia, Maurizio
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia