

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115200
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000196BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	S. Sofia

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	piazza IV Novembre
PVCA	via Amendola

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	070

<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Sortino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	68/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	C
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	1373-1379
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.028126
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.158388
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	441
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google heart pro
<b>GPBT - Data</b>	2019/06/20
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Iraso Giovanni
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	XVIII
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	CR000610
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	configurazione intero bene
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ricostruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Il terremoto del 1693 distrusse la chiesa di S. Sofia di Sortino che fu subito riedificata.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000324

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1693/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1693/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	I lavori per la ricostruzione di S. Sofia cominciarono nel 1701, ma il tempio fu compiuto e benedetto nel 1720. Il progetto fu affidato a Giovanni Iraso (o Naso).
<b>RENF - Fonte</b>	CB000324
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115200_A1

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1701/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1720/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento
<b>RENN - Notizia</b>	La facciata fu portata a termine nel 1708, come si legge nell'iscrizione incisa sul fregio del II ordine.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000324

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1708/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1708/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	abside
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazione
<b>RENN - Notizia</b>	Gli affreschi del catino absidale sono opera di Sebastiano Lo Monaco.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115200_A1

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVV - Validità</b>	ca

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	chiesa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Attualmente l'impianto strutturale del monumento presenta variazioni rilevanti rispetto alla tipologia originaria a causa di un intervento di consolidamento e di recupero statico particolarmente significativo, realizzato nel periodo 1956-66, al fine di "liberare" la struttura portante dall'azione dei carichi esercitati dalle volte e dalla copertura. Infatti, la muratura originaria di tipo portante realizzata con conci di pietra, sbazzati grossolanamente ad eccezione del paramento del prospetto principale, costituito da conci regolari di calcarenite "lavorati di liscio", è stata ingabbiata all'interno di una nuova struttura in conglomerato cementizio armato, posta a ridosso di quella preesistente. In particolare sul lato esterno della muratura perimetrale è stato realizzato un setto in conglomerato cementizio armato che, dal piano di posa delle fondazioni si eleva fino alla linea di gronda della copertura a terrazza praticabile con solaio in conglomerato cementizio armato, sopra le volte delle navate laterali e con solaio parzialmente praticabile sopra la volta della navata centrale. Sono stati inseriti, inoltre, degli speroni in conglomerato cementizio armato all'altezza delle terrazze ed in asse alle paraste dei partiti delle navate laterali, aventi funzione di contrafforti della nuova parete realizzata esternamente alla muratura originaria. All'interno della chiesa si è provveduto al consolidamento dei pilastri inserendo una struttura intelaiata in conglomerato cementizio armato posta a ridosso degli stessi, lungo il lato interno delle navate laterali, con sviluppo dal piano di posa delle fondazioni fino agli archi delle vette, anch'esse ricostruite in conglomerato cementizio armato e prosecuzione, lungo i partiti, delle murature laterali.

**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

<b>ISSU - Ubicazione</b>	navata centrale/ navata laterale S
<b>ISST - Tipo</b>	catena (10)

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
-------------------------------------	--------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm 235
<b>PNTS - Schema</b>	basilicale
<b>PNTF - Forma</b>	mistilinea
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata (3)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sagrestia
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scalinata

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	il terreno d'appoggio è formato da calcareniti e calciruditi in banchi potenti fino a 10 mt.
--	--

**FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	calcarenite
<b>FNSM - Materiali</b>	conglomerato cementizio
<b>FNSM - Materiali</b>	acciaio

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi squadri e non
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	navata centrale, piedritti
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	chiesa, arco trionfale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi squadrate
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	navate laterali N e S, campate
-------------------------	--------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	navata centrale/ presbiterio
-------------------------	------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
-------------------------	--------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta semicircolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	su peducci
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile a vela
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	navata centrale/ presbiterio/ abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmi differenziati
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	solaio
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	ammattionato
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	navate laterali N e S
-------------------------	-----------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a terrazza
----------------------	------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
--	-----------------------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna/ piazza IV Novembre
--------------------------	-----------------------------

<b>SCLG - Genere</b>	scalinata
----------------------	-----------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	disposta lungo l'asse EW
----------------------------	--------------------------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a pianta poligonale
----------------------------------	---------------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
--------------------	---------------

<b>SCSM - Materiali</b>	basalto
-------------------------	---------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ parete E
--------------------------	-------------------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
-------------------------	-------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	disposta all'interno della muratura
----------------------------	-------------------------------------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilenea spezzata
----------------------------------	---------------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri/ ad anima centrale
--------------------	---------------------------------------

<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
-------------------------	-------------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ abside
--------------------------	-----------------

<b>SCLG - Genere</b>	scaletta
----------------------	----------

<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
-------------------------	-------------

<b>SCLN - Quantità</b>	2
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente e parallela alla parete semicircolare
----------------------------	---

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	semicircolare
----------------------------------	---------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
--------------------	---------------

<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite
-------------------------	-------------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** piazza IV Novembre

**PVMG - Genere** a mosaico

**PVMS - Schema del disegno** a motivi geometrici

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** chiesa

**PVMG - Genere** lastricato

**PVMS - Schema del disegno** a scacchiera

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** navata laterale N, parete E, ancona, predella

**PVMG - Genere** rivestimento

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** abside, altare, predella

**PVMG - Genere** rivestimento

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** navata laterale S, parete E, ancona, predella

**PVMG - Genere** rivestimento

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** sagrestia

**PVMG - Genere** piastrellato

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, dadi

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** ornato

**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici

**DECM - Materiali** calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partito centrale, colonna, fusto

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** motivo fitomorfo

**DECQ - Qualificazione del tipo** con foglie d'acanto

**DECQ - Qualificazione del tipo** a sviluppo circolare

**DECM - Materiali** calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale/ I ordine, partito centrale, colonna, fusto tortile

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** motivo fitomorfo

**DECQ - Qualificazione del tipo** a sviluppo elicoidale

<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, trabeazione, cornice
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a palmette
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, piattabanda
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, piattabanda, concio di chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi antropomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pigna
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, incorniciatura
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	profilatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo bombato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	formella
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con campanelle
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con angelo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con maschera
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona sommitale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, frontone, cornice
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, soprastante la trabeazione
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi zoomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pigne
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, lesena
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario, lesena e controlesena
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partito laterale, portale secondario
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	profilatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo bombato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, mezza controlesena
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, semipennacchi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, arco cieco, concio di chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	profilatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cane corrente
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con angeli

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pigna
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I e II ordine, fregio, soprastante la parasta/ edicola, fregio, soprastante la lesena
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ campanile a vela, vano centrale, incorniciatura
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ campanile a vela, frontone mistilineo
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con croce
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale, capitello
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazione a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi antropomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	orifiamma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio modanato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio modanato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi antropomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto S/ portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	pira
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio modanato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ parete E
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	ancona
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con coppie di colonne ruotate e sfalsate tra loro
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ ancona, altare
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, altare
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo simbolico
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ ancona, soprastante la cornice
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cartiglio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo ondulato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, soprastante la cornice
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cartiglio

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo ondulato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo simbolico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con profilo a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	bassorilievo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con festoni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fiocco
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo bombato
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
	navate laterali/ ancona, coronamento/ estradosso arco cieco/ estradosso

<b>DECU - Ubicazione</b>	pieдрitti
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	greca
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo semplice
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navate laterali/ ancona
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fastigio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con drappo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ ancona, nicchia, intradosso catino
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, nicchia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cappi
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, nicchia, specchiatura

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, nicchia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bicromo
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ ancona, nicchia, intradosso catino
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale, portale, incorniciatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a lobi
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale, specchiatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale, specchiatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con elementi architettonici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con gocciole
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partiti laterali
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo ovale
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete W, partito centrale, telaio architettonico
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con gocciole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conchiglia centrale
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ pareti N e S, campate, arcate, concio di chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a voluta
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra acquasantiera
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo zoomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a zampa di leone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con sfere
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, fusto
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo zoomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pesci appesi a cappi
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, fusto
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fiocco
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, conchiglia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, conchiglia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con foglie di vite
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo geometrico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con sfere
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cappi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pigna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con grappolo d'uva e foglie di vite
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con fiocco
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con foglie d'acanto
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con rosette
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a mazzo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete N, I campata da sinistra, acquasantiera, parte superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo antropomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ pareti N e S, arcate, piedritti
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	formella
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ arco trionfale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	gruppo scultoreo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cartiglio centrale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con angeli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ presbiterio/ abside/ fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ presbiterio/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a profilo variabile
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso volta, specchiature
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	greca
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso volta
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cappi
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso volta, intradosso arcate
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ unghie
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con vaso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con festone
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso arcate/ falso attico, pilastrini
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ intradosso arcate
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo geometrico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con sviluppo a catena
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ abside/ pareti, specchiature
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, specchiatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, timpano
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conchiglia centrale
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ parete, telaio architettonico-scultoreo, frontone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	angeli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con drappi
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con piccole teste
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DECM - Materiali</b>	colore

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo, frontone, timpano
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ partiti laterali, telaio architettonico-scultoreo, frontone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	alati
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ altare maggiore, balaustre
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con rosetta
<b>DECM - Materiali</b>	marmo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ altare maggiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo simbolico

<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ partito centrale, frontone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	gruppo scultoreo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con figure muliebri
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo simbolico
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ falso attico, partito centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ falso attico, partito centrale, decorazione plastica
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cappi
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ falso attico, partito centrale, decorazione plastica
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con raggiera
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivo simbolico
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino, spicchi, specchiature
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino, spicchi, specchiature polilobata
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di soggetto sacro
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside/ intradosso catino
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	sagrestia/ parete W
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	gruppo scultoreo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con scudo centrale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con conchiglia centrale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale, II ordine, fregio
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione

<b>LSIT - Tipo</b>	dedicatoria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"TEMPLUM DIVAE SOPHIAE 1708"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto S, portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	didascalica
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"BLUSTRA MINUS TRECENTA DABAT SEX CINTHIUS ANNIS /A CHRISTO: DATA SUNT HAEC LOCA SACRA DEO/HINC MINUS ANNO LUSTRIS QUADRAGINTA PERACTIS/INGENS AEQUAVIT PROTINUS ILLA SOLO/TELLURIS MOTUS LUSTRUM POST COEPTA DUOBUS/HIC ANNIS DEMPTIS EXIMIORA DUPLUM"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata centrale, parete N, IV campata da sinistra
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	didascalica. L'iscrizione è l'unica superstite di un serie incisa sulle colonne di calcarenite riportate alla luce in seguito ad un restauro eseguito negli anni 1959-1966.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"PAULUS/EMANUEL FIERI/FECIT"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	abside, intradosso catino, spicchi laterali
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	didascalica
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"SEBASTIANO/MONACO, INVENTOR/E PINSE"
<b>LSIM - Materiali</b>	colore
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata centrale, parete N, I campata da sinistra. acquasantiera
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	didascalica. L'iscrizione è incisa sulla base dell'acquasantiera.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"CARMELO VECA DI SORTINO FECE NEL 1840"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale, parte basamentale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione ed erosione causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale carbonioso. L'alveolizzazione e in misura minore l'erosione, diffuse uniformemente su quasi tutta la parte basamentale del prospetto principale, si estendono fino ad un'altezza massima di circa 2 mt dal piano di calpestio del monumento, e sono maggiormente accentuate in

prossimità del portate principale. Si riscontrano, inoltre, macchie causate da deposito superficiale di materiale pulverulento e da inquinamento atmosferico distribuite anch'esse in maniera alquanto diffusa per un'altezza massima di circa 3 mt.

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** murature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione e campanile

**STCC - Stato di conservazione** cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche** Degrado di materiali lapidei con presenza di vegetazione causato da agenti biologici e accumulo di materiale pulverulento. La vegetazione è presente in maniera alquanto diffusa nella trabeazione del I ordine del prospetto principale, prevalentemente all'altezza della cornice: anche nel campanile si riscontrano tracce di vegetazione.

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** murature/ parte basamentale

**STCC - Stato di conservazione** cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche** Degrado di materiali lapide con presenza di macchie di metallo causate da percolazione d'acqua. Le macchie di metallo riscontrate nella muratura sono provocate da percolazione d'acqua piovana attraverso la ringhiera soprastante, in gran parte ossidata.

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** modanature/ decorazioni/ prospetto principale

**STCC - Stato di conservazione** mediocre

**STCO - Indicazioni specifiche** Degrado di materiali lapide con presenza di microrganismi e distacco di materiale causato da agenti atmosferici e biologici. I microrganismi sono presenti, in quantità considerevole, su tutte le modanature e le decorazioni più aggettanti del prospetto principale, in particolare all'altezza del campanile e delle trabeazioni del I e del II ordine; anche il distacco di materiale si manifesta prevalentemente nelle trabeazioni del I e del II ordine, in corrispondenza dei conci delle cornici.

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** rivestimenti/ prospetto E

**STCC - Stato di conservazione** mediocre

**STCO - Indicazioni specifiche** Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da agenti atmosferici e umidità. Il distacco d'intonaco si presenta diffuso, in maniera alquanto irregolare, per tutta l'estensione della parete.

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** modanature/ prospetti E e S

**STCC - Stato di conservazione** mediocre

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici, biologici e umidità. I

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	microrganismi sono diffusi sulle superfici di entrambe le murature in maniera disuniforme, mentre la vegetazione si manifesta prevalentemente sulla parete E.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	modanature/ prospetto S, portale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi, alveolizzazione e distacco di materiale causato da agenti atmosferici, biologici e umidità. L'alveolizzazione, presente su quasi tutto il portale del prospetto laterale, è particolarmente evidente sulle colonne, mentre il distacco di materiale e dei microrganismi sono concentrati prevalentemente sulle modanature.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale, portali
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture orizzontali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Sia nel portale principale che in quelli secondari del prospetto principale le architravi si presentano lesionate lungo l'asse di simmetria.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	membrature ordine architettonico/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. La sconnessione dei giunti è presente su quasi tutta la superficie del prospetto principale in maniera alquanto uniforme, con prevalenza nelle trabeazioni del I e del II ordine.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale, I ordine, partito laterale S, parasta S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali con rotazione e spinta laterale causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontra una lesione di distacco tra la parasta e la muratura del prospetto principale, provocata probabilmente dall'azione spingente delle volte delle navate laterali e amplificata dagli effetti del sisma.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ interno, chiesa, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
	Si riscontrano macchie di umidità e distacco di intonaco, causati entrambi da infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura e

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	localizzati sia lungo il contorno delle lunette delle pareti laterali che sulla trabeazione, prevalentemente nella parete N, nell'area compresa tra la IV e la VII lunetta da sinistra. L'umidità di risalita capillare dal vespaio, accompagnata anch'essa da lieve distacco di intonaco, si manifesta sulle pareti laterali e anche sulla parete W, a ridosso del portale, sotto forma di macchie con andamento regolare e altezza massima pari a circa 2 mt dal piano di calpestio.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ chiesa, intradosso volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sono presenti macchie di umidità e distacco di intonaco, provocati da infiltrazione di acque piovane attraverso la copertura, diffuse in maniera uniforme nell'intradosso della volta della navata centrale e nel catino absidale; lo stesso tipo di degrado è visibile, in quantità minore, anche nell'intradosso delle volte delle navate laterali.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ interno, chiesa, parete W
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Nella parete W, si riscontrano due lesioni, di tipo passante, non visibili dall'esterno a causa del paramento in conci di pietra, localizzate negli ammorsamenti con le pareti laterali, su entrambi i lati, a partire, approssimativamente, dall'altezza della cornice della trabeazione fino alla sommità della volta. Esse sono causate da un movimento di rotazione verso l'esterno delle murature dei prospetti laterali, a seguito dell'azione spingente delle volte delle navate laterali, congiuntamente all'effetto dell'azione sismica. Si notano, altresì, lesioni verticali, anch'esse passanti, lungo il contorno della specchiatura posta alla sommità del portale, dovute ad un eccesso di carico trasmesso dalla muratura sull'architrave; inoltre si rileva anche una lesione verticale, passante, nel tamponamento della finestra su cui è alloggiato l'orologio esterno.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ interno, chiesa, pareti N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontrano lesioni verticali, di tipo passante, localizzate nelle architravi delle aperture delle lunette, in corrispondenza del loro asse di simmetria.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ navata centrale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Nell'intradosso della volta della navata centrale si riscontrano lesioni, di tipo passante, distribuite come segue:

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	una lesione lungo La direttrice NS, localizzata a cavallo tra la IV e V lunetta da sinistra della parete S, e tra la III e IV lunetta da sinistra della parete N, con estensione pari all'intera dimensione trasversale della volta: due lesioni, anch'esse lungo la direttrice NS, a ridosso dell'arco trionfale, in corrispondenza dell'asse di mezzeria.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ abside
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Si riscontrano due lesioni, di tipo passante, nell'intradosso della volta dell'abside, con andamento verticale, localizzate a ridosso dell'altare maggiore, ed estese dalla cornice della trabeazione fino alla sommità della volta.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetti S e N
<b>RSTI - Data inizio</b>	1959/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Le pareti laterali del monumento sono state consolidate mediante l'inserimento di un setto in conglomerato cementizio armato a ridosso delle murature, lato esterno, realizzato a partire dal piano di posa delle fondazioni fino alla linea di gronda della copertura. Inoltre, all'altezza delle terrazze, realizzate a copertura delle navate laterali, sono stati inseriti degli speroni di consolidamento in conglomerato cementizio armato, posti in asse alle lesene interne, aventi funzione di sostegno nei confronti delle murature laterali della chiesa all'altezza del II ordine.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto S
<b>RSTI - Data inizio</b>	1959/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1966/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nella parete S della chiesa, in corrispondenza del VI partito da sinistra è stato realizzato un lucernario, a forma di croce latina con piastrelle in vetro-cemento, posto alle spalle di un altare secondario.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navate laterali, volte
<b>RSTI - Data inizio</b>	1959/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1966/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Le volte della navata laterale N, originariamente a vela, successivamente ai crolli parziali verificatisi a seguito degli scavi per il consolidamento della struttura muraria, sono state ricostruite a crociera con struttura portante in conglomerato cementizio armato e soprastante solaio calpestabile, adibito a terrazza; anche le volte della navata S, pure esse originariamente a vela, sono state demolite e ricostruite a crociera in conglomerato cementizio armato con copertura a terrazza praticabile.

<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	chiesa, pilastri
<b>RSTI - Data inizio</b>	1959/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1966/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nei pilastri delle navate della chiesa sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico al fine di consentirne il recupero della piena funzionalità strutturale compromessa dall'avanzato stato di vetustà del monumento e dal susseguirsi degli eventi sismici. A tal fine è stata realizzata una struttura intelaiata in conglomerato cementizio armato, posta a contatto con i pilastri sul lato interno alle navate laterali, e lungo il perimetro degli archi delle volte con la funzione di svincolare le colonne dai carichi trasmessi dalle volte.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>RSTI - Data inizio</b>	1960/07/18
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	La copertura originaria della chiesa, a falde, con struttura lignea e manto in coppi siciliani, è stata dismessa e sostituita, a seguito dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'intero monumento, nel periodo compreso tra il 1960 ed il 1966, con una nuova copertura a terrazza praticabile realizzata con solai in conglomerato cementizio armato, soprastante le volte delle navate laterali, e un solaio non praticabile al di sopra della volta della navata centrale.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale, I ordine
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nel prospetto principale, per un'altezza compresa tra il piano di calpestio e la trabeazione del I ordine, si riscontra la sostituzione di conci, in pietra calcarenitica, particolarmente ammalorati, con altri conci, anch'essi in pietra calcarenitica, localizzati prevalentemente nelle cornici dei portali.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navata centrale, parete S, IV lunetta da sinistra
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	La finestra in corrispondenza della IV lunetta da sinistra è stata murata con un setto in laterizi.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navate laterali, pareti
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sulle pareti delle navate laterali è stato realizzato il rivestimento della parte basamentale con lastre di granito fino ad un'altezza di 0.50 mt e con lastre di marmo bianco fino ad un'altezza di 1,50 mt dal piano di calpestio: analogamente con lastre di marmo sono stati rivestiti anche i partiti murari delle arcate cieche.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetti N e S
	Sono state inserite, sia nella navata centrale che in quelle laterali, cinque catene in profilati metallici piatti a sezione rettangolare, con

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	bolzoni ad "Y", posti lungo la direttrice NS e posizionate in asse alle lesene dei partiti laterali.
----------------------------------	--

## **US - UTILIZZAZIONI**

### **USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

### **USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	curia arcivescovile di Siracusa

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	piano regolatore generale
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	l'edificio ricade nel centro storico

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_201
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_204
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_205
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - I ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_206
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - II ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_207
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - campanile a vela
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_203
<b>FTAT - Note</b>	interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_223
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata centrale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_225
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata centrale - intradosso volta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_228
<b>FTAT - Note</b>	interno - abside - intradosso catino
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_248
<b>FTAT - Note</b>	interno - abside - altare maggiore
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00235 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_100A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota +00235 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_101A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00235 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_102A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_103A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_104A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale

<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_105A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_106A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115200_107A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/07/03
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	relazione tecnica
<b>FNTD - Data</b>	1968/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
<b>FNTS - Posizione</b>	carp. 1-15-23
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115200_A1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Barbano M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000206
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 681-688
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000216
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 367-386
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	TOURING CLUB ITALIANO
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000017
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Salonia, Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000324
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Di Grande, Angelo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1979
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000325
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 391-400
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Pedley H. M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000311
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 273-291
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone Serafina
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000317
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 103-109
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Casella, Marinella
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio, Gianluca
<b>CMPN - Nome</b>	Di Natale, Maria G.
<b>CMPN - Nome</b>	Gennaro, Carla
<b>CMPN - Nome</b>	Gintoli, Roberto
<b>CMPN - Nome</b>	Greco, Vincenzo
<b>CMPN - Nome</b>	Landolina, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Morgia, Maurizio
<b>CMPN - Nome</b>	Petrone, Maria
<b>CMPN - Nome</b>	Puglisi, Carmelina
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia