SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	Α	
LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	01	
NCTN - Numero catalogo	01	
generale	00006552	
ESC - Ente schedatore	S279	
ECP - Ente competente	S279	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	casa	
tipologica	Casa	
OGTQ - Qualificazione	privata	
OGTN - Denominazione	Casa privata in Via dei Martiri, 19	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Piemonte	
PVCP - Provincia	NO	
PVCC - Comune	Romagnano Sesia	
PVCI - Indirizzo	via dei Martiri, 19	
CST - CENTRO STORICO		
CSTD - Denominazione	Centro Storico	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAS	FALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTSC - Comune	Romagnano Sesia	
CTSF - Foglio/Data	20/ 2020	
GA - GEOREFERENZIAZIONE T	RAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	2	
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GAD - DESCRIZIONE DEL PO	LIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIC	GONO	
GADPX - Coordinata X	8.383965	
GADPY - Coordinata Y	45.633937	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO		
GADPX - Coordinata X	8.383841	
GADPY - Coordinata Y	45.634012	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO		

GADPX - Coordinata X	8.383884	
GADPY - Coordinata Y	45.634046	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO		
GADPX - Coordinata X	8.384016	
GADPY - Coordinata Y	45.633966	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO		
GADPX - Coordinata X	8.383965	
GADPY - Coordinata Y	45.633937	
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata	
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GAB - BASE DI RIFERIMENTO		
GABB - Descrizione sintetica	Ortofoto	
GABT - Data	2012	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero VIR)	
ATBD - Denominazione	NR	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII	
REVV - Validità	post	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA	intens have	
RENR - Riferimento	intero bene	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo	XVIII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM		
REVS - Secolo	XVIII	
SI - SPAZI	Avin	
SII - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIN - Numero di piani	+3	
Tumero di piani		

- IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio a pianta rettangolare a 3 piani; strutture verticali in muratura continua in laterizio e ciottoli di fiume intonacate; strutture orizzontal costituite da solai lignei; copertura a falde con struttura primaria costituita da travature lignee e manto in coppi
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
/ - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA.
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	laterizio
O - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
? - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ES	ΓΕΝΝΑ
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNIC	CA
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUE	RA
CPMT - Tipo	coppi
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCO - Indicazioni specifiche	In fase di sopralluogo (2020), da analisi visiva dei prospetti esterni, si osserva che il bene presenta uno stato di conservazione generale alterato dalla presenza di vari fenomeni di degrado delle murature, delle finiture, e dovuti ad interventi invasivi
S - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Dall'osservazione dei prospetti esterni, e dal confronto con la documentazione fotografica del 1974, si rilevano interventi eseguiti sulle murature, sulla copertura, sui serramenti, sul prospetto in genera

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione proprietà privata generica DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) Giammaruco, Sofia FTAA - Autore FTAD - Data 2020 FTAN - Codice identificativo 0100006552 2020 1 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo positivo b/n FTAD - Data 1975 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale **DRAS** - Scala 1:500 **DRAD** - Data 2020 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale **DRAS** - Scala 1:1000 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale **DRAD** - Data 1770 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale 1899 **DRAD** - Data **FNT - FONTI E DOCUMENTI** FNTP - Tipo copia cartacea della scheda di catalogo **FNTD** - Data 1975/03/20 AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso **ADSM - Motivazione** scheda di bene di proprietà privata **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE CMPD** - Data 1974 **CMPN - Nome** Gallina, Mariavittoria

FUR - Funzionario responsabile	NR	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2020	
AGGN - Nome	Giammaruco, Sofia	
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrante, Annalisa	
AN - ANNOTAZIONI		