

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 03 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00104075 |
| ESC - Ente schedatore | S288 |
| ECP - Ente competente | S288 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Pietro |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lombardia |
| PVCP - Provincia | VA |
| PVCC - Comune | Gallarate |
| PVCI - Indirizzo | piazza della Libertà, 0(P) |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|------|----------------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Gallarate |
| CTSF - Foglio/Data | 5 |
| CTSN - Particelle | C |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 8.792154 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.660248 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di | |

| | |
|--|---|
| georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | romanico |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | ampliamento coro (1664) e rimaneggiamento (1664-8) |
| ATBD - Denominazione | barocco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | fase preminente |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XII |
| RELI - Data | 1145/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVV - Validità | post |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | muri: laterizio/ beola (riv. parte) |
| SVCM - Materiali | colonnine: pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | semicupola |

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CPMM - Materiali | laterizio (coppi) |
|-------------------------|-------------------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | parrocchia di S. Maria Assunta |
|-------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| CDGI - Indirizzo | corso Italia, 3-Gallarate (Va) |
|-------------------------|--------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909, art. 1 |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| NVCE - Estremi provvedimento | 1912/06/12 |
|-------------------------------------|------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. zona A centro storico |
|-----------------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUN - Sintesi normativa zona | piano particolareggiato (con particolare tutela) |
|--------------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 1996 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| FTAE - Ente proprietario | SABAP province Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| FTAN - Codice identificativo | 0300104075_foto |
|-------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|----------|
| FTAT - Note | facciata |
|--------------------|----------|

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
|--------------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| DRAE - Ente proprietario | SABAP province Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| DRAN - Codice identificativo | 0300104075_sc |
|-------------------------------------|---------------|

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

CMPN - Nome

Cattaneo, E.

CMPN - Nome

Sforza, M.

CMPN - Nome

Concari, P. (sopralluogo)

FUR - Funzionario responsabile

Terafina, A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Panzani, Laura

AGGF - Funzionario responsabile

Bergamini, Federica

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 16/12/1969, tr. 19/02/1970 (mapp. 268, 275, 273, 267, 271, 293, 270, 269, 272, 274). 2) Doc. graf. AM rilievo, pianta, 1:200 (1953)/ rilievo e aerofotogrammetria (1:500), pianta, prospetti, sezione, 1:50 e 1:10 (1984). 3) Doc. fot. AM: n.° 2 facciata, scorcio/ fianco sinistro (s.d.)/ facciata/ interno (cartolina, s.d.) / n.° 3 fianco sude nord/ n.° 3 abside e particolare sculture/ n.° 9 sculture e capitelli facciata, lato sud e portale principale/ acquasantiera/ interno, verso l'altare/ interno, parete sud e nord/ controfacciata/ n.° 5 presbiterio, catino absidale, altare e balaustra/ n.° 3 copertura lignea/ n.° 3 dettagli affreschi/ n.° 3 mosaico absidale (1983). 4) Restauro esterni (1887-1906)/ Lavori di restauro (1987 e 1985)/ Straordinaria manutenzione 81988). 5) Facciata con oculo centrale e lunetta sopra la porta principale con mosaico con i SS. Pietro e Paolo, opera di Gianusi del 1920; nella parte centrale fascia decorativa ad archetti pensili intrecciati poggianti su colonnine, e al di sotto due aperture a losanga a strombo modanato/ Nelle gallerie, capitelli scolpiti con motivi geometrici (sulla facciata) e con foglie stilizzate o figure grottesche (sul fianco)/ Fasce con motivi vegetali e resti di figure umane o animali inserite nelle murature/ All'interno pareti affrescate (finti drappaggi ed altri fregi) dal pittore Rusca di Milano nel 1909/ Decorazione musiva del 1907 con "Cristo Buon Pastore" nel catino absidale/ Capitello corinzio adattato ad acquasantiera/ Altare e balaustre barocchi in marmi policromi/ Demolizione del campanile nel 1902. 6) Copertura a falda in legno/ Semicupola affrescata (abside). AGGIORNAMENTO: migrazione da vers. 2.00 a vers. 3.00; normalizzazione dei dati per il superamento del controllo formale; georeferenziazione.