

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334577
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	234503

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata, nobiliare, suburbana
OGTN - Denominazione	Villa Capano

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato
PVCL - Località	CORATO
PVCI - Indirizzo	via Castel del Monte

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE****CTSC - Comune** Corato**CTSF - Foglio/Data** 31**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO****GPI - Identificativo Punto** 2**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 16.405045**GPDPY - Coordinata Y** 41.146723**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2019**GPBO - Note** (4444622) <https://www.google.com/maps/>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** committenza**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1884**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** 1980**REVI - Data** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** 1911**RELI - Data** XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** 1911**REVI - Data** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** corpo retrostante**RENS - Notizia sintetica** costruzione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1911**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1911**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**SIIP - Tipo di piani** p.t., p.1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** -1**SIIP - Tipo di piani** p. seminterrato**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La villa si articola su tre livelli di cui uno seminterrato, nell'impianto originario al piano rialzato vi erano gli ambienti di rappresentanza mentre al secondo piano le camere da letto. All'esterno la villa è arricchita da lesene angolari con capitelli corinzi su cui poggia un cornicione marcapiano aggettante, le aperture sono incorniciate da modanature ad arco in pietra. La proprietà della villa comprende anche l'attiguo parco.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo principale**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t., p.1**PNTF - Forma** quadrangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** pilieri all'ingresso del viale d'accesso**PNTE - Dati icnografici significativi** muro di cinta**PNTE - Dati icnografici**

significativi	parco
<b>PN - PIANTA</b>	
PNR - Riferimento alla parte	porzione retrostante
<b>PNT - PIANTA</b>	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t., p.1
PNTF - Forma	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in blocchi di tufo
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	pietra
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	volumi a tetto sulla terrazza di copertura
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	legno
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	su strada
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	piliere
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con coronamento modanato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcarea locale
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	agli angoli
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con capitello corinzio
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	in sommità
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato/a
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	aperture
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato/a
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	piliere destro
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	incisione di data data di realizzazione del complesso e delle iniziali dei proprietari dell'epoca
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	F.A.C. – F.V.D. / 1884
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra calcarea locale

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	piliere sinistro
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	NIHIL., HOMINE / LIBERO. DIGNIUS.
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra calcarea locale

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	pilieri
<b>RSTI - Data inizio</b>	2010/03/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro e risanamento dei pilieri su strada di Villa Capano mediante smontaggio, ampliamento della fondazione, pulitura e rimontaggio. (opere approvate)

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2002/01/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione e frazionamento in due unità abitative. L'intervento comprende: consolidamento di fondazioni e murature perimetrali,

abbattimento e ricostruzione di volte in tufo con tecnica tradizionale, inserimento di vani ascensore, demolizione e ricostruzione dei volumi a tetto in copertura con travi in legno e coppi.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIX secolo
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 490/1999, art. 6, co. 2
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2001-02-13
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	2001/10/12

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334577-F1

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta

<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	relazione storico-artistica
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	elenco proprietari
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fiore, N.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00002
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Galise, F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00003
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati personali
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Fersini, Marta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Simonetti, Antonella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	