

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334562
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	360884

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTN - Denominazione	Palazzo Gioia

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato
PVCL - Località	CORATO
PVCI - Indirizzo	Largo Plebiscito
PVCA	Piazza Sedile
PVCA	Via Roma

<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Corato
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	32/2019
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.412412
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.151992
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4375860) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1837
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	danneggiamenti

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica danneggiamenti

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani -1

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +3

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Il palazzo si articola su tre piani fuori terra, piano terra, piano ammezzato e piano nobile. Le facciate sono scandite da partizioni orizzontali secondo la seguente caratterizzazione: il basamento, costituito da piano terra e piano ammezzato, è rivestito da conci lapidei sbazzati su cui si aprono i portali e gli stipiti delle finestre costituiti da grosse bugne sovrapposte o dentelli, il piano nobile presenta una superficie intonacata ritmata da lesene lineari su cui risaltano le grandi finestre delimitate da ampie cornici arricchite da architravi e trabeazioni aggettanti. Unicamente sulle facciate prospicienti Largo Plebiscito si nota l'assenza delle lesene.

**PN - PIANTA**

PNR - Riferimento alla parte intero bene

**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi corte interna quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi corte interna trapezoidale

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.1.
---	------

<b>PNTF - Forma</b>	quadrangolare
---------------------	---------------

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.2.
---	------

<b>PNTF - Forma</b>	quadrangolare
---------------------	---------------

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
--	-----------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
---	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
-------------------------	------

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corte trapezoidale
--------------------------	--------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	colonne
---------------------------------	---------

<b>SVCC - Genere</b>	a blocchi
----------------------	-----------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in stile egizio
---	-----------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	alcuni vani p.t.
-------------------------	------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte
---------------------	---------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
--	---------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
-----------------------------------	----------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	adiacente corte trapezoidale
-------------------------	------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLO - Categoria</b>	di rappresentanza
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corte
<b>PVMG - Genere</b>	basolato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	diagonale
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	p.t. e p.1.
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	p.2.
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	p.2.
<b>DECT - Tipo</b>	lesena

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	finestre
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	finestre
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	architravato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sormontato da balcone
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	architravato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sormontato da balcone
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	balcone
<b>DECT - Tipo</b>	ringhiera
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	portale
<b>DECT - Tipo</b>	bassorilievo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con antica stadera
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corte quadrangolare
<b>DECL - Collocazione</b>	finestre
<b>DECT - Tipo</b>	frontone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	centinato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corte quadrangolare
<b>DECL - Collocazione</b>	finestre
<b>DECT - Tipo</b>	frontone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	timpanato
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/09/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di restauro e risanamento conservativo presso la particella 2201 sub.39 p.1. gli interventi consistono in una diversa distribuzione interna, sostituzione di pavimentazioni in piastrelle e recupero di pavimentazioni in marmette di cemento, rifacimento intonaco interno, nuovi impianti idrico-fognante e elettrico sottotraccia, restauro serramenti esterni.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare

<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/08/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di restauro e risanamento conservativo presso il civico 102 di via Roma, al piano terra. gli interventi consistono in: adeguamento impianti alla normativa vigente, rimozione del rivestimento plastico delle pareti, rimozione - pulitura e successiva posa in opera di pavimento in marmette di graniglia, integrazione del pavimento con lastre di pietra calcarea, realizzazione di tramezzatura per nuovo vano wc, sostituzione portone di ingresso.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	2008/08/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interventi realizzati presso il civico 30 di piazza Sedile e civici 22, 23 di largo Plebiscito. Le opere consistono in: ripristino dei vani di collegamento tra piazza Sedile 30 e Largo Plebiscito 22-23 mediante demolizione di un tamponamento, sostituzione dei serramenti esterni,
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interventi realizzati presso il civico 30 di piazza Sedile: ripristino del piano soppalco preesistente, adeguamento degli impianti alla destinazione d'uso commerciale.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	2006/05/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere realizzate presso il civico 26 di Piazza Sedile, al piano terra e p. 1. gli interventi consistono in: adeguamento impianti alla normativa vigente, nuova distribuzione interna, sostituzione infissi interni, rifacimento pavimentazione p.1., posa di doghe in legno sulla pavimentazione del p.t., tinteggiatura interna, installazione di insegna esterna.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	2002/04/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere realizzate presso il civico 29 di Largo Plebiscito, gli interventi consistono in: pulitura e protezione del rivestimento lapideo del prospetto e stuccatura delle lesioni; consolidamento dell'intonaco esterno ,edoamte stuccature, rimozione porzioni incoerenti, lavaggio e integrazioni; tinteggiatura;
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	1997/12/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere realizzate presso il civico 30 di Largo Plebiscito, p.t., gli interventi consistono in: rimozione pavimento per realizzazione sbarramento all'umidità; consolidamento delle volte interne mediante microperforazioni armate con perni d'acciaio; realizzazione di cappa armata su volta antistante l'ingresso; scavo per liberare un vano seminterrato della profondità di 3,50m coperto con solaio latero-cementizio; nuovi impianti idrico-fognante, riscaldamento ed elettrico; sostituzione infissi esterni.
<b>RST - RESTAURI</b>	



<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	unità immobiliare
<b>RSTI - Data inizio</b>	1996/06/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere realizzate presso angolo C.so Mazzini - Largo Plebiscito, gli interventi consistono in: demolizione porzioni incoerenti di intonaco esterno e nuova applicazione di intonaco cementizio; pulitura del rivestimento lapideo mediante sabbiatura; restauro delle inferriate esistenti; sostituzione di serramenti esterni (persiane e finestre) secondo disegno dei precedenti; manutenzione del cornicione; modifiche delle porte d'accesso al p.t.; sostituzione pavimentazione interna; adeguamento degli impianti; realizzazione di vano ascensore; manutenzione coperture mediante rifacimento impermeabilizzazione del lastricato solare; manutenzione coperture suppenne mediante sostituzione tegole ammalorate e sostituzione di travi in legno con struttura in profilati metallici.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1961
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rimozione e rifacimento di pavimenti dissestati; spicconatura e rifacimento di intonaco interno ed esterno; rimozione e rifacimento di rivestimenti in genere; rimozione e rifacimento di soffitti di qualsiasi genere; taglio e rifacimento di murature; smontaggio e rifacimento di coperture; smuratura e rifacimento infissi; cucì-scucì, travi e catene in c.l.s. armato; rifacimento manto di asfalto sui terrazzi; coloriture su intonaci e infissi.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	bar
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	negozio
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà mista pubblica/privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	rev. decr. vincolo (DLgs n. 42/2004, art. 128, co. 3)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2006/01/26
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

<b>NVCD - Data notificazione</b>	1953/12/09
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1954/01/07
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1923/02/25
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334562-F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019

<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	immagine da internet
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	immagine da internet
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	relazione storico-artistica
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	elenco proprietari
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fiore, N.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00002
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Galise, F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00003

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati personali

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Fersini, Marta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Simonetti, Antonella