

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00079913 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa-torre |
| OGTN - Denominazione | Casa torre a Sant' Anna |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | PU |
| PVCC - Comune | Fossombrone |
| PVCL - Località | Sant'Anna |
| PVCI - Indirizzo | Via S. Anna, s.n.c. |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|----------------------|-----------|
| CSTD - Denominazione | Sant'Anna |
| CSTA | località |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-------|
| ZURD - Denominazione | borgo |
|----------------------|-------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------|
| CTSC - Comune | Fossombrone |
| CTSF - Foglio/Data | 057/ 2020 |
| CTSN - Particelle | 50 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|--|---|
| GPDPX - Coordinata X | 12.744036 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.659697 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | NR |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | NR |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | NR |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabile |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
|---------------|--------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|--------------------|-------------|
| SOER - Riferimento | intero bene |
|--------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno |
|----------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | orditura primaria e secondaria |
|--------------------------------|--------------------------------|

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
|-----------------------------------|-----------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|---------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|---------------------|
| DECU - Ubicazione | affaccio principale |
|-------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|---------------------|---------|

| | |
|-------------|----------------|
| DECT - Tipo | marcadavanzale |
|-------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice a dente di sega |
|--------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------|-----------|
| DECM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|---------------------|
| DECU - Ubicazione | affaccio principale |
|-------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|---------------------|---------|

| | |
|-------------|------------|
| DECT - Tipo | sottotetto |
|-------------|------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice a dente di sega |
|--------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------|-----------|
| DECM - Materiali | laterizio |
|------------------|-----------|

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------|--|
| STCC - Stato di | |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| conservazione | discreto |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | nessuno |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | torre colombaia |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fano |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939, |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona B |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2020/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | New_1606925241776 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 1 (SBAA AN 77185) |
| FTAT - Note | prospetto a valle (1996) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 2 (SBAA AN 77186) |
| FTAT - Note | veduta di scorcio (19969 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 3 (SBAA AN 77187) |
| FTAT - Note | particolare dell'ingresso (1996) |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|---|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1606925313968 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTD - Data | 1996 |
| FNTN - Nome archivio | sabap Marche |
| FNTS - Posizione | enti pubblici Fossombrone |
| FNTI - Codice identificativo | New_1606925378248 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Volpe G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | 12 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CMPN - Nome | Volpe, G. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori, B. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1996 |
| RVMN - Nome | Servizi Integrati S.a.s. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Angeloni, Andrea |
| AGGF - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | L'edificio e' a pianta rettangolare all'interno di un piccolo nucleo di case rurali in pietra. |