

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00456688

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

RVES - Codice bene componente 1500456689

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa della Pietà

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Brusciano

PVCI - Indirizzo via San Francesco, s.n.c.

PVCA affaccio su piazza Cortaucci

PVE - Diocesi NOLA

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	centro inglobato
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	011
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Brusciano
CTSF - Foglio/Data	4/1985
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.4275513
GPDPY - Coordinata Y	40.9243639
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	La Chiesa della Pietà è di epoca anteriore alla chiesa madre, risale infatti al XIII secolo. Fino al 1877 in detta chiesa venivano seppelliti i morti, sebbene una legge dell'epoca ne vietava la sepoltura nelle chiese. E' significativo sottolineare che era stata ventilata l'ipotesi di un suo eventuale abbattimento per lasciar spazio ad una comoda piazza in via Cortauci. Fortunatamente l'ipotesi fu accantonata e la

chiesa, che raccoglie tante testimonianze di fede e di preghiera, si è potuta salvare.

RENF - Fonte bibliografia (Tramontano 1990)

RENF - Fonte Archivio vescovile di Nola

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREU - Ubicazione intero bene

PREI - Individuazione struttura muraria

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa ha la pianta di forma rettangolare e quindi un'unica navata. L'interno completamente intonacato, è caratterizzato oltre che da lesene e dalla trabeazione, da nicchie nel muro con arco a tutto sesto. La chiesa è in pessime condizioni e non vi sono più le tracce dell'antico splendore religioso. Sono sparite delle preziose tele antiche, che andrebbero recuperate per la conservazione del patrimonio artistico e storico locale. All'esterno abbiamo la facciata principale con l'ingresso, una finestra ad arco ed il frontone triangolare. Inoltre, nel prospetto laterale si notano due aperture di forma rettangolare. La struttura muraria è realizzata in conci regolari di tufo, legati da malta, rivestiti con intonaco liscio. Purtroppo, in molti punti l'intonaco si è distaccato per effetto congiunto dell'ingiuria del tempo e della mancata manutenzione.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione ala destra

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo riempimento vano scavato

FNSC - Tecnica costruttiva muratura omogenea

FNSM - Materiali blocchi regolari di tufo

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	piperno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa non più in uso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
FTAN - Codice identificativo	2 (5)
FTAT - Note	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
FTAN - Codice identificativo	2 (6)
FTAT - Note	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
FTAN - Codice identificativo	3 (7)
FTAT - Note	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP NA
FTAC - Collocazione	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
FTAN - Codice identificativo	3 (8)
FTAT - Note	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	Comune di Brusciano
DRAC - Collocazione	Ufficio Catasto
DRAN - Codice identificativo	catasto chiesa Pietà
DRAD - Data	1985

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tramontano, Luigino
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	Tram90

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Gargiulo, Giuliana

FUR - Funzionario

responsabile	Maschili, P.
---------------------	--------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
--	--

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Tardugno, Maria Luisa
--	-----------------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	La chiesa della Pietà versa purtroppo in cattive condizioni mentre meriterebbe di essere ristrutturata per restituirla ai fasti dell'antico splendore.
---------------------------	--